



Bureau N°002, Terme de bois sec :
Porte, Habillage grillage, bois compresseur,
Tous cela est à retirer

La charpente ne présente pas de présence de termites.
Traitement préventif conseiller avant fermeture.





Foyer N° 003 Termite de Bois sec:

Présence de termite de bois sec dans les parement en contreplaqué rainuré, dans les bois compresseur présent sur les murs ;

La charpente ne présente pas de présence de termite, sauf sur les tasseaux fixer sur celle -ci, ils seront à enlever.

Traitement préventif conseiller avant fermeture.



Le reste des pièces sont dans le même état.
Présence de termites de bois sec dans les parements,
Il est conseillé de ne pas garder les faux plafonds.

Traitement de la charpente conseillé



La structure du faux plafond et la charpente est à traité.

Il y a présence de 2 faux plafond



Traitement des pannes du carport à prévoir, enlèvement des tasseaux

Les bandeaux pourront être traité s'il sont poncer,
Les sous Forget devront aussi être brut pour un traitement.