

ANNEXE

OBJET de la consultation :

Travaux d'étanchéité TOITURES ET DALLES

LOCALISATION

LOT 1 : Etanchéité toiture

Bâtiment	Affectation	Etat	Localisation sur plan ci-joint
Logement de fonction	Salle à manger (RDC) Chambre (RDC) Chambre (niveau 1)	Infiltrations (toiture)	1
Algeco salles	S 15 - Bureau informatique	Infiltrations (toiture)	2
Bâtiment 1	CFE / bureau central (FdB)	Infiltrations au centre (toiture)	4
Bâtiment 1	CFE/ bureau en entrant à droite (FCTS)	Infiltrations au-dessus du bureau (toiture)	4
Bâtiment 1	Salle 14	Infiltration au centre de la salle / et au fond sur mur (toiture)	6

LOT 2 : Etanchéité dalles

Bâtiment	Affectation	Etat	Localisation sur plan ci-joint
Bâtiment 1	Bureau directeur PE	Infiltrations sur mur à droite (dalle)	3
Bâtiment 1	Couloir Formation administratif	Infiltrations le long du mur (dalle)	5
Bâtiment 1	Hall d'accueil standard	Sur le mur près de la porte sortie vers CFE (dalle)	5
Bâtiment 1	Sanitaires Formation administratif	Infiltrations à gauche le long de la colonne d'évacuation /dalle	5

Bâtiment 1	Bureau chef de projet / (DB)	Infiltration au fond à droite (dalle)	7
Bâtiment	Affectation	Etat	Localisation sur plan ci-joint
Bâtiment 1 – niveau 1	Espace vie	Au fond à gauche (chéneau)	8
Bâtiment 2	Salle 1	Infiltrations au fond à gauche, au-dessus de l'armoire de brassage (descente d'eau pluviale/dalle)	9
Bâtiment 2	Salle 12	Infiltrations à l'intérieur en entrant à droite sur mur (dalle)	10

I – QUELQUES PHOTOS

A - ALGECOS (salles) :

Photo localisée au niveau de la salle 15 (bureau informatique)





B – LOGEMENT DE FONCTION (photos bâtiment intérieur rez-de-chaussée et niveau 1)

Niveau 1 (chambre) : infiltrations qui abîment le placo



Rez-de-chaussée (chambre) : infiltrations au plafond



Rez-de-chaussée (salle à manger) : infiltrations localisées à deux endroits



C – **SALLE N° 1 intérieure** (infiltration au-dessus de l'armoire de brassage)

