



**RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE**  
**RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**Ville :** BOULAZAC  
**Rue :** 1 RUE BENOIT FRACHON  
**Date de début d'inspection :** 24/04/2025  
**Date de fin d'inspection :** 24/04/2025  
**Organisme de contrôle :** La Compagnie des Déboucheurs  
**Cliant :** RESIDENCE CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

**Objectif des inspections :**


**Usage du réseau :** Eaux usées / eaux vannes  
**Opérateur(s) :** LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS

	<b>Quantité</b>	<b>Long. insp. [m]</b>	<b>Long. mesurée [m]</b>
<b>Collecteur(s) :</b>	0	0.00	0.00
<b>Branchement(s) :</b>	0	0.00	0.00
<b>Noeud(s) :</b>			
<b>Total :</b>		0.00	0.00

**Remarque :**

**Opérateur**  
**Date**  
**Signature**

**Approbateur**  
**Date**  
**Signature**

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
	<b>Ville :</b> BOULAZAC	
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Objectif des inspections :</b>	
	<b>Usage du réseau :</b> Eaux usées / eaux vannes	
	<b>Opérateur(s) :</b> LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS	

## CONCLUSION

### APRES HYDROCURATION ET INSPECTIONS CAMERA

#### ZONE 1

Siphon 1 : Détection d'un siphon ou d'un regard borgne (Non accessible), les récurrences d'odeurs et de bouchons doivent venir de ce problème.

Siphon 2 : Rien à signaler

#### ZONE 2

Siphon 1 : Rien à signaler

Siphon 2 : Rien à signaler

Siphon 3 : Rien à signaler

Siphon 4 : Rien à signaler

Siphon 5 : Constatation d'un bouchon dû à une racine, détection de la racine au niveau de l'extension (Voir photos ZONE 2)

#### ZONE 3

Siphon 1 : Ce siphon n'est pas utilisé: Prévoir de faire couler de l'eau de temps en temps pour éviter les remontées d'odeurs.

#### ZONE 4


Siphon 1 : Légère déformation détectée

Siphon 2 : Même déformation détectée.

Potentiel risque de bouchons si mauvaise utilisation de cette évacuation.

#### ZONE 5

Siphon 1 : Rien à signaler

	<b>Projet</b> : RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
	<b>Ville</b> : BOULAZAC	
	<b>Rue</b> : 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Objectif des inspections</b> :	
	<b>Usage du réseau</b> : Eaux usées / eaux vannes	
	<b>Opérateur(s)</b> : LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS	


Au niveau général, l'état du réseau de par sa vétusté est correct. Néanmoins il présente des pentes faibles, ce qui fait que l'eau stagne par endroit.

Lors de l'inspection du siphon 5 de la ZONE 2, nous avons constaté une pénétration de racine. Nous avons procédé à la destruction de celle-ci. Cependant, la racine ayant pu pénétrer à l'intérieur, il reste une petite partie. Nous conseillons de procéder à un entretien de manière régulière (Minimum 1 fois par an).

Nous avons également détecté la direction du réseau.


Le sens de l'écoulement se fait de la ZONE 2 vers la ZONE 5 avant de partir au collecteur. La ZONE 4 vers la ZONE 5. Nous supposons que la ZONE 1 va vers la ZONE 5 également.

C'est la raison pour laquelle nous conseillons de créer un accès (Voir photos ZONE 5) pour continuer notre inspection et/ou un hydrocurage.

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
	<b>Ville :</b> BOULAZAC	
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Objectif des inspections :</b>	
	<b>Usage du réseau :</b> Eaux usées / eaux vannes	
	<b>Opérateur(s) :</b> LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS	


## INTERVENANTS DU PROJET

ORGANISME DE CONTROLE	CLIENT
<b>Nom :</b> La Compagnie des Déboucheurs <b>Interlocuteur :</b> Mr MARCHIVE Cédric <b>Adresse :</b> 29 Avenue Maréchal Foch <b>Adresse :</b> <b>Code postal :</b> 24660 <b>Ville :</b> COULOUNIEIX CHAMIER <b>Téléphone :</b> 06.75.06.74.61 <b>Fax :</b> <b>Email :</b> c.marchive@compagnie-deboucheurs.com <b>Site internet :</b>	<b>Nom :</b> RESIDENCE CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE <b>Interlocuteur :</b> <b>Adresse :</b> 1 AVENUE BENOIT FRACHON <b>Adresse :</b> <b>Code postal :</b> 24750 <b>Ville :</b> BOULAZAC <b>Téléphone :</b> <b>Fax :</b> <b>Email :</b> <b>Site internet :</b>

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
	<b>Ville :</b> BOULAZAC	
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Objectif des inspections :</b>	
	<b>Usage du réseau :</b> Eaux usées / eaux vannes	
	<b>Opérateur(s) :</b> LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS	

## LEGENDES DES GRAVITES

Gravité	Couleur	Description	Solution
Niveau 1		LEGERE	
Niveau 2		IMPORTANTE	
Niveau 3		GRAVE	
Niveau 4			
Niveau 5			

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Type :</b>	
	<b>Norme :</b> EN 13508-2:2003+A1:2011	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	

## INFORMATIONS GENERALES DU NOEUD INSPECTIONS SIPHON DE SOL

### DESCRIPTION DU NOEUD

**Type de noeud :**  
**Nom du noeud :** INSPECTIONS SIPHON DE SOL  
**Propriété foncière :**  
**Type d'emplacement :** sous un bâtiment permanent  
**Usage du réseau :** Eaux usées / eaux vannes

**Forme du tampon :** circulaire  
**Largeur du tampon :** 100mm  
**Longueur du tampon :**  
**Matériau du tampon :**

**Profondeur de l'ouvrage :**  
**Matériau du Noeud :**  
**Forme du noeud :** circulaire  
**Largeur / Ø du noeud :**  
**Longueur du noeud :**

**Type de système de descente :** autre  
**Matériau des échelons :**

**Forme de l'accès :**  
**Largeur de l'accès :**  
**Longueur de l'accès :**

### DESCRIPTION DE L'INSPECTION

**Nom de l'inspection :**  
**Nom de l'inspecteur :** LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS  
**Date :** 24/04/2025  
**Heure :**  
**Objet de l'inspection :**  
**Méthode d'inspection :** par une télécaméra circulant dans la canalisation  
**Point de référence vertical :** tampon  
**Point de référence circonférentiel :** autre


**Précipitations :** pas de précipitations  
**Température :** au-dessus de zéro  
**Régulation du débit :** aucune mesure prise  
**Nettoyage :** oui  
**Atmosphère :**  
**Référence vidéo :**

### INTERVENANTS

**Organisme de contrôle :** La Compagnie des Déboucheurs  
**Client :** RESIDENCE CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### REMARQUE(S)

**Remarque du noeud :**  
**Remarque de l'inspection :**

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Type :</b>	
	<b>Norme :</b> EN 13508-2:2003+A1:2011	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	

## INFORMATIONS GENERALES DU NOEUD INSPECTIONS SIPHON DE SOL

### DESCRIPTION DU NOEUD

**Type de noeud :**  
**Nom du noeud :** INSPECTIONS SIPHON DE SOL  
**Propriété foncière :**  
**Type d'emplacement :** sous un bâtiment permanent  
**Usage du réseau :** Eaux usées / eaux vannes

**Forme du tampon :** circulaire  
**Largeur du tampon :** 100mm  
**Longueur du tampon :**  
**Matériau du tampon :**

**Profondeur de l'ouvrage :**  
**Matériau du Noeud :**  
**Forme du noeud :** circulaire  
**Largeur / Ø du noeud :**  
**Longueur du noeud :**

**Type de système de descente :** autre  
**Matériau des échelons :**

**Forme de l'accès :**  
**Largeur de l'accès :**  
**Longueur de l'accès :**

### DESCRIPTION DE L'INSPECTION

**Nom de l'inspection :**  
**Nom de l'inspecteur :** LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS  
**Date :** 24/04/2025  
**Heure :**  
**Objet de l'inspection :**  
**Méthode d'inspection :** par une télécaméra circulant dans la canalisation  
**Point de référence vertical :** tampon  
**Point de référence circonférentiel :** autre


**Précipitations :** pas de précipitations  
**Température :** au-dessus de zéro  
**Régulation du débit :** aucune mesure prise  
**Nettoyage :** oui  
**Atmosphère :**  
**Référence vidéo :**

### INTERVENANTS

**Organisme de contrôle :** La Compagnie des Déboucheurs  
**Client :** RESIDENCE CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### REMARQUE(S)


**Remarque du noeud :**  
**Remarque de l'inspection :**

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE		<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON		
	<b>Type :</b>		
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL		
	<b>Forme :</b> circulaire mm		
	<b>Matériau du noeud :</b>		
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>		
<b>Date :</b> 24/04/2025		<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre
<b>Remarque :</b>			




## SYNTHESE DU NOEUD INSPECTIONS SIPHON DE SOL


tampon	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
	1.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection SIPHON OU REGARD BORGNE DETECTE	1A 1B 1C
	2.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	2A 2B
	3.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	3A 3B
	4.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	4A 4B
	5.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	5A 5B
	6.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	6A 6B
	7.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection DETECTION D'UNE RACINE	7A 7B 7C
	7.50	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection ENDROIT DE LA RACINE	8A 8B
	8.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS : siphon non utilisé	9A 9B
	9.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection Même déformation détectée	10A 10B
	9.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection DETECTION LEGERE DEFORMATION	11A 11B
	10.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	12A 12B
	11.00	BCEB	Noeud d'arrivée chambre d'inspection PREVOIR DE CREER UN ACCES	13A



 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre

## INSPECTION DU NOEUD INSPECTIONS SIPHON DE SOL

<b>1.00m</b>	<b>BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection SIPHON OU REGARD BORGNE DETECTE</b>	<b>Photo :</b> 1A 1B 1C  <b>Vidéo :</b>
		

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre

<b>2.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	<b>Photo :</b> 2A 2B
		<b>Vidéo :</b>



zone 1  
siphon 2

10:01:21 AM / 04-24-2025



Zone 1  
siphon 2

9,97 m

<b>3.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	<b>Photo :</b> 3A 3B
		<b>Vidéo :</b>




Zone 2  
siphon 1



10:10:01 AM / 04-24-2025




Zone 2  
siphon 1

3,04 m

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>4.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	Photo : 4A 4B
		Vidéo :
<div> <div>  </div> <div> <div> 10:18:55 AM / 04-24-2025 </div>  </div> </div>		

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>5.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	<b>Photo :</b> 5A 5B
		<b>Vidéo :</b>






 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>6.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	<b>Photo :</b> 6A 6B
		<b>Vidéo :</b>



 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>7.00m</b>	<b>BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection DETECTION D'UNE RACINE</b>	<b>Photo :</b> 7A 7B 7C
		<b>Vidéo :</b>



 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre

<b>7.50m</b>	<b>BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection ENDROIT DE LA RACINE</b>	<b>Photo :</b> 8A 8B
		<b>Vidéo :</b>




 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>8.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS : siphon non utilisé	<b>Photo :</b> 9A 9B
		<b>Vidéo :</b>








 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre


<b>9.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection Même déformation détectée BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection DETECTION LEGERE DEFORMATION	Photo : 10A 10B 11A 11B Vidéo :
--------------	---	---------------------------------------



 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre

<b>10.00m</b>	BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection RAS	<b>Photo :</b> 12A 12B
		<b>Vidéo :</b>

	11:55:28 AM / 04-24-2025 	

 <b>LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS</b>	<b>Projet :</b> RESIDENCE CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	<b>Ville :</b> BOULAZAC
	<b>Rue :</b> 1 RUE BENOIT FRACHON	
	<b>Type :</b>	
	<b>Noeud :</b> INSPECTIONS SIPHON DE SOL	
	<b>Forme :</b> circulaire mm	
	<b>Matériau du noeud :</b>	
	<b>Profondeur de l'ouvrage :</b>	
<b>Date :</b> 24/04/2025	<b>Référence vertical :</b> tampon	<b>Référence circonférentiel :</b> autre

<b>11.00m</b>	<b>BCEB Noeud d'arrivée chambre d'inspection PREVOIR DE CREER UN ACCES</b>	<b>Photo :</b> 13A
		<b>Vidéo :</b>

