

Compte rendu de maintenance préventive

ITEP SESSAD LA CHANTOURNE CHARTREUSE

DI 85390-008 CENTRALE DI

VISITE 2 2023

 Détection incendie  Extinction automatique gaz  Eclairage de sécurité  Détection gaz  Désenfumage

Spécialiste MULTIMARQUE - MULTISERVICE des systèmes de Sécurité Incendie



www.ssiservice.fr



Compte rendu d'intervention préventive

390557195M

☒ Votre agence ☐ Site

Agence	SSI Agence ALPES	Nom	ITEP SESSAD LA CHANTOURNE
Email	Adm_R_Alpes@ssiservice.fr	Installation	1
N° Dépannage	0972 379 111	Visite n°	VISITE 2 2023
Adresse	ZA Des Blanchisseries	Adresse	326 AVENUE DE SAVOIE
CP et Ville	38500 VOIRON	CP et Ville	38660 - LA TERRASSE
		N° CS	CS2401037_10000
		N° Contrat	SC015619

☒ Intervention réalisée par DOLATA FRANCOIS

Date de l'intervention : Du 26/01/2024 à 12:40 à 15:15		INSTALLATION FONCTIONNELLE : OUI	
Registre de sécurité mis à jour : OUI			
Interlocuteur sur site :			
Nom :	viallet	Téléphone :	0476924920
Prénom :	Christophe	Fax :	
Fonction :	maintenance	Email :	Christophe.viallet@ugecam.assurance-maladie.fr

☒ Etat du système à notre arrivée

- **Système en Veille**
- **Rencontre du client à l'arrivée sur site : OUI**
- **Il y a eu des modifications sur site déclarées par le client : NON**
- **Il y a eu des modifications sur site sur le plan de la sécurité générale : NON**
- **Il y a eu des événements anormaux signalés par le client : NON**
- **Il y a eu des événements anormaux signalés sur la main courante : NON**
- **Défauts récurrents constatés (suivant l'historique du système) : Historique Non Consultable**
- **Présence Plans d'implantations / Scénario : OUI**

☒ Remarques suite à nos prestations

- Le 26-01-2024:
Verification annuelle du SSI.

Reconditionnement de 16 detecteurs

prevoir le remplacement des deux batteries 12 v 7 ah , de deux batteries 12v 12ah et d une batterie 12v 1.2ah lors de la prochaine maintenance.

prevoir de faire les formations incendie pas tous le personnel present et pas le temps de le faire.

☒ Etat du système à notre départ

Système en Veille



Compte rendu d'intervention préventive

390557195M

Remarques / Commentaires du client

Aucun commentaire du client



Compte rendu d'intervention préventive

390557195M

ECS-CMSI

Marque : DEF

Modèle : POLARIS 2/6/10 C

Année de mise en service : 2014

N° d'équipement CENTRALE DI

Localisation de la centrale : BUREAU EDUCATEUR RDC

Circuit utilisées : 6 Circuit équipées : 6

Contrôle

Contrôle 3e source : Satisfaisant

Type : Sans

Renvoi télésurveillance :

Alarme : Aucun

Dérangement : Aucun

Alimentation

Source secondaire : 2 x 12 V 7 Ah Tension à T0 : 25 V Tension à T+ : 01:00 25.1 V

Marque : Date des batteries: 09/2020 I Conso. : 0.2 A I Charge 0.37 A

Décharge : Satisfaisante Capacité: Satisfaisante Remplacé : NON

Alimentation

Source secondaire : 1 x 12 V 1.2 Ah Tension à T0 : 12.6 V Tension à T+ : 01:00 12.6 V

Marque : Date des batteries: 09/2020 I Conso. : 0.01 A I Charge 0.05 A

Décharge : Satisfaisante Capacité: Satisfaisante Remplacé : NON

Alimentation Electrique de Sécurité

Référence	Tension	Intensité	Localisation
DEF AU224A2	24 V	2 A	BUREAU EDUCATEUR RDC

Source secondaire : 2 x 12 V 12 Ah Tension à T0 : 25.1 V Tension à T+ : 01:00 25.3 V

Marque ENERPLUS Date des batteries: 09/2020 I Conso. : 0.08 A I Charge 0.7 A

Décharge : Satisfaisante Capacité: Satisfaisante Remplacé : NON

Déclencheurs manuels

Référence	Qt. installée	Qt. testée
DMOCL	8	8
Total	8	8

Détecteurs ponctuels

Type	Référence	Qt. installée	Qt. testée	Qt. Echangée
OPTIQUE	OC-O VERSION 2	46	46	16
THERMOSTATIQUE	OC-T	3	3	0
Total		49	49	16

Fonctions CMSI

Type	Qt. installée	Qt. testée
ZA Zone d'alarme	1	1
Total	1	1

Asservissements

Catégorie	Type	Qt. installée	Qt. testée
Das sonore	AVS2000	3	3
Das lumineux	DFD2000-R1 (ROUGE)	11	11
Total		14	14

Reports d'informations

Type	Référence	Qt.installée	Qt. testée
Report	STAR DI	1	1
Indicateur d'action	IA	27	27
Total		28	28



Compte rendu d'intervention préventive (Listing : détection incendie)

390557195M

Numéro de ligne	Zone / Adresse	Texte clair	Type	Modèle	Reconditionnement	Essai	Essais de I/A associé	Conformité de l'implantation, distance et type de détecteur	DM visible et accessible	Hauteur du DM à 1.30m	Dépoussiérage	Contrôle et réglage de l'alignement	Contrôle de l'intégrité du détecteur	Dérangement sur coupure électro-aspirateur	Remarque
1	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
2	1 /	CUISINE RDC	Thermostatique	OC-T		S	SO	S							
3	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
4	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
5	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
6	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
7	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
8	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
9	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
10	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
11	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
12	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
13	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
14	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
15	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
16	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
17	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
18	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							

S = Satisfaisant

NS = Non Satisfaisant

SO = Sans Objet

NV = Non Vérifié



Compte rendu d'intervention préventive (Listing : détection incendie)

390557195M

Numéro de ligne	Zone / Adresse	Texte clair	Type	Modèle	Reconditionnement	Essai	Essais de I/A associé	Conformité de l'implantation, distance et type de détecteur	DM visible et accessible	Hauteur du DM à 1.30m	Dépoussiérage	Contrôle et réglage de l'alignement	Contrôle de l'intégrité du détecteur	Dérangement sur coupure électro-aspirateur	Remarque
19	1 /	RDC	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
20	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
21	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
22	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
23	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
24	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
25	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
26	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
27	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
28	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
29	2 /	CUISINE ETAGE	Thermostatique	OC-T		S	SO	S							
30	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
31	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
32	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
33	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
34	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
35	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2	S	S	SO	S							
36	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							

S = Satisfaisant

NS = Non Satisfaisant

SO = Sans Objet

NV = Non Vérifié



Compte rendu d'intervention préventive (Listing : détection incendie)

390557195M

Numéro de ligne	Zone / Adresse	Texte clair	Type	Modèle	Reconditionnement	Essai	Essais de I/A associé	Conformité de l'implantation, distance et type de détecteur	DM visible et accessible	Hauteur du DM à 1.30m	Dépoussiérage	Contrôle et réglage de l'alignement	Contrôle de l'intégrité du détecteur	Dérangement sur coupure électro-aspirateur	Remarque
37	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
38	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
39	2 /	ETAGE	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
40	3 /	S/SOL	Thermostatique	OC-T		S	SO	S							
41	3 /	S/SOL	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
42	4 /		Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
43	4 /	ETAGE CIRCULATION	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
44	4 /	ETAGE CIRCULATION	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
45	4 /	ETAGE CIRCULATION	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
46	4 /		Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
47	5 /	RDC BUREAU EDUC	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
48	5 /	RDC CIRCULATION	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
49	5 /	RDC CIRCULATION	Declencheur manuel	DMOCL		S			S	S	S				
50	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
51	6 /	COMBLES	Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
52	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
53	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
54	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							

S = Satisfaisant

NS = Non Satisfaisant

SO = Sans Objet

NV = Non Vérifié



Compte rendu d'intervention préventive (Listing : détection incendie)

390557195M

Numéro de ligne	Zone / Adresse	Texte clair	Type	Modèle	Reconditionnement	Essai	Essais de l'IA associé	Conformité de l'implantation, distance et type de détecteur	DM visible et accessible	Hauteur du DM à 1.30m	Dépoussiérage	Contrôle et réglage de l'alignement	Contrôle de l'intégrité du détecteur	Dérangement sur coupure électro-aspirateur	Remarque
55	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
56	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							
57	6 /		Optique	OC-O VERSION 2		S	SO	S							

Remarques :

Pas de remarques.



Compte rendu d'intervention préventive (Listing : Zone d'alarmes)

390557195M

Numéro de ligne	Type	Localisation	Essais via la ZD	Essais en UCMC	Temporisation avant évacuation en secondes	Contrôle de la temporisation avant évacuation	Durée d'évacuation supérieure ou égale à 5 min	Audibilité du signal en tous points de la ZA	Visibilité de l'alarme visuelle(AGS, GIROPHARE)	Déverrouillage des issues de secours	Mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité	Mise en fonctionnement des équipements techniques	Equipements d'alarme adaptés aux handicapés	Remarque
1			1	S	0	S	S	S	S	SO	SO	SO	SO	

Remarques :

Pas de remarque.

S = Satisfaisant

NS = Non Satisfaisant

NV = Non Vérifié

SO = Sans Objet