



légende

locaux non accessibles public

Non conformités travaux réalisés par entreprises

Non conformités corrigées en interne par CH ESQUIROL

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

1	<p>STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT EXTERIEUR</p> <p>> Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l'entrée</p> <p>> Le cheminement devant entrée bâtiment présente une pente trop importante (>7% sur 4,90m de longueur)</p> <p>> présence d'une grille paillason sur palier droit devant entrée bâtiment avec trou >2cm</p> <p>> Eclairage insuffisant sur stationnement et cheminement extérieurs (<20lux)</p>
2	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Création d'une place de stationnement PMR à proximité de l'entrée sur stationnement existant comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- Reprise du marquage au sol sur enrobé existant - dimensions de la place : 330/500m- Marquage logo au sol identifiant la place- Installation d'un panneau réglementaire <p>> Reprise du cheminement / Parvis devant l'établissement</p> <ul style="list-style-type: none">- Enlèvement des pavés pour repose avec formes de pente (2 plans inclinés à créer d'une longueur <2,00m avec pente de 10%)- Marquage du cheminement par zébrure entre la place de stationnement et les revêtements en pavés- Pose d'une bande de guidage entre la place de stationnement et l'entrée du bâtiment- Transformation d'une partie du parvis en espace vert <p>> Renforcement de l'éclairage au niveau du parvis par ajout d'un luminaires sur horloge et détection de mouvement</p>
3	<p>ACCES BATIMENT</p> <p>> Porte d'entrée à 2 vantaux égaux d'une largeur <80cm</p>
4	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Remplacement de la porte d'entrée principale du bâtiment par une porte tiercée avec un vantail de 90cm</p>
5	<p>CIRCULATION INTERIEURE</p> <p>> Tapis intérieur encastré présentant un ressaut >2cm</p>
6	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Réserve pour tapis à combler avec un ragréage épais ou mini chape</p> <p>> revêtement carrelage</p> <p>> Pose d'un tapis mince devant l'entrée</p>
7	<p>SANITAIRES</p> <p>> Barre de transfert non coudée ne permettant pas le transfert</p> <p>> Espace d'usage du lavabo encombré par radiateur</p> <p>> Distributeur papier situé à plus de 1,30m de hauteur</p>
8	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Remplacer la barre de transfert</p> <p>> Déplacer le distributeur papier</p> <p>> Supprimer le radiateur</p>
9	<p>CIRCULATIONS</p> <p>>> obstacle sur cheminement intérieur situé à une hauteur <2,20m</p>
10	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Suppression obstacle suspendu</p>
11	<p>PORTES</p> <p>> Largeur de vantail <80cm (vantail de 73cm)</p>
12	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Remplacer les blocs-portes par blocs-portes tiercés avec vantail principal de 90cm en stratifiée</p> <ul style="list-style-type: none">- Porte CF et asservie sur SSI dans la circulation- Peinture sur huisseries et raccords éventuels
13	<p>SALLE D'ATTENTE</p> <p>> Absence d'emplacement pour une personne en fauteuil</p>
14	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Déplacer le mobilier pour libérer un espace correspondant au gabarit d'un fauteuil 80/130cm</p>
15	<p>PRESENCE D'AMIANTE</p> <p>RAAT relevant la présence d'amiante dans local O-PED-22 Bureau Médecin</p> <p>>> Zones non concernées par les travaux</p>



