

**SOCOTEC**

Gestion Patrimoine Immobilier  
Place Romée de Villeneuve  
Immeuble Le Mansard « B »  
13 090 AIX EN PROVENCE

## ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES

Bien immobilier	<b>Projet MC<sup>2</sup> - Marseille Creativity Center</b> <b>niveaux 0 à 5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1</b> <b>ECOLE CENTRALE MARSEILLE</b> <b>38, rue Joliot Curie</b> <b>13013 MARSEILLE</b>	Numéro de dossier : 1809171R0000131
Propriétaire	C/o ECOLE CENTRALE MARSEILLE 38, rue Joliot Curie 13013 MARSEILLE	Référence du rapport : 12440/18/4224
Demandeur	Académie Aix-Marseille Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche Division des constructions Rectorat Place Lucien Paye 13621 AIX EN PROVENCE cedex 1	Visite effectuée le : De 09/10/2018

### Conclusion

Présence de termites	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, localisée <sup>(1)</sup>	<input type="checkbox"/> Oui, en activité <sup>(2)</sup>
Indices d'infestation	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, indices de présence <sup>(3)</sup>	<input type="checkbox"/> Oui, avec dégradation <sup>(4)</sup>
Dégradations préjudiciables	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, des éléments secondaires <sup>(5)</sup>	<input type="checkbox"/> Oui, des éléments principaux <sup>(6)</sup>

(1) : Présence localisée sur des éléments non rattachés au bâti ou sur des matériaux autres que du bois ou dérivés du bois

(2) : Présence de termites en activité sur les ouvrages en bois ou matériaux dérivés du bois


(3) : Cordonnets, galeries, restes de termites, détérioration de produits non rattachés au bâti (végétaux, débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, ameublements, etc.)

(4) : Dégradations d'éléments ou matériaux rattachés au bâti (plinthes, boiseries, revêtements muraux, de sols ou de plafonds, matériaux d'isolation, gaines, etc.)

(5) : Escaliers, parquets, support de revêtement, chevrons, menuiseries, etc.

(6) : Ossatures, éléments de contreventement, de plancher ou de murs (solives, poutres, poteaux, etc.)

Rapport	Opérateur	Signature et cachet
Fait à Aix en Provence  Le 31/10/2018	Nom - Auteur du rapport : S. GHARBI Certificat de compétence n°DTA/1705-018 délivré par SOCOTEC Certification France Contrat d'assurance n°37503519275087 chez AXA	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		

## 1. INFORMATIONS GENERALES

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation de l'état d'un immeuble bâti relatif à la présence de termites.

Le présent document, conforme à l'arrêté du 29 mars 2007, **(modifié par l'arrêté du 7 mars 2012)**, est le résultat de la recherche de présence de termites ou d'indices de présence de termites dans les zones examinées et rappelées au chapitre 3.

L'intervention de SOCOTEC est réalisée conformément aux Conditions Spéciales CS-TERM-100.

*Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le ou les bâtiments objet de la mission. Il ne peut être assimilé à un examen exhaustif de l'immeuble.*

*Conformément à l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'opérateur qui réalise cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.*

*Il est rappelé que la mission de SOCOTEC ne comporte pas d'appréciation de la résistance mécanique des ouvrages et éléments de construction y compris ceux dans lesquels la présence de termites ou de traces d'infestation a été détectée.*

*Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.*

## 2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble,
- ☒ Visite de l'immeuble pour examen visuel de reconnaissance des ouvrages en bois à examiner,
- ☒ Moyens d'investigation utilisés :
  - Examen visuel pour recherche de traces d'infestations,
  - Sondages ponctuels des éléments en bois accessibles par :
 

Poinçon (Couteau, Tournevis, ...)	<input checked="" type="checkbox"/>
Perceuse	<input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/> Préciser :

*Nota : La mission effectuée par SOCOTEC ne prévoit pas de démolition ou de dépose des revêtements de sols, de murs et/ou de plafonds, ni de manutention d'objets lourds et/ou encombrants et d'électroménager.*

- ☒ Rédaction du présent rapport.

### 2.1 Documents annexés


- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Certificat de compétence                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Copie de l'attestation d'assurance en cours de validité | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plans, photos (Désignation, ...)                        | <input type="checkbox"/>            |

### 2.2 Particularités de la visite


### 3. DEROULEMENT DE LA MISSION

#### 3.1 Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas


Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	Observations
Niveau +5 - Equerre 2 et Equerre 1			
Paliers escalier	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
la bibliothèque	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtres métal		
Bureaux	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtre avec volets -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Escaliers	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Circulations	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Niveau +4 - Equerre 2 et Equerre 1			
Paliers escaliers	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
la bibliothèque	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		


Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	Observations
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtres métal		
Bureaux	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtre avec volets -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Escaliers	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Circulations	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Locaux techniques	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Niveau +3 - Equerre 2 et Equerre 1			
Paliers escaliers	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
amphithéâtre	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtres métal		
Bureaux	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtre avec volets -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Escaliers	Sol -	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs - doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		


Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	Observations
Circulations	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Halle amphithéâtre	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
locaux régie	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Niveau +2- Equerre 2 et Equerre 1			
Paliers escaliers	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
amphithéâtre	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtres métal		
Bureaux	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtre avec volets -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Escaliers	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Circulations	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	Observations
Halle amphithéâtre	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Niveau +1 Equerre 2 et Equerre 1			
Escaliers et paliers	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
PC sécurité	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	porte – métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires PC sécurité	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	porte -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Circulations	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Bureaux	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Locaux informatiques	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Vide sanitaires	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
Locaux vinci	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Niveau +0 Equerre 2 et Equerre 1			
Paliers escaliers	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
Local serveurs	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	Observations
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtres métal		
Bureaux	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte - Bois et chassie métal	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Fenêtre avec volets -	Absence d'indices d'infestation de termites	
Escaliers	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Circulations	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Sanitaires	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salles	Sol –	Absence d'indices d'infestation de termites	
	murs – doublage BA 13	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond – béton	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes – pvc	Absence d'indices d'infestation de termites	

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		

### 3.2 Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification


Sans objet

### 3.3 Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Sans objet

### 3.4 Constatations diverses

Sans objet

Références : E19V0171987	Etat relatif à la présence de termites	
Numéro de dossier : 1809171R0000131		

### 3.5 Attestation d'assurance de l'opérateur

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00  
☎ 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



SOCOTEC France  
Les Quadrants  
3, avenue du Centre  
GUYANCOURT  
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : 37503519275087  
A effet du 01/01/2001  
Client : 0010834120

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC France  
Les Quadrants  
3, avenue du Centre  
GUYANCOURT  
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX  
N°SIREN : 542 016 654 R.C.S. Versailles

Est titulaire d'un contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.


Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

- les missions relatives à l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, prévu à l'article L.1334 - 12-1 du Code de la Santé Publique et définies aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique ainsi que toutes autres missions de vérification technique.
- Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
- Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur AXA France IARD, sous conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 02 janvier 2017  
POUR LA SOCIETE :



AXA France IARD SA - Société anonyme au capital de 214 799 030 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 313, Terrasses de l'Arche  
92727 Nanterre Cedex - 722 057 460 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art 261-C  
CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Page 1 sur 1

### 3.6 Certificat de compétences de l'opérateur

**SOCOTEC**

CERTIFICATION  
INTERNATIONAL

**CERTIFICAT**  
N° **DTI / 1705-018**

Certifié par la présente que :

**Samir GHARBI**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

**DOMAINE TECHNIQUE**

**INTITULE (CODE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE LABORATEUR**

**AMIANTE**

Méthode de repérage des matériaux et produits des types A et B et évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la

**CREP**

liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention

**DPE - relevés**

Diagnostic de repérage et évaluation des risques

**DPE - tous types de bâtiments**

Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments

**TERmites Interiors**

Est relatif à la présence de termites dans le bâtiment en inspection

qui ont été réalisés par Monsieur Ghaffar Ghannouchi, technicien de maintenance des bâtiments, à la demande de la Direction de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale.

Le 10/05/2018, le technicien de maintenance des bâtiments, à la demande de la Direction de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale, a procédé à la certification de ses compétences.

Le 10/05/2018, le technicien de maintenance des bâtiments, à la demande de la Direction de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale, a procédé à la certification de ses compétences.

Le 10/05/2018, le technicien de maintenance des bâtiments, à la demande de la Direction de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale, a procédé à la certification de ses compétences.

DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
18/10/2012	18/10/2017
13/10/2015	12/10/2020
18/05/2013	18/05/2018
18/05/2013	18/05/2018
18/10/2012	18/10/2017

MINISTRE DE L'ÉNERGIE  
ET DE L'ÉQUIPEMENT  
DE LA RÉGION DE LA  
CAPITALE

Directeur Général, François ROUET


*F. Rouet*

Ministère de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale, 100, rue de la Capitale, 1000, Québec, Québec, Canada H2N 2Y4. Téléphone : (514) 987-1234. Fax : (514) 987-1235. E-mail : energie@regiondelacapitale.qc.ca


Document certifié par la présente que : Samir GHARBI, technicien de maintenance des bâtiments, à la demande de la Direction de l'Énergie et de l'Équipement de la Région de la Capitale, a procédé à la certification de ses compétences.

### 3.7 Plan du bien immobilier concerné


**R+0**




R+1




R+2



R+3



R+4



R+5

