

# RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE  
GRAND EST PROTECTION INCENDIE  
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2  
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 20605858

(N° à rappeler pour toute corresponda

**CROUS BOURGOGNE FRANCHE COMTE**  
**3 RUE DU DOCTEUR MARET - BP 51250**  
**DIJON**  
**21012 DIJON CEDEX**

Technicien intervenant : Bey Malek

Commercial : Fougeray Jean Francois  
N° de téléphone : 06.08.25.86.93  
Email : jeanfrancois.fougeray@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 626790/CS/1.000/005

N° équipement : 1495672  
Activité : Désenfumage naturel

## ADRESSE D'INTERVENTION

**RESIDENCE JEAN-PAUL SARTRE**  
**1 RUE GASTON DEFERRE**

**90000 BELFORT**

Contact : QERCHI  
Fonction : Responsable Site  
Email : btisam.qerchi@crous-bfc.fr  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le vendredi 20 septembre 2024 SIGNATURE



# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858

(N° à rappeler pour toute corresp

Commentaires sur la prestation :

TREUILS COULOIR, vérification ce jour de la partie mécanique uniquement. Pour le déclenchement via centrale voir contrat SSI.  
ATTENTION AU TECHNICIEN SSI DE NE PAS FORCER À LA FERMETURE ET PRÉVOIR DE SORTIR LA CARTE  
ÉLECTRONIQUE DU TREUIL RISQUE DE CASSÉ

## Synthèse de l'intervention

Fonctionnel

7

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858

(N° à rappeler pour toute corresp

**Opérations réalisées en préventif**

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0M043	Cartouche CO2 APS reconditionnée 20gr Ø22 L120 Tête 15	2	RCAR03
P0SP24	Scellé plastique SICLI marron 2024	1	RSCE01
W04997	Frais de gestion désenfumage naturel	1	W04997
W0M005	Vérification d'exutoire/d'ouvrant de façade/d'amenée d'air	3	RDES01
W0M007	Vérif. Treuil	3	RDES03
W0M008	Vérif. Coffret ouverture seule	1	RDES04
W0M020	Déplacement technicien de vérification désenfumage naturel	1	W0M020
W10036	Test d'étanchéité - coffret à 1 ouverture	1	W10036
W10040	Frais de suivi de parc DES	7	W10040
W10043	Contrôle et pesée de cartouche (APS) de réserve	1	W10043

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858  
(N° à rappeler pour toute corresp

## Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif										
1102635792		Fonctionnel	<b>Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Cage escalier.</b> <b>Treuil pneumatique O/F</b> Treuil	01/10/2016	20/09/2024	Vérif. Treuil	Oui											
					<table><tr><td>Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Etat du cable et de la gaine ?</td><td>Correct</td></tr><tr><td>Etat des points fixes, poulies et coudes ?</td><td>Correct</td></tr><tr><td>La lubrification a-t-elle été effectuée ?</td><td>Oui</td></tr><tr><td>L'état de l'appareil est-il correct ?</td><td>Correct</td></tr></table>				Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?	Oui	Etat du cable et de la gaine ?	Correct	Etat des points fixes, poulies et coudes ?	Correct	La lubrification a-t-elle été effectuée ?	Oui	L'état de l'appareil est-il correct ?	Correct
Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?	Oui																	
Etat du cable et de la gaine ?	Correct																	
Etat des points fixes, poulies et coudes ?	Correct																	
La lubrification a-t-elle été effectuée ?	Oui																	
L'état de l'appareil est-il correct ?	Correct																	
2018393776		Fonctionnel	<b>Bat: BÂTIMENT B Etage: RDC Cage escalier.Coffret CO2 O/S (protégé)</b> Coffret C02 OS APS 20g	23/09/2021	20/09/2024	Vérif. coffret ouverture seule	Oui											
					20/09/2024	Test d'étanchéité 1 ouverture	Oui											
					20/09/2024	Contrôle de 1 APS de réserve	Oui											
1102635790	N°2	Fonctionnel	<b>Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Couloir.Treuil électrique O/F 24V/E relié SSI</b> Treuil	01/10/2016	20/09/2024	Vérif. Treuil	Oui											
					<table><tr><td>Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Etat du cable et de la gaine ?</td><td>Correct</td></tr><tr><td>Etat des points fixes, poulies et coudes ?</td><td>Correct</td></tr><tr><td>La lubrification a-t-elle été effectuée ?</td><td>Oui</td></tr><tr><td>L'état de l'appareil est-il correct ?</td><td>Correct</td></tr></table>				Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?	Oui	Etat du cable et de la gaine ?	Correct	Etat des points fixes, poulies et coudes ?	Correct	La lubrification a-t-elle été effectuée ?	Oui	L'état de l'appareil est-il correct ?	Correct
Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?	Oui																	
Etat du cable et de la gaine ?	Correct																	
Etat des points fixes, poulies et coudes ?	Correct																	
La lubrification a-t-elle été effectuée ?	Oui																	
L'état de l'appareil est-il correct ?	Correct																	
1102635791	N°2	Fonctionnel	<b>Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Couloir.Exutoire Bute sur aérotherme.Avec grille</b> DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	01/03/2004	20/09/2024	Vérif. DENFC	Oui											
					<table><tr><td>Temps d'ouverture ? - Seconde</td><td>4</td></tr><tr><td>Sens d'ouverture ?</td><td>extérieur</td></tr><tr><td>Angle d'ouverture ? - Degré</td><td>140</td></tr><tr><td>L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?</td><td>oui</td></tr></table>				Temps d'ouverture ? - Seconde	4	Sens d'ouverture ?	extérieur	Angle d'ouverture ? - Degré	140	L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?	oui		
Temps d'ouverture ? - Seconde	4																	
Sens d'ouverture ?	extérieur																	
Angle d'ouverture ? - Degré	140																	
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?	oui																	

## RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
Le contrôle des charnieres a-t-il été effectué ?				oui				
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?				oui				
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?				oui				
L'état du denfc est-il correct ?				oui				
1102635787	N°3	Fonctionnel	Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Couloir.Treuil électrique O/F 24V/E relié SSI Treuil	01/10/2016	20/09/2024	Vérif. Treuil	Oui	
Ouverture/fermeture manoeuvrable correctement ?				Oui				
Etat du cable et de la gaine ?				Correct				
Etat des points fixes, poulies et coudes ?				Correct				
La lubrification a-t-elle été effectuée ?				Oui				
L'état de l'appareil est-il correct ?				Correct				
1102635788	N°3	Fonctionnel	Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Couloir.Exutoire 1000X1000 (Avec grille protection DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	01/03/2004	20/09/2024	Vérif. DENFC	Oui	
Sens d'ouverture ?				extérieur				
Angle d'ouverture ? - Degré				160				
Temps d'ouverture ? - Seconde				4				
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				
Le contrôle des charnieres a-t-il été effectué ?				oui				
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?				oui				
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?				oui				
L'état du denfc est-il correct ?				oui				
1102635793	N°3	Fonctionnel	Bat: Bâtiment B Etage: R+4 Cage escalier.Exutoire (Avec grille protection) DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	01/10/2016	20/09/2024	Vérif. DENFC	Oui	
Sens d'ouverture ?				extérieur				
Temps d'ouverture ? - Seconde				4				
L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?				oui				

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
Le contrôle des charnieres a-t-il été effectué ?					oui			
Le contrôle du fusible a-t-il été effectué ?					oui			
L'ouverture vérifié est-elle correcte ?					oui			
Angle d'ouverture ? - Degré					180			
L'état du denfc est-il correct ?					oui			


# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20605858  
(N° à rappeler pour toute corresp

## Questionnaire Qualité

Etat du système de désenfumage naturel à l'arrivée (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct
Etat du système de désenfumage naturel au départ (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct





## Commentaire de BT

attention prévoir de sortir la carte du treuil par technicien SSI