



Société	Date de vérification
SOCOTEC	28/08/2018
BUREAU VERITAS	16/02/2025

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°72	
Colle moquette + ragréage	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°73	
TV peint + placo sur cloison	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°79	
Peinture bleu + enduit plf	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°74	
TV peint + enduit poteau	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°75	
TV peint + enduit sur mur	C

Pas de présence d'amiante	LAB
21580/19/4849_22/08/2019	
Prélèvement N°01	
Couche bitum + isolant + EIF	C

Pas de présence d'amiante	LAB
21580/18/6405_19/10/2018	
Prélèvement N°09	
Colle sous moquette rouge	C

Présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°77	
Mastic sur conduit de ventilation	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°78	
Peinture bleu + enduit plf	C

Pas de présence d'amiante	LAB
21580/19/4849_22/08/2019	
Prélèvement N°02	
Couche bitum rampant + EIF	C

Pas de présence d'amiante	LAB
24788792/S1.1.2.R_21/02/25	
Prélèvement N°76	
Bande de placo plâtre	C

Pas de présence d'amiante	LAB
21580/19/4849_22/08/2019	
Prélèvement N°03	
C revêtement bitum + isolant + EIF	C

Pas de présence d'amiante	LAB
21580/18/6405_19/10/2018	
Prélèvement N°18	
Colle de sol plastique gris	C

Bacs acier  
toiture en terrasse  
Bacs acier + étanchéité

← pente 6%

+3000