



Systeme de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__	Dépêche : WO-00238728
Nom contrat :	
N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003	Type de garantie:WT0900

Compte rendu de maintenance préventive N° WO-00238728

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 06360-003

BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM - MERIGNAC

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Adam ADA débutée le 02/12/2024 et terminée le 02/12/2024.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00238728_AA_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie: WT0900

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Aquitaine Adresse: 5 bis rue Roger Lapébie,, Villenave d'ornon, 33610 Téléphone: 0556000390 Email: adm_agence_aquitaine@ssiservice.fr	Nom Site: METEO FRANCE MERIGNAC BAT PRINCIPAL Installation: CHAPEAU DI - H DI 06360-003 Adresse: : BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM, 33700, MERIGNAC

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 02/12/2024 au 02/12/2024	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat):(1) NON
Régistre de sécurité mis à jour:	(1) : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Azzano	Interlocuteur sur site:
Prénom: Stephane	Téléphone: 0616086660
Fonction: Responsable technique	Email: stephane.azzano@vinci-facilities.com

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	Défaut/Hors service
Commentaire	Système en défaut générale et alimentation. CMSI en dérangement orange clignotant sur la zone CCF BAT A DAE24 en défaut.

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Evénements anormaux signalés par le client ?	NON
Evénements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Absence de DOSSIER D'IDENTITÉ
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	Historique Non Consultable

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Registre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	NON
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI
CMSI - Compartimentage	« Au moins une des fonctions de compartimentage est défectueuse, il n'est donc pas possible de garantir que l'incendie pourra être contenu dans la zone de sécurité concernée. »



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Commentaire CMP	Malgré le réarmement de la zone CCF BAT A, le rangement de position d'attente est toujours présent sur la centrale .
CMSI - Désenfumage	« Au moins une des fonctions de désenfumage est défaillante, ceci peut avoir des conséquences sur la bonne évacuation des fumées, l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours, dans la zone sinistrée. »
Commentaire DSF	Réarmement motorisée du volet bas bureau b007 non fonctionnel.
DAD	« Au moins un de vos détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) ne fonctionne plus correctement. En cas d'alarme les dispositifs actionnés de sécurité qui leur sont associés (DAS) pourraient ne pas être commandés, et la mise en sécurité s'en retrouver défaillante. »
Commentaire DAD	DAE24 réarmement ouvrant terrasse en défaut

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais non réalisables			
Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé à la demande du client	
Désenfumage	01 - OUVRANT RDC	undefined	A la demande du client.
Désenfumage	02 - OUVRANT R+1	undefined	A la demande du client
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B006	Non testé à la demande du client	Volet bas ou le réarmement ne fonctionner pas lors de la première visite de maintenance.
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B011	Non testé à la demande du client	
DAS désenfumage - Volet-Ouvrant	DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B002	Non testé à la demande du client	

Récapitulatif des essais non fonctionnels			
Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF RUPTURE MOTORISE//REARMEMENT CCF	Malgré le réarmement du CCF BAT A le défaut de position de sécurité reste présent sur la centrale.	

Récapitulatif des essais fonctionnels avec commentaires		
Famille	Équipement / Fonction	Commentaire
CMSI	TEN 5 CMSI/BUREAU SUPPORT B005 RDC	Centrale datant de 2001, en cas de panne, il est possible de ne pas trouver certaines pièces de rechanges.
ECS - Conventionnel	TEN 5 SDI/BUREAU SUPPORT B005 RDC	Centrale datant de 2001, en cas de panne, il est possible de ne pas trouver certaines pièces de rechanges.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Essais de détection						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
4250KR	14	0	0	0	0	0
C.SCAN+ O	17	0	0	0	0	0
DM MCP3A-R000SF-A207-01 (BAAS)	2	0	0	0	0	0
IA 011	4	0	0	0	0	0
IA 2000	1	0	0	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	2	2	2	0	0	0
CCF RUPTURE MOTORISE	10	10	9	1	0	0
DAC TIRER-LACHER TREUIL	1	1	1	0	0	0
DAS Exutoire de désenfumage	1	1	1	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	6	3	3	0	3	0
DAS OUVRANT DE TOITURE	7	0	0	0	7	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	7	7	7	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité						
--	--	--	--	--	--	--

Essais des fonctions en UCMC				
Type de fonction	Total	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels
ZA	1	1	1	0
ZC	4	4	4	0
ZF	2	0	0	0

Essais équipements centraux					
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
EN 10S	1	1	1	0	0
TEN 5 CMSI	1	1	1	0	0
TEN 5 SDI	1	1	1	0	0

TEN 5 SDI/BUREAU SUPPORT B005 RDC		
Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
EN 10S/-/BUREAU C106	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/18Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/18Ah/SDI	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Test des batteries

TEN 5 SDI/BUREAU SUPPORT B005 RDC

Gamme Batterie (Tension) - Centrale

Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	18
Un0	25.16
Un1	25.14
Un2	1

Satisfaisant

Gamme Batterie (capacité) - Centrale

undefined	18
Isec1	0.35
Isec2	0.8

Satisfaisant

TEN 5 CMSI/BUREAU SUPPORT B005 RDC

Source de secours

Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/18Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/18Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES	Fonctionnel	

DAS désenfumage

Equipement	Statut Test	Commentaire
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B002	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B006	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B011	Fonctionnel	
DAS Exutoire de désenfumage///CAGE ESCALIER BAT A	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE TOITURE///TERRASSE	Non testé	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B006	Non testé	Volet bas ou le réarmement ne fonctionner pas lors de la première visite de maintenance.
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B011	Non testé	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///COTE BUREAU B002	Non testé	

DAS compartimentage



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE//REARMEMENT CCF	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE//REARMEMENT CCF	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE//REARMEMENT CCF	Non Fonctionnel	Malgré le réarmement du CCF BAT A le défaut de position de sécurité reste présent sur la centrale.
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/2/TGBT a coté SSI	Fonctionnel	

Test des batteries		
TEN 5 CMSI/BUREAU SUPPORT B005 RDC		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		18
Un0		25.25
Un1		25.20
Un2		1
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
undefined		18
Isec1		0.90
Isec2		1.3
Satisfaisant		
RENOIS : Déangement alimentation		
Renvoi du dérangement secteur vers la centrale ?		OUI

Compte rendu d'intervention préventive



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238728_AA__

Dépêche : WO-00238728

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Renvoi du dérangement batterie vers la centrale ?	OUI
Renvois du dérangement utilisation vers la centrale?	OUI
Satisfaisant	
AES/24/2/TGBT a coté SSI	
Alimentation : Examen Electrique	
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isollements par rapport à la terre	Satisfaisant
Satisfaisant	
Débit d'air	


Titulaire de la certification Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°	
Nom (ou raison sociale) :	SSI Service - Agence Aquitaine, Z.I. La Briqueterie, 1, impasse du Bois de la Grange, Canejan, 33610
Représentée par :	

Etablissement objet de l'installation	
Nom (ou raison sociale) :	METEO FRANCE MERIGNAC BAT PRINCIPAL, CHAPEAU DI - H DI 06360-003 BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM, 33700, MERIGNAC
Nature de l'activité principale :	
<input type="checkbox"/> Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°	
	<div><div>Référentiel APSAD R7</div><div><input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale <input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7 <input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7</div></div>
	<div><div>Norme NF S 61-970</div><div><input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970 <input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970</div></div>
<input type="checkbox"/> Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration	

Modifications survenues depuis la visite précédente du	
Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :	
Aucun	
Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :	
Aucun	

Dossier technique existant : <input type="checkbox"/> oui (réf :) <input type="checkbox"/> non	
Etat du système	
<input checked="" type="checkbox"/> dysfonctionnement SDI et CMSI	
<input type="checkbox"/> inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller	
Commentaires éventuels	
<input checked="" type="checkbox"/> un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00238728_AA_)	

Améliorations proposées	
<input type="checkbox"/> suivant le référentiel APSAD R7	<input type="checkbox"/> suivant la norme NF S 61-970
<input checked="" type="checkbox"/> La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00238728_AA_ nombre de pages :)	
Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.	

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s) par : Adam ADA en présence de : Stephane Azzano le : 2/12/2024	À Villenave d'ornon le : 2/12/2024 Signature et cachet de l'entreprise SSI Service - Agence Aquitaine Tel. : 0556000390, 0972379111 5 bis rue Roger Lapébie , 
--	--

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.
Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com



Rapport d'intervention préventive

Rapport N°843844028

Rapport complet N° : 843844027M

Votre agence		Site	
Agence	SSI Service - Agence Aquitaine	Nom	METEO FRANCE MERIGNAC BAT PRINCIPAL
Email	adm_agence_aquitaine@ssiservice.fr	Installation	CHAPEAU DI - H DI 06360-003
N° Dépannage		Visite n°	16132
Adresse	5 bis rue Roger Lapébie	Adresse	BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM
CP et Ville	33610Villenave d'ornon	CP et Ville	33700MERIGNAC
		N° CS	WO-00238728
		N° Contrat	SC017185

Intervention réalisée par	
Date de l'intervention : 02/12/2024 08:40 au 02/12/2024 12:00	INSTALLATION FONCTIONNELLE :
Registre de sécurité mis à jour : OUI	
Nom: Azzano	Téléphone: 0616086660
Prénom: Stephane	Fax:
Fonction: Responsable technique	Email: stephane.azzano@vinci-facilities.com

Etat du système à notre arrivée	
Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	Défaut/Hors service
Commentaire	Système en défaut générale et alimentation. CMSI en dérangement orange clignotant sur la zone CCF BAT A DAE24 en défaut.

Remarques suite à nos prestations	
Détail de l'intervention	
Détails de l'intervention	Maintenance préventive du SSI V2 2024 en UCMC. Le desemfumage commandé par la centrale n'a pas été testé à la demande du client car le réarmement motorisé du volet bas bureau b007 ne fonctionne pas Le boitier ou se situe le moteur à pris l'eau. Prévoir son remplacement (ref du moteur: MG30S 0600 AI,24V/1A.

Etat du système à notre départ



Rapport d'intervention préventive

Rapport N°843844028


Rapport complet N° : 843844027M

Commentaire DAI	
Commentaire DM	
Commentaire alim SDI	
Commentaire face avant SDI	
Commentaire évacuation	
CMSI - Compartimentage	« Au moins une des fonctions de compartimentage est défaillante, il n'est donc pas possible de garantir que l'incendie pourra être contenu dans la zone de sécurité concernée. »
Commentaire CMP	Malgré le réarmement de la zone CCF BAT A, le rangement de position d'attente est toujours présent sur la centrale .
CMSI - Désenfumage	« Au moins une des fonctions de désenfumage est défaillante, ceci peut avoir des conséquences sur la bonne évacuation des fumées, l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours, dans la zone sinistrée. »
Commentaire DSF	Réarmement motorisée du volet bas bureau b007 non fonctionnel.
Commentaire commande auto	
Commentaire alim CMSI	
Commentaire commande manu EVC	
Commentaire commande manu DSF	
Commentaire commande manu CMP	
Commentaire face avant CMSI	
Commentaire pression réservoir	
Commentaire déclenchement SEAG	
Commentaire commande auto SEAG	
Commentaire alim SEAG	
DAD	« Au moins un de vos détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) ne fonctionne plus correctement. En cas d'alarme les dispositifs actionnés de sécurité qui leur sont associés (DAS) pourraient ne pas être commandés, et la mise en sécurité s'en retrouver défaillante. »
Commentaire DAD	DAE24 réarmement ouvrant terrasse en défaut
Commentaire BAES	
Commentaire détection Gaz	
Commentaire électrovannes	
Commentaire coupure	
Commentaire Evacuation	

Validation

Validation SSI :

Validation Interlocuteur:

Nom et prénom du technicien Adam ADA	VISA 	Nom: Azzano Prénom: Stephane Fonction: Responsable technique	VISA:
--	--	---	--------------