


Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0001**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**

État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 7EME	Localisation : ESCALIER A

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 1						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	0	0	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	1	0	0	0	1	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	140°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	4
Préconisation (en grammes)	60

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Non effectué
Contrôle du treuil	Effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0002**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**

État Général : **4 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 7EME	Localisation : ESCALIER D

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 1						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	808	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	2	0	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance


Angle d'ouverture constaté	60°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	20

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Non effectué
Contrôle du treuil	Effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance : VELUX à surveiller car il y a il y a une légère infiltration d'eau et le bois gonfle ce qui pourrait bloquer son ouverture sur le long terme .	

Photos des asservissements



Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0003**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**

État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 7EME	Localisation : ESCALIER B

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 1						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	808	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	2	0	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	90°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	20

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Non effectué
Contrôle du treuil	Effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0004**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**

État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 7EME	Localisation : ESCALIER C

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 1						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	808	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	2	0	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	90°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	20

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Non effectué
Contrôle du treuil	Effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	


Photos des asservissements



Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0005**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **06/06/2023**

État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 7EME	Localisation : ESCALIER E

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 1						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	808	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	2	0	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	90°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	20

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Non effectué
Contrôle du treuil	Effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Rapport de Maintenance

Site : 15 QUAI ANATOLE FRANCE

Désenfumage Naturel



Code équipement : **DN-7515AF-0006**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**

État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 2EME	Localisation : CIRCULATION COTE LILLE

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 16						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	0	32	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	80°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	40

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Non effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Effectué
Contrôle du treuil	Non effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Code équipement : **DN-7515AF-0007**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 3EME	Localisation : CIRCULATION COTE LILLE

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 16						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	0	32	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	80°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	40

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Non effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Effectué
Contrôle du treuil	Non effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Code équipement : **DN-7515AF-0008**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : 4EME	Localisation : CIRCULATION COTE LILLE

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 16						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	0	32	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	80°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	40

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Non effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Effectué
Contrôle du treuil	Non effectué

Conclusion de la maintenance

Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Code équipement : **DN-7515AF-0009**

Maintenance Préventive réalisée par la société CLEM

Date du constat : **12/06/2024**État Général : **5 / 5**

Détails Site

Site : CDC	Bâtiment : 15 QUAI ANATOLE FRANCE
Etage : SEME	Localisation : CIRCULATION COTE LILLE

Ouvrants

Nombre Total d'ouvrants : 16						
	Exutoire	Velux GGL	Chassis	Exulux	Trappe	Exulam
Caractéristiques Dimensions Orientation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vérins Azote	0	0	32	0	0	0
Vérins CO ² (O/F)	0	0	0	0	0	0
Ressorts	0	0	0	0	0	0

Gamme de maintenance

Angle d'ouverture constaté	80°
Nombre de cartouche(s) CO ² existante(s)	2
Préconisation (en grammes)	40

Vérification Ouverture	Effectué
Vérification Fermeture	Effectué
Contrôle boîtier CO ² O.S	Effectué
Contrôle armoire CO ² (O/F)	Non effectué
Remplacement vitre	Non effectué
Graissage de l'ensemble	Non effectué
Contrôle du T.L	Non effectué
Contrôle du Fusible Thermique	Non effectué
Contrôle du DAD	Non effectué
Contrôle tête Ionique/Optique	Non effectué
Contrôle du BBG	Non effectué
Contrôle du verrou	Effectué
Contrôle du treuil	Non effectué


Conclusion de la maintenance


Modification(s) à effectuer	NON
Description des modifications à effectuer :	
Remarque(s) sur la maintenance :	

Photos des asservissements



Plans d'implantation





Interne



quai Anatole France

15 quai Anatole France 4ème Etage

DN-7515AF-0008

DN-7515AF-0008
COMMANDE

Interne

