



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et
interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et
des transports
d'Île-de-France
Direction des routes d'Île-de-France
(DiRIF)**

Relevés sur la bretelle 8b : sens RN12-W vers A12 Paris

Localisation : du début de la bretelle jusqu'au premier PI (linéaire : 430 m environ)

Dates des relevés : 24 & 25 mars 2025

Légende :































 Dépendance verte

 DR – GS








 DR – GBA

Sens RN12-W vers A12 Paris

[illegible]

-  **Photo 29 à 429 m : début garde-corps OA coté BAU**
-  **Photo 28 à 425 m : décente d'eau en pied de GBA coté BAU (n°8)**
-  **Photo 27a et 27b à partir de 420 m : exemples fissures en VG**
-  **Photo 26a et 26b à 410 m : GBA basculée vers talus sur 16 m de long**
-  **Photo 25 à 394 m : chambre de tirage**
-  **Photo 24 à 382 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Fin file GS – début GBA coté BAU**
-  **Photo 23 à 366 m : descente d'eau (n°7)**
-  **Photo 22 à 343 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 21 à 333 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 20 à 330 m : descente d'eau (n°6)**
-  **Photo 19 à 305 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 18 à 295 m : descente d'eau (n°5)**
-  **Photo 17a et 17b à 270 m : chambre de tirage + PAU**
-  **Photo 16 à 264 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 15 à 250 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photos 14 à 221 m : descente d'eau (n°4)**
-  **Photo 13 à 210 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 12 à 184 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 11 à 151 m : descente d'eau (n°3)**
-  **Photo 10 à 146 m : assainissement**
-  **Photo 9a – 9b et 9c à 141 m du musoir : Gaz**
-  **Photo 8a et 8b à 118 m : descente d'eau (n°2)**
-  **Photos 7a et 7b à 104 m : chambre PTT ou EDF**
-  **Photos 6a – 6b et 6c à 84 m du musoir : descente d'eau dans talus (n°1)**
-  **Photo 5 à 82 m du musoir : chambre PTT ou EDFassainissement**
-  **Photo 4 à 65 m du musoir : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 3a et 3b à 42 m du musoir : exemple de fissure transversale**
-  **Photo 2 à 25 m du musoir : chambre PTT ou EDF**
-  **Photo 1 : début des mesures**

Bretelle 8b
Sens RN12-W vers A12 Paris



Bretelle 8b
Sens RN12-W vers A12 Paris

Photo 27a



Position 27b



Photo 28



Photo 29

