





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 01 - Le 17 juillet 2018

Niveau GT / R-4 / Sous-sol / Galerie(s) Technique(s)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 02 - Le 17 juillet 2018


Niveau GT / R-4 / Sous-sol / Galerie(s) Technique(s)



Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante





	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Joints entre brides et presses-étoupes des anciennes vannes susceptibles de contenir de l'amiante
	Zones pas accessibles (encombrées)






"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques	
Société INNAX /Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017 Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides Présence d'amiante sur document	

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
 Affaire N° 7129567-1
 Tribunal de Grande Instance
 173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
 Planche de repérage 04 - Le 17 juillet 2018
 Niveau T / R-3 / Sous-sol / Bâtiment Annexe / Parkings
 Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte

Matériau ou produit qui par
nature ne contient pas d'amiante
Isolation thermique sur gaine
aéraulique

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.90
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante


Echantillon P.04
Enduit beige de calfeutrement
au droit de la porte de sortie
de secours
Absence d'amiante


Echantillon P.03
Enveloppe de calorifugeage
bitumineuse en contact avec
le chemin de câbles
Absence d'amiante

Echantillon P.02
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.01
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante


Echantillon P.05
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante









 Isolants des câbles électriques
 susceptibles de contenir de l'amiante
 En tension au jour du contrôle

Chambre de tirage
 non visible et accessible
 Cheminement inconnu





Echantillon P.09
Fourreau(x) en fibres-ciment
dans voile béton en partie basse
Présence d'amiante
Cheminement inconnu



Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s)
d'analyse(s)

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte
Joint s secs de dilatation (polystyrène)

Echantillon P.06
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante

Echantillon P.08
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.07
Enduit de ragréage au droit
des fourreaux passage de
câbles dans poutre
Absence d'amiante


Echantillon P.12
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.10
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante


DDP EXPERT HOME
Echantillon P.89
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.11
Enduit de ragréage au droit
des fourreaux passage de
câbles dans poutre
Absence d'amiante

Echantillon P.13
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante



Isolants des câbles électriques
susceptibles de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 09 - Le 17 juillet 2018

Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI / Parkings


Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante






AUTOCOM T.15

Type Echantillon P.09
Fourreaux en fibres-ciment
dans chambre de tirage
Présence d'amiante
Cheminement inconnu




Société INNAX /Rapport N° 40_PJ
BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017
Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides
Présence d'amiante sur document

"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques



	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" avec couche grise Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
	Portes coupe-feu DEF (joints, âmes de portes coupe-feu) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Faïences 5x5 avec colles et joints Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Faux-plafonds 1200x600 fibreux blanc Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Faïences 15x15 avec colles et joints Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1


Tribunal de Grande Instance

173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny


Planche de repérage 11 - Le 17 juillet 2018

Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI

Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante



	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vide sous plancher technique difficile d'accès - Dalles bridées
	Chambres de tirage non visibles et accessibles - Trappes béton



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 12 - Le 17 juillet 2018

Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI

Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 13 - Le 17 juillet 2018

Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / Parkings

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s)
d'analyse(s)

Echantillon P.15
Peinture beige avec enduit
blanc au plafond
Absence d'amiante

Echantillon P.14
Peinture verte avec enduit
blanc au plafond
Absence d'amiante

Echantillon P.16
Peinture verte avec enduit
blanc sur doublage
Absence d'amiante

Echantillon P.17
Peinture bleue type
gouttelettes avec enduit
blanc sur doublage
Absence d'amiante


Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte

Echantillon P.18
Enduit de ragréage
sur voile béton
Absence d'amiante


Echantillon P.19
Rebouchage ciment peint
vert autour chemin de câbles
Absence d'amiante

Echantillon P.20
Joint de dilatation poteau
Mastic gris au droit du BAES
Absence d'amiante

Echantillon P.21
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante




 Isolants des câbles électriques
 susceptibles de contenir de l'amiante
 En tension au jour du contrôle



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 15 - Le 17 juillet 2018

Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / Parkings



Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante






Société INNAX /Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017 Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides Présence d'amiante sur document	I
"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques	

Société AT-DIAG SAS /Rapport N° 2CM16-23 en date du 26/08/2016 Mastic marron sur conduit de fluide (gaine de ventilation) Présence d'amiante sur document
"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques







	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles
	Chambre de tirage non visible et accessible - Trappes béton

Zone "EX. CUISINE"
Rénovation ultérieure
Hors diagnostic

Local S.40 - PC Sécurité
TD.S non visible et accessible
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 19 - Le 17 juillet 2018

Niveau R / R-1 / Pas Perdus / Parkings

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s)
d'analyse(s)

Echantillon P.22
Enveloppe de calorifugeage
bitumineuse avec laine jaune
en jonction avec les tubes IRL
Absence d'amiante

Echantillon P.27
Flocage sur poutre
Absence d'amiante

Echantillon P.26
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante


Echantillon P.24
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante

Echantillon P.25
Rebouchage peint vert au
droit de l'interrupteur
Absence d'amiante



Echantillon P.23
Joint de dilatation poteau
Mastic gris au droit du BAES
Absence d'amiante

Echantillon P.29
Enduit de ragréage
sur poutre/voile
Absence d'amiante

Echantillon P.28
Enduit de ragréage peint vert
sur voile béton
Absence d'amiante



Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte
Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène sur conduits de fluides



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 21 - Le 17 juillet 2018

Niveau R / R-1 / Pas Perdus / Parkings

Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 22 - Le 17 juillet 2018

Niveau R / R-1 / Pas Perdus / TGI

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence

Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans
enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre

Plafonds et poutres béton

Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC


Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de
fluides


Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER

Faux-plafonds à lames bois et plaques de plâtre
dans sanitaires


Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu

Tissus muraux et toiles de verre peintes






Terrasses : Complexe d'étanchéité susceptible de contenir de l'amiante
A vérifier en cas de travaux au droit des extracteurs 50W



	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués et type résille métallique
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 24 - Le 17 juillet 2018

Niveau R / R-1 / Pas Perdus / TGI

Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 25 - Le 17 juillet 2018


Niveau P / R+0 / Parvis / TGI

Matériaux ou produits contenant de l'amiante






	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée. Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante




UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 26 - Le 17 juillet 2018
Niveau P / R+0 / Parvis / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante





	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués et type
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles
	Structures en béton non accessibles



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 27 - Le 17 juillet 2018

Niveau P / R+0 / Parvis / TGI


Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante






Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 29 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+1 / 1er étage / TGI

Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante






	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles



En complément des autres câbles
électriques à contrôler :


Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge
susceptible de contenir
de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu




En complément des autres câbles
électriques à contrôler :

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge
susceptible de contenir
de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu








	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des plenums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des plenums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles

En complément des autres câbles
électriques à contrôler :

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge
susceptible de contenir
de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu



En complément des autres câbles
électriques à contrôler :

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge
susceptible de contenir
de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 33 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+2 / 2ème étage / TGI


Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante





	Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques (sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques)	





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralth" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.43
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.44
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.176
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.177
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.178
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour
chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.45
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.46
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.37
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.38
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.35
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.36
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Travaux de peinture
en "2017"

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.10
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

Echantillon P.179
Rebouchage en mousse
injectée jaune autour
du chemin de câbles
en pénétration dans imposte
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.09
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.48
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.31
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.32
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.33
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.34
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.39
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.40
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.41
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.42
Revêtement de plafond
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.47
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.175
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.14
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans
enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits
de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1


Tribunal de Grande Instance

173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny


Planche de repérage 35 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+3 / 3ème étage / TGI

Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante




	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles






	Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques (sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques)	



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 37 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+4 / 4ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.72
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.73
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.66
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.67
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.06
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.85
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.08
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.84
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.70
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.71
Revêtement de plafond
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.68
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.69
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.07
Mousse injectée autour
chemin de câbles dans cloison
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par
nature ne contient pas d'amiante
Gaines à parois plâtre

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans
enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits
de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.74
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.75
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Murs : Toile de verre peinte
Travaux récents

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 38 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+4 / 4ème étage / TGI


Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante





	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles







Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous
couvre joint métallique
Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)

"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques
(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques)


Société INNAX /Rapport N° 40_PJ
BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017
Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides
Présence d'amiante sur document


"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques







	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralth" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME






	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles





	Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX" Matériau identifié à proximité des installations électriques (sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques)	



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 43 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+6 / 6ème étage / TGI

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans
enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits
de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

Matériau ou produit qui par nature
ne contient pas d'amiante
Cloison amovible en plaques de plâtre
revêtues PVC

Echantillon P.185
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

TD-S.R+6.C.01 (QR2-GP2)

Echantillon P.184
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.182
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.183
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante


Coffret Distribution Colonne TD.E6
(QR10-COL.E.PC)

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.01
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante


Matériau ou produit qui par nature
ne contient pas d'amiante
Cloison en plaques de plâtre revêtue
d'une toile de verre peinte


Echantillon P.186
Revêtement de cloison
Tissu mural sur doublage
Absence d'amiante

Echantillon P.181
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante




	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles







Société INNAX / Rapport N° 40_PJ
BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017
Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides
Présence d'amiante sur document


"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques








	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME







	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles











	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME





	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 52 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+0 / Rez-de-chaussée / Bâtiment Annexe

Matériaux ou produits contenant de l'amiante






	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME






Echantillon P.214
Revêtement de sol
Dalle de sol gris moucheté
bleu avec colle jaune et
ragréage rose
Absence d'amiante

Echantillon P.213
Revêtement de mur
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante



	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des pléniums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des pléniums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 55 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+1 / 1er étage / Pas Perdus / Bâtiment Annexe


Matériaux ou produits contenant de l'amiante








	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
⊗	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
□	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
□	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralth" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME





	Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle
	Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués
	Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles
	Locaux non visibles et accessibles





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 58 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1



Tribunal de Grande Instance

173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 59 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe

Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1



Tribunal de Grande Instance

173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 60 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe

Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante



UGAP - MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance


173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 61 - Le 17 juillet 2018


Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe

Matériaux ou produits contenant de l'amiante





	Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium) Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)
	Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
	Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibraith" Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Confirmation par DDP EXPERT HOME



UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance



173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 62 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe

Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante





UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE

Affaire N° 7129567-1

Tribunal de Grande Instance

173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Planche de repérage 63 - Le 17 juillet 2018

Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe

Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

