

SAS AT DIAG
Madame Célia MOINET
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-053411-01

Version du : 19/08/2016 20:30

Page 1/5

Dossier N° : 16N023039

Date de réception : 17/08/2016

Référence dossier : ATDIAG36004-AD
2CM16-23

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P001 - Local T01 - Conduits de fluide-Enveloppe de calorifuges	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002 - Local T01 - Conduits de fluide-Matériaux bitumineux sur pare vapeur	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (bleu)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	P003 - Local T01 - Conduits de fluide-Enveloppe de calorifuges + isolant	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	P004 - Local T01 - Conduits de fluide-Couche plâtrée de rebouchage	Matériau semi-dur (plâtreux) (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-053411-01

Version du : 19/08/2016 20:30

Page 2/5

Dossier N° : 16N023039

Date de réception : 17/08/2016

Référence dossier : ATDIAG36004-AD
2CM16-23

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	P005 - Local T01 - Conduits de fluide-Mastic marron	Matériau souple de type mastic (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	P006 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	P008 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau (pulvérulent) (gris) (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	P009 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-053411-01

Version du : 19/08/2016 20:30

Page 3/5

Dossier N° : 16N023039

Date de réception : 17/08/2016

Référence dossier : ATDIAG36004-AD
2CM16-23

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	P010 - Chaufferie - Réseau secondaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau (pulvérulent) (gris) (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	P011 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P012 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P013 - Chaufferie - Réseau primaire - Conduits de fluide-Joint de trappe d'accès	Matériau souple (fibreux) (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P014 - Chaufferie - Réseau secondaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-053411-01

Version du : 19/08/2016 20:30

Page 4/5

Dossier N° : 16N023039

Date de réception : 17/08/2016

Référence dossier : ATDIAG36004-AD
2CM16-23

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
014	P015 - Chauffage - Réseau secondaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P016 - Chauffage - Réseau secondaire - Conduits de fluide-Calorifuge bande plâtreuse + isolant	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (vert)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	P017 - Chauffage - Réseau secondaire - Conduits de fluide-Joint de bride	Matériau semi-dur de type joint (gris) (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-053411-01

Version du : 19/08/2016 20:30

Page 5/5

Dossier N° : 16N023039

Date de réception : 17/08/2016

Référence dossier : ATDIAG36004-AD
2CM16-23**Emilie Darras**

Technicien Analyste en Microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.