



4 Impasse de la SIRF
97615 PAMANDZI
06 18 10 99 41
Siret : 891 186 025 00021

Ce rapport décrit les travaux réalisés après le passage du cyclone CHIDO à Mayotte. Le cyclone a causé plusieurs dégâts non seulement sur le réseau électrique mais aussi sur le réseau informatique.

1- Désignation et description du local

Localisation du ou des immeuble(s) bâti(s)

- ✓ Adresse complète : Université de Mayotte
8 rue de l'Université
BP 53 Illoni
- ✓ Type d'immeuble : Salles et bureaux
- ✓ Année de l'installation : 2021 à 2024
- ✓ Distributeur d'électricité : EDM

2 – Désignation de l'opérateur

- ✓ Nom : DHINOURLINA Halidi
- ✓ Email : sarleleclim@gmail.com
- ✓ Adresse : 4 Impasse de la SIRF Pamandzi
- ✓ Numéro SIRET : 891 186 025 00025
- ✓ Compagnie d'Assurance : ENTORIA

3 – Réalisations

Ces travaux ont débuté le 22 janvier au 28 janvier 2025. Ils étaient effectués dans différents lieux à savoir :

- ✓ Salle M07 est opérationnelle,
- ✓ Salle M08 les lumières ne s'allument pas défaut d'isolement des câbles,
- ✓ Salle M09 et salle M010 sont opérationnelles,
- ✓ Salle 03 et Salle 07 sont opérationnelles
- ✓ Salles info 1 et info 2 sont opérationnelles et
- ✓ Cafétéria est opérationnel
- ✓ CROUS, 1/3 de lumière marche
- ✓ Auditorium est opérationnelle.

4 – Remarques

Toutes les baies informatiques sont opérationnelles à l'exception des salles M11 et M02. Ces dernières ont subi beaucoup de dégâts au passage de CHIDO. Les postes de bureau sont alimentées directement au réseau électrique. L'onduleur est hors service, les postes de travail ne sont pas branchés par ce dernier.

Dates 28 janvier 2025

Signature et Cachet de l'opérateur



4 Impasse de la SIRF
97615 PAMANDZI
06 18 10 99 41
Siret : 891 186 025 00021

Ce rapport décrit les réparations électriques après le passage du cyclone CHIDO à Mayotte. Le cyclone a causé plusieurs dégâts non seulement sur le réseau électrique mais aussi sur le réseau informatique.

1- Désignation et description du local

Localisation du ou des immeuble(s) bâti(s)

- ✓ Adresse complète : Université de Mayotte
8 rue de l'Université
BP 53 Illoni
- ✓ Type d'immeuble : Salles et bureaux
- ✓ Année de l'installation : 2021 à 2024
- ✓ Distributeur d'électricité : EDM

2 – Désignation de l'opérateur

- ✓ Nom : DHINOURLINA Halidi
- ✓ Email : sarleleclim@gmail.com
- ✓ Adresse : 4 Impasse de la SIRF Pamandzi
- ✓ Numéro SIRET : 891 186 025 00025
- ✓ Compagnie d'Assurance : ENTORIA

3 – Réalisations

Ces réparations ont débuté le 16 janvier au 21 janvier 2025. Ils étaient effectués dans différents lieux à savoir :

- ✓ Salle d'étude :
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des pavés LED
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des prises de courant doubles et
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des goulottes (les goulottes ne sont pas posés)
- ✓ Auditorium :
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des pavés LED
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des brasseurs d'air
- ✓ Département des sciences et de l'éducation : ⌚ dépose, acquisition et pose des pavés LED
- ✓ Locaux LSH (Géographie et science de la vie) : ⌚ dépose, acquisition et pose des prises de courant
 - ⌚ dépose et acquisition des pavés LED (ces derniers ne sont réalisés)
- ✓ Salle polyvalente :
 - ⌚ dépose , acquisition et pose des pavés LED
 - ⌚ dépose, acquisition et pose des brasseurs d'air
- ✓ Salle M01-M02-M03 : ⌚ dépose des brasseurs d'air cassées
- ✓ Salles M04-M05-M06 : ⌚ dépose des brasseurs d'air cassées

4 – Remarques et conclusion

Notre intervention était focalisée que sur les salles de classes (voir le tableau de récapitulatif) :

- ⌚ La salle d'étude est opérationnelle par contre les goulottes ne sont pas remplacées.
- ⌚ Des travaux supplémentaires ont été effectués dans l'Auditorium ce qui est opérationnel.

☯ La salle M11 et le vestiaire ne sont pas opérationnels pour cause court-circuit des câbles qui les alimentent.

☯ Les pavés LED qui devraient être remplacés dans les locaux LSH ne sont pas faits par conséquent pas de lumières.

☯ Des travaux supplémentaires doivent être réalisés dans la salle polyvalente, les salles M01-M02-M03-M04-M05-M06 pour qu'elles soient opérationnelles. Un devis est en cours de validation par le client pour réaliser ces travaux. Une fois ce devis validé, ces travaux seront réalisés dans un délais de maximum de 4 jours.

Dates 02 février 2025

Signature et Cachet de l'opérateur

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



ELECTRICITE – CLIMATISATION – AUTOMATISATION

4 IMPASSE DE LA SIRF
97615 PAMANDZI
GSM : 06 18 10 99 41
Email : sarleleclim@gmail.com
Siret : 89118602500021

Fait le 03/01/2025

Université de Mayotte
8 RUE DE L'UNIVERSITÉ – BP 53 ILLONI
97660 DEMBENI

Objet : Rapport – Mise en conformité des installations électriques des locaux universitaires

Madame, Monsieur,

À la suite du passage du cyclone Chido, qui a causé d'importants dégâts aux infrastructures, en particulier aux installations électriques des locaux universitaires, nous avons réalisé un diagnostic complet. Plusieurs travaux de réparation ont déjà commencé. Vous trouverez ci-dessous la liste, local par local, des équipements installés ou en attente d'installation.

Détails des travaux à effectuer :

Salle M01, M02, M03, M04, M05 et M06

- Par salle : Les différentes salles ayant été détruites par le cyclone, les travaux ne peuvent pas être réalisés.

Salle M07, M08 et M10

- Par salle : Seuls les dépannages ont été effectués. Le reste n'a pas pu être remplacé faute d'autorisation, en raison du manque d'accès pour intervenir sur les pavés et les luminaires.

Salle d'étude

- 9 pavés lumineux et les brasseurs d'air ont été remplacés mais le reste nous n'avons pas eu l'autorisation de réaliser les travaux.

Salle M11

- Les luminaires n'ont pas pu être installés en raison d'un manque d'accès. Le reste des travaux est impraticable, la salle n'étant pas encore opérationnelle. De plus, un câble d'alimentation reliant les vestiaires et la salle M11 provoque un court-circuit. Un devis est en cours de validation afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires.

Auditorium et Département des sciences et de l'éducation

- Tous les travaux ont été réalisés comme convenu

Salle M09, Bibliothèque, Extérieur, Salle des professeurs, Service de scolarité, Locaux LSH, Salle polyvalente, Amphithéâtre et Direction du patrimoine

- Les travaux n'ont pas pu être réalisés car nous avons eu l'autorisation seulement pour les salles des locaux universitaires.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou complément d'information concernant ces travaux de mise en conformité.

Cordialement,

ELECLIM