

CENTRE UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL

21 BOULEVARD GASTON DEFERRE

85000 LA ROCHE SUR YON



Reportage photo

15/07/2025

SECTEUR VENDEE
SECTEUR SOPRASSISTANCE
9 rue Ampère
85170 LE POIRE-SUR-VIE

SOPRASSISTANCE

Etanchéité & Service

SECTEUR LA ROCHE SUR YON
9 rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél: 06.47.85.97.52 Fax: 02.51.48.00.16

INTERVENTIONS RAPIDES
PETITS TRAVAUX
ENTRETIEN

N° - REFERENCE COMMANDE: S 25 4340
DATE DE PASSAGE : 11/07/2025

TECHNICIEN SOPRASSISTANCE **LANDREAU Thomas****FICHE D'INTERVENTION****ADRESSE DE MAINTENANCE:**

CHANTIER : CENTRE UNIVERSITAIRE
DEPARTEMENTAL

ADRESSE : 21 BOULEVARD GASTON DEFERRE

CP: VILLE : 85000 LA ROCHE SUR YON

COORDONNES DU DEMANDEUR:

RECTORAT DE NANTES
4 chemin de la Houssinière
BP 72616
44326 NANTES CEDEX 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES-ENVIRONNEMENT - SECURITE**NATURE DE TOITURE**

- ☒ BAC ACIER ETANCHE - BITUME/PVC
☒ DALLE BETON ETANCHE - BITUME/PVC
☐ BAC SEC - SANDWICH
☐ COUVERTURE TRADITIONNELLE
☐ AUTRES :

NATURE DE LA PROTECTION

- ☐ GRAVILLON
☒ AUTOPROTECTION
☐ DALLES SUR PLOTS
☐ VEGETALISATION
☐ AUTRES :

SECURITE

- HAUTEUR (m) :
ACCES:
☐ GARDE - CORPS
☐ ANCRAGES
☐ LIGNE DE VIE
☐ AUTRES :

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

- ☐ SYSTEME EP SIPHOÏDE
☐ PHOTOVOLTAÏQUE
☐ AUTRES :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

Travaux selon devis n°S 25 4340

DESCRIPTIF DES TRAVAUX EFFECTUES

4 sondages plus prélèvement.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES A PREVOIR

☒ PRISE EN COMPTE DES CONSIGNES GENERALES


SIGNATURE ATTESTATION DE PASSAGE

Gautier




☒ DES PHOTOS DE L'INTERVENTION ONT ETE PRISES PAR LE TECHNICIEN

Photos avant




0 - LOCALISATION SONDAGES



1 - SONDAGE 01 - COMPLEXE ETANCHEITE

Photos avant



1.1 - SONDAGE 01 - MEMBRANE PVC



1.2 - SONDAGE 01 - MEMBRANE PVC

Photos avant




1.3 - SONDAGE 01 - MEMBRANE PVC



1.4 - SONDAGE 01 - MEMBRANE PVC - APRES SONDAGE

Photos avant



2 - SONDAGE 02 - MEMBRANE BITUME



2.1 - SONDAGE 02 - MEMBRANE BITUME

Photos avant



2.2 - SONDAGE 02 - MEMBRANE BITUME




2.3 - SONDAGE 02 - MEMBRANE BITUME

Photos avant



2.4 - SONDAGE 02 - MEMBRANE BITUME - APRES SONDAGE



3 - SONDAGE 03 - MEMBRANE PVC

Photos avant



3.1 - SONDAGE 03 - MEMBRANE PVC



3.2 - SONDAGE 03 - MEMBRANE PVC

Photos avant




3.3 - SONDAGE 03 - MEMBRANE PVC



3.4 - SONDAGE 03 - MEMBRANE PVC APRES SONDAGE

Photos avant



4 - SONDAGE 04 - MEMBRANE PVC



4.1 - SONDAGE 04 - MEMBRANE PVC

Photos avant



4.2 - SONDAGE 04 - MEMBRANE PVC



4.3 - SONDAGE 04 - MEMBRANE PVC - APRES SONDAGE

Photos avant

5 - CAROTTAGES DES SONDAGES

Conclusion :

SONDAGE 01 : Bicouche en membrane PVC (épaisseur : 3mm) / OSB (épaisseur 12mm) / 90mm isolant polystéréne / OSB (épaisseur 12mm)

SONDAGE 02 : Bicouche en membrane bitume (épaisseur : 3mm) / 80mm isolant laine de roche / bac acier

SONDAGE 03 : Membrane PVC (épaisseur : 1.5mm) / 90mm isolant polystéréne / Membrane bitume (épaisseur : 1.5mm) / béton

SONDAGE 04 : Membrane PVC (épaisseur : 1.5mm) / OSB (épaisseur 12mm) / 90mm isolant polystéréne / OSB (épaisseur 12mm).

Les carottes des sondages ont été laissées sur site a M. Gautier Jérôme, pour analyse.