

Nos Réf. : A17E1DV223205

Objet : intervention du 26-01-24

Affaire : LA REALISATION DE RECONNAISSANCE D'ETANCHEITE ET RECHERCHE DE FUITE

Suivie par : RAGOT Yoann

RAPPORT D'INTERVENTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL RUE PASTEUR VALLERY RADOT 94011 CRETEIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL RUE PASTEUR VALLERY RADOT 94011 CRETEIL


- ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES TOITURES TERRASSES
- INTERVENTIONS SUR FUITES
- DIAGNOSTICS
- RÉPARATIONS

www.smac-sa.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 300 000 Euros
682 040 837 RCS Nanterre
N° d'identification TVA : FR 61 682 040 837



DES BÂTIMENTS À L'ÉPREUVE DU TEMPS



TERRASSE : Terrasse TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

INTERVENANT(S) :

SÉCURITÉ

☒ Sécurité Collective Existante (prendre une photo d'ensemble de la sécurité)

INTERVENTION SÉCURISÉE : ☒ OUI ☐ NON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS :


- ☐ Lanterneau
- ☐ Façade
- ☐ Nacelle
- ☐ Echelle crinoline
- ☐ ascenseur
- ☐ Echelle à prévoir et placer
- ☐ Crinoline
- ☐ Chaufferie

- ☐ Fenêtre
- ☐ Autre
- ☐ Appartement
- ☐ Hall d'entrée
- ☐ Echelle fixe existante
- ☐ Nacelle
- ☐ Echelle double

- ☐ Edicule
- ☐ Escalier
- ☐ code immeuble
- ☒ RDC
- ☐ Echelle existante à placer
- ☒ Escalier
- ☐ Echelle triple

la rentrée par une barrière de pompier et ouverture de portail.





PRESTATIONS D'ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS



Photos de la mise en eau




Photos de la mise en eau
Photos d'ensemble point jardinière gauche du portail d'accès



Photos de la mise en eau
Mise en place d'un colorant pour traçage de l'eau.



Photos de la mise en eau
jardinière gauche portail d'accès



Photos de la mise en eau
vue d'ensemble (2nd partie de l'intervention après la mise en charge des jardinières)




Photos de la mise en eau
vue d'ensemble



Photos de la mise en eau



Photos défauts constatés
Passage d'eau dans la fissure sur le point n°1



Photos du sinistre

Passage d'eau dans l'évacuation, problème de joint du réseau plomberie (fuite au niveau du regard de visite)




Photos du sinistre

passage d'eau par la jonction jardinière et portail d'accès.





Photos du sinistre


Passage d'eau dans la trémie, on constate que l'eau coule sous le niveau de protection des dalles.



Localisation fuite
passage d'eau trémie



Plan de repérage
Point d'infiltration constaté



Conclusion

Réalisation des essais d'eaux passage d'eau sur 3 points repéré en vert sur le plan de repérage. Je vous joint également une vidéo prise dans la trémie contre façade (élément vert sur le plan de repérage)

