



Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux

14-18, rue Adolphe Seyboth
67000 STRASBOURG

Etat des lieux R+1
06/03/2025



Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux / PLANS - R+1

Liste des Etat des lieux

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
1		R+1 : Cage d'escalier	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Equipement électrique : sans objet Luminaire : lux insuffisant Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtres : sans objet
3		R+1 : Bureau (accueil)	Revêtement de sol : présence de marquage au sol Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 1 dalle décaussée Luminaire : lux insuffisant, 2 dalles lumineuses non fonctionnelles Equipement électrique : panneau d'affichage numérique suspendu au plafond, présence alarme SSI Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : absence de store Fenêtres : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
4		R+1 : Dégagement toilettes H.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond: manque 1 dalle Luminaire : luminaires non fonctionnels Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation: sans objet

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			Fenêtre : sans objet Equipements sanitaires : 2 urinoirs, 1 vidoir
5		R+1 : Dégagement toilettes F.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : luminaire sur détection Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet
6		R+1 : Bureau 112	Revêtement de sol : usure sur moquette (plinthe bois) Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant, 4 dalles lumineuses non fonctionnelles Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
	      		Système occultation : 1 store avec lamelle métalliques pliées Fenêtres : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
	    		
7	 	R+1 : Bureau 101	Revêtement de sol : moquette tachée Revêtement mural : peinture tachée, présence de trous Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant, 1 luminaire non fonctionnel Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : store à lamelles verticales défectueux Fenêtre : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
8		R+1 : Bureau 102	Revêtement de sol : moquette tachée et 1 dalle moquette déposée Revêtement mural: trous avec chevilles, peinture projetée tachée Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation: 1 volet roulant non fonctionnel et store à lamelles verticales non fonctionnel Fenêtres : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
9		R+1 : Bureau 103	Revêtement de sol : sol souple dégradé, présence élément en pvc Revêtement mural : peinture tachée Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation: absence de store Fenêtres : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
10		R+1 : Salle de réunion n°1	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 2 dalles dégradées Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : 2 écrans de projection et potence de fixation vidéo projecteur Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : absence occultation fenêtre imposte porte issue de secours Fenêtres : réglage des poignées à prévoir

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
	       		

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
11		R+1 : Salle de réunion n°2	Revêtement de sol : sol souple taché Revêtement mural: 1 tableau et écran de projection Faux-plafond: présence potence pour affichage Luminaire : lux insuffisant, 5 dalles lumineuses avec tubes fluorescents non fonctionnels Equipement électrique : écran de projection et potence de fixation vidéo projecteur Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : manque lames sur store vertical Fenêtres : réglage des poignées à prévoir, 1 fenêtre qui reste ouverte même sous verrouillage

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
12		R+1 : Bureau 105	Revêtement de sol : moquette tachée Revêtement mural: peinture projetée tachée Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation: store lamelle non fonctionnel Fenêtre : fermeture et ouverte non fonctionnelle (attention fenêtre dégondée)

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
13		R+1 : SAS	Revêtement de sol : présence d'un passage de gaine au sol Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 1 dalle tachée Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtres : sans objet Porte : présence ferme-porte

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
14		R+1 : Infirmerie	Revêtement de sol : présence d'un passage de gaine au sol Revêtement mural : trace laissée par précédent affichage, peinture tachée Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : rideau défectueux Fenêtres : réglage des poignées à prévoir
15		R+1 : Bureau 107	Revêtement de sol : sol souple taché et plinthes en bois Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			Système occultation : absence store Fenêtres : réglage des poignées à prévoir Porte : présence ferme-porte
16		R+1 : Salle de réunion n°3	Revêtement de sol : sol souple taché Revêtement mural : présence tableau, écran projection, languette pvc Faux-plafond: présence potence pour vidéo projecteur Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : écran de projection et potence de fixation vidéo projecteur Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation: store extérieur en toile non fonctionnel Fenêtres : réglage des poignées à prévoir Porte : présence ferme-porte


N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
17		R+1 : Salle de réunion n°4	Revêtement de sol : sol souple taché, présence goulotte scotchée Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : présence de potence pour vidéo projecteur Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : écran de projection et potence de fixation vidéo projecteur + présence goulotte au sol +et boîte au sol Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtres : réglage des poignées à prévoir, 1 fenêtre ouverture non fonctionnelle (rouge), 1 fenêtre dégondée (orange) Porte : présence ferme-porte

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
18		R+1 : Dégagement	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtres : sans objet
186		R+1 : Toilette H.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 1 dalle tachée Luminaire : luminaire sur interrupteur Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet Equipement sanitaire : chasse non fonctionnelle et WC bouché
187		R+1 : Toilette H.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 1 dalle tachée Luminaire : luminaire sur interrupteur Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : présence d'une bouche d'aération Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
188	 	R+1 : Toilette F.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : 1 dalle tachée Luminaire : luminaire sur interrupteur Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : présence d'une bouche d'aération Système occultation : sans objet Fenêtre : réglage des poignées à prévoir
189	 	R+1 : Toilette F.	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : luminaire sur interrupteur Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : présence d'une bouche d'aération Système occultation : sans objet Fenêtre : réglage des poignées à prévoir
190	 	R+1 : Dégagement	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : présence d'une goulotte murale. Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet

N°	PHOTOS	LOCALISATION	OBSERVATIONS
			
191		R+1 : Dégagement	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet
192		R+1 : Dégagement	Revêtement de sol : sans objet Revêtement mural : sans objet Faux-plafond : sans objet Luminaire : lux insuffisant Equipement électrique : sans objet Ventilation/Chauffage : sans objet Système occultation : sans objet Fenêtre : sans objet

Plan - Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux / PLANS - R+1



Plan - Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux / PLANS - R+1 - Extrait 1

