


HALL ENTREE



- 1.Vue générale du Hall d'entrée
- 2.Élévation Ouest
- 3.Élévation Est
- 4.Élévation Nord
- 5.Élévation Sud
- 6.Plafond à caissons
- 7.Carreaux de travertin poli

Maître d'ouvrage : MINISTÈRE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9		PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS		Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS HALL D'ENTREE		E3.1.1




DÉGAGEMENT ESCALIER



- 1.Élévation Ouest
- 2.Élévation Est
- 3.Élévation Nord
- 4.Élévation Sud
- A.Moulure plâtre brisée à restaurer
- B.Pied de mur altéré infiltration : reprise du support.

Après réparation et reprise des décors, prévoir la mise en peinture générale de la salle.

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS DEGAGEMENT ESCALIER	E3.1.2



HALL ENTREE ET DÉGAGEMENT ESCALIER



PLAFOND
PEINT

Pi0.1 b19 Porte-fenêtre tiercée bois neuve
2 ouvrants à la française + Imposte fixe neuve
Dim : 175x378cm(h) Quantité : 1
Divers : Fiches à larder, espagnolette
Localisation : Salle d'audience RDC
- Double vitrage fin 8mm, Masticage
- Mise en peinture



MENUISERIES
PLINTHES BOIS



DALLAGE PIERRE
GRIS ET BLANC



ÉLÉVATION NORD :


Aquarelle d'Atelier d'Autan



MOULURES
PEINTES



MURS PEINTS



AMBIANCE SOUHAITEE

Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9		PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS		Echelle 1/50
PROJET : CARNET DE DECORS HALL D'ENTREE ET DEGAGEMENT ESCALIER		E3.1.3