



**CONSTAT
SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES
AVANT DEMOLITION
RAPPORT n° PARA 280900 V2 du 03/07/2025**

- Site hors zone à risque -
(Cet état ne répond pas aux critères de la loi 99-471 du 8 juin 199 dite "Loi Termites")

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

IMMEUBLE CONCERNÉ

Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux
non accessibles
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
94170 LE PERREUX SUR MARNE
date de construction : XXème siècle

PROPRIÉTAIRE / COMMANDITAIRE

EPF ILE DE France
4/14 rue Ferrus
75014 PARIS
bon de commande : 202400530 du

RÉALISATION

Sophie Renversez Architecture 17, résidence Breteuil, avenue de Mormal, 59 800 LILLE
Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B

Date d'intervention : 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

Personnel intervenant : Nordine LAAOIR et Gino LACROIX

Portée de la mission : Constat de l'état parasite des bois d'oeuvre avant démolition (Gestion des déchets)

Investigation sans sondage destructif sur les bois d'oeuvre visibles et dépôts

Recherche des termites, insectes à larves xylophages et champignons lignivores

Architecture au capital de 261 000€
Siret : 752 465 302 R.C.S Lille Métropole
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Ordre des Architectes n° 515431
17 Rés. Breteuil Av. de Mormal 59800 LILLE
DIAGTIM

CONCLUSION

Aucun symptôme visible d'infestation parasite

zone(s) non investiguée(s) : Néant

SOMMAIRE

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

2) TABLEAU DES CONSTAT

ANNEXES : pagination indépendante

croquis de localisation : 7 planche(s)

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
<u>Légende</u>	IMPORTANCE DE L'INFESTATION /DES SYMPTÔMES VISIBLES		DEGRADATIONS (liées aux infestations)				
	1 : léger		A : très légère (ex. trace d'humidité ou de petites vrillettes)				
	2 : moyen		B : en surface, sans impact après traitement, la capacité de résistance du bois n'est pas affecté				
	3 : fort		C : notable, la capacité du bois est affecté, bûchage conséquent à prévoir				
			D : perte importante de résistance du bois, réparation des éléments après traitements				
			E : éléments HS				
<u>SOUS SOL</u>							
Bâtiment Principal							
Stockage 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Local technique 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Archives 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Local technique 2	Porte fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Bureau 1	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
Bureau 2	Porte fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Stockage 2	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Stockage 3	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
Pharmacie	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
Salle de repos	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Pièce 2	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
Pièce 1	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Couloir 1	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Local technique 3	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol	RAS					
	MursPeinture Béton	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Pièce 3	Plafond Peinture Béton	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol	RAS					
	MursPeinture Béton	RAS					
Local technique 4	Plafond Peinture Béton	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol	RAS					
	MursPeinture Béton	RAS					
Dotation	Plafond Peinture Béton	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
WC	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
Sas pharma	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle préparation	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Cuisine	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
Réserve 1	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Réserve 2	Sol Résine	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Couloir	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Vestiaire hommes	Sol Carrelé	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
Vestiaire femmes	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Sas	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Local poubelle	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Couloir cuisine	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Local poubelle	Sol Béton brut	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Atelier	MursBéton brut	RAS					
	Plafond Béton brut	RAS					
	Sol Béton brut	RAS					
	MursBéton brut	RAS					
Galerie	Plafond Béton brut	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	MursPeinture Béton	RAS					
	Plafond Peinture Béton	RAS					
Garage	PortePeinture Bois	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	Sol Béton brut	RAS					
	MursBéton brut	RAS					
Local chariot	Plafond Béton brut	RAS					
	Poteaux Béton brut	RAS					
	Poutres Béton brut	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Bâtiment Extension							
Salle de réunion	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Dégagement	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Pièce mortuaire	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Vestiaire femmes	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Vestiaire hommes	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Local technique 1	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
Local technique 2	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
Local technique 3	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
REZ DE CHAUSSEE							
Bâtiment Principal							
Bureau 1	Sol Parquet flottant bois	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Sas	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
Bureau 2	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte fenêtreAluminium	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Aluminium	RAS					
	Cimaise Aluminium	RAS					
Bureau 3	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Aluminium	RAS					
	Cimaise Aluminium	RAS					
Accueil	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle d'attente	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Aluminium	RAS					
	Cimaise Aluminium	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
Bureau 4	Plafond Faux-plafond	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
WC 1	Plafond Faux-plafond	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
WC 2	PortePeinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Archives	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Salle d'attente	PortePeinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Couloir 1	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
Couloir 2	PortePeinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Cuisine	PortePeinture Bois	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursCarrelé	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Cafétéria	FenêtreAluminium	RAS					
	Monte charge Aluminium	RAS					
	Sol Parquet flottant bois	RAS					
	Plinthes Vernis Bois	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
Bureau 12	FenêtresAluminium	RAS					
	Porte fenêttresAluminium	RAS					
	Placard technique Peinture	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Sol Dalles moquette	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Fenêtre Aluminium	RAS					
	Placard Peinture Métal	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Bâtiment Extension							
Bureau 5	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Murs Toile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Bureau 6	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Murs Toile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Bureau 7	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Murs Toile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Fenêtre Aluminium	RAS					
Bureau 8	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Murs Résine	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Bureau 9	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursRésine	RAS					
Salle de	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursRésine	RAS					
Bureau 11	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	PortePeinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
Bureau 12	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Fenêtre Aluminium	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Fenêtre Aluminium	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
Salle de	Sol Lé PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Murs Toile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
1er ETAGE							
Bâtiment Principal							
Chambre 109	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
Salle de bain ch. 109	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Local infirmière	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	PlacardPeinture Bois	RAS					
	FenêtreVernis Bois	RAS					
Couloir 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Placard technique Peinture	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Chambre 108	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 108	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 107	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 107	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 106	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 106	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Chambre 105	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 105	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 104	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 104	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 103	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 103	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Chambre 102	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 102	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
Chambre 101	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Salle de bain ch. 101	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Bureau	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain bureau	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Cage escalier	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Garde corps Peinture Métal	RAS					
Salle de repos	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Dégagement	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Métal	RAS					
Douche	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
WC	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Bâtiment Extension							
Chambre 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 1	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 2	Sol Dalle de sol PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 2	PlinthesPVC	RAS					
	Murs Toile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Chambre 3	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
Salle de bain ch. 3	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Chambre 4	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 4	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
Circulation	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Chambre 5	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Salle de bain ch. 5	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Chambre 6	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 6	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
Chambre 7	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 7	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
Chambre 8	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 8	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
2e ETAGE							
Bâtiment Principal							
Chambre 209	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
Salle de bain ch. 209	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Local infirmière	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	PlacardPeinture Bois	RAS					
	FenêtreVernis Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Couloir 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Placard technique Peinture	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Chambre 208	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 208	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 207	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 207	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 206	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 206	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 205	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 205	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 204	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Chambre 203	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
Salle de bain ch. 203	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
Chambre 202	Plinthes Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 202	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 201	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 201	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Bureau	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain bureau	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Cage escalier	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Local poubelle	Garde corps Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Salle de repos	Conduite Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Dégagement	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Métal	RAS					
Douche	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
WC	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Bâtiment Extension							
Chambre 221	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 221	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 222	Sol Dalle de sol PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 222	Sol Lé PVC	RAS					
Chambre 223	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Salle de bain ch. 223	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
Chambre 224	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 224	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Circulation	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	Plinthes PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Chambre 225	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
Salle de bain ch. 225	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Chambre 226	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 226	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 227	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
Salle de bain ch. 227	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 228	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	PlinthesPVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Enduit	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 228	Bâti porte Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePVC	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
3e ETAGE							
Bâtiment Principal							
Chambre 309	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
Salle de bain ch. 309	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Local infirmière	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	PlacardPeinture Bois	RAS					
	FenêtreVernis Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Couloir 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Placard technique Peinture	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Chambre 308	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 308	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 307	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 307	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 306	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 306	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 305	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 305	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 304	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
Chambre 303	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
Salle de bain ch. 303	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
Chambre 302	Plinthes Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 302	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 301	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 301	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Bureau	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain bureau	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Cage escalier	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Salle de repos	Garde corps Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Dégagement	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Métal	RAS					
Douche	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
WC	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
4e ETAGE							
Bâtiment Principal							
Chambre 409	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
Salle de bain ch. 409	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Local infirmière	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	PlacardPeinture Bois	RAS					
	FenêtreVernis Bois	RAS					
Couloir 1	Sol Dalle de sol PVC	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	Placard technique Peinture	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
Chambre 408	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 408	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 407	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 407	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 406	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 406	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 405	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 405	MursCarrelés	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Chambre 404	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
Salle de bain ch. 404	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
Chambre 403	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
Salle de bain ch. 403	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Chambre 402	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Salle de bain ch. 402	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
Chambre 401	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
Salle de bain ch. 401	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
Bureau	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtreAluminium	RAS					
	Sol Lé PVC	RAS					
	MursCarrelés	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Cage escalier	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
Local poubelle	Porte Peinture Bois	RAS					
	Garde corps Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
Salle de repos	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Conduite Peinture Métal	RAS					
	Sol Carrelé	RAS					
Dégagement	Plinthes Carrelées	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					
	Fenêtre Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	Plinthes Peinture Bois	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Porte Peinture Bois	RAS					


local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Douche	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
	Porte Peinture Métal	RAS					
	MursCarrelés	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
WC	Porte Peinture Bois	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursToile de verre Plâtre	RAS					
	Plafond Faux-plafond	RAS					
	Radiateur Peinture Métal	RAS					
	FenêtrePeinture Bois	RAS					
<u>5e ETAGE</u>							
Bâtiment Principal							
Machinerie	MursBéton brut	RAS					
	Sol Béton brut	RAS					
	Porte Bois brut	RAS					
Machinerie	MursBéton brut	RAS					
	Sol Béton brut	RAS					
	Porte Bois brut	RAS					
Local 1	MursBéton brut	RAS					
	Sol Béton brut	RAS					
	Porte Bois brut	RAS					
Escalier	Sol Dalles de sol PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	PlafondPeinture Plâtre	RAS					

local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
Local 2	Garde corps Peinture Métal	RAS					
	Ballustre Peinture Métal	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
Local 3	Porte Bois brute	RAS					
	Sol Dalle de sol PVC	RAS					
	MursPeinture Plâtre	RAS					
	Plafond Peinture Plâtre	RAS					
	Porte Bois brute	RAS					
Rapport V2 Para280900 du 03/07/2025							
<u>SOUS SOL</u>							
Bâtiment Extension							
Vestiaires	Murs Peinture /Plâtre	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					
Archives	Murs Peinture /Plâtre	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					
Groupe électrogène	Murs Peinture /Ciment	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					
Réserve	Murs Peinture /Plâtre	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					


local	liste des éléments en bois d'œuvre	symptômes visibles	nom du parasite	import.de l'infest.	active ou non	dégradation	cause
<u>REZ-DE-CHAUSSÉE</u>							
Bâtiment Principal							
Local poubelle	Garde corps Peinture/Métal	RAS					
	Sol Carrelage/	RAS					
	Plinthes Carrelage/	RAS					
<u>3ÈME ÉTAGE</u>							
Bâtiment Principal							
Local poubelle	Garde corps Peinture/Métal	RAS					
	Sol Carrelage/	RAS					
	Plinthes Carrelage/	RAS					
Pièce	Murs Peinture /Plâtre	RAS					
	Porte Peinture /Bois	RAS					




CONSTAT SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles	
6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date PARA 280900 du 03/07/2025	




Sous sol	
SCHEMA 1 / 7	
Dénomination des locaux investigués	
Localisation des constats	
croquis d'après plan fourni	
diagnostic réalisé par	
DIAGTIM	DIAGTIM
17, Breteuil, av de Mormal	
59 800 LILLE	
tél. : 03 20 88 44 01	




CONSTAT SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles	
6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date PARA 280900 du 03/07/2025	




Rez de chaussée	
SCHEMA 2 / 7	
Dénomination des locaux investigués	
Localisation des constats	
croquis d'après plan fourni	
diagnostic réalisé par	
	DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01




CONSTAT SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles	
6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date PARA 280900 du 03/07/2025	




1er étage
SCHEMA 3 / 7
Dénomination des locaux investigués Localisation des constats croquis d'après plan fourni
diagnostic réalisé par DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01




CONSTAT SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles	
6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date PARA 280900 du 03/07/2025	





2e étage	
SCHEMA 4 / 7	
Dénomination des locaux investigués Localisation des constats croquis d'après plan fourni	
diagnostic réalisé par DIAGTIM	DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01



CONSTAT SUR PATHOLOGIES PARASITAIRES	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles	
6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date PARA 280900 du 03/07/2025	



3e étage
SCHEMA 5 / 7
Dénomination des locaux investigués Localisation des constats croquis d'après plan fourni
diagnostic réalisé par DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01




**CONSTAT SUR PATHOLOGIES
PARASITAIRES**

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non accessibles**

**6 rue Jouleau
94170 LE PERREUX SUR MARNE**

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
PARA 280900 du 03/07/2025



4e étage

SCHEMA 6 / 7

**Dénomination des locaux investigués
Localisation des constats**
croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par
DIAGTIM
17, Breteuil, av de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

Côté

H (aut)

G (auche) ←

→ D (roit)

B (as)

Machinerie
Ascenseur
1

Local 1

Local 2

Machinerie
Ascenseur
2

Local 3

Toiture - Terrasse


CONSTAT SUR PATHOLOGIES
PARASITAIRES

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non accessibles**

6 rue Jouleau
94170 LE PERREUX SUR MARNE

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
PARA 280900 du 03/07/2025



5e étage

SCHEMA 7 / 7

Dénomination des locaux investigués
Localisation des constats
croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM

DIAGTIM

17, Breteuil, av de Mormal

59 800 LILLE

tél. : 03 20 88 44 01