

CROUS DE LILLE

Consultation n° 26. M du 26/03/2026

Maintenance et fourniture des équipements de lutte contre l'incendie

RECENSEMENT DES COLONNES SECHES

Ville	Résidence	adresse	Nbre de logements	Nbre de niveaux	coordonées GPS	Nombre de colonnes sèches
Lille	Arsenal des Postes	47 boulevard de Strasbourg	108	R+4	50.61815,3.0544575	2
Lille	Bas Liévin BAT A+ Accueil	48-50 rue du Bas-Liévin	150	R+4	50.6086646,3.0732446	2
Lille	Bas Liévin BAT B		156	R+4	50.6086646,3.0732446	2
Wattignies	Mermoz	11 rue Jean Mermoz	238	R+10 et R+4	50.59043623182759,3.0484169703158193	2
Lille	Moulins Parc Centre	91 rue d'Arras	119	R+4	50.6221831,3.0671727	2
Villeneuve d'Ascq	Camus R	Cité Scienitfique, bd Langevin	87	R+4		4
Villeneuve d'Ascq	Camus S	Cité Scienitfique, bd Langevin	93	R+3 et R+4		1
Villeneuve d'Ascq	Camus T	Cité Scienitfique, bd Langevin	91	R+3 et R+4		1
Villeneuve d'Ascq	Camus U	Cité Scienitfique, bd Langevin	140	R+3 et R+4		1
Villeneuve d'Ascq	Camus V	Cité Scienitfique, bd Langevin	98	R+3 et R+4		1
Villeneuve d'Ascq	Pont de Bois	25/27 rue de Fives	277	R+4 et R+5	50.6308087094111,3.129356904558902	8
Villeneuve d'Ascq	Triolo	8 rue Trémière	300	R+2 et R+4	50.62062875512177,3.1385121345520206	6

CROUS DE LILLE

Consultation n° 26. M du 26/03/2026

Maintenance et fourniture des équipements de lutte contre l'incendie

RECENSEMENT DES POTEAUX ET BOUCHES

Ville	Résidence	adresse	Nbre de niveaux	coordonées GPS	Nombre
Loos	Restaurant l'Epi	Rue Ambroise Parée	R		1
Villeneuve d'Ascq	Pont-de-Bois	25/27 Rue de Fives			1

Bas Liévin

IMPLANTATION DES COLONNES

	Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
	Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 1 Mat: Bât: A Composant: COLONNE / Emplacement: Côté Nord Type: Montante Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	Non	Non	Non								
	P	C	Dia								
	Non	Non	66/ 76	Non	Non	Non	0	0	0	0	0
N°: 2 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 3 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 4 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 5 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 6 Mat: Bât: A Composant: COLONNE / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 7 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 8 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam								
				0	0	0	0	0	0		
N°: 9 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam								
				0	0	0	0	0	0		

Bas Liévin

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 10 Mat: Bât: A Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 11 Mat: alimente Bât: B Composant: COLONNE /alimente Emplacement: Côté sud Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
			66/ 76											
N°: 12 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 13 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 14 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 15 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 16 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Sud Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 17 Mat: Bât: B Composant: COLONNE / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 18 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Bas Liévin

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 19 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 20 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 21 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 22 Mat: Bât: B Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Côté Accueil Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Légende :

AB:AntiBelier;PA:PurgeurAutomatique;VV:VolantVanne;CH:Chainette;Cle:CleTricoise;Diam:Diametre;Col:Colonne;RAC:RaccordAlimentation;DN40S:PriseSimple;DN40D:PriseDouble; CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Mermoz

IMPLANTATION DES COLONNES

				Etiquette			Prises (nb)				Bouch		CF/CV	CL
				C	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 1 Mat: Bât: B Composant: COLONNE / Emplacement: côté gauche Type: Montante Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	Non	Non	Non											
	P	C	Dia	Non	Non	Non	0	0	0	0	0	0		
N°: 2 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 3 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 4 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 5 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 6 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 5 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 7 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 6 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 8 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 7 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 9 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 8 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 10 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 9 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Mermoz

				Etiquette			Prises (nb)				Bouch		CF/CV	CL
				C	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification														
N°: 11 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté gauche Type: Niv: 10 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 12 Mat: Bât: Composant: COLONNE / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : / Alimentation difficilement accessible (terre et végétation) Attention à l'entretien
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 13 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 14 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 15 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 16 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 17 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 5 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 18 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 6 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 19 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 7 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 20 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 8 Mise en service: 0	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											

Mermoz

				Etiquette			Prises (nb)				Bouch		CF/CV	CL
				C	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification														
N°: 21 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 9 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											
N°: 22 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté entrée Type: Niv: 10 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle				0	0	0	0	0	0	Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam											

Légende :

AB:AntiBelier;PA:PurgeurAutomatique;VV:VolantVanne;CH:Chainette;Cle:CleTricoise;Diam:Diametre;Col:Colonne;RAC:RaccordAlimentation;DN40S:PriseSimple;DN40D:Prise Double; CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Moulins Parc

IMPLANTATION DES COLONNES

	Etiquette			Prises (nb)				Bouch		CF/CV	CL
	C	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 1 Mat: Bât: Extérieur Composant: COLONNE / Emplacement: côté gauche Type: Montante Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Bon état	Commentaire :
	Non	Non	Non								
	P	C	Dia	Non	Non	Non	0	0	0	0	0
	Non	Non	66/ 76								
N°: 2 Mat: Bât: Côté accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia		0	0	0	0	0	0	0
N°: 3 Mat: Bât: Côté accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia		0	0	0	0	0	0	0
N°: 4 Mat: Bât: Côté accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	P	C	Dia		0	0	0	0	0	0	0
N°: 5 Mat: Bât: Côté accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 6 Mat: Bât: Côté accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 7 Mat: Bât: Extérieur Composant: COLONNE / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Fuite Code Visuel : -Bon état	Commentaire : / Absence de bouchon + soudure, maçonnerie à prév pour refaire la soudure
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 8 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 9 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 10 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0
N°: 11 Mat: Bât: accue Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle							Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non									
	PA	C	Diam		0	0	0	0	0	0	0

Moulins Parc

				Etiquette			Prises (nb)				Bouch		CF/CV	CL
				C	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification		Non											-Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 12 Mat: Bât: Composant: NIVEAU COL / Emplacement: côté Droit Type: Niv: 5 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Légende :

AB:AntiBelier;PA:PurgeurAutomatique;VV:VolantVanne;CH:Chainette;Cle:CleTricoise;Diam:Diametre;Col:Colonne;RAC:RaccordAlimentation;DN40S:PriseSimple;DN40D:PriseDouble; CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Triolo

IMPLANTATION DES COLONNES

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
N°: 1 Mat: Bât: C1 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Montante Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	Non	Non	Non											
	P	C	Dia	Non	Non	Non	0	0	0	0	0	0		
	Non	Non												
N°: 2 Mat: Bât: C1 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 3 Mat: Bât: C1 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 4 Mat: Bât: C1 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	A	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	P	C	Dia				0	0	0	0	0	0		
N°: 5 Mat: Bât: C1 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 6 Mat: Bât: C1 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 7 Mat: Bât: C2 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 8 Mat: Bât: C2 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 9 Mat: Bât: C2 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 10 Mat: Bât: C2	AB	V	Cle										Code Fonctionnel :	Commentaire :

Triolo

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification		Non											-Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 11 Mat: Bât: C2 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 12 Mat: Bât: C2 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 13 Mat: Bât: B4 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 14 Mat: Bât: B4 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 15 Mat: Bât: B4 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 16 Mat: Bât: B4 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 17 Mat: Bât: B4 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 18 Mat: Bât: B4 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 19 Mat: Bât: H5 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Niv: 0 Mise en service: 0	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Triolo

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification														
N°: 20 Mat: Bât: H5 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 21 Mat: Bât: H5 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 22 Mat: Bât: H5 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 23 Mat: Bât: H5 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 24 Mat: Bât: H5 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 25 Mat: Bât: C3 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 26 Mat: Bât: C3 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 27 Mat: Bât: C3 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 28 Mat: Bât: C3 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 29 Mat: Bât: C3	AB	V	Cle										Code Fonctionnel :	Commentaire :

Triolo

				Etiquette			Prises (nb)				Boucho		CF/CV	CL
				Co	Prise	Rac	DN40S	DN40D	DN65S	DN65D	DN40	DN65		
Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification		Non											-Fuite Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 30 Mat: Bât: C3 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 31 Mat: Bât: H6 Composant: COLONNE / Emplacement: Garages Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 32 Mat: Bât: H6 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 0 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 33 Mat: Bât: H6 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 1 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 34 Mat: Bât: H6 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 2 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 35 Mat: Bât: H6 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 3 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		
N°: 36 Mat: Bât: H6 Composant: NIVEAU COL / Emplacement: Escaliers Type: Niv: 4 Mise en service: 0 Opération effectuée Vérification	AB	V	Cle										Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence bouchon -Absence Chainette	Commentaire :
		Non												
	PA	C	Diam				0	0	0	0	0	0		

Légende :

AB:AntiBelier;PA:PurgeurAutomatique;VV:VolantVanne;CH:Chainette;Cle:CleTricoise;Diam:Diametre;Col:Colonne;RAC:RaccordAlimentation;DN40S:PriseSimple;DN40D:PriseDouble; CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION POTEAU ET BOUCHE

N°	Info	marque	gamm	année	Co	Visuel	Fonctionn	Commentaires
1	PO / Empla: Bât: Niv: 0		Autres	0	01	-Bon état	-Bon fonctionnement	MESURES : P60m3.9b D1b:16m3 Dgb:m3