

CROUS DE LILLE

Consultation n° 26. M du 26/03/2026

Maintenance et fourniture des équipements de lutte contre l'incendie

RECENSEMENT EXTINCTEURS RESIDENCES

Résidences	Date du contrôle	EPA 6 l	EPA 9 l	ABC 6 kg	ABC 9 kg	CO ₂ 2 kg	CO ₂ 5 kg
Le 217	14/10/2024	24		5		2	1
Arsenal des Postes	28/11/2024	12		1		18	1
Bachelard		53		1		19	2
Barjavel	23/10/2024	15		3		1	
Bas Liévin	29/11/2024	44		3		17	3
Belvédère	18/10/2024	41				12	
Boucher		61		2		17	3
Camus	12/08/2024	101		2		66	6
Châtelet	22/10/2024	78		4		36	1
Courmont	17/10/2024	11		4		6	
G. Eiffel	20/08/2024	34		2		20	
Evariste		22				4	
Fives	14/10/2024	13				9	
Galois Village		45				5	
Grand rue	15/10/2024	2	4			4	
Kromos'Home			15	6		3	
Le Corbusier	05/12/2024	25	1	1		4	
Georges Lefèvre 1 et 2	16/10/2024	32		3		10	
Liberté	15/10/2024	1	4				
Maupassant/J.Zay	19/09/2024	53		4		5	
Mermoz	28/10/2024	27		1		15	6
Maison Internationale des Chercheurs	31/10/2024	16		1		2	
Moulins Parc Centre	17/10/2024	25		4		17	
Mousseron	07/11/2024 et 20/	99	1	2		59	5
Pont de Bois	13/12/2024	40				21	1
Pythagore		4				1	
Robespierre	10/10/2024	26		1		14	1
Tilleuls	15/10/2024	13				9	
Triolo	10/12/2024	51	3	1		53	1
TOTAL		944	28	46	0	447	30

CROUS DE LILLE

Consultation n° 26. M du 26/03/2026

Maintenance et fourniture des équipements de lutte contre l'incendie

RECENSEMENT EXTINCTEURS RESTAURANTS

RU	Date du contrôle	EPA 6 l	EPA 9 l	ABC 6 kg	ABC 9 kg	CO ₂ 2 kg	CO ₂ 5 kg	RIA
Cafete des Sports		4		1		2		
Class' CROUS	14/10/2024	3				1	1	
RU Barrois	03/12/2024	12		3		9	4	
Brasserie des 3 Lacs	15/10/2024	6		1		5	2	
RU Châtelet	23/10/2024	17		1		12	2	
RU Chatillon	24/10/2024	10	1	3		6	2	
RU Dunkerque	04/11/2024	15		1		8	3	
RU Flers	15/10/2024	21		6		16	5	5
RU l'Epi	28/08/2024	15		2		3	1	
RU Les Botaniques	15/10/2024	5		2		3	1	
RU Moulins	29/11/2024	12		2		9	2	
RU Sully	22/10/2024	24		1		17	5	
UCA		7	14			5	7	
TOTAL		151	15	23	0	96	35	5

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 1 Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 1 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 1 Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 1 Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 1 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6KG_PA_ABC / Empla: local poubelle Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	5KG_CO2 / Empla: local basse tension Bât: 1 Niv: 0	SY	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6KG_PA_ABC / Empla: local sous station Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: local maintenance Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 2 Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 2 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 2 Niv: 3	AN	AUTRES	2024	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 2 Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: Bât: 2 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6KG_PA_ABC / Empla: Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: surface travail Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: 2 Niv: 0	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: salle de repos Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	2KG_CO2 / Empla: accueil Bât: 3 Niv: 0	SY	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6KG_PA_ABC / Empla: ext Bât: 3 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 4 Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
28	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 4 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 4 Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 4 Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 4 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6KG_PA_ABC / Empla: ext Bât: 4 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Arsenal

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	2KG_CO2 /25 Empla: couloir Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /26 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /24 Empla: ascenseur Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 /28 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /29 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /27 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /19 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 3	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /20 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /23 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 3	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 /22 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 3	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /21 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /14 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /15 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	2KG_CO2 /18 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	2KG_CO2 /17 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /16 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 /9 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /10 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /13 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 /12 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /11 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 /05 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /6 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Arsenal

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
24	6L_PA_EPA /1 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	2KG_CO2 /4 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	2KG_CO2 /2 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /3 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6KG_PA_ABC /30 Empla: local exterieur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /8 Empla: atelier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /2 BIS Empla: service facturier Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	02		3								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 /1 BIS Empla: service facturier Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Arsenal Sfact

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	2KG_CO2 /1 Empla: open space Bât: Niv: 0	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /2 Empla: open space Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /19 Empla: escalier Bât: Niv: 7	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /18 Empla: escalier Bât: Niv: 6	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /17 Empla: escalier Bât: Niv: 5	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /15 Empla: escalier Bât: Niv: 4	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /13 Empla: escalier Bât: Niv: 3	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /11 Empla: escalier Bât: Niv: 2	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /9 Empla: escalier Bât: Niv: 2	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /3 Empla: couloir informatique Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 / Empla: sous station Bât: extincteur Niv: 0	GLO	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6KG_PA_ABC / Empla: sous station Bât: extincteur Niv: 0	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /2 Empla: ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: face tgbt Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA / Empla: entree Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /16 Empla: escalier 2 Bât: Niv: 4	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /14 Empla: escalier 2 Bât: Niv: 3	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /12 Empla: escalier 2 Bât: Niv: 2	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /10 Empla: escalier 2 Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6KG_PA_ABC / Empla: entree Bât: Niv: -1	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6KG_PA_ABC / Empla: entree Bât: Niv: -1	GLO	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Bas Lièvin

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	2KG_CO2 /59 Empla: escalier Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /58 Empla: escalier Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07			X	X		X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /57 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02			X			X				X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
4	6L_PA_EPA /56 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /54 Empla: escalier Bât: Niv: 4	EU	AUTRES	2017	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /55 Empla: escalier Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
7	2KG_CO2 /53 Empla: escalier Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02		X	X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
8	6L_PA_EPA /52 Empla: escalier Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
9	6KG_PA_ABC /68 Empla: local extérieur accu Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
10	6L_PA_EPA /50 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g	X				2	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /51 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /42 Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /43 Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /44 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
15	6L_PA_EPA /45 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /47 Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2014	04			X		X	90g	X			X	X						-Appareil + de 10 ans -Extincteur Percuté	-Appareil à remplacer après devis	
17	2KG_CO2 /46 Empla: escalier Bât: Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02		X	X							X	X						-Bon état -E/S à prévoir N+1	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /37 Empla: escalier Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X	X							X	X						-Bon état -E/S à prévoir N+1	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /36 Empla: escalier Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /38 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
21	6L_PA_EPA /39 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 /41 Empla: escalier Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X					X	-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /40 Empla: escalier Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2013	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
24	2KG_CO2 /28 Empla: escalier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /29 Empla: escalier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02			X							X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Bas Lièvin

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
26	6L_PA_EPA /30 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /31 Empla: circulation couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA / Empla: atelier technicien Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	5KG_CO2 / Empla: atelier technicien Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 /34 Empla: escalier Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /35 Empla: escalier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /1 Empla: accueil Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /2 Empla: accueil Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
34	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /24 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 /23 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 4	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA /26 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA /27 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA /20 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /18 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6L_PA_EPA /21 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA /22 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /15 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA /14 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 /13 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Bas Lièvin

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
49	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /9 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	2KG_CO2 /8 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 1	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /11 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	6L_PA_EPA /12 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	2KG_CO2 /3 BIS Empla: laverie Bât: bâtiment A Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	6L_PA_EPA /4 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
56	2KG_CO2 /5 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	5KG_CO2 /64 Empla: couloir circulation Bât: local tran Niv: 0	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	6KG_PA_ABC /63 Empla: couloir circulation Bât: local tran Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
60	6L_PA_EPA / Empla: couloir circulation Bât: bâtiment A Niv: 0	AN	AUTRES	2021	04		X		X	90g	X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment A Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	5KG_CO2 /66 Empla: chaufferie Bât: extérieur Niv: 0	EU	AUTRES	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	6KG_PA_ABC /65 Empla: chaufferie Bât: extérieur Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Belvedere

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /57 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /57 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /55 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /53 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /52 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	2KG_CO2 /51 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /50 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /49 Empla: couloir Bât: Niv: 5	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /48 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /47 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /46 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /45 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /44 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /43 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	2KG_CO2 /42 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /41 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /11 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Déterioration	-Appareil à remplacer après devis -Corrosion Interne	/ cuve rouillé
20	2KG_CO2 /9 Empla: couloir Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 /8 Empla: couloir Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /6 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /5 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /4 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /21 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /20 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Belvedere

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
29	2KG_CO2 /18 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /15 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /14 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA /13 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	2KG_CO2 /33 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 /36 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 /24 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 /27 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA /26 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6L_PA_EPA /30 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6L_PA_EPA /29 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA /28 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /23 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA /22 Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	6L_PA_EPA /39 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /38 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /37 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /35 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /34 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Déterioration	-Appareil à remplacer après devis -Corrosion Interne	/ corrosion interne de la cuve remplacement de l'eau
51	6L_PA_EPA /32 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /31 Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	2KG_CO2 / Empla: local multimedia Bât: Niv: 0	RO	AUTRES	2017	01	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 / Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /36 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 /33 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /34 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	2KG_CO2 /32 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	RO	AUTRES	2017	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /30 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /31 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /27 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 /29 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	RO	AUTRES	2017	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /28 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /25 Empla: batiment R Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /26 b Empla: cuisine Bât: Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /26 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /18 Empla: cuisine Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X			40g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /20 Empla: cuisine Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /21 Empla: cuisine Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /18 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /15 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /14 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /13 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	/ cartouche de 2021, donc pas a changer
25	2KG_CO2 /11 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /12 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	2KG_CO2 /6 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
29	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /9 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 /4 b Empla: salle travail Bât: batiment R Niv: 0	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /3 Empla: entree Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X					X			X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /4 Empla: entree Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA /5 Empla: couloir droite Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA / Empla: couloir droite Bât: cave Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	5KG_CO2 / Empla: cave Bât: cave Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 /r.24 Empla: batiment R Bât: entree Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA /r.22 Empla: batiment R Bât: entree Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 /s.03 B Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 4	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /s.02 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 4	RO	AUTRES	2017	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/ perceur rouillé
41	6L_PA_EPA /s.03 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 4	RO	AUTRES	2017	02		X			40g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/ poids de la cartouche non conforme
42	6L_PA_EPA /s.01 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 4	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 /s.8 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /s.9 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	RO	AUTRES	2017	05										X	X						-Détérioration	-Appareil remplacé pdt la vérif	
44	6L_PA_EPA /s.9 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	EU	SPIT	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA /s.7 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	RO	AUTRES	2017	03		X	X		40g	X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 /s.6 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /s.05 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /s.04 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 3	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /s.15 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /s.13 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	2KG_CO2 /s.14 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /s.11 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	2KG_CO2 /s.12 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	6L_PA_EPA /s.10 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	6L_PA_EPA /s.19 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
56	6L_PA_EPA /s.21 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	2KG_CO2 /s.20 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	2KG_CO2 /s.18 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	6L_PA_EPA /s.17 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	RO	AUTRES	2017	02		X			40g	X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA /s.16 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 1	RO	AUTRES	2017	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	2KG_CO2 /s.24 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X						X		X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	2KG_CO2 /s.27 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	2KG_CO2 /s.26 Empla: batiment S Bât: couloir Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
64	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	6L_PA_EPA /s.28 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
66	6L_PA_EPA /s.23 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X			40g	X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	6L_PA_EPA /s.29 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	6L_PA_EPA /s.22 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	6L_PA_EPA /s.25 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	2KG_CO2 /29 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 4	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	2KG_CO2 /23 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 3	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	2KG_CO2 /26 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	2KG_CO2 /17 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	2KG_CO2 /20 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/ tromblon a remplacer l'année prochaine (
75	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
77	2KG_CO2 /5 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	2KG_CO2 /7 Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 1	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
79	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	5KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
81	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment R Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
82	6KG_AU_ABC / Empla: couloir Bât: batiment S Niv: -1	RO	AUTRES	2017	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	6KG_PA_ABC / Empla: couloir Bât: batiment S Niv: -1	RO	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
84	5KG_CO2 / Empla: sous station Bât: batiment S Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
85	2KG_CO2 / Empla: sous station Bât: batiment S Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	6L_PA_EPA / Empla: cave Bât: batiment T Niv: -1	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
87	6L_PA_EPA /6 Empla: rdc Bât: batiment T Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X		X				2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
88	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	/ prévoir remplacement l'annee prochaine extincteur de
89	6L_PA_EPA / Empla: rdc Bât: batiment T Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02			X			X				X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	/ extincteur a changer l'année prochaine extincteur de 2015
90	6L_PA_EPA / Empla: rdc Bât: batiment T Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
91	6L_PA_EPA / Empla: rdc Bât: batiment T Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
92	6L_PA_EPA / Empla: rdc Bât: batiment T Niv: 0	AN	AUTRES	2019	00																		-Inaccessible	-Inaccessible	
93	6L_PA_EPA /30 Empla: couloir cuisine Bât: batiment T Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	6L_PA_EPA /24 Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
97	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
98	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
99	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
100	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
101	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
102	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
103	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	6L_PA_EPA / Empla: local multimedia Bât: T Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
105	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
106	6L_PA_EPA /27 Empla: couloir Bât: batiment T Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
107	2KG_CO2 /26 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
108	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 4	AN	AUTRES	2016	03			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
109	2KG_CO2 /21 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
110	6L_PA_EPA /23 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2016	03			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
111	6L_PA_EPA /22 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2016	03			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
112	2KG_CO2 /19 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
113	6L_PA_EPA /20 Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
114	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 3	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
115	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
116	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2017	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
117	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
118	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
119	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
120	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
121	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
122	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
123	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
124	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
125	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
126	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
127	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
128	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2017	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
129	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
130	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
131	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2017	03		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
132	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment V Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
133	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
134	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
135	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
136	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
137	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
138	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
139	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
140	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
141	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
142	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
143	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
144	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
145	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
146	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
147	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
148	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
149	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
150	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
151	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
152	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
153	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
154	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
155	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
156	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
157	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
158	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
159	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 3	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
160	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
161	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
162	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
163	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
164	6L_PA_EPA / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
165	6L_PA_EPA / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
166	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
167	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Camus

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
168	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment U Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
169	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment S Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
170	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: batiment S Niv: 1	RO	AUTRES	2017	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
171	5KG_CO2 / Empla: sous station Bât: batiment V Niv: -1	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
172	6KG_PA_ABC / Empla: sous station Bât: batiment U Niv: -1	EU	SPIT	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
173	6L_PA_EPA /st 1 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
174	6L_PA_EPA /st 2 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
175	6L_PA_EPA / st 3 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
176	6L_PA_EPA /st 4 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
177	6L_PA_EPA / st 5 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
178	6L_PA_EPA /st 6 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
179	6L_PA_EPA /st 7 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
180	6L_PA_EPA /st 8 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
181	6L_PA_EPA /st 9 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FL U	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
182	6L_PA_EPA /st 10 Empla: stock Bât: Niv: 0	EU	SANS_FL U	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Châtelet

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 4	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 4	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 3	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02	X									X	X						-Bon état	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
25	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 1	EU	DXV2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Châtelet

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
41	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA / Empla: logement privé Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA / Empla: logement privé Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: 1	EU	DXV2	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 0	AN	VL	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: BP Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: BP Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	6L_PA_EPA / Empla: escalier accueil mac Bât: BP Niv: 0	RO	OCEANIS	2012	02																	-Appareil manquant	-Appareil manquant	
55	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
56	2KG_CO2 / Empla: local veilleur de nu Bât: BP Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	6L_PA_EPA / Empla: local veilleur de nu Bât: BP Niv: 0	AN	VULCAIN	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	6L_PA_EPA / Empla: local veilleur de nu Bât: BP Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA / Empla: entrée 2 Bât: BP Niv: -1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: -1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: -1	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
64	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: BP Niv: -1	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: BP Niv: -1	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
66	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: BP Niv: -1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: -1	AN	AUTRES	2015	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: 3	EU	DXC2	2015	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	2KG_CO2 / Empla: local élec Bât: BP Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	6L_PA_EPA / Empla: sous sol Bât: BP Niv: -2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	5KG_CO2 / Empla: sous sol tgbt Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2022	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
77	5KG_CO2 / Empla: chaufferie Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	6L_PA_EPA / Empla: couloirs chaufferie Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
79	2KG_CO2 / Empla: local informatique Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	6L_PA_EPA / Empla: couloirs sous sol Bât: BP Niv: -2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Châtelet

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
81	6L_PA_EPA / Empla: couloirs sous sol Bât: BP Niv: -2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
82	6L_PA_EPA / Empla: couloirs sous sol Bât: 6 Niv: -1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	5KG_CO2 / Empla: sous sol tgbt Bât: 6 Niv: -1	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
84	2KG_CO2 / Empla: baie informatique Bât: 6 Niv: -1	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
85	2KG_CO2 / Empla: Hall entrée Bât: 6 Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	6L_PA_EPA / Empla: Hall entrée Bât: 6 Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
87	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 6 Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
88	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 6 Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
89	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 6 Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
90	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 6 Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
91	2KG_CO2 / Empla: armoire électrique Bât: 6 Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
92	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
93	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 6 Niv: 2	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 6 Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
97	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 6 Niv: 3	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
98	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 3	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
99	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 6 Niv: 3	EU	DXC2	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
100	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 3	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
101	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 6 Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
102	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 4	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
103	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 6 Niv: 4	EU	DXC2	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 6 Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
105	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: 6 Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
106	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: 8 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
107	2KG_CO2 / Empla: baie informatique Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
108	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
109	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
110	2KG_CO2 / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
111	2KG_CO2 / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
112	2KG_CO2 / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: -1	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
113	2KG_CO2 / Empla: armoire électrique Bât: 8 Niv: 0	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
114	6L_PA_EPA / Empla: Hall entrée Bât: 8 Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
115	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
116	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
117	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 8 Niv: 1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
118	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 1	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
119	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
120	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 8 Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Châtelet

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
121	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 8 Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
122	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 8 Niv: 2	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
123	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
124	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 2	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
125	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 8 Niv: 3	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
126	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 8 Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
127	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 8 Niv: 3	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
128	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 8 Niv: 3	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
129	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: 8 Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
130	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: 8 Niv: 4	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
131	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 4	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
132	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: 8 Niv: 4	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
133	6L_PA_EPA / Empla: salle de pause Bât: BP Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Courmont

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 / Empla: garage Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2014	02	X									X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
4	6L_PA_EPA / Empla: bureau Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2012	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
5	6L_PA_EPA / Empla: Hall d'entrée Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	2KG_CO2 / Empla: Hall d'entrée Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 / Empla: escalier Bât: Niv: 4	EU	DXC2	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6KG_PA_ABC / Empla: local poubelle Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA / Empla: Hall d'entrée Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	2KG_CO2 / Empla: Hall d'entrée Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X			90g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 4	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6KG_PA_ABC / Empla: local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Eiffel

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	FORM / Empla: Bât: Niv: 0			0	22																	-Bon état	-Bon fonctionnement	/ Supprimé par l'utilisateur
2	2KG_CO2 / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/
6	2KG_CO2 / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/
7	2KG_CO2 / Empla: bâtiment B Bât: bâtiment B	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 / Empla: bâtiment B Bât: bâtiment B	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 / Empla: bâtiment B Bât: bâtiment B	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 / Empla: bâtiment B Bât: bâtiment B	EU	AUTRES	2023	00	X																-Goupille manquante	-Appareil à remplacer après devis	/ poids pas bon
11	2KG_CO2 / Empla: bâtiment A Bât: bâtiment A	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2004	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2008	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
17	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2014	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
18	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bâtiment C	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2008	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2008	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bâtiment C	AN	AUTRES	2008	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
23	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bâtiment C	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Fives

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02			X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: local personnel Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	03			X	X		X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2007	02			X								X	X						-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2010	04			X			90g					X	X						-Appareil + de 10 ans -Extincteur Percuté	-Appareil à remplacer après devis	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07			X	X		X					2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 4	AN	DC2	2021	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02			X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 3	AN	DC2	2014	06		X						X			X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
9	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 3	EU	DXC2	2024	12		X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02			X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
11	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 2	AN	DC2	2018	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 1	AN	AUTRES	2018	03			X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat A Niv: 1	EU	DXC2	2015	02		X	X								X	X						-Bon état -E/S à prévoir N+1	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 1	AN	AUTRES	2008	02			X								X	X						-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
15	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 4	AN	DC2	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02			X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 3	AN	DC2	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 2	FI	OCEANIS	2005	02			X								X	X						-Appareil + de 15 ans -Bon état	-Appareil à remplacer après devis	
19	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 2	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 1	FI	OCEANIS	2005	02			X								X	X						-Appareil + de 15 ans -Bon état	-Appareil à remplacer après devis	
21	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: bat B Niv: 1	AN	DC2	2018	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Grand Rue

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2007	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
2	2KG_CO2 / Empla: sous station Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 / Empla: local laverie Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 / Empla: local technique Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 / Empla: local chaufferie Bât: Niv: -1	GLO	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	9L_PA_EP / Empla: escalier Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	9L_PA_EP / Empla: escalier Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	9L_PA_EP / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	9L_PA_EP / Empla: escalier Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2015	04		X		X	40g					X	X						-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Le Corbusier

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /22 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /21 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /24 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /23 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /20 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /18 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2007	02		X								X	X						-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
10	6L_PA_EPA /13 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2009	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
11	6L_PA_EPA /14 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /15 Empla: local comptage Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /12 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /11 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /15 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /5 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /6 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /7 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /4 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X	X						-Appareil + de 10 ans -Extincteur Percuté	-Appareil à remplacer après devis	
21	6L_PA_EPA /2 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
22	6L_PA_EPA /3 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Le Corbusier

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
23	9L_PA_EPA /1 Empla: couloir circulation Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
24	9L_PA_EPA / Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2000	02										X	X						-Appareil + de 20 ans	-Appareil à remplacer après devis	
25	6L_PA_EPA /stock Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA / Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA / Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA / Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	6L_PA_EPA / Empla: stock tampon Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 4	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
2	2KG_CO2 / Empla: Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: Bât:	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
4	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
5	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
6	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
7	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
8	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
9	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
10	2KG_CO2 / Empla: Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
13	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
14	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 15 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
15	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 15 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
16	6L_PA_EPA / Empla: Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
18	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	FI	AUTRES	2005	02										X							-Appareil + de 15 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
21	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Liberté

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	9L_PA_EPA / Empla: entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	9L_PA_EP / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2011	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
4	9L_PA_EP / Empla: couloir Bât: 28 A Niv: 1	AN	AUTRES	2011	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
5	9L_PA_EP / Empla: couloir Bât: 28 A Niv: 2	AN	AUTRES	2011	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle

PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6KG_PA_ABC / Empla: transformateur Bât: 0 Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /M3.17 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 4	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
3	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: 3 Niv: 4	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
4	6L_PA_EPA /M3.16 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 4	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
5	6L_PA_EPA /M3.13 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /M3.12 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
7	6L_PA_EPA /M3.14 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
8	6L_PA_EPA /M3.11 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
9	6L_PA_EPA /M3.09 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
10	6L_PA_EPA /M3.10 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
11	6L_PA_EPA /M3.07 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
12	6L_PA_EPA /M3.08 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
13	6L_PA_EPA /M3.05 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /M3.04 Empla: couloir Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /M3.02 Empla: accueil Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
16	2KG_CO2 /M3.02bis Empla: accueil serveur Bât: 3 Niv: 1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /M3.01 Empla: accueil Bât: 3 Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
18	6L_PA_EPA /M3.06 Empla: Bât: 3 Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /M3.18 Empla: cage ascenseur Bât: 3 Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6KG_PA_ABC /M1.17 Empla: Laverie Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
22	2KG_CO2 / Empla: cave Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA / Empla: cave Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 / Empla: cave Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /M2.17 Empla: local maintenance Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
26	6L_PA_EPA /M2.15 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	

Maupassant J.Zay

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA /M2.14 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
28	6L_PA_EPA /M4.16 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
29	6L_PA_EPA /M2.13 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
30	6L_PA_EPA /M2.11 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
31	6L_PA_EPA /M2.12 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
32	6L_PA_EPA /M2.09 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 2	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /M2.08 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
34	6L_PA_EPA /M2.10 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
35	6L_PA_EPA /M2.07 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
36	6L_PA_EPA /M2.05 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X	X				-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
37	6L_PA_EPA /M2.06 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
38	6L_PA_EPA /M2.03 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
39	6L_PA_EPA /M2.02 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
40	6L_PA_EPA /M2.01 Empla: entrée Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6L_PA_EPA /M2.04 Empla: couloir Bât: 2 Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
42	6KG_PA_ABC /M2.19 Empla: cave sst Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
43	2KG_CO2 /M2.18 Empla: cave sst Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
44	2KG_CO2 / Empla: garage vélo Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2011	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
45	2KG_CO2 / Empla: garage vélo Bât: 2 Niv: 0	AN	AUTRES	2011	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
46	6L_PA_EPA /M1.16 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
47	6L_PA_EPA /M1.14 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /M1.15 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 4	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
49	6L_PA_EPA /M1.12 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 3	AN	VULCAIN	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /M1.11 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
51	6L_PA_EPA /M1.13 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /M1.10 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
53	6L_PA_EPA /M1.08 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	

Maupassant J.Zay

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
54	6L_PA_EPA /M1.09 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
55	6L_PA_EPA /M1.06 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
56	6L_PA_EPA /M1.05 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
57	6L_PA_EPA /M1.07 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	6L_PA_EPA /M1.05 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	6L_PA_EPA /M1.02 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA /M1.03 Empla: couloir Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02										X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
61	6L_PA_EPA /M1.01 Empla: entrée Bât: 1 Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 134 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 134 Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
64	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 134 Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 148 Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
66	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 148 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 162 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 162 Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 162 Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 108 Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 108 Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 108 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 108 Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 108 Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 104 Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 104 Niv: 0	AN	VULCAIN	2019	07		X	X							X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
77	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 104 Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	6L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: 104 Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
79	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	5KG_CO2 / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2012	02		X								X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	

Maupassant J.Zay

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
81	2KG_CO2 / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2013	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
82	5KG_CO2 / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	EU	DXE5	2016	02	X	X								X	X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	2KG_CO2 / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	EU	DXV2	2012	02	X									X					-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
84	9L_PA_EPA / Empla: Jean Zay Bât: Niv: -1	IN	AUTRES	2024	13																	/ erreur
85	9KG_PA_ABC /M2.20 Empla: garage vélo Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2021	02										X					-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	/ a recharge après devis

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Mermoz

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 4	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	5KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: A Niv: 4	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	5KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	5KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: A Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 2	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	5KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: A Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: A Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: A Niv: 1	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	5KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: A Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: A Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: A Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: C Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: C Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: B Niv: 10	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 10	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: B Niv: 9	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 9	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 8	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 8	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 7	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 7	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 6	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 6	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 5	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Mermoz

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
29	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 5	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 4	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 3	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 3	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 2	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 2	EU	DXC2	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 1	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 0	EU	SANS_FLU	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: 0	EU	DXC2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: B Niv: -1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 / Empla: chaufferie Bât: B Niv: -1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: B Niv: -1	GLO	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: -1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	5KG_CO2 / Empla: poste HT Bât: B Niv: -1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	6L_PA_EPA / Empla: salle de travail Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA / Empla: local maintenance Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	2KG_CO2 / Empla: accueil Bât: B Niv: 0	EU	DXC2	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA / Empla: local poubelle Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

MIC

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /19 Empla: escalier Bât: Niv: 5	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 5	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 4	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 4	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /15 Empla: escalier Bât: Niv: 3	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /14 Empla: escalier Bât: Niv: 3	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /12 Empla: escalier Bât: Niv: 2	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /13 Empla: escalier Bât: Niv: 2	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /11 Empla: escalier Bât: Niv: 1	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir Bât: Niv: 1	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /9 Empla: couloir Bât: Niv: 1	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /8 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	EU	EXPER	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /7 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /6 Empla: entrée Bât: Niv: 0	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /5 Empla: entrée cave Bât: Niv: 0	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /4 Empla: cave Bât: Niv: 0	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: cave Bât: Niv: -1	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6KG_PA_ABC /2 Empla: chaudière Bât: Niv: -1	RO	OCEANIS	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: Niv: -1	RO	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Moulins Parc Centre

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	2KG_CO2 / Empla: bureau Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: Hall Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 / Empla: Hall Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: Hall Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloirs Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2012	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
11	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2014	02		X								X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
13	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
17	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
19	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2014	02		X								X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02		X								X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 3	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
25	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2014	02		X								X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		
26	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 3	EU	DXC2	2016	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	FI	AUTRES	2004	02										X							-Appareil + de 20 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis		

Moulins Parc Centre

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
29	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 4	EU	DXC2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 4	EU	DXC2	2022	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2010	02										X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2022	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2022	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA / Empla: local serveur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA / Empla: local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 / Empla: garage Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 / Empla: local compteur eau Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02	X									X								-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Pont de bois

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /1 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /2 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /6 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /3 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
5	2KG_CO2 /7 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /4 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /12 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /11 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /13 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /10 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /14 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /9 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 3	AN	AUTRES	2021	03			X	X		90g	X			X	X					X	-Extincteur Percuté	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g	X			2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /18 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /21 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /15 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2016	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /20 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /24 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 /28 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /23 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /22 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	2KG_CO2 /27 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /30 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /29 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	2KG_CO2 /35 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Pont de bois

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
29	5KG_CO2 /37 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /31 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /33 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /36 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /32 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA /40 Empla: administration Bât: Bâtiment R Niv. 0	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
35	2KG_CO2 /71 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 /70 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 /65 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 /66 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 /45 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 5	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /44 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 5	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /50 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6L_PA_EPA /46 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 /49 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /47 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA /48 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X			X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 /55 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /52 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 3	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
48	2KG_CO2 /54 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 3	AN	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /51 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /53 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	2KG_CO2 /60 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 2	AN	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /56 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	6L_PA_EPA /58 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	6L_PA_EPA /57 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 2	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
55	6L_PA_EPA /61 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 1	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
56	6L_PA_EPA /63 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 1	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Pont de bois

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
57	6L_PA_EPA /62 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 1	AN	AUTRES	2012	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
58	2KG_CO2 /59 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	6L_PA_EPA /68 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 0	AN	AUTRES	2011	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
60	6L_PA_EPA /67 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA /69 Empla: couloir Bât: Bâtiment B Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir Bât: Bâtiment R Niv. 2	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle

PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Robespierre

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: rdc Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 / Empla: rdc loge Bât: Niv: 0	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/ manque panneau
3	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X			X					X	X					-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement		
13	2KG_CO2 / Empla: laverie bat A Bât: Niv: 0	AN	DC2	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 / Empla: tgbt bat A Bât: Niv: 0	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 4	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2015	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 3	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	2KG_CO2 / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 2	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X		X				-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02		X			X					X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	2KG_CO2 / Empla: couloir bat B Bât: Niv: 1	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Robespierre

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
29	2KG_CO2 / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 4	AN	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 3	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 1	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 / Empla: couloir bat A Bât: Niv: 0	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA / Empla: foyer Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	2KG_CO2 / Empla: salle tv Bât: Niv: 0	AN	DC2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X				X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2019	07		X	X		120	X				2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	5KG_CO2 / Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	AN	DC5	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA / Empla: sous sol Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2019	07		X	X		60g					2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA / Empla: sous sol local tech Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6L_PA_EPA / Empla: sous sol vide sanita Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	2KG_CO2 / Empla: sous sol adoucisseur Bât: Niv: -1	AN	DC2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Tertiales

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	2KG_CO2 / Empla: Laverie Bât: A Niv: 0	EU	DXV2	2022	02		X	X							X	X					X	-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 / Empla: accueil Bât: A Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: A Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 / Empla: escalier Bât: A Niv: 0	EU	DXC2	2016	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 0	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
7	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: A Niv: 0	EU	DXC2	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 / Empla: machine ascenseur Bât: A Niv: 0	EU	DXC2	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 1	AN	AUTRES	2013	02										X	X						-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
11	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: A Niv: 1	EU	DXC2	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 1	AN	AUTRES	2015	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: A Niv: 2	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: A Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 2	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: A Niv: 3	EU	DXC2	2016	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2020	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: A Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 0	EU	DXV2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 1	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 1	AN	AUTRES	2007	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
25	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: B Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 2	AN	AUTRES	2007	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
27	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 2	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Tertiales

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
28	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: B Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
29	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: B Niv: 3	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
30	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 3	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: B Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: B Niv: 4	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: B Niv: 4	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
34	2KG_CO2 / Empla: machine assenseur Bât: B Niv: 0	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA / Empla: entrée Bât: B Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02										X							-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	/ extincteur percuté, la cliente souhaite un devis pour la recharge.
36	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 / Empla: escalier Bât: c Niv: 0	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: c Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02										X							-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	/ extincteur percuté, la cliente souhaite un devis pour le
42	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: c Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: c Niv: 1	MOB	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02			X			X				X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2013	02										X							-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
51	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: c Niv: 2	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	6L_PA_EPA / Empla: escalier Bât: c Niv: 3	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Tertiales

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
56	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: c Niv. 3	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv. 3	AN	AUTRES	2013	02										X								-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
58	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv. 3	AN	AUTRES	2013	02										X								-Appareil + de 10 ans	-A remplacer -Appareil à remplacer après devis	
59	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: c Niv. 3	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: c Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Tilleuls

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	2KG_CO2 / Empla: tgbt Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: local Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: Hall Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 / Empla: armoire elec Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2017	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	04			X		X	90g					X	X						-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	
7	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 1	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	07			X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2023	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: Niv: 1	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	2KG_CO2 / Empla: local technique Bât: Niv: 2	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 / Empla: armoire elec Bât: Niv: 2	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 / Empla: armoire elec Bât: Niv: 3	EU	DXC2	2022	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2016	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 3	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 / Empla: salle vidéo Bât: Niv: 3	GLO	AUTRES	2021	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2016	04			X		X	90g					X	X						-Extincteur Percuté	-Hors tolérance	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Triolo

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	2KG_CO2 /18 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 4	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /17 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 4	AN	AUTRES	2018	02			X			X				X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /22 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 3	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /21 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 3	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g	X			2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /26 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 2	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /25 Empla: couloir Bât: secteur va Niv. 2	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /30 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 2	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /19 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 2	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /32 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 2	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 /20 Empla: couloir Bât: secteur st Niv. 4	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /89 Empla: couloir Bât: secteur tr Niv. 4	AN	AUTRES	2018	02			X			X				X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /24 BIS Empla: couloir Bât: secteur st Niv. 3	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /24 Empla: couloir Bât: secteur tr Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /23 Empla: couloir Bât: secteur tr Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02			X			X				X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /27 Empla: couloir Bât: secteur tr Niv. 3	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g	X			2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /28 Empla: couloir Bât: secteur st Niv. 3	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /31 Empla: couloir Bât: secteur sa Niv. 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /32 Empla: couloir Bât: secteur sa Niv. 1	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /30 Empla: couloir Bât: secteur sa Niv. 0	AN	AUTRES	2014	02		X	X							X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
20	6L_PA_EPA /29 Empla: couloir Bât: secteur sa Niv. 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /39 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 /38 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /41 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 4	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /40 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	2KG_CO2 /9 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 2	AN	AUTRES	2014	02		X	X							X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
26	6L_PA_EPA /37 Empla: couloir Bât: secteur ve Niv. 2	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /35 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 1	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Triolo

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
28	2KG_CO2 /11 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 1	AN	AUTRES	2014	02		X	X							X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
29	6L_PA_EPA /32 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 /31 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 /14 Empla: laverie Bât: secteur ra Niv. 0	AN	AUTRES	2014	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /54 Empla: hall accueil Bât: hall accueu Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /36 Empla: Bât: secteur ra Niv. 0	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA /28 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g				2	2							-Bon état -Extincteur Percuté	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /18 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g				2	2							-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 / Empla: Bât: Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA /3 Empla: hall d'accueil Bât: hall d'acc Niv. 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 / Empla: salle convivialité Bât: cote ateli Niv. 1	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA /1 Empla: salle convivialité Bât: cote sanit Niv. 1	AN	AUTRES	2023	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /55 Empla: pmr Bât: secteur em Niv. -1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /103 Empla: pmr Bât: secteur em Niv. -1	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	2KG_CO2 /101 Empla: pmr cuisine Bât: secteur em Niv. -1	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	9L_PA_EPA /102 Empla: pmr couloir Bât: secteur em Niv. -1	AN	AUTRES	2021	03			X	X						X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EP+AG /46 Empla: couloir Bât: secteur ar Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 /49 Empla: couloir Bât: secteur ar Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir chambre 1 Bât: secteur ar Niv. 0	AN	AUTRES	2023	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	2KG_CO2 /48 Empla: couloir chambre 1 Bât: secteur ar Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	2KG_CO2 /42 Empla: couloir Bât: secteur ar Niv. 1	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /53 Empla: couloir Bât: secteur ar Niv. 1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /50 Empla: couloir Bât: secteur Ba Niv. 0	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
51	2KG_CO2 /51 Empla: couloir Bât: secteur Ba Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	2KG_CO2 /44 Empla: couloir Bât: secteur Ba Niv. 1	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	6L_PA_EPA /43 Empla: couloir Bât: secteur Ba Niv. 1	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
54	6L_PA_EPA /47 Empla: couloir Bât: secteur Ba Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	6L_PA_EPA /66 Empla: couloir Bât: secteur ba Niv. 0	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Triolo

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
56	2KG_CO2 /67 Empla: couloir Bât: secteur ba Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X							TE	X	X		AD	FO	AS		-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	2KG_CO2 /68 Empla: couloir Bât: secteur be Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	6L_PA_EPA /65 Empla: couloir Bât: secteur be Niv. 0	AN	AUTRES	2023	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	2KG_CO2 /62 Empla: couloir Bât: secteur ba Niv. 1	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA /61 Empla: couloir Bât: secteur ba Niv. 1	AN	AUTRES	2023	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA /69 Empla: couloir Bât: secteur be Niv. -1	AN	AUTRES	2018	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	2KG_CO2 /70 Empla: couloir Bât: secteur be Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	2KG_CO2 /64 Empla: couloir Bât: secteur be Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
64	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir Bât: secteur ca Niv. 1	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g					2	2						-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	6L_PA_EPA /69 Empla: couloir Bât: secteur ca Niv. 1	AN	AUTRES	2019	07			X	X		90g					2	2						-Bon état	-Bon fonctionnement	
66	2KG_CO2 /68 Empla: couloir Bât: secteur ca Niv. 1	AN	AUTRES	2014	02		X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Bon fonctionnement	
67	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: Niv. 0	AN	AUTRES	2021	00																		-Détérioration	-Appareil à remplacer après devis	/ tête de l'extincteur bloquer
68	6L_PA_EPA /76 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	2KG_CO2 /19 Empla: couloir Bât: secteur d Niv. 0	EU	AUTRES	2023	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	2KG_CO2 /72 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. 1	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	6L_PA_EPA /60 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. 1	AN	AUTRES	2018	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	6L_PA_EPA /94 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. -1	AN	AUTRES	2017	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	2KG_CO2 /93 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	2KG_CO2 /20 Empla: couloir Bât: secteur di Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	2KG_CO2 /17 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
77	6L_PA_EPA /67 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2017	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	2KG_CO2 /79 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Détérioration	-Appareil à remplacer après devis	/ extincteurs tordu voir photo
79	6L_PA_EPA /78 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	2KG_CO2 / Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	EU	AUTRES	2023	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
81	6L_PA_EPA /87 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02			X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
82	2KG_CO2 /86 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	2KG_CO2 /65 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Triolo

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
84	6L_PA_EPA /64 Empla: couloir Bât: secteur fl Niv. 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
85	5KG_CO2 /107 Empla: tgbt Bât: extérieur Niv. 0	EU	AUTRES	2023	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	2KG_CO2 / Empla: atelier Bât: extérieur Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
87	6L_PA_EPA / Empla: atelier Bât: extérieur Niv. 0	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
88	6L_PA_EPA /109 Empla: atelier cote adoucis Bât: extérieur Niv. 0	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
89	6KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: extérieur Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07			X	X						2	2							-Bon état	-Bon fonctionnement	
90	6L_PA_EPA / Empla: accueil Bât: extérieur Niv. 0	AN	AUTRES	2019	00																		-Détérioration	-Appareil à remplacer après devis -Corrosion Interne	
91	2KG_CO2 /97 Empla: couloir Bât: secteur mo Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
92	6L_PA_EPA /98 Empla: couloir Bât: secteur mo Niv. -1	AN	AUTRES	2017	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
93	2KG_CO2 /81 Empla: couloir Bât: secteur mo Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA /80 Empla: couloir Bât: secteur mo Niv. -1	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	2KG_CO2 /103 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. -1	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	6L_PA_EPA /102 Empla: couloir Bât: secteur ro Niv. -1	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
97	2KG_CO2 /22 Empla: couloir Bât: secteur pr Niv. 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
98	6L_PA_EPA /103 Empla: couloir Bât: secteur pr Niv. 0	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
99	2KG_CO2 /102 Empla: couloir Bât: secteur pr Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
100	2KG_CO2 /98 Empla: couloir Bât: secteur Ra Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X				X			-Bon état	-Bon fonctionnement	
101	6L_PA_EPA /98 Empla: couloir Bât: secteur pr Niv. 1	AN	AUTRES	2021	03			X	X						X	X							-Détérioration	-Appareil à remplacer après devis -Corrosion Interne	
102	6L_PA_EPA /96 Empla: couloir Bât: secteur ra Niv. 6	AN	AUTRES	2007	02										X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
103	2KG_CO2 /97 Empla: couloir Bât: secteur pr Niv. 6	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	2KG_CO2 /95 Bis Empla: couloir Bât: secteur vi Niv. 3	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
105	6L_PA_EPA /95 Empla: couloir Bât: secteur vi Niv. 3	AN	AUTRES	2018	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
106	2KG_CO2 /93 Empla: couloir Bât: secteur vi Niv. 3	AN	AUTRES	2017	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
107	6L_PA_EPA /94 Empla: couloir Bât: secteur vi Niv. 3	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
108	2KG_CO2 /92 Empla: couloir Bât: secteur vi Niv. 4	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
109	6L_PA_EPA /81 Empla: couloir Bât: secteur vo Niv. 4	AN	AUTRES	2021	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Brasserie Class'Crous

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA / Empla: coter micro-onde Bât: self Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: sortie Bât: self Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	SY	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	5KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	SY	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Brasserie des 3 lacs

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	5KG_CO2 /4 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 /5 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6KG_PA_ABC /14 Empla: cave Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /13 Empla: cave Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X			X				X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /3 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /2 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /1 Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /12 Empla: local electrique Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X					X		-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	5KG_CO2 /11 Empla: local electrique Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /6 Empla: mur plat chaud Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /7 Empla: refectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /8 Empla: refectoire Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02		X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /9 Empla: couloir entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02			X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	2KG_CO2 /10 Empla: tfl Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2014	02		X	X							X	X							-Appareil + de 10 ans -Détérioration	-Appareil à remplacer après devis	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Barrois

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6KG_PA_ABC /26 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 /27 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6KG_PA_ABC /24 Empla: tgbt Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	5KG_CO2 /25 Empla: tgbt Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /17 Empla: acces personnel Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2015	03		X	X							X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /18 Empla: acces personnel Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	5KG_CO2 /23 Empla: acces personnel asce Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6KG_PA_ABC /23 Empla: chambre froide negat Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2010	02		X								X	X	X					-Appareil + de 20 ans	-Appareil à remplacer après devis	
9	6L_PA_EPA /20 Empla: reception Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /19 Empla: magasin Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 /11 Empla: atelier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /11 Empla: sanitaire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /10 Empla: vae Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /9 Empla: salle cote etudiant Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /8 Empla: salle cote etudiant Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /6 Empla: bureau Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /1 Empla: hall d'entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 / Empla: plonge Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	5KG_CO2 /14 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /2 Empla: salle administratif Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
22	2KG_CO2 /5 Empla: salle administratif Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /3 Empla: salle auteliere Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /16 Empla: bureau Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	5KG_CO2 /7 Empla: salle administratif Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /4 Empla: salle administratif Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

RU Barrois

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA /13 Empla: salle administratif Bât: Niv: 0	IN	AUTRES	2004	02		X								X	X						-Appareil + de 20 ans	-Appareil à remplacer après devis	cartouche de 60g datant de 2004, pas changer car pas de

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Botaniques

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6KG_PA_ABC / Empla: sous station Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA / Empla: self Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA / Empla: self Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA / Empla: entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	5KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	2KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 / Empla: réservé produit entr Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6KG_PA_ABC / Empla: local dechet Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 / Empla: reception Bât: Niv: 0	SI	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle

PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Chatillon

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /16 Empla: réfectoire fond Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /18 Empla: porte coupe feu Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /5 Empla: entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /8 Empla: comptoir Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /6 Empla: réfectoire Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /11 Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /12 Empla: bureau Bât: Niv: 2	EU	AUTRES	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /9 Empla: escalier Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /10 Empla: appartement Bât: Niv: 2	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 /19 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	5KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2014	02		X	X							X	X						-Appareil + de 10 ans -Mode emploi illisible	-Appareil à remplacer après devis	
13	2KG_CO2 /21 Empla: circulatio Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA / Empla: circu cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6KG_PA_ABC /22 Empla: local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /15 Empla: circu vestiaire Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /14 Empla: circu vestiaire Bât: Niv: 0	RO	AUTRES	2006	02										X	X						-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
18	6L_PA_EPA /13 Empla: escalier Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	5KG_CO2 /3 Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6KG_PA_ABC /1 Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6KG_PA_ABC /2 Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Chatelet

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /24 Empla: atelier Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6KG_PA_ABC / Empla: atelier Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /26 Empla: circu local ventilat Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /33 Empla: chaudière Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /27 Empla: circu local ventilat Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /28 Empla: circu monte charge Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA / Empla: circu Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /19 Empla: circu sous station Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /21 Empla: circu vestiaire Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /18 Empla: circu Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 /17 Empla: circu Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA /15 Empla: local poubelle Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /14 Empla: circulation Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /16 Empla: circulation Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /22 Empla: circulation vestiair Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 / Empla: circulation bureaux Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2017	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: accès réfectoire Bât: Niv: -1	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /10 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /9 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 /11 Empla: plonge Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /7 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /8 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	2KG_CO2 /5 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	5KG_CO2 / Empla: chaudière Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	5KG_CO2 /2 Empla: zone chaude Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2023	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	2KG_CO2 /3 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

RU Chatelet

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA / Empla: cafétéria Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /29 Empla: cafétéria Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /12 Empla: cafétéria Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 /1 Empla: ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /31 Empla: ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA / Empla: local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 /4 Empla: ext chaufferie Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /1 Empla: sortie de secours Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12										X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6KG_PA_ABC /6 Empla: chaufferie gaz Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /5 Empla: sortie de secours lo Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 /2 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /10 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /14 Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA / Empla: réfectoire Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA / Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /7 Empla: laverie Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	5KG_CO2 / Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /19 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA / Empla: restaurant Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /17 Empla: restaurant Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA / Empla: restaurant Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA / Empla: restaurant Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA / Empla: restaurant Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 / Empla: toiture Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6KG_PA_ABC / Empla: toiture Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /19 Empla: restaurant côté asce Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	/ corrosion externe
2	6L_PA_EPA /18 Empla: restaurant Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
3	2KG_CO2 /23 Empla: Tableau électrique Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /22 Empla: circulation Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
5	5KG_CO2 /21 Empla: SOUS STATION Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6KG_PA_ABC /20 Empla: local techniques Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
7	2KG_CO2 /25 Empla: laverie Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /24 Empla: laverie Bât: restaurant Niv. 1	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
9	2KG_CO2 /13 Empla: cuisson Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /12 Empla: entrée invités Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
11	2KG_CO2 /14 Empla: sandwicherie Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA /7 Empla: couloir cote sandwic Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
13	6L_PA_EPA /1 Empla: Hall d'entrée Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
14	6L_PA_EPA /2 Empla: sortie côté self Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
15	2KG_CO2 /15 Empla: legumerie Bât: restaurant Niv. 0	EU	DXC2	2022	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /4 Empla: self Bât: restaurant Niv. 0	EU	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /3 Empla: self Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
18	6L_PA_EPA /15 Empla: Legumerie Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X		90g					2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	5KG_CO2 /17 Empla: zone cuisson Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2019	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 /5 Empla: Face buanderie Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 /9 Empla: Bureau Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /8 Empla: couloir côté self Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
23	2KG_CO2 /10 Empla: couloir chambres fro Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2021	02		X	X							X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /6 Empla: livraison Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2010	02		X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
25	6KG_PA_ABC /11 Empla: local poubelles Bât: restaurant Niv. 0	AN	AUTRES	2019	07		X	X							2	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Flers

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /28 Empla: le flores Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 /24 Empla: le flores Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /27 BIS Empla: le flores Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /27 Empla: le flores Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	5KG_CO2 /23 Empla: forum Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /22 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	6L_PA_EPA /21 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /20 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2 /17 Empla: forum Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	5KG_CO2 /16 Empla: forum Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /18 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA /26 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /29 Empla: forum Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	2KG_CO2 /30 Empla: sandwich erie Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X				X		-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	2KG_CO2 /31 Empla: bureau administrativ Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA / Empla: bureau administrativ Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	2KG_CO2 /9 Empla: plonge Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	5KG_CO2 /2 Empla: plonge Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	5KG_CO2 /1 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /3 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 /7 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X				X		-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /5 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	/ cartouche rouillé
23	6L_PA_EPA /6 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /6B Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /13 BIS Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /13 A Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
27	2KG_CO2 /13 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

RU Flers

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
28	6L_PA_EPA /8 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /12 Empla: vestiaire cuisine Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /11 Empla: vestiaire cuisine co Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /36 Empla: couloir reserve maga Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA /37 Empla: couloir reserve maga Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 /35 Empla: local ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	5KG_CO2 /34 Empla: couloir stock Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /32 Empla: couloir stock Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA /49 Empla: couloir zone techniq Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 /46 Empla: couloir zone techniq Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6KG_PA_ABC /45 Empla: couloir zone techniq Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 /44 Empla: machine ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6KG_PA_ABC /43 Empla: machine ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /42 Empla: machine ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2020	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6KG_PA_ABC /41 Empla: machine ascenseur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 /47 Empla: atelier technique Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /50 Empla: couloir atelier tech Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6KG_PA_ABC /53 Empla: couloir atelier tech Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	5KG_CO2 /54 Empla: couloir atelier tech Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6KG_PA_ABC /55 Empla: couloir atelier tech Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6KG_PA_ABC /56 Empla: couloir atelier tech Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU Flers RIA

IMPLANTATION DES RIA

Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min						
N°: 1	Mat: 2	Bât: Composant:														
TP /2 Emplacement:																
Code barre: 3089927																
Fabricant: PS																
Mise en service: 2020 Opération effectuée Niv: 0																
Vérification + Pièces Détachées																
Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état																
Commentaire : / pression a 2 bar au manomètre																
N°: 2	Mat: 3	Bât:														
Composant: PIA /3 Emplacement: entree personnel Code barre: 3089928																
Fabricant: PS																
Mise en service: 2020 Opération effectuée Niv: 0																
Vérification + Pièces Détachées																
Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état																
Commentaire :																
N°: 3	Mat: 1	Bât:														
Composant: PIA /1 Emplacement: couloir atelier tech Code barre: 3089929																
Fabricant: PS																
Mise en service: 0 Niv: 0																
Opération effectuée																
Vérification + Pièces Détachées																
Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état																
Commentaire :																
N°: 4	Mat: 4	Bât:														
Composant: PIA /4																
Emplacement: bureau administratif																
Code barre: 3089930																
Fabricant: PS																
Mise en service: 2020 Opération effectuée Niv: 0																
Vérification + Pièces Détachées																
Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état																
Commentaire :																
N°: 5	Mat: 5	Bât: Composant:														
Emplacement: cuisine																
Code barre: 3089931 Niv: 0																
Fabricant: PS																
Mise en service: 2020 Opération effectuée																
Vérification + Pièces Détachées																
Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Bon état																
Commentaire :																

RU Sully

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	5KG_CO2 /30 Empla: cuisine Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	2KG_CO2 /33 Empla: comptoir self pizza Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /24 Empla: laverie salle 1 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /16 Empla: circul cuisine Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 / Empla: circul cuisine monte Bât: Niv: 1	EU	AUTRES	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	5KG_CO2 /29 Empla: circul cuisine local Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X																-Déterioration	-Appareil à remplacer après devis	/ extincteurs tordu a la poignet
7	6L_PA_EPA /46 Empla: rangement vaisselle Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /47 Empla: uca bureau Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /20 Empla: entre self 1 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 /32 Empla: comptoir self 1 Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /18 Empla: salle resto 1 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA /19 Empla: salle resto 1 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /36 Empla: hall cabaret salle 1 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	6L_PA_EPA /25 Empla: cabaret entree self Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /26 Empla: cabaret arriere sce Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /35 Empla: cabaret cuisine Bât: Niv: 1	EU	AUTRES	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /27 Empla: cabaret entree sand Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /34 Empla: hall cabaret salle 2 Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /23 Empla: laverie salle 2 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /21 Empla: salle resto 2 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /22 Empla: salle resto 2 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /17 Empla: entree self 2 Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /1 Empla: hall entree resto Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /2 Empla: hall entree/sanitair Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /3 Empla: quai de livraison Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

RU Sully

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
26	2KG_CO2 /45 Empla: bureau reception Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
27	6L_PA_EPA /4 Empla: hall legume/magasin Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /6 Empla: entre magasin Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02																	-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /11 Empla: magasin fond Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /9 Empla: magasin frigo Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /5 Empla: magasin fond Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	2KG_CO2 /10 Empla: quai armoire électri Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02	X																-Bon état -E/S à prévoir N+1	-Bon fonctionnement	
33	6KG_PA_ABC /15 Empla: circu local poubelle Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	2KG_CO2 /13 Empla: circu local poubelle Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /8 Empla: circu lingerie Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA /44 Empla: atelier entree Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	2KG_CO2 /43 Empla: atelier bureau Bât: Niv: 0	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 /42 Empla: atelier poste soudur Bât: Niv: 0	AN	AUTRES	2015	02	X																-E/S à prévoir N+1	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 /12 Empla: lingerie Bât: Niv: 1	GLO	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
40	6L_PA_EPA /7 Empla: circu vestiaire Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /14 Empla: ex machinerie ascens Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	5KG_CO2 /37 Empla: tgbt Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	5KG_CO2 /38 Empla: tgbt Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	2KG_CO2 /39 Empla: sous station Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 /40 Empla: sous station Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	5KG_CO2 /31 Empla: cuisine porte laveri Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /41 Empla: espace securise Bât: Niv: 1	AN	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

RU UCA

IMPLANTATION DES EXTINCTEURS

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	9L_PA_EPA+AG /1 Empla: quai 1 Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	9L_PA_EPA/2 Empla: bureau réception Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	9L_PA_EPA/3 Empla: bureaux Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	9L_PA_EPA /4 Empla: entrée stockage Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	9L_PA_EPA /5 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	9L_PA_EPA /6 Empla: salle froide prépa Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	9L_PA_EPA+AG /7 Empla: quai 2 Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	9L_PA_EPA/8 Empla: quai 1 Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	2KG_CO2/9 Empla: quai 2 Bât: Niv: 0	EU	DXV2	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	9L_PA_EPA /10 Empla: quai 2 Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 /11 Empla: salle lavage Bât: Niv: 0	EU	DXV2	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	9L_PA_EPA /12 Empla: salle lavage Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	9L_PA_EPA /13 Empla: couloir Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
14	9L_PA_EPA /14 Empla: Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	9L_PA_EPA /15 Empla: Bât: Niv: 0	EU	sans_fluor	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	5KG_CO2 /16 Empla: Bât: Niv: 0	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	5KG_CO2 /17 Empla: Bât: Niv: 0	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	5KG_CO2 /18 Empla: toiture Bât: Niv: 1	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	5KG_CO2 /19 Empla: toiture Bât: Niv: 1	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	5KG_CO2 /20 Empla: toiture Bât: Niv: 1	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	5KG_CO2 /21 Empla: toiture Bât: Niv: 1	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	5KG_CO2 /22 Empla: toiture Bât: Niv: 1	EU	DXV5	2024	12		X															-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	9L_PA_EPA+AG /1 Empla: Local poubelle Bât: bureaux Niv: 0	EU	SPIT	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	