


SALLE DES PAS PERDUS



- 1. Vue générale du Hall d'entrée
- 2. Élévation Ouest
- 3. Élévation Est
- 4. Élévation Nord
- 5. Élévation Sud
- 6. Corniches et moulures
- 7. Carreaux de travertin poli

Maître d'ouvrage : MINISTÈRE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9		PRO Ind.02
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS		Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS SALLE DES PAS PERDUS		E3.2.1




GALERIES PREMIER ETAGE




- 1. Vue générale Salle d'audience
- 2. Élévation Ouest
- 3. Élévation Est
- 4. Galerie Est
- 5. Élévation Nord
- 6. Élévation Sud
- 7. Galerie Sud
- 8. Porte bois moulurée
- 9. Dallage pierre de taille polie

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.02
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS GALERIES PREMIER ETAGE	E3.2.2




GALERIES PREMIER ETAGE



Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.02
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS GALERIES PREMIER ETAGE	E3.2.3

- A.Plafond plâtre fissuré : reprise des plâtres après consolidation du support
- B.Décor plâtre lacunaire : purge et reprise des plâtres avec façon de moulures
- C.Corniche plâtre fissurée et traces d'infiltrations: reprise des plâtres avec façon de moulures
- D.Plafond et mur fissurés : reprise des plâtres après consolidation du support
- E.Décor plâtre poutre fissuré : reprise des plâtres après consolidation du support
- F.Peinture usée et angles écorchés : consolidation et mise en peinture
- G.H.Porte bois fissurée et peinture écaillée : restauration de la porte et mise en peinture
- I.Plinthe bois craquelée usée : remplacement et consolidation des plinthes + mise en peinture
- J.K.Carreaux PDT brisés : remplacement en recherche

Après réparation et reprise des décors, prévoir la restauration du parquet compris ponçage huilage et la mise en peinture générale de la salle.



SALLE DES PAS PERDUS ET GALERIES PREMIER ETAGE

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.02
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
PROJET : CARNET DE DECORS SALLE DES PAS PERDUS ET GALERIES	E3.2.4



AMBIANCE SOUHAITEE



MOULURES




PORTES BOIS
PEINTES



MUR




PILASTRES EN FAUX-MARBRE
DE CAUNES MINERVOIS



COLONNES EN GRANIT

INSPIRATION DE CES MARBRES
POUR LES COULEURS



DALLAGE PIERRE
GRIS ET BLANC