

Palais d'Iéna
Paris (16^e)

Restauration de l'hémicycle

Dossier de Consultation des Entreprises

Tableau descriptif et nomenclature des mobiliers et menuiseries

Avril 2026

DÉSIGNATION	ÉTAT ACTUEL	ÉTAT PROJETÉ	TRAVAUX FAITS EN DÉPOSES PRÉALABLES
TP-A	Tribune de l'orateur : structure bois habillée de panneaux de contreplaqué et d'une tôle de laiton pliée sur la face avant, encadrée par deux garde-corps en acier habillés de panneaux de contreplaqués et d'un feuille de laiton pour la main-courante	Réfection du plan de travail en contreplaqué. Réfection des élévations (contreplaqué de chêne) avec réemploi de l'habillage de laiton et des structures d'acier. Remplacement des garde-corps en réemployant les éléments métalliques : simples poteaux d'acier avec main courante habillée de laiton, sans remplissage.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, structures métalliques, grilles de ventilation et habillages de laiton. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-B	Tribune présidentielle : structure bois habillée de panneaux de contreplaqué et d'une tôle de laiton pliée sur la face avant, tablette recouverte d'une feuille de laiton et pupitre en contreplaqué pour l'intégration des appareils	Réfection du plan de travail en contreplaqué avec habillage feuille de laiton. Suppression des tiroirs, ajout de deux poteaux de renfort en profilé acier rond plein. Réfection des élévations (contreplaqué de chêne) avec réemploi de l'habillage laiton et des structures d'acier.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, structures métalliques, grilles de ventilation et habillages de laiton. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-C	Pupitres latéraux de la tribune présidentielle : simple tablette entourée de garde-corps en panneaux de chêne contreplaqué avec bordures en chêne massif	Réfection à neuf : structure en profils acier plein carrés, portant habillage de panneaux de contreplaqué, bordures et plinthes en bois massif.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-D	Pupitres latéraux de la tribune présidentielle : simple tablette entourée de garde-corps en panneaux de chêne contreplaqué avec bordures en chêne massif	Réfection à neuf : structure en profils acier plein carrés, portant habillage de panneaux de contreplaqué, bordures et plinthes en bois massif.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-E	Pupitres arrières de la tribune présidentielle : tablette équipée de rangements, avec bordure de finition en chêne massif, et masquant un coffret intégrant d'anciennes bouches de soufflage + garde-corps en acier habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif et main courante habillée en laiton	Réfection à neuf : structure en profils acier plein carrés, portant habillage de panneaux de contreplaqué, bordures et plinthes en bois massif.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-F	Pupitres arrières de la tribune présidentielle : tablette équipée de rangements, avec bordure de finition en chêne massif, et masquant un coffret intégrant d'anciennes bouches de soufflage + garde-corps en acier habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif et main courante habillée en laiton	Réfection à neuf : structure en profils acier plein carrés, portant habillage de panneaux de contreplaqué, bordures et plinthes en bois massif.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-G	Baignoire latérale : pupitre constitué d'une simple tablette avec 3 consoles de vote, entourée d'un garde-corps en panneaux de bois exotique contreplaqué avec bordure de finition en bois massif	Dépose en démolition.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-H	Baignoire latérale : pupitre constitué d'une simple tablette avec 3 consoles de vote, entourée d'un garde-corps en panneaux de bois exotique contreplaqué avec bordure de finition en bois massif	Dépose en démolition.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
TP-I	Tribune des sténographes : habillage de face avant et tablette en contreplaqué, sur structure de potelets en acier	Dépose en démolition.	Dépose en démolition. Documentation photographique des déposes.
1A	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Dépose en démolition.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
1B	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Dépose en démolition.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
1C	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Dépose en démolition.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.

[illegible]

5C	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
6A	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
6B	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
6C	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
7A	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
7B	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
7C	Pupitres des conseillers : tablettes équipées de rangements en panneaux de chêne contreplaqué et consoles de vote	Réfection en réemploi des ouvrages métalliques déposés (équerres et quincailleries). Plans de travail et habillages en contreplaqué de chêne verni.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries, grilles de ventilation et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
8A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Dépose, révision et repose	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
8B	Pupitre constitué d'une simple tablette en panneaux de chêne contreplaqué	Dépose en démolition	Dépose en démolition
8C	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
8D	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
8E	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
8F	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
8G	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
8H	Inexistant	Création d'un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Sans objet
9A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition
9B	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition
9C	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition

9D	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition
9E	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition
9F	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne et profil de chêne massif au sommet, finition vernie.	Dépose en démolition
10A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué de chêne vernis et profil de chêne massif verni au sommet, intégrant éclairage de balisage de sécurité	Dépose en démolition
10B	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué vernis et profil de bois massif au sommet, intégrant éclairage de balisage de sécurité	Dépose en démolition
10C	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et remplacement par un habillage de gradin en panneaux de contreplaqué vernis et profil de bois massif au sommet, intégrant éclairage de balisage de sécurité	Dépose en démolition
11A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
11B	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
11C	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
12A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Aménagement de la nouvelle régie. Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet, plan de travail chêne contrecollé. Finition vernie. Réemploi des quincailleries et de la structure aluminium de l'ancienne régie. . Création de portes en verre fermant le dessous du meuble de régie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
12B	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
12C	Régie : table en chêne contreplaqué maintenue sur une structure en aluminium + ressaut et bordure de finition en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques (profil aluminium) de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
12D	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
12E	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Démolition et réfection en panneaux de contreplaqué de chêne perforés intégrant une mousse acoustique, profil de chêne massif au sommet. Réemploi des quincailleries. Finition vernie.	Dépose en démolition des ouvrages bois. Dépose en conservation des quincailleries et structures métalliques de mobilier. Documentation photographique des déposes. Mise en caisse des éléments conservés avec numérotation selon nomenclature.
GC-A	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Dépose en démolition	Dépose en démolition
GC-B	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif	Dépose en démolition	Dépose en démolition
GC-C	Garde-corps formé d'un cadre en acier et de panneaux de remplissage en verre, avec main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en verre et laiton sur site	Protection sur site

GC-D	Garde-corps formé d'un cadre en acier et de panneaux de remplissage en verre, avec main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en verre et laiton sur site	Protection sur site
GC-E	Garde-corps habillé en panneaux de contreplaqué avec lisse haute en chêne massif et main courante habillée en laiton	Nettoyage et révision sur site	Protection sur site
GC-F	Garde-corps en acier avec remplissage formé de motifs géométriques, et main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en laiton sur site	Protection sur site
GC-G	Garde-corps en acier avec remplissage formé de motifs géométriques, et main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en laiton sur site	Protection sur site
GC-H	Garde-corps en acier avec remplissage formé de motifs géométriques, et main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en laiton sur site	Protection sur site
GC-I	Garde-corps en acier avec remplissage formé de motifs géométriques, et main courante habillée en laiton	Décapage chimique de la peinture des parties acier in-situ (sous protocole plomb), passivation et remise en peinture. Nettoyage des parties en laiton sur site	Protection sur site
GC-J	Inexistant	Création d'un garde-corps formé d'une structure de profilés acier passivés et peints, main courante habillée d'une feuille de laiton pliée. Remplissage en verre trempé maintenu par pinces vissées. Habillage du limon d'embranchement en feuilles de contreplaqué et profil haut en bois massif.	Sans objet
GC-K	Inexistant	Création d'un garde-corps formé d'une structure de profilés acier passivés et peints, main courante habillée d'une feuille de laiton pliée. Remplissage en verre trempé maintenu par pinces vissées. Habillage du limon d'embranchement en feuilles de contreplaqué et profil haut en bois massif.	Sans objet
H-01	Porte à deux vantaux en verre avec charnières et poignée de laiton	Dépose en démolition et réfection à neuf des deux vantaux à rallonger de 15 cm (suppression de la différence de niveau entre l'hémicycle et les locaux annexes). Réemploi des poignées	Sans objet
H-02	Porte à deux vantaux en contreplaqué habillée côté hémicycle d'une tôle de laiton pliée	Dépose en démolition et réfection à neuf des deux vantaux à rallonger de 15 cm (suppression de la différence de niveau entre l'hémicycle et les locaux annexes). Réemploi des poignées et tôles en laiton	Sans objet
H-03	Porte à deux vantaux en verre avec charnières et poignée de laiton	Dépose en démolition et réfection à neuf des deux vantaux à rallonger de 15 cm (suppression de la différence de niveau entre l'hémicycle et les locaux annexes). Réemploi des poignées. Restitution d'une bille d'ornement en acier sous une des poignées.	Sans objet
H-04	Porte en contreplaqué	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-05	Porte à deux vantaux en contreplaqué, avec oculus	Réfection à neuf : porte coupe-feu à habillage de contreplaqué, avec oculus	Dépose en démolition - documentation photographique préalable
H-06	Porte à deux vantaux en contreplaqué, avec oculus	Réfection à neuf : porte coupe-feu à habillage de contreplaqué, avec oculus	Dépose en démolition - documentation photographique préalable
H-11	Porte en contreplaqué	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-12	Porte en contreplaqué	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-13	Emplacement de volet : volet manquant	Création d'un volet à cadre d'acier avec remplissage de béton en reproduction des carreaux de remplissage Perret	Sans objet
H-14	Porte en contreplaqué	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-15	Volet à châssis acier et remplissage de béton	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-16	Porte en contreplaqué	Nettoyage et révision sur site	Sans objet
H-17	Porte en contreplaqué	Dépose en démolition, remplacement par panneau de contreplaqué en reproduction de la porte, masquant la gaine technique	Dépose en démolition
H-18	Ensemble de fenêtres à châssis acier	Nettoyage et retouches chromatiques	Sans objet