

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ANNEXES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Maître de l'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Pont d'Aquitaine

Travaux d'entretien et de mise en conformité

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	2
ARTICLE 1 : TEST ASSEMBLAGES NORD LOCK SUR 6 LONGUEURS DE RAIL DE LA PASSERELLE CENTRALE CÔTÉ AMONT.....	3
ARTICLE 2 : ACCÈS À LA CHAMBRE D'ANCRAGE RIVE DROITE AVAL.....	4
ARTICLE 3 : FREINS DE PARKING DES PASSERELLES MOBILES.....	4
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES MONTANTS DES ÉCHELLES D'ACCÈS AUX PORTIQUES SUR VIADUC.....	5
ARTICLE 5 : RÉPARATION DES CORBEAUX SUR LES RAILS DES PASSERELLES MOBILES.....	5
ARTICLE 6 : CHÉNEAUX DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC.....	6
ARTICLE 7 : CHÉNEAUX DE LA CULÉE CREUSE COTÉ VIADUC.....	7
ARTICLE 8 : ACCÈS AU SOMMIER DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC...	8
ARTICLE 9 : SÉCURISATION DE LA ZONE DU SOMMIER DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC.....	8
ARTICLE 10 : PLATINES SUPPORT DE LIGNE DE VIE.....	9
ARTICLE 11 : SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'HUILE DES BIELLES DES PYLÔNES.....	10

ARTICLE 1 : TEST ASSEMBLAGES NORD LOCK SUR 6 LONGUEURS DE RAIL DE LA PASSERELLE CENTRALE CÔTÉ AMONT


	<i>Assemblage rail</i>
	
<i>Renforcement récent</i>	<i>Renforcement d'origine</i>
	
<i>Nécessité de rogner les plaques verticales</i>	

ARTICLE 2 : ACCÈS À LA CHAMBRE D'ANCRAGE RIVE DROITE AVAL



Emplacement de l'escalier

ARTICLE 3 : FREINS DE PARKING DES PASSERELLES MOBILES



Vues du frein existant et d'un corbeau de stationnement



Chaîne à démonter

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES MONTANTS DES ÉCHELLES D'ACCÈS AUX PORTIQUES SUR VIADUC




Exemple de montants à modifier




Exemple de montants déjà modifié

ARTICLE 5 : RÉPARATION DES CORBEAUX SUR LES RAILS DES PASSERELLES MOBILES



Exemple de corbeau

ARTICLE 6 : CHÉNEAUX DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC

	
<i>Zone d'intervention depuis sommet MARG</i>	
	
<i>Positionnement des éléments</i>	<i>Zone de positionnement du déflecteur nécessitant un ragréage</i>
	
<i>Zones d'abouts</i>	

ARTICLE 7 : CHÉNEAUX DE LA CULÉE CREUSE COTÉ VIADUC



Zone d'intervention



Grillage s devant être démontés et remontés




2 blocs béton anti-intrusion au niveau de l'entrée




Abouts : zones d'évacuation de l'eau

ARTICLE 8 : ACCÈS AU SOMMIER DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC



Emplacement de l'échelle d'accès et portillon

ARTICLE 9 : SÉCURISATION DE LA ZONE DU SOMMIER DU MASSIF D'ANCRAGE RIVE GAUCHE COTÉ VIADUC



Garde-corps sur sommier

ARTICLE 10 : PLATINES SUPPORT DE LIGNE DE VIE



Vue de face




Vue latérale



Éléments d'assemblage

Platine à changer

ARTICLE 11 : SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'HUILE DES BIELLES DES PYLÔNES



*Emplacement des récupérateur d'huile
sous les bielles*