


Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère

	Service Prévention Nord (Brest-Morlaix) Tel : 02 98 34 56 43 ou 55 29	Service Prévention Sud (Quimper-Chateaulin) Tel : 02 98 10 31 82 ou 31 81
	✉ : grpt.prevention-evaluationdesrisques@sdis29.fr	

Dossier suivi par le Capitaine Raphaël LE BRAS

**Procès-verbal de visite périodique
Établissement recevant du public de 1^{re} catégorie**

Avis de la sous commission départementale de sécurité ERP et des IGH

Le groupe de visite de la sous commission départementale de sécurité des ERP et des IGH a visité
l'établissement le 12 mai 2023

Dénomination	UBO - UFR de Lettres	
Adresse	20 Rue Duquesne 29200 Brest	
Activité	Etablissement d'enseignement et de formation	
N° de dossier Prévention	02394	
Classement	Types : R – L - N	Catégorie : 1 ^{re}
Téléphone	0298016022	
Propriétaire	Université de Bretagne Occidentale tel: 0298016022	

En application des articles R 143.42 du Code de la Construction et de l'Habitation et 42 du décret du 8 mars 1995 modifié relatif à la C.C.D.S.A, le maire doit notifier le résultat de sa visite et sa décision à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

A Textes réglementaires applicables

- Code de l'Urbanisme
- Code de la Construction et de l'Habitation (CCH)
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A)
- Arrêté n°2019101-0001 du 11 avril 2019 du Préfet du Finistère relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
- Articles GN (dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Livre I du règlement de sécurité)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté Préfectoral n° 29-2021-01-12-006 du 12 janvier 2021 portant approbation du Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ;
- Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type N
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type R
- Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif aux établissements de type W

B Historique – Dérogations

Date	Événement	Observation
04/06/2020	Procès verbal de visite périodique.	Favorable
11/07/2017	Procès verbal de visite périodique.	Favorable

Date	Historique des demandes et dérogations	Observation
09/06/2022	Procès-verbal d'étude – AT 029 019 22 00079 Remplacement à l'identique du SSI de catégorie A.	Favorable
04/02/2021	Procès-verbal d'étude – Réaménagement de l'espace forum.	Favorable

C Description sommaire

Descriptif

Pôle enseignement :

- constitué de 4 « bâtiments » : A – B – C – D,
- 5 niveaux.
- 1 parc de stationnement utilisé uniquement par le personnel de l'établissement situé sous le bâtiment D.

Bâtiment restauration :

1 niveau.

Desserte	3 façades accessibles. 2 voies « engin » de 12m.
Isolement tiers	Isolé par la distance D>4m.
Structures	Structure SF : 1/2h. Plancher : béton.
Toiture	Charpente : / Couverture : film PVC.
Façades	Béton.
Distribution intérieure	<p>Cloisonnement traditionnel : Oui. Secteurs : Non. Compartiments : Oui Atrium.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bloc porte accès niveau bureau RdC par l'escalier côté UFR CF 1/2h en compensation à la distance non réglementaire entre la bibliothèque et l'UFR. ➢ Mise en communication entre la bibliothèque et l'UFR de Lettres par une passerelle : <ul style="list-style-type: none"> • désenfumée : 1 ouvrant en façade, 1 exutoire ; • blocs portes PF 1/2h asservis à la DAI du SSI.A de la bibliothèque et au SSI.A de l'UFR de lettres : • DAI SSI.A UFR : fermeture porte UFR/passerelle, • DAI bibliothèque : fermeture porte bibliothèque/passerelle + désenfumage.
Locaux à risques particuliers	Importants : Local groupe électrogène. Moyens : sous-station, local TGBT.
Dégagements	/
Portes automatiques	En façade. Intérieur.
Désenfumage des locaux	Naturel sur amphithéâtre.
Désenfumage des circulations	Mécanique et naturel. Mécanique au niveau de la restauration et au niveau de l'UFR. Bâtiment D en naturel.
Désenfumage des escaliers	Naturel par exutoires.
Chauffage	Réseau de chaleur urbain.
Ventilation / Climatisation	VMC simple flux. CTA - présence de clapets coupe-feu.
Gaz utilisé	Gaz naturel.
Locaux alimentés en gaz	Bâtiment restauration.
Electricité	TGBT. AU général au niveau du local SSI.
Eclairage de sécurité	Blocs d'éclairage d'évacuation et d'ambiance alimentés par une source centralisée.
Groupe électrogène	De sécurité.
Ascenseurs – Monte charges	4 ascenseurs sur le site.
Zone de cuisson	Grande cuisine ouverte alimentée gaz.
Moyens d'extinction internes	Extincteurs portatifs. Robinetts d'incendie armés. Colonnes sèches : une canalisation unique alimentant l'ensemble du bâtiment (raccord d'alimentation angle du bâtiment avenue Foch, proximité bibliothèque universitaire).
Service de sécurité	Personnes désignées par l'exploitant : Oui. Personnes qualifiées en électricité : Oui.

Détection incendie	Dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et des sanitaires.
S.S.I	<ul style="list-style-type: none"> Catégorie A pôle enseignement : Portes de recoupement, déverrouillage des issues, fermeture passerelle d'accès à la BU, arrêt ventilation Catégorie A partie restauration (relié sur le SSI de l'UFR) <p>UAE sur un autre site (UFR sciences). Mesure compensatoire en raison du nombre de communication entre niveaux (hall trémies).</p>
Alarme	Type 1. report d'alarme au niveau du secrétariat du doyen et à l'accueil.
Alerte	Téléphone urbain.

D Calcul des effectifs – Classement – Dégagements

Effectifs

L'effectif du public a été calculé en prenant en application les articles GN 1 – GN 2 du règlement de sécurité et des dispositions particulières.

Pôle enseignement :

Niveau	Désignation du local	Article	Mode de calcul	Effectif public	Effectif personnel	Effectif total
4 ^{ème}	CRBC	R2	Déclaration	0	3	3
3 ^{ème}	niveau	R2	Déclaration	1117	176	1293
2 ^{ème}	niveau	R2	Déclaration	1075	189	1264
1 ^{er}	niveau	R2	Déclaration	789	64	853
Rdc	niveau	R2	Déclaration	1049	22	1071
	amphithéâtre	L3	Nbre siège	228	1	229

Bâtiment restauration :

Niveau	Désignation du local	Surface	Article	Mode de calcul	Effectif public	Effectif personnel
Rdc	Self	150m ²	N2	1p/m ²	150	20
	Salle de restauration	635m ²	N2	1p/m ²	685	
	Cafétéria	130m ²	N2	1p/m ²	132	
	Salle du personnel	60m ²	N2	1p/m ²	60	

Classement

Types : R – L - N	Catégorie : 1^{re}
--------------------------	-----------------------------------

Observations concernant le classement :

L'établissement est composé de deux bâtiments, il est classé en R (activité d'enseignement), N (activité de restauration) et L (amphi Guilcher), les deux bâtiments n'étant pas isolés entre eux :

- 1 sas d'accès commun inusité mais présent au niveau du bâtiment D pouvant mettre en relation le pôle enseignement et le restaurant universitaire.
- grille de ventilation proche de la toiture restaurant/sous-face plancher bas enseignement.

Dégagements

Niveau	Désignation du local	Effectif	Nbre de sorties réglementaires	Nbre de sorties réelles	Largeur réglementaire	Largeur réelle
4 ^{ème}	CRBC	3	1	2	1	4
3 ^{ème}	Niveau+ cumul	1293+3	4	12+1	13	24+1
2 ^{ème}	niveau	1264+12 93+3	7	12	26	27
1 ^{er}	Limitation / issues sur cumul	2799	7	13	28	28
Rdc	Limitation / issues sur cumul	3999	9	10	40	40
	Bâtiment restauration	995	3	3	10	10

E Vérifications techniques

Les renseignements ci-dessous proviennent de documents présentés par le chef d'établissement (registre de sécurité, rapport de vérifications...).

Désenfumage	Date	Contrôleur	Observation
Naturel UFR DF 10 (annuelle par un TC)	12/01/2022	Régie	Pas d'observation
Naturel RU DF 10 (annuelle par un TC)	07/11/2022	VERITAS	/
Mécanique UFR DF 10 (annuelle par un TC)	04/04/2023	SOCOTEC	5 observations (dont débits insuffisants sur plusieurs ZF ; Amenées d'air restent fermées ; CCF qui ne s'ouvre pas)
Mécanique UFR DF 10 (triennale par un OA si SSI A ou B)	25 février 2020	SOCOTEC	2 observations - Débits insuffisants

Installations thermiques	Date	Contrôleur	Observation
Chaudières CH 58 (annuelle par un TC)		Régie	
Clapets d'isolement (conduits aérauliques) CH 58 (annuelle par un TC)	2022	Régie	/
CTA (filtres) CH 58 (annuelle par un TC)	03/02/2023	Régie	/
Ventilation de confort RU CH 58 (annuelle par un TC)	12/01/2023	EURO ENERGIE	/

Ventilation mécanique contrôlée UFR CH 58 (annuelle par un TC)	03/02/2023	Régie	/
Ventilation mécanique contrôlée RU CH 58 (annuelle par un TC)	12/01/2023	EURO ENERGIE	/
Installations frigorigènes RU CH 58 (annuelle par un TC)	27/09/2022	HORIS	/

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés	Date	Contrôleur	Observation
Distribution gaz GZ 30 (annuelle par un TC)	05/09/2022	Bureau VERITAS	1 observation
Locaux (ventilation et évacuation des produits de combustion) GZ 30 (annuelle par un TC)			
Appareils d'utilisation de gaz et accessoires GZ 30 (annuelle par un TC)			

Installations électriques RU	Date	Contrôleur	Observation
Sécurité du public RU EL 19 (annuelle par un TC)	31/08/2022	Bureau Véritas	1 observation
Sécurité des travailleurs RU EL 4 (annuelle par un TC)	31/08/2022	Bureau Véritas	3 observations

Installations électriques UFR	Date	Contrôleur	Observation
Sécurité du public bâtiment A EL 19 (annuelle par un TC)	21/02/2022	Bureau Véritas	1 observation
Bâtiment B	22/02/2022	Bureau Véritas	/
Bâtiment C	03/03/2022	Bureau Véritas	2 observations
Bâtiment D	23/02/2022	Bureau Véritas	/
Sécurité des travailleurs bâtiment A EL 4 (annuelle par un TC)	21/02/2022	Bureau Véritas	6 observations
Sécurité des travailleurs bâtiment B EL 4 (annuelle par un TC)	22/02/2022	Bureau Véritas	7 observations
Sécurité des travailleurs bâtiment C EL 4 (annuelle par un TC)	03/03/2022	Bureau Véritas	4 observations
Sécurité des travailleurs bâtiment D EL 4 (annuelle par un TC)	23/02/2022	Bureau Véritas	/
Groupe électrogène EL 19 (annuelle par un TC)	20/02/2023	KOHLER	/

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants	Date	Contrôleur	Observation
Ascenseurs, bâtiment A, B, C et parking AS 8 (contrat par un TC)	2022 28/03/2022	Otis SOCOTEC	Contrat annuel 1 observation
Ascenseurs AS 9 (quinquennale par un OA)	28 juin 2019	SOCOTEC	Rapport 92310/19/2035 pas d'observation

Appareils de cuisson destinés à la restauration	Date	Contrôleur	Observation
Appareils de cuisson, arrêts d'urgence et signalétique GC 22 (annuelle par un TC)	24/02/2023	DALKIA FROID	/
Ramontage des conduits d'évacuation et nettoyage des ventilateurs d'extraction GC 21 (annuelle par un TC)	31/08/2022	Hygiène Environnement Bretagne	/

Moyens de secours contre l'incendie	Date	Contrôleur	Observation
Extincteurs UFR MS 73 (annuelle par un TC)	21/10/2021	Eurofeu	/
Extincteurs RU MS 73 (annuelle par un TC)	07/11/2022	R2S	/
Robinets d'incendie armés (RIA) UFR MS 73 (NF S 62-201 – annuelle par un TC)	09/02/2022	Eurofeu	Absence de P° dynamique sur le rapport
SSI catégorie A, UFR	21/10/2022	Siemens	4 observations dont 2 restantes
SSI catégorie A, UFR	10/10/2022	Siemens	Remplacement du SSI en 2022 – RVRAT sans observation
SSI catégorie A MS 73 (triennale par un OA)	2020	SOCOTEC	/
Colonnes sèches ou en charges MS 73 (NF S 61-759 – annuelle par un TC)	14/02/2022	Eurofeu	/

OA : Organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur
TC : Technicien compétent

En application de l'article GE 7, les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés dans les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.

Documents présentés lors de la visite de réception

- Rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par SOCOTEC en date du 25/10/2022 et référencé 220116800000102 (sans observation) - AT 029 019 22 00079 – Remplacement à l'identique du SSI de catégorie A.

F Exploitation

Affichage des plans des locaux

Affichés.

Affichage et formalisation dans le registre de sécurité des consignes générales ou particulières

Réalisés.

La commission de sécurité conseille de maintenir en position fermée les portes des locaux ou circulations en période nocturne. Cette disposition simple permet de limiter la propagation des fumées et des gaz de combustion. En fonction des impératifs liés à l'exploitation, cette recommandation vaut aussi pour les locaux d'hébergement.

Formation du personnel et du service de sécurité incendie (connaissance et mise en œuvre des organes de secours : alarme incendie, désenfumage, moyen d'extinction, coupure des fluides...)

Actions de formation : Formation annuelle (38 personnes en 2022).

Organisation de la sécurité incendie (gestion de l'alarme, de l'alerte des secours, évacuation du public et personnel)

Organisée.

Date du dernier exercice d'évacuation

8 évacuations réels avec évacuation (déclenchement intempestif du RU).

Registre de sécurité (R 123-51) sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité, et en particulier :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications techniques ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

Tenu à jour.

En application de l'article GN13, l'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

Mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap

En application de l'article R123-48 du CCH, le groupe de visite a évoqué avec l'exploitant les mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap.

Établissement concerné par les mesures de mise en sécurité des personnes en situation de handicap : les principes fondamentaux d'évacuation définis par l'article GN8 sont pris en considération et réalisés dans l'établissement. En cas d'incendie, les mesures prévues sont les suivantes :

- Aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;
- Création de solution équivalente aux EAS par recoupement en zone protégée. Mise en sécurité selon le principe du transfert horizontal.
- Installation d'un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
- Élaboration de procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Rappel des opérations à réaliser en cours d'exploitation

Une fiche rappelant les opérations à effectuer en cours d'exploitation ainsi que des modèles d'attestation de vérification des installations techniques sont accessibles en téléchargement sur le site internet du SDIS du Finistère (<http://www.sdis29.fr>) dans l'espace prévention.

G Résultats d'essais ponctuels réalisés lors de la visite

Déverrouillage des porte	Fonctionnel.
Issues de secours	Manœuvrables et praticables.
Détection incendie	Essai DAI. Déclenchement de l'alarme. Fermeture des portes de recoupement asservies.
Éclairage de sécurité	Fonctionnel.
Désenfumage mécanique	Amphi GUILCHER : Mise en fonctionnement du désenfumage – le débit d'extraction semble insuffisant.

H Modifications réalisées

Le chef d'établissement ou son représentant précise à la commission de sécurité que l'établissement n'a subi aucune modification depuis la dernière visite de sécurité, hormis :

- **AT 029 019 22 00079** – Remplacement à l'identique du SSI de catégorie A du Restaurant Universitaire
- Logement de fonction reconverti en bureau.

En application des articles législatifs et réglementaires du Code de la Construction et de l'Habitation, les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

I Prescriptions

Prescriptions à exécuter

- **procès verbal de visite du 11 juillet 2017** :

UFR :

N°2 Faire apparaître sur les plans d'évacuation les zones de mise en sécurité pour les personnes handicapées. (Art CO 57 , MS 41), (en cours échéancier travaux).

A formaliser sur les paliers d'escalier et lorsque ce n'est pas possible passage par le compartiment.

N°3 Remédier aux insuffisances du désenfumage mécanique (notamment de la ZF 02) et lever les observations figurant sur le rapport de vérification triennal du désenfumage. (Art R 123-43 et 48 du CCH)

Non obligatoire dans certaines zones. A voir pour condamner certaines zones afin de favoriser les débits sur d'autres.

• **Procès-verbal de visite du 1^{er} juin 2023 :**

N°1 Entretien des installations – (article R 143-34 du CCH)

Procéder aux opérations d'entretien et de maintenance des installations et notamment :

- Installations électriques (24 observations en référence aux rapports de vérifications 2022 - la plupart sont levées) ;
- Installations de désenfumage mécanique (5 observations notamment concernant des débits insuffisants, des volets d'amenées d'air qui restent fermés - en référence au rapport de vérifications 2023) ;
- Installation gaz (1 observation – en référence au rapport de vérifications 2022) ;
- Ascenseur (1 observation – en référence au rapport de vérifications SOCOTEC 2022)
- Système de Sécurité Incendie de l'UFR (2 observations restantes – en référence au rapport de vérifications 2022).

N°2 Vérifications techniques RIA – (article MS 73 et norme NF S 62-201 – annuelle par un TC)

Faire vérifier annuellement les RIA conformément à la norme en effectuant des relevés de débit/pression sur le moyen de secours le plus défavorisé. La pression dynamique doit être d'au minimum de 2,5 bars (Pression dynamique non mentionnée sur le rapport de vérification annuel).

Prescriptions spécifiques au Restaurant Universitaire

N°3 Moyens d'extinction – (article GC 8)

Prévoir un dispositif d'extinction automatique adapté au feu d'huile à l'aplomb des friteuses ouvertes implantées dans les îlots de cuisson et les grandes cuisines ouvertes (la présence d'un couvercle n'est pas suffisant – une friteuse, en tant que de besoin, pour l'îlot de cuisson (éventuellement « espaces Wok Grillades ») et la grande cuisine si elle est à considérer ouverte.

N°4 Dispositif d'arrêt d'urgence de alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température – (article GC 4)

Installer la commande d'arrêt d'urgence des appareils de cuisson à l'intérieur du local de la cuisine soit à proximité de l'accès à la cuisine soit du bloc de cuisson (l'arrêt d'urgence est actuellement installé dans le hall d'accès du bâtiment).

Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique ne doit pas couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

N°5 Dispositif d'arrêt d'urgence de alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température – (article GC 4)

Identifier clairement les différents arrêts d'urgence de la cuisine.

N°6 Plan d'intervention et d'évacuation – (article MS 41)

Mettre à jour le plan d'intervention (NF S 60-303) et, s'ils existent, les plans d'évacuation (NF X 08-070) selon les caractéristiques définies par leur norme.

Prescriptions spécifiques à l'UFR de lettres

N°7 Système de Sécurité Incendie – (article MS 53 et norme NF S 61-932 concernant les règles d'installation du SSI)

S'assurer que des dispositifs dit « d'arrêt pompier » des ventilateurs de désenfumage mécanique soient positionnés à proximité du Système de Sécurité Incendie. Cette fonction doit pouvoir être obtenue qu'au niveau d'accès II (au sens de la norme NF S 61-931) et doit être signalée en tant qu'anomalie sur l'Unité de Signalisation.

La liaison entre cette commande manuelle d'arrêt et le coffret de relaiage du ventilateur doit répondre aux mêmes exigences de protection contre l'incendie que celles visant les liaisons qui permettent la mise en sécurité (voies de transmission et/ou lignes de télécommande).

N°8 Système de Sécurité Incendie – (article MS 53 et norme NF S 61-936 concernant les équipements d’alarme, article 4.1.1)

S’assurer que l’alarme incendie ne puisse retentir qu’une seule fois dans le cadre du processus général d’alarme c’est à dire jusqu’à son réarmement au niveau du SDI pour la remise en état de veille.

Seul un déclenchement de l’alarme à partir de la commande d’évacuation générale de l’UGA occasionne un retour automatique à l’état de veille.

N°9 Système de Sécurité Incendie – (article MS 59 ainsi que la norme NFS 61 – 930)

Faire procéder à la mise à jour du dossier d’identité du SSI en intégrant l’association du SSI du Restaurant Universitaire à celui de l’UFR de Lettres.

N°10 Arrêts d’urgence électriques – (article MS 59 ainsi que la norme NFS 61 – 930)

Supprimer les arrêts d’urgence électrique accessibles au public (notamment les arrêts d’urgence des tableaux secondaires présents dans les circulations).

N°11 Locaux à risques – (article CO 28 §2)

Supprimer le stockage présent dans le local C 401 b.

N°12 Éclairage de sécurité – (article EC 8)

Ajouter un Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité (BAES) au dessus de la porte vitrée du local C 401 b (porte d’accès depuis le hall).

N°13 Escaliers encloués – (article CO 53 §3)

Garantir l’enclouement de la cage d’escalier par le maintien en position fermée des portes et notamment des tiers battants.

N°14 Caractéristiques des blocs-portes – (article CO 44 §4)

S’assurer du bon fonctionnement du sélecteur de porte ainsi que des portes coupe-feu afin de permettre la fermeture complète des vantaux notamment au R+2 du Bâtiment B.

N°15 Suggestion d’amélioration – (article R 143-41)

Faire établir un diagnostic par un organisme agréé concernant les installations de désenfumage afin :

- D’identifier les volumes pour lesquels le désenfumage est nécessaire réglementairement et ceux pour lesquels l’installation a été mise en place facultativement ;
- De décliner les solutions réglementaires qui permettraient à l’établissement de rétablir la conformité de ses installations.

N°16 Plan d’intervention – (article MS 41 et norme NF X 08 003 concernant les graphiques et pictogrammes de sécurité)

Indiquer par un pictogramme, sur le plan d’intervention à destination des sapeurs-pompiers, l’emplacement des éléments suivants :

- SSI
- Arrêt d’urgence électrique de l’établissement ;
- Arrêt d’urgence gaz.

N°17 Responsable Unique de Sécurité – (article 123-21)

Veiller à la transmission systématique, par l’exploitant du Restaurant Universitaire à l’exploitant de l’UFR de lettres (Responsable Unique de Sécurité), tous les rapports des rapports intéressant la sécurité incendie de son exploitation et notamment les vérifications techniques.

J Avis

Dénomination	UBO - UFR de Lettres	
Adresse	20 Rue Duquesne 29200 Brest	
Activité	Etablissement d'enseignement et de formation	
N° de dossier Prévention	02394	
Classement	Types : R – L - N	Catégorie : 1 ^{re}

Téléphone	0298016022
Propriétaire	Université de Bretagne Occidentale tel: 0298016022

Après avoir pris connaissance des éléments suivants :

- les textes réglementaires applicables,
- les documents présentés lors de la visite,
- les vérifications techniques réglementaires réalisées ou non,
- les conditions d'exploitation,
- l'analyse des prescriptions,
- les modifications réalisées,

La Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP et des IGH
émet, en date du **jeudi 1^{er} juin 2023** après délibération, dans le domaine de la sécurité incendie,
un avis

Favorable – Défavorable (1)
à la poursuite de l'activité de l'établissement

Favorable – Défavorable (1)
à la réception des travaux liés à l'AT 029 019 22 00079
Remplacement à l'identique du SSI de catégorie A du Restaurant Universitaire

(1) rayer la mention inutile

La Présidente de la Commission,

Le préfet,
Pour le préfet,
La cheffe du pôle planification et gestion de crise,


SOPHIE LE MAILLET

01/06/23 10:25:03

Dans le cadre d'un établissement dépendant de personnes de droit public, une copie doit être adressée à l'administration concernée – article R 143-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Les destinataires du présent procès verbal sont avisés que les données figurant sur ce document sont prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste départementale des Etablissements Recevant du Public.