

DCE	NTSA - BETOM	Base aérienne 125, travaux d'adaptation capacitaire de l'escale aérienne (HM91) Service d'Infrastructure de la Défense SUD EST							
29/01/2026	ind 1	TAB n°2 - Tableau des Menuiseries intérieures							
Nom	Localisation	Niveau	Type	Dimensions	Support	Épaisseur support	Résistance au feu	Quantité	Observations
MIN 01 a									
	E.204 Vestiaires F	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	6. Cloison 176 mm 2xBA18s hydrofuge 1 faces avec isolant thermique	0,18	PF 1/2h	1	ferme-porte
	E.204 Vestiaires H	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	6. Cloison 176 mm 2xBA18s hydrofuge 1 faces avec isolant thermique	0,18	PF 1/2h	1	ferme-porte
	D.101 Sanitaires F	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	Béton Existant	0,18	PF 1/2h	1	ferme-porte
	D.101 Sanitaires H	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	Béton Existant	0,18	PF 1/2h	2	ferme-porte
	Local PRODEF	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	Béton Existant	0,18	PF 1/2h	1	ferme-porte / signalétique porte CF
								6	
MIN 01 b									
	F. 301 Local ménage	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	6. Cloison 176 mm 2xBA18s hydrofuge 1 faces avec isolant thermique	0,18	CF 1/2h	1	ferme-porte / signalétique porte CF
								1	
MIN 02 a									
	D.101 Sanitaires H	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	9. Cloison 84/48 2xBA18s hydrofuge sans isolant	0,1	PF 1/2h	1	poigné de tirage pmr / plaque logo pmr / butée
	D.101 Sanitaires F	RDC (HM91)	Porte	1,02×2,10	9. Cloison 84/48 2xBA18s hydrofuge sans isolant	0,1	PF 1/2h	1	poigné de tirage pmr / plaque logo pmr / butée
	E.201 Vestiaires	R+1	Porte	1,02×2,10	10. Cloison 84/48 2xBA18s hydrofuge 1 faces avec isolant acoustique	0,1	PF 1/2h	1	ferme-porte
	E.203 Sanitaires	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	ferme-porte
	E.203 Sanitaires BIS	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	ferme-porte
								5	
MIN 02 b									
	D.201 Salon VIP	RDC (HM91)	Porte	0,82×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	2	butée
	E.203 Sanitaires BIS	R+1	Porte	0,82×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.203 Sanitaires	R+1	Porte	0,82×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.202 Salle de repos équipage	R+1	Porte	0,82×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	2	butée
								6	
MIN 03									
	E.104 Salle opérations	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.101 Bur. chef du bureau OPS	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.202 Salle de repos équipage	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.102 Conduite	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.101 Bureau CTL	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.101 Secrétariat	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	1	butée
	E.101 Bureau chef des opérations	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	PF 1/2h	2	butée
								8	
MIN 04									
	E.105 Salle de réunion	R+1	Porte	1,55×2,10	11. Cloison 84/48 2xBA18 milieu sec avec isolant	0,1	PF 1/2h	1	crémone / butée
								1	
MIN 05									
	G.202 palier escalier R+1	R+1	Porte	1,02×2,10	Béton Existant	0,2	CF 1/2h	1	ferme-porte / signalétique porte CF
								1	
MIN 06									
	G.202 palier escalier R+1	R+1	Porte	1,55×2,10	Béton Existant	0,2	CF 1/2h	1	crémone / ferme-porte / signalétique porte CF
								1	
MIN 07									
	Local électrique R+1	R+1	Porte	1,02×2,10	11. Cloison 84/48 2xBA18 milieu sec avec isolant	0,1	CF 1/2h	1	ferme-porte / signalétique porte CF
	Rangement dans E.203 Sanitaires	R+1	Porte	1,02×2,10	Cloison existante plaque de plâtre	0,1	CF 1/2h	1	ferme-porte / signalétique porte CF
								2	
TOTAL								31	