

Référence : 96
N°Affaire : 03101114

DIRECTION DES TRAVAUX MARITIMES
Division GTP.MIS
BP4
50115 CHERBOURG ARMEES

A l'attention de Monsieur LELANDAIS Benoît

RAPPORT AMIANTE

REPERAGE EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE OU D'UNE VENTE

SUIVANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARTICLES R1334-26 ET ANNEXE 13-9

Immeuble concerné
N°SAGRI 500-129-511 L
Composant N°152
Arsenal
EAMEA - Bâtiment A
CHERBOURG

Opérateur CETE APAVE Nord Ouest : Monsieur GABRIELLE Laurent titulaire de l'attestation de compétence N° 03062272/001/04010389 délivrée par :

CETE Apave Nord Ouest certifié AFAQ ASCERT n°DI-177 0

Accompagnateur : Monsieur LECANU

Laboratoire : CETE Apave Nord Ouest – 2 rue des Mouettes 76132 Mont St Aignan Cedex

Accréditation n°1-0970 du Cofrac – programme n°144

Nbre Total de pages : 65

Date du rapport : 12/12/2003

Diffusion : 3 exemplaires à l'attention de Monsieur LELANDAIS

N°Polices d'Assurances Amiante : Police AXA n°557 051

Le présent document doit être joint au DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

L'Opérateur CETE APAVE Nord Ouest :
Monsieur GABRIELLE Laurent



SOMMAIRE

- 1. CONCLUSIONS**
- 2. OBJET DE LA MISSION**
- 3. CONDITIONS DE RÉALISATION**
- 4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE**

Annexe 1 – Schéma de repérage de l'amiante
Annexe 2 – Procès-verbaux d'analyses
Annexe 3 – Fiche d'examen visuel

I. CONCLUSIONS

Le schéma de repérage des matériaux et produits comportant de l'amiante est joint en annexe 1.

- ☒ Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.
- Les synthèses des rapports précédents fournis par la **DIRECTION DES TRAVAUX MARITIMES** sont les suivantes :
- Présence de flochage avec amiante (Résidus)
 - Présence de calorifugeage sans amiante
 - Présence de faux-plafonds sans amiante
- Analyse des échantillons : Oui
- Contrôle d'atmosphère : Oui (Suite au déflocage)

RÉSULTATS DU REPÉRAGE

- ☒ Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante suivants, après prélèvement et analyse :

N° échantillon	Localisation	Résultat d'analyse	Etat	Conclusions
03/2300/6140	Bureau 42 RDC	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6141	Secrétariat 27 RDC	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6142	Pharmacie 33 RDC	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6144	Chambre 25 RDC	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6145	CSI 18 RDC	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6146	Chambre 113 1 ^{er} étage	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6147	Chambre 314 3 ^{ème} étage	Présence d'amiante	Dégradées	Non friable
03/2300/6148	Chambre 358 3 ^{ème} étage	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6149	Chambre 363 3 ^{ème} étage	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6150	Chambre 218 3 ^{ème} étage	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable
03/2300/6151	Coursive C33 3 ^{ème} étage	Présence d'amiante	Bon Etat	Non friable

- ☒ Il a été prélevé lors du repérage les matériaux suivants dont l'analyse est négative. Ils ne contiennent pas d'amiante.

N° échantillon	Localisation	Résultat d'analyse	Conclusions
03/2300/6143	Chambre 30 RDC	Absence d'amiante	

- ☒ Il a été repéré les matériaux et produits contenant de l'amiante suivants, sur décision de l'opérateur de repérage :

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Tuyau	Local charpente au SS	fibrociment	Bon Etat
Fourreaux	Foyer 03 au RDC	fibrociment	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 09 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Sanitaires chambre 09 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 10 RDC	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 12 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 13 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 14 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 15 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Coiffeur 16 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Local 16bis RDC	Vinyle	Bon Etat
Fourreau	Vaguemestre RDC	Fibrociment	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 21 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 23 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 26 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 28 RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Réception RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Antichambre 42bis RDC	Vinyle	Bon Etat

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Dalles de sol	Bureau 42ter RDC	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle télévision 100 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle télévision 101 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Fourreau	Régie de la salle de conférence 1 ^{er}	fibrociment	Bon Etat
Résidus de flocage	Salle de conférence 102 avec régie 1 ^{er}	Flocage	Bon Etat
Résidus de flocage	Salle de cours 103 1 ^{er}	Flocage	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 104 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 105 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chapelle 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 107 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 108 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 109 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 110 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 111 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 112 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 115 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 118 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 118 Bis1 ^{er}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 119 1 ^{er}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 120 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 122 1 ^{er}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 124 1 ^{er}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 126 1 ^{er}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Magasin audio 200 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 201 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Tuyaux	Régie de la salle de conférence 202 2 ^{ème}	fibrociment	Bon Etat

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Dalles de sol	Salle de cours 203 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 204 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Tuyau de ventilation	Rangement du hall H24 2 ^{ème}	fibrociment	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 206 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 207 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de cours 208 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 210 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 211 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 212 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 213 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 214 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 217 2 ^{ème}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 218 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 219 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 220 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 221 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 222 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 224 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 225 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 226 2 ^{ème}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 227 2 ^{ème}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 228 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 230 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 232 2 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 302 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 303 3 ^{ème}	Vinyle	Dégradées

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Dalles de sol	Chambre 304 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 305 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 306 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 307 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 308 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 309 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 310 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 312 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 314 3 ^{ème}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 315 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 316 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 317 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 318 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 319 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 320 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 321 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 322 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 323 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 324 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 325 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 326 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 327 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Réception 328 3 ^{ème}	Vinyle	Dégradées
Dalles de sol	Chambre 329 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Salle de télévision 330 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 332 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Dalles de sol	Chambre 334 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 336 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 337 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 338 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 339 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 340 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 341 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 342 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 343 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 344 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 345 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 346 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 347 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 348 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 349 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 350 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 351 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 352 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 354 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 356 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 357 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 359 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Chambre 361 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Dalles de sol	Coursive C32 3 ^{ème}	Vinyle	Bon Etat
Tuyau	Rangement 203bis 1 ^{er} entresol	fibrociment	Bon Etat
Tuyau	Rangement 203ter 2 ^{ème} entresol	fibrociment	Bon Etat

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Matériau	Localisation	Nature	Etat
Tuyau	Local ballons (terrasse)	fibrociment	Bon Etat
Tuyau	Sur mur extérieur du local ballons (terrasse)	fibrociment	Bon Etat

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

☒ Les conclusions ci-dessus conduisent aux obligations réglementaires suivantes :

Le présent document doit être communiqué à toutes les personnes susceptibles de faire les travaux ; l'opération de repérage devra être étendue aux locaux fermés ou non visités. Il constitue un élément important du dossier technique amiante que vous devez constituer avant le 31/12/2003 ou le 31/12/2005 selon la réglementation applicable à votre établissement.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du décret 96/98 modifié du 07/02/96 modifié par le décret n° 2001-840 du 13/09/01.

Un nouveau contrôle relatif à l'évaluation de l'état de conservation des flocages contenant de l'amiante est à effectuer dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise du présent rapport ou à l'occasion de toute modification de l'ouvrage ou de son usage

PRÉCONISATIONS concernant les matériaux dégradés :

- Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante conformément à la norme NF X 46-020 et à une entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux conformément aux recommandations de la CRAM et aux guides de l'INRS.

Envisager des travaux de retrait de dalles de sol dégradées.

Mesures préconisées par l'opérateur de repérage

Réaliser une vérification périodique des produits et matériaux non dégradés afin de vérifier leur état de conservation.

II. OBJET DE LA MISSION

DÉFINITION ET LIMITE DE NOTRE MISSION :

Notre intervention définie par notre remise de prix :

N°03101144

en date du 26 juin 2003

ratifiée par votre marché :

N°54 GM 03/CG

en date du 07 juillet 2003

a pour but la recherche des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les locaux mentionnés en annexe 4.

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant du CETE Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

Notre repérage porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE DE L'AMIANTE de l'annexe 13-9 mentionné à l'article R1334-26 du code de la santé publique livre III, chapitre IV, section 2 et de l'arrêté du 22/08/02.

Ce repérage ne porte pas sur les équipements techniques présents dans les locaux (exemple : matériels de cuisine, de chaufferie, équipements de travail, machines de process) pour lesquels il pourra être réalisé un audit spécifique facturé à la vacation.

**Examen visuel d'un bâtiment
pour le repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES

1. Renseignements généraux

Demandeur du diagnostic :

- Nom : MARINE NATIONALE
: ARRONDISSEMENT MARITIME DE CHERBOURG
- Adresse : DIRECTION DES TRAVAUX MARITIMES
Division GTP.MIS
CHERBOURG
-

Bâtiment à examiner :

- Désignation : N°SAGRI 500-129-511 L
: Composant N°152
- Adresse : Arsenal
: EAMEA - Bâtiment A
: CHERBOURG
- Propriétaire : MARINE NATIONALE
- Utilisateur : MARINE NATIONALE

Accompagnateur pour la visite :

- Nom : Monsieur LECANU
- Société : DIRECTION DES TRAVAUX MARITIMES
- Téléphone :

2. Renseignements sur le(s) bâtiment(s) / locaux / zone(s) à inspecter

Dates de la construction :

- date d'ouverture du chantier :
- date de réception des travaux :

Usage :

- nombre d'étages : 5
- nombre de sous-sols : 1
- surface approximative : 11100 m²
- type de construction (béton armé, métal, bois) : maçonnerie

A-t-il fait l'objet de travaux de réaménagement ? :

(si oui, nature et date approximative de ces travaux) :

Nota :

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

III. CONDITIONS DE RÉALISATION

DÉROULEMENT DE LA VISITE :

Bâtiment(s) concerné(s) : Arsenal
N°SAGRI 500-129-511 L
EAMEA - Bâtiment A
Composant N° 152

CHERBOURG

Date d'intervention : 24/11/2003

Opérateur CETE APAVE : Monsieur GABRIELLE Laurent

Accompagnateur : Monsieur LECANU

* Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

NOM DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE
LC006/1 Rapport n°183	Contrôle et Prévention	29/04/ 1997
LC006/1 Rapport n°338	Contrôle et Prévention	24/10/ 1997
CAE1B000594U Rapport n°014	Bureau Véritas	04/12/200 0

* Lors de la visite, il nous a été remis les plans suivants :

Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, 1er étage, 1^{er} entresol, 2ème étage, 2ème entresol,
3ème étage, toiture

* Lors de la visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants :

Aucun

* Renseignements généraux complémentaires.

* Le plan d'intervention et les consignes de sécurité ont été examinés.

IV. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

LOCAUX EXAMINÉS

L'examen visuel est détaillé dans les fiches d'examen en annexe 3, qui listent également les locaux visités

Les locaux qui ne nous ont pas été présentés ou dont l'accès a rendu notre visite impossible, n'ont pu être examinés.

Liste des locaux non visités : Ensemble des trémies des ascenseurs
Motifs de l'absence de visite :

Délimitation de la zone concernée par le présent rapport.

Ensemble du Bâtiment

Validité des plans fournis.

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES

Nombre de prélèvements : 12

Ces prélèvements sont localisés sur les plans en annexe 1.

Les résultats du laboratoire sont joints en annexe 2.

A N N E X E 1

SCHÉMA DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE

A N N E X E 2

PROCES VERBAUX D'ANALYSES

A N N E X E 3

FICHES D'EXAMEN VISUEL

Les fiches présentées ci après listent les locaux visités, identifient et localisent les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conformément au programme de l'annexe 13-9 mentionné à l'article R1334-26 du code de la santé publiques.

Les abréviations suivantes sont utilisées :

CARACTÉRISATION DE LA PRÉSENCE D'AMIANTE

AV : Les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante reconnus visuellement par l'opérateur.

NPx : Les matériaux ayant fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse négative (ils ne contiennent pas d'amiante).

APx : Les matériaux contenant de l'amiante repérés après prélèvement et analyse.

x : Numéro d'ordre pour l'identification du matériau ou produit.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION

Pour les autres matériaux

B : Matériau en bon état de conservation

D : Matériau dégradé

Exemple :

AV-B : Élément contenant de l'amiante reconnu visuellement, en bon état de conservation.

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
SS	Magasin Electricité	X										
SS	Magasin peinture	X										
SS	Local casernement	X										
SS	Local charpente			AV-B								Tuyau en fibrociment
SS	Magasin sport	X										
SS	Stand de tir	X										
SS	Ballons eau chaude	X										
SS	Magasin plomberie	X										
SS	Ancienne chaufferie fioul	X										
SS	Chaufferie gaz	X										
SS	Cuves fioul 1	X										
SS	Cuves fioul 2	X										

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N° 152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
RDC	Bureau foyer	X										
RDC	Salle de billard	X										
RDC	Foyer			AV-B								Fourreaux en fibrociment
RDC	Coursive 03	X										
RDC	Salle de télévision	X										
RDC	Salle de jeu	X										
RDC	Hall H05	X										
RDC	Hall H04	X										
RDC	Local 06	X										
RDC	SAS 07	X										
RDC	Local 08	X										
RDC	Chambre 09								AV-B			Idem au prélèvement 5

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N° 152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
RDC	Sanitaires gauches chambre 09								AV-B			Idem au prélèvement 6
RDC	Chambre 10								AV-D			Idem au prélèvement 5
RDC	Sanitaires 11	X										
RDC	Chambre 12								AV-B			Idem au prélèvement 5
RDC	Chambre 13								AV-B			Idem au prélèvement 5
RDC	Chambre 14								AV-B			Idem au prélèvement 5
RDC	Chambre 15								AV-B			Idem au prélèvement 5
RDC	Coiffeur								AV-B			Idem au prélèvement 6
RDC	Local 16bis								AV-B			Idem au prélèvement 6
RDC	CSI 18								AP6-B			Dalles de sol vinyle
RDC	Cursive est C03	X										
RDC	Hall 03	X										

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N° 152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
RDC	Sanitaires 19	X										
RDC	Vaguemestre			AV-B								Fourreau en fibrociment
RDC	SAS 23	X										
RDC	Chambre 21								AV-B			Idem au prélèvement 4
RDC	Rangement 22	X										
RDC	Chambre 23								AV-B			Idem au prélèvement 5
RDC	Chambre 24	X										
RDC	Chambre 25								AP5-B			Dalles de sol vinyle
RDC	Chambre 26								AV-B			Idem au prélèvement 2
RDC	Secrétariat 27								AP2-B			Dalles de sol vinyle
RDC	Chambre 28								AV-B			Idem au prélèvement 2
RDC	Sanitaires 29	X										

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N° 152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
RDC	Chambre 30								NP4-B			Dalles de sol vinyle
RDC	Coursive ouest C02	X										
RDC	Hall H02	X										
RDC	Laboratoire 31	X										
RDC	Rangement 32	X										
RDC	Pharmacie 33								AP3-B			Dalles de sol vinyle
RDC	SAS 34	X										
RDC	Réception								AV-B			Idem au prélèvement 2
RDC	Coursive C01	X										
RDC	Salle de décontamination 35	X										
RDC	Salle de repos 36	X										
RDC	Bureau 38	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique								Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel	
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)		Conduits vide-ordures
RDC	Antichambre 42 Bis								AV-B			Idem au prélèvement 1
RDC	Bureau ordinateur 42 Ter								AV-B			Idem au prélèvement 1
RDC	Bureau médecin 42								AP1-B			Dalles de sol vinyle
RDC	Vestiaires douche 44	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
1 ^{er}	Salle télévision 100								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Salle télévision 101								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Salle de conférence 102 avec régie	X										Résidus de flocage Fiche N°1
1 ^{er}	Régie de la salle de conférence 102			AV-B								Fourreaux en fibrociment
1 ^{er}	Salle de cours 103								AV-B			Idem au prélèvement 5 Résidus de flocage Fiche N°2
1 ^{er}	Salle de cours 104								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Coursive C13	X										
1 ^{er}	Hall est H14	X										
1 ^{er}	Accès H15	X										
1 ^{er}	Chambre 105								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chapelle 106								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chambre 107								AV-B			Idem au prélèvement 5

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
1 ^{er}	Chambre 108								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chambre 109								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chambre 110								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chambre 111								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Chambre 112								AV-B			Idem au prélèvement 5
1 ^{er}	Coursive est C13	X										
1 ^{er}	Hall central H13	X										
1 ^{er}	Sanitaires 114	X										
1 ^{er}	Chambre 113								AP7-B			Dalles de sol vinyle
1 ^{er}	Chambre 115								AV-B			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Douches 117	X										
1 ^{er}	Chambre 118								AV-B			Idem au prélèvements 4 & 7

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
			Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
Niveau	Local											
1 ^{er}	Chambre 119								AV-D			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Chambre 120								AV-B			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Chambre 121	X										
1 ^{er}	Chambre 122								AV-B			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Chambre 123	X										
1 ^{er}	Chambre 124								AV-D			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Chambre 126								AV-D			Idem au prélèvement 7
1 ^{er}	Coursive C12	X										
1 ^{er}	Hall H12	X										
1 ^{er}	Coursive C11	X										
1 ^{er}	Accès H11	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
1 ^{er}	Chambre 128	X										
1 ^{er}	Chambre 129	X										
1 ^{er}	Chambre 130	X										
1 ^{er}	Local 131	X										
1 ^{er}	Gradé sécurité 132	X										
1 ^{er}	Vestiaires douche134	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
2 ^{ème}	Magasin audio 200								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Salle de cours audio 201								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Salle de conférence 202	X										
2 ^{ème}	Régie de la salle de conférence 202			AV-B								Fourreaux en fibrociment
2 ^{ème}	Salle de cours 203								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Salle de cours 204								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Sanitaires 205	X										
2 ^{ème}	Salle de cours 206								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Salle de cours 207								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Salle de cours 208								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Laboratoire de langues 209	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n°de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
2 ^{ème}	Chambre 210								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 211								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 212								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 213								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 214								AV-B			Idem au prélèvement 11
2 ^{ème}	Sanitaires 215	X										
2 ^{ème}	Sanitaires 216	X										
2 ^{ème}	Chambre 217								AV-D			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 218								AP11-B AV-B			Prélèvement N°11 Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 219								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 220								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 221								AV-B			Idem au prélèvement 12

Bâtiment N° SAGRI 500-129-511 L Composant N° 152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
2 ^{ème}	Chambre 222								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Sanitaires 223	X										
2 ^{ème}	Chambre 224								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 225								AV-B			Idem au prélèvement 12
2 ^{ème}	Chambre 226								AV-D			Idem au prélèvement 5
2 ^{ème}	Chambre 227								AP5-B			Prélèvement N°5
2 ^{ème}	Chambre 228								AV-B			Idem au prélèvement 5
2 ^{ème}	Chambre 230								AV-B			Idem au prélèvement 5
2 ^{ème}	Chambre 232								AV-B			Idem au prélèvement 5

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
2 ^{ème}	Accès H21	X										
2 ^{ème}	Coursive C21	X										
2 ^{ème}	Hall H22	X										
2 ^{ème}	Coursive C22	X										
2 ^{ème}	Hall H23	X										
2 ^{ème}	Coursive est C23	X										
2 ^{ème}	Hall H24	X										
2 ^{ème}	Rangement hall H24			AV-B								Gaine en fibrociment
2 ^{ème}	Coursive C23	X										
2 ^{ème}	Accès H25	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 300	X										
3 ^{ème}	Chambre 301	X										
3 ^{ème}	Chambre 302								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 303								AV-D			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 304								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 305								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 306								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 307								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 308								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 309								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 310								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Hall 311	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 312								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Sanitaires 313	X										
3 ^{ème}	Chambre 314								AP8-D AV-D			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 315								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 316								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 317								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 318								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 319								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 320								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 321								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 322								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 323								AV-B			Idem au prélèvement 6

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 324								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 325								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 326								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 327								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Réception 328								AV-D			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 329								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Salle de télévision 330								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Téléphone 331	X										
3 ^{ème}	Chambre 332								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Accès terrasse	X										
3 ^{ème}	Chambre 334								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Local propre 335	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 336								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 337								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 338								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 339								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 340								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 341								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 342								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 343								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 344								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 345								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 346								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 347								AV-B			Idem au prélèvement 6

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 348								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 349								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 350								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 351								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 352								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Sanitaires 353	X										
3 ^{ème}	Chambre 354								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Hall 355	X										
3 ^{ème}	Chambre 356								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 357								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 358								AP9-B			Prélèvement N°9yle
3 ^{ème}	Chambre 359								AV-B			Idem au prélèvement 6

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
3 ^{ème}	Chambre 360	X										
3 ^{ème}	Chambre 361								AV-B			Idem au prélèvement 6
3 ^{ème}	Chambre 363								AP10-B			Prélèvement N°10
3 ^{ème}	Chambre 365	X										
3 ^{ème}	Coursive C32								AV-B			Idem au prélèvement 12
3 ^{ème}	Coursive C33								AP12-B			Prélèvement N°12
3 ^{ème}	Hall central	X										

Bâtiment N°SAGRI 500-129-511 L Composant N°152 Arsenal EAMEA - Bâtiment A CHERBOURG		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Suivant l'annexe 13-9 du code de la santé publique									Observations, n°de fiche d'évaluation éventuel
Niveau	Local		Flocages projections et enduits, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/volets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (tresses, bandes)	Conduits vide-ordures	
1 ^{er} Entresol	Rangement 221 Ter	X										
1 ^{er} Entresol	Hall Ouest H22	X										
2 ^{ème} Entresol	Rangement 355 Bis	X										
2 ^{ème} Entresol	Hall Ouest H22	X										
1 ^{er} Entresol	Rangement 203 Bis			AV-B								Tuyau de ventilation en fibrociment
1 ^{er} Entresol	Hall Est H24	X										
2 ^{ème} Entresol	Rangement 203 Ter			AV-B								Tuyau en fibrociment
2 ^{ème} Entresol	Hall Est H24	X										
Terrasse	Accès sur terrasse	X										
Terrasse	Local ballons			AV-B								Tuyau en fibrociment
Terrasse	Sur mur extérieur du local ballons			AV-B								Tuyau en fibrociment

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Unité : EAMEA

Immeuble : Arsenal

EAMEA - Bâtiment A

Composant : 152

Repère N°96

N° d'identification : 500-129-511 L

Contrôle du 24/11/2003

DATE DU RAPPORT : 12/12/2003

INTERVENANT : Monsieur Laurent GABRIELLE

FICHE RECAPITULATIVE **DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

Désignation de l'immeuble

N° SAGRI : 500-129-511 L
Composant N°: 152
Adresse : Arsenal
EAMEA - Bâtiment A

Commune : CHERBOURG

Description sommaire : maçonnerie

Informations générales

Date de rédaction : 12/12/2003

Mises à jour : Lepelletier

16/09/2004
24/09/2007

Dossier à consulter auprès de M. : J .Lepelletier
Adresse : GTP 2

Modalités de consultation du dossier :.....
.....
.....
.....
.....

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds (articles R1334-15 et R1334-16 du code de la santé publique)

1^{ER} ETAGE :

Salle de conférence 102 avec régie et salle de cours 103

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

SOUS-SOL :

Local charpente

REZ-DE-CHAUSSEE :

Foyer 03, Chambre 09, sanitaires gauches chambre 09, Chambre 10, chambres 12 13 14 15, Coiffeur 016, Local 16bis, CSI 18, Vaguemestre, Chambres 21 23 25 26 ,Secrétariat 27, Chambre 28, Pharmacie 33, Réception, Antichambre 42Bis, Bureau ordinateur 42Ter, Bureau 42.

1^{er} ETAGE :

Salles de télévision 100 et 101, Salle de conférence et régie 102, Salles de cours 103 et 104, Chapelle, Chambres 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118,118Bis, 119, 120, 122, 124, 126,.

2^{ème} ETAGE :

Magasin audio 200, Salle de cours audio 201, Régie de la salle de conférence 202, Salles de cours 203, 204, 206, 207 et 208, Chambres 210, 211, 112, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230 et 232, Rangement hall H24.

3^{ème} ETAGE :

Chambres 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, Réception 328, Chambre 329, Salle de télévision 330, Chambres 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 363, Coursives C32 et C33.

1^{ER} ENTRESOL

Rangement 203 Bis

2^{ème} ENTRESOL

Rangement 203 Ter

TERRASSE:

Local ballons et sur le mur extérieur du local ballon

Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
Sous-Sol	Local charpente	Tuyau en fibrociment	Au plafond, au centre	B
RDC	Foyer 03	2 fourreaux en fibrociment	Dans plénum, dans la quart gauche en venant du hall	B
RDC	Chambre 09	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Sanitaires gauches chambre 09	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 10	Dalles en vinyle	Au sol	D
RDC	Chambre 12	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 13	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 14	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 15	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Coiffeur 16	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Local 16bis	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	CSI 18	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Vaguemestre	Fourreau en fibrociment	Dans l'épaisseur du plancher	B
RDC	Chambre 21	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 23	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 25	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 26	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Secrétariat 27	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Chambre 28	Dalles en vinyle	Au sol	B

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
 Adresse CETE APAVE 5 rue d'atalante 14201 Hérouville Saint Clair

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
RDC	Pharmacie 33	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Réception	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Antichambre 42Bis	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Bureau ordinateur 42Ter	Dalles en vinyle	Au sol	B
RDC	Bureau 42	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de télévision 100	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de télévision 101	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de conférence 102 avec régie	Résidus de flocage	Au plafond	1
1 ^{er}	Régie de la salle de conférence 102	2 fourreaux en fibrociment	En plafond	B
1 ^{er}	Salle de cours 103	Résidus de flocage	Au plafond	1
1 ^{er}	Salle de cours 103	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de cours 104	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de cours 105	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chapelle	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de cours 107	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de cours 108	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Salle de cours 109	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 110	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 111	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 112	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 113	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 115	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 118	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 118 Bis	Dalles en vinyle	Au sol	D
1 ^{er}	Chambre 119	Dalles en vinyle	Au sol	D
1 ^{er}	Chambre 120	Dalles en vinyle	Au sol	B

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
1 ^{er}	Chambre 122	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er}	Chambre 124	Dalles en vinyle	Au sol	D
1 ^{er}	Chambre 126	Dalles en vinyle	Au sol	D
2 ^{ème}	Magasin audio 200	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours audio 201	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Régie de la salle de conférence 202	2 fourreaux en fibrociment	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours 203	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours 204	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours 206	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours 207	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Salle de cours 208	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 210.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 211.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 212	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 213.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 214.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 217.	Dalles en vinyle	Au sol	D
2 ^{ème}	Chambre 218.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 219.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 220.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 221.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 222	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 224.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 225.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 226.	Dalles en vinyle	Au sol	D
2 ^{ème}	Chambre 227.	Dalles en vinyle	Au sol	B

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
2 ^{ème}	Chambre 228.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 230.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Chambre 232.	Dalles en vinyle	Au sol	B
2 ^{ème}	Rangement hall H24.	Tuyau en fibrociment	Au plafond	B
3 ^{ème}	Chambre 302.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 303.	Dalles en vinyle	Au sol	D
3 ^{ème}	Chambre 304.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 305.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 306.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 307.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 308.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 309.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 310.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 312.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 314.	Dalles en vinyle	Au sol	D
3 ^{ème}	Chambre 315.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 316.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 317.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 318.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 319.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 320.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 321.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 322.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 323.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 324.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 325.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 326.	Dalles en vinyle	Au sol	B

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
3 ^{ème}	Chambre 327.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Réception.328	Dalles en vinyle	Au sol	D
3 ^{ème}	Chambre 329.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Salle de télévision.330	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 332.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 334.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 336.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 337.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 338.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 339.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 340.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 341.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 342.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 343.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 344.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 345.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 346.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 347.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 348.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 349.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 350.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 351.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 352.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 354.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 356	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 357.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 358.	Dalles en vinyle	Au sol	B

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
3 ^{ème}	Chambre 359.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 361.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Chambre 363.	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Coursive C32	Dalles en vinyle	Au sol	B
3 ^{ème}	Coursive C33.	Dalles en vinyle	Au sol	B
1 ^{er} Entresol	Rangement 203Bis	Tuyau en fibrociment	Au plafond	B
2 ^{ème} Entresol	Rangement 203Ter	Tuyau en fibrociment	Au sol	B
Terrasse	Local ballons	Tuyau en fibrociment	Vertical et horizontal	B
Terrasse	Mur extérieur du local ballons	Tuyau en fibrociment	Vertical	B

Légende :*Flocages, calorifugeages et faux-plafonds**1 : Bon état de conservation**2 : Etat intermédiaire de conservation**3 : Matériaux dégradés**Autres matériaux**B : Bon état de conservation**D : Etat dégradé***Mesures préconisées par l'opérateur de repérage**

Réaliser une vérification périodique des produits et matériaux non dégradés afin de vérifier leur état de conservation.

Un nouveau contrôle relatif à l'évaluation de l'état de conservation des flocages contenant de l'amiante est à effectuer dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise du présent rapport ou à l'occasion de toute modification de l'ouvrage ou de son usage

Travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés

Déflocage des plafonds en 1989 (Réception le 07/08/1989) de :

- la salle de conférence 102 avec régie
- des salles de cours 103, 104, 105 , 107, 109, 203, 204, 206 et 207
- des chambres 111, 211 et 213

Retrait de dalles de sol amiante et leur colle le 16/09/2004

- Secrétariat N°27 -Bureau médecine N°42 – 4 2 Bis – 42 Ter -Pharmacie N°33 – 33 Bis
- Réception hall Ouest .

Retrait de dalles de sol amiante et leur colle le- Décembre 2006

Ch 118-124-126 – locale 5

GRILLE D'EVALUATION

en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Référence	96
N° Affaire	03101114
N° SAGRI	500-129-511 L
Composant	152
Bâtiment	EAMEA Bâtiment A
Date du contrôle	24/11/2003
Pièce ou zone homogène	Salle 102 avec régie au 1 ^{er} étage
Destination déclarée du local	Salle de conférence

RESULTAT DU DIAGNOSTIC	
Surveillance périodique	1
Contrôle d'empoussièrement	2
Travaux	3

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION		
Etanche	☐	1
Non étanche	☒	Compléter la grille de diagnostic

Tableau des critères utilisés dans la grille de diagnostic

<u>Etat de surface et de dégradation</u> Matériau en mauvais état ou matériau en décollement Matériau enduit ou non enduit avec dégradation(s) locale(s) Matériau friable en bon état Enduit avec imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état
<u>Protection rapportée du matériau</u> Protection physique non étanche (P) Pas de protection physique (NP)
<u>Exposition du produit aux circulations d'air</u> (y compris selon situation plenum, faux-plafond, etc...) Faible Moyen Fort
<u>Exposition du produit aux chocs et vibrations</u> Faible Moyen Fort

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES

Etat de surface et de dégradation	Protection physique	Circulations d'air	Chocs et Vibrations	Résultats	
Matériau en mauvais état ou Matériau en décollement ☐				3	
Matériau enduit ou non avec dégradation(s) locale(s) ☐	P ☐	faible ☐	f ☐	1	
			M ☐	1	
			F ☐	2	
		Moyen ☐	f ☐	1	
			M ☐	1	
			F ☐	2	
	Fort ☐	f ☐	2		
		M ☐	2		
		F ☐	2		
		NP ☐	faible ☐	f ☐	2
				M ☐	2
				F ☐	2
Moyen ☐	f ☐		2		
	M ☐		2		
	F ☐		3		
Fort ☐	f ☐	2			
	M ☐	3			
	F ☐	3			
Matériau non enduit non imprégné en bon état ☐	P ☐	faible ☐	f ☐	1	
			M ☐	1	
			F ☐	2	
		Moyen ☐	f ☐	1	
			M ☐	1	
			F ☐	2	
	Fort ☐	f ☐	2		
		M ☐	2		
		F ☐	2		
		NP ☐	faible ☐	f ☐	1
				M ☐	2
				F ☐	2
Moyen ☐	f ☐		1		
	M ☐		2		
	F ☐		2		
Fort ☐	f ☐	2			
	M ☐	3			
	F ☐	3			
Intégration à coeur en bon état ou Enduit de surface en bon état ☒				1	

GRILLE D'EVALUATION

en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Référence	96
N° Affaire	03101114
N° SAGRI	500-129-511 L
Composant	152
Bâtiment	EAMEA Bâtiment A
Date du contrôle	24/11/2003
Pièce ou zone homogène	Salle 103 au 1 ^{er} étage
Destination déclarée du local	Salle de cours

RESULTAT DU DIAGNOSTIC	
Surveillance périodique	1
Contrôle d'empoussièrement	2
Travaux	3

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION		
Etanche	☐	1
Non étanche	☒	Compléter la grille de diagnostic

Tableau des critères utilisés dans la grille de diagnostic

<u>Etat de surface et de dégradation</u> Matériau en mauvais état ou matériau en décollement Matériau enduit ou non enduit avec dégradation(s) locale(s) Matériau friable en bon état Enduit avec imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état
<u>Protection rapportée du matériau</u> Protection physique non étanche (P) Pas de protection physique (NP)
<u>Exposition du produit aux circulations d'air</u> (y compris selon situation plenum, faux-plafond, etc...) Faible Moyen Fort
<u>Exposition du produit aux chocs et vibrations</u> Faible Moyen Fort

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES

Etat de surface et de dégradation

Protection
physiqueCirculations
d'airChocs et
Vibrations

Résultats

Matériau en mauvais état
ou
Matériau en décollement

☐

3

Matériau enduit ou non
avec dégradation(s) locale(s)

☐

P

☐

faible

☐

f

☐

1

M

☐

1

F

☐

2

Moyen

☐

f

☐

1

M

☐

1

F

☐

2

Fort

☐

f

☐

2

M

☐

2

F

☐

2

f

☐

2

M

☐

2

F

☐

2

faible

☐

f

☐

2

M

☐

2

F

☐

3

Moyen

☐

f

☐

2

M

☐

3

F

☐

3

Fort

☐

NP

☐

Matériau non enduit
non imprégné en bon état

☐

P

☐

faible

☐

f

☐

1

M

☐

1

F

☐

2

Moyen

☐

f

☐

1

M

☐

1

F

☐

2

Fort

☐

f

☐

2

M

☐

2

F

☐

2

f

☐

1

M

☐

2

F

☐

2

faible

☐

f

☐

1

M

☐

2

F

☐

2

Moyen

☐

f

☐

2

M

☐

3

F

☐

3

Fort

☐

Intégration à coeur en bon état
ou
Enduit de surface en bon état

☒

1