



Etudes & expertises

Rapport de repérage des matériaux ou produits contenants de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

Code du travail - Décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NFX 46-020 d'août 2017



Immeuble concerné	Station-service TOTAL – Relais REZE (NF042579) Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud 44400 Rezé	Référence rapport
		2020552
Propriétaire	TOTAL MARKETING FRANCE - TSA 93109 59711 LILLE CEDEX 9	Rappel conclusion
Donneur d'ordre	ARTELIA Rue Pierre et Marie CURIE 76650 – PETIT COURONNE	

Date du rapport :	11/06/2020	Organisme d'assurance :	QBE Insurance
Date(s) du repérage :	01/06/2020	N° de police :	N°05-0066652-282
Date de commande :	08/04/2020	Date de validité :	31/12/2020
Référence du programme travaux transmis :	Mail de Madame BELLMONT en date du 25/02/2020 + QW_NF042579_APV_plan_Aa		

Rapport établi par : **Anne-Cécile ANDRE**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR CERTIFICATION – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – France. (Certificat n° ODI/AMM/16021199)

Signature :

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS	4
2. DEFINITION DE LA MISSION	5
2.1. Périmètre de la mission de repérage	5
2.2. Description de l'intervention.....	5
3. Conditions de réalisation du repérage	6
3.1. Exécution de la mission	6
3.2. Informations fournis par le donneur d'ordre	6
3.3. Rapports de repérage antérieurs.....	6
3.4. Liste des locaux visités	6
3.5. Liste des locaux non visités.....	6
3.6. Réserves.....	6
3.7. Laboratoire chargé des analyses.....	7
4. RESULTATS DU REPERAGE	8
5. EVALUATION DES RISQUES – RECOMMANDATIONS	10
6. ANNEXES.....	10
6.1. PLANCHE(S) DE REPERAGE.....	10
6.2. ANNEXE - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS	12
6.3. ANNEXE – DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	13
6.4. ANNEXE – RAPPORTS D'ANALYSE DU LABORATOIRE	16
6.5. ANNEXE - ATTESTATION D'ASSURANCE	18
6.6. ANNEXE – ATTESTATION DE MOYENS.....	20
6.7. ANNEXE – CERTIFICATION	21

	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

2. DEFINITION DE LA MISSION

2.1. Périmètre de la mission de repérage

Réalisation d'un repérage amiante avant travaux, relatif aux ouvrages cités ci-dessus en référence.

Travaux envisagés	Locaux concernés
Remplacement des AD 3/4 et 5/6	Piste distribution (voir document fourni par donneur d'ordre § 6.3)

Référence du programme de travaux transmis : **Mail de Madame BELLMONT en date du 25/02/2020 + QW_NF042579_APV_plan_Aa**

2.2. Description de l'intervention

- A. Visite de tous les locaux concernés se rattachant à l'établissement rendu accessibles à notre technicien pour un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis suivant la norme NF X 46-020.
L'opérateur de repérage identifie les composants de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constitutifs de ces composants listés dans le programme de repérage.
- B. Si doute, un prélèvement d'échantillon et sa mise en sac étanche étiqueté sera effectué par local concerné ou pour l'ensemble d'une zone homogène.
- C. Repérage et localisation des prélèvements.

Après accord du donneur d'ordre ou de son représentant :

- D. Analyse des échantillons :
 - Par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) pour les matériaux friables.
 - Par Microscopie Electronique à Transmission (MET) pour les matériaux durs.

< 4 > <i>Etudes & expertises</i>	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

3. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

3.1. Exécution de la mission

Date(s) de réalisation du repérage : 01/06/2020
 Date de la visite de reconnaissance : 01/06/2020
 Accompagnateur : Aucun
 Justification des écarts a la norme : Sans objet
 Observations : Sans objet

3.2. Informations fournis par le donneur d'ordre

Document / Information	Communiqué	Référence
Plans ou croquis de l'immeuble bâti	☒	QW_NF042579_APV_plan_Aa
Date de délivrance du PC (ou le cas échéant date de construction)	☐	(Antérieure au 01/07/1997)
Référence cadastrale	☐	
Nature et usage du bien	☒	Station-service
Autres document	☐	

3.3. Rapports de repérage antérieurs

Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage				Principales conclusions
			DTA	AT*	D**	Autre	
Sans objet							

*AT : Rapport de repérage des MPCA avant réalisation de travaux / **D : Rapport de repérage des MPCA avant démolition

3.4. Liste des locaux visités

Étage	Local	Zones inaccessibles	Observations
-	Piste de distribution	-	-

3.5. Liste des locaux non visités

Étage	Local	Motif de non visite	Observations
Sans objet			

3.6. Réserves

Investigations complémentaires à réaliser	Localisation	Motif	Moyen à mettre en œuvre
Sans objet			

	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

3.7. Laboratoire chargé des analyses

Laboratoires d'analyses : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**
 Adresse : **117, quai de Valmy, CS 5004**
 Code postal et Ville : **75484 PARIS CEDEX 10**
 Numéro d'accréditation : **1-1592 (Cofrac)**

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

4. RESULTATS DU REPERAGE

Matériau ou produit	Localisation	Critère de décision	Photo	Conclusion
Revêtement_de_sol / Carrelage + colle	Ilot 5/6 - grand îlot	Après analyse : 2020552/001		Amiante non détecté
Revêtement_de_sol / Carrelage + colle	Ilot 5/6 - petit îlot	Après analyse : 2020552/002		Amiante non détecté

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

Matériau ou produit	Localisation	Critère de décision	Photo	Conclusion
Revêtement_de_sol / Carrelage + colle	Ilot 3/4 - grand îlot	Après analyse : 2020552/003		Amiante non détecté
Revêtement_de_sol / Carrelage + colle	Ilot 3/4 - petit îlot	Après analyse : 2020552/004		Amiante non détecté

 <i>Etudes & expertises</i>	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

5. EVALUATION DES RISQUES – RECOMMANDATIONS

INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Les informations ci-après ont pour objectif d'attirer l'attention de l'entreprise et du Maître d'Ouvrage sur la présence d'Amiante et sur les contraintes qu'implique cette présence, elles ne constituent en aucun cas un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Nous conseillons au Maître d'Ouvrage ou à son représentant de se faire assister d'un Maître d'œuvre spécialisé et d'un coordonnateur sécurité et protection santé (CSPS) compétent pour ces types de travaux.

RESPIRER DES FIBRES D'AMIANTE EST DANGEREUX POUR LA SANTE

Professionnels ATTENTION !!!

Les mesures à prendre concernant votre intervention sur ou à proximité de matériaux contenant des fibres d'amiante sont renforcées. Celles-ci sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Ces documents d'information et de conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DTREFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM/CARSAT) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

L'amiante détecté n'est pas relatif aux descriptifs travaux. Par conséquent, il est recommandé de prendre des précautions liées à cette découverte.

6. ANNEXES

6.1. PLANCHE(S) DE REPERAGE

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

6.2. ANNEXE - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Référence de l'échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Matériau ou produit	Localisation	Résultat	Avis/Interprétation
2020552/001	01/06/2020	Plancher_bas	Revêtement_de_sol	Carrelage + colle	Ilot 5/6 - grand îlot	Amiante non détecté	/
2020552/002	01/06/2020	Plancher_bas	Revêtement_de_sol	Carrelage + colle	Ilot 5/6 - petit îlot	Amiante non détecté	/
2020552/003	01/06/2020	Plancher_bas	Revêtement_de_sol	Carrelage + colle	Ilot 3/4 - grand îlot	Amiante non détecté	/
2020552/004	01/06/2020	Plancher_bas	Revêtement_de_sol	Carrelage + colle	Ilot 3/4 - petit îlot	Amiante non détecté	/


M : contact@c-4-c.fr
T : +33 1 64 17 18 11



5 rue de la Galmy
77 700 Chessy, France

Siret :
790 774 194 00043 c-4-c.fr

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité


6.3. ANNEXE – DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE





< 4 >

Etudes & expertises

**Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante
avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579
Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 RezéRapport n° :
2020552M : contact@c-4-c.fr
T : +33 1 64 17 18 115 rue de la Galmy
77 700 Chessy, FranceSiret :
790 774 194 00043

c-4-c.fr

6.4. ANNEXE – RAPPORTS D'ANALYSE DU LABORATOIRE



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

C.4.C
Madame Anne-Cécile ANDRE
 5 Rue de la Galmy
 77700 CHESSY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LH-024955-01 Version du : 11/06/2020 6:59 Page 1/2
 Dossier N° : 20H012436 Date de réception : 04/06/2020 Date d'analyse : 09/06/2020
 Référence Dossier : 2020552_tableau prélèvements

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	2020552 / 001 - Revetement_de_sol / Carrelage + Colle - Ilot 5/6 - grand ilot	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	2020552 / 002 - Revetement_de_sol / Carrelage + Colle - Ilot 5/6 - petit ilot	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (rouge)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	2020552 / 003 - Revetement_de_sol / Carrelage + Colle - Ilot 3/4 - grand ilot	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (poudreux) (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	2020552 / 004 - Revetement_de_sol / Carrelage + Colle - Ilot 3/4 - petit ilot	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

117, Quai de Valmy, CS 5004
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1-1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LH-024955-01
Dossier N° : 20H012436
Référence Dossier : 2020552_tableau prélèvements

Version du : 11/06/2020 6:59
Date de réception : 04/06/2020

Page 2/2
Date d'analyse : 09/06/2020

Fatiha Ait Messaoud
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy, CS 5004
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



 <i>Etudes & expertises</i>	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

6.5. ANNEXE - ATTESTATION D'ASSURANCE



QBE Insurance
(Europe) Limited

Cœur Défense - Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.QBEFrance.com

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés :

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 LA DEFENSE CEDEX

Attestons que :

C4C
5 rue de Galmy
77700 CHESSY

Représenté par **Monsieur Olivier DUVAL**

adhérent auprès de l'AFCO (association française des coordonnateurs de sécurité et protection de la santé)

est assuré :

- par la **police d'assurance N° 05-0066652- 282**
- **à effet du 01/01/2016**
- Période de validité : **du 01/01/2019 au 31/12/2019**, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré tant du fait de fautes professionnelles qu'au cours de son exploitation, découlant des activités garanties par ce contrat, c'est à dire :

- Assainissement autonome,
- Contrôle périodique amiante,
- Diagnostics amiante : avant démolition/travaux ; avant vente ; Dossier Technique Amiante ; repérage amiante après travaux (Art R 1334-17 Code santé publique) comprenant les missions d'examen visuel des surfaces traitées après travaux,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites et état Parasitaire,
- Constat des risques d'exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux,
- Etat des Risques Naturels et Technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Etat installation intérieure de l'électricité,
- Diagnostic légionellose,
- Vérification équipements et installations incendie des locaux à usage d'habitation hors IGH,
- Diagnostic Radon,
- Diagnostic des ascenseurs,
- Loi Carrez,
- Conformité aux normes d'Habitabilité / Prêts conventionnés,
- Etat des lieux, Mise en copropriété/ millièmes,
- Diagnostic sécurité piscine,
- Accessibilité des personnes handicapées,
- Diagnostic technique des bâtiments (Loi SRU du 13/12/2000),
- Formation à la profession de diagnostiqueur,
- Diagnostic humidité,
- Autodiagnostic Qualité de l'Air intérieur (QAI), **à l'exclusion des mesures et prélèvements des polluants de l'air devant être réalisés par des organismes accrédités par le COFRAC,**



QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite sur le RCS de Nanterre sous le numéro B 414 108 001. Son siège social est situé Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni.
QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais au capital de GBP 500 000 000. QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group. QBE Insurance (Europe) Limited est autorisée par le Prudential Regulation Authority et est régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Elle est immatriculée en Angleterre sous le n° 1761561.

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	



QBE Insurance
(Europe) Limited

Cœur Défense - Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.QBEFrance.com

- Etablissement des attestations prévues aux articles R111-20-1 et R111-20-2 du CCH à l'exclusion des études et calculs définis à l'arrêté du 26 octobre 2016 (et textes subséquents) relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
- Diagnostic par thermographie infra-rouge (norme NF EN 13187).

Ces activités sont couvertes si le diagnostiqueur est titulaire de la « certification de compétence ».

La garantie s'applique aux réclamations formulées à l'encontre de l'Assuré pendant la période de validité de la garantie, selon les dispositions de l'article L 124-5 du Code des Assurances.

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIE SUIVANTS :

L'engagement de l'assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'année d'assurance.

Les frais de défense sont inclus dans les montants de garantie.

INTITULE GARANTIES	MONTANTS DES GARANTIES
RC PROFESSIONNELLE	500 000 € par diagnostiqueur et par année d'assurance
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6 000 000 € par année d'assurance
Dont	
1. Dommages corporels	6 000 000 € par sinistre
1.1. Dont recours en faute inexcusable	1 000 000 € par année d'assurance
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 000 000 € par sinistre
3. Biens confiés	30 000 € par sinistre
4. Vol par préposés	150 000 € par sinistre
5. Dommages immatériels non consécutifs	250 000 € par sinistre
6. Atteintes à l'environnement	400 000 € par année d'assurance

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne peut engager celui-ci en dehors des clauses, limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à La Défense, le 3 janvier 2019



QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite sur le RCS de Nanterre sous le numéro B 414 108 001. Son siège social est situé Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni.
QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais au capital de GBP 500 000 000. QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group. QBE Insurance (Europe) Limited est autorisée par le Prudential Regulation Authority et est régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Elle est immatriculée en Angleterre sous le n° 1761561.

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

6.6. ANNEXE – ATTESTATION DE MOYENS



Déclaration sur l'honneur

Je soussigné Aurélien COLLIN,
agissant en qualité de directeur technique de la société C4C,

atteste sur l'honneur que pour l'établissement des documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article L.271-6 du même code, la société :

- Dispose des moyens en matériel et en personnel à l'établissement des états, constats et diagnostics
- N'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier technique.

Fait à CHESSY, le 1 Mars 2019

Aurélien COLLIN

M : contact@c-4-c.fr
T : +33 1 64 17 18 11

5 rue de la Galmy
77 700 Chessy, France

Siret :
790 774 194 00043

c-4-c.fr

M : contact@c-4-c.fr
T : +33 1 64 17 18 11

5 rue de la Galmy
77 700 Chessy, France

Siret :
790 774 194 00043

c-4-c.fr

< 4 > Etudes & expertises	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Rapport n° : 2020552
	Immeuble concerné : Relais de REZE – NF042579 Rocade Sud, Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé	

6.7. ANNEXE – CERTIFICATION

