

Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis

Version : V03

Numéro de dossier : **M201231_34558**
Norme employée : **AFNOR NF P03-200 (Version de mai 2016)**
Date du repérage : **12/05/2026**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Durée du repérage : **07 h 30**
Date émission : **13/05/2026**

Note : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **Société Ministère des armées**
Adresse : **Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**
Nom : **Société SID Nord-Ouest - SID NO / BCO CBG**
Adresse : **BCRM Cherbourg - CC 04
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2026**



A. Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas

A.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Hall d'entrée Zone 1
- ❖ RDC - SG zone 1
- ❖ RDC - Sanitaires zone 1
- ❖ RDC - vestiaires zone 1
- ❖ RDC - transit zone 1
- ❖ RDC - bureau 3 zone 1
- ❖ RDC - Local service general zone 1
- ❖ RDC - local escarpelette zone 3
- ❖ RDC - Bureau 6 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 9 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 12 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 2 zone 2
- ❖ RDC - Cage de faraday zone 2
- ❖ RDC - cage de faraday 2 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire zone 3
- ❖ RDC - NEF zone 3
- ❖ RDC - Bureau 16 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 19 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 22 zone 3
- ❖ Étage 1 - réfectoire zone 1
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 3 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 6 zone 1
- ❖ Étage 1 - Dégagement zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau7 zone 1
- ❖ Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space2 zone 3
- ❖ Étage 1 - Locale documentations zone 3
- ❖ RDC - Dégagement zone 1
- ❖ RDC - salle d'accueil zone 1
- ❖ RDC - placard s/escalier zone 1
- ❖ RDC - ascenseur zone 1
- ❖ RDC - bureau 1 zone 1
- ❖ RDC - bureau 4 zone 1
- ❖ RDC - Local groupe zone 1
- ❖ RDC - Sas d'entrée zone 1
- ❖ RDC - Bureau 7 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 10 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 13 zone 2
- ❖ RDC - bureau 14 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 3 zone2
- ❖ RDC - salle de conférence zone 3
- ❖ RDC - gardien z-A zone 3
- ❖ RDC - plateforme informatiques zone 3
- ❖ RDC - Bureau 17 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 20 zone 3
- ❖ RDC - Ascenseur
- ❖ Étage 1 - Salle de conférence zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 1 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 4 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Zone de stockage zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 2
- ❖ Étage 1 - Transit trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Bureau8 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space3 zone 3
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 3
- ❖ RDC - Salle gardiens zone 1
- ❖ RDC - Local remises zone 1
- ❖ RDC - sanitaires 2 zone 1
- ❖ RDC - cuve DSM zone 1
- ❖ RDC - bureau 2 zone 1
- ❖ RDC - Local nettoyage zone 1
- ❖ RDC - Escalier zone 1
- ❖ RDC - Bureau 5 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 8 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 11 zone 2
- ❖ RDC - locale open space zone 2
- ❖ RDC - transit QSM zone 2
- ❖ RDC - Sam zone 2
- ❖ RDC - salle de formation zone 3
- ❖ RDC - transite zone armes zone 3
- ❖ RDC - Bureau 15 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 18 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 21 zone 3
- ❖ Étage 1 - magasins outillage zone 1
- ❖ Étage 1 - Défense secrétariat zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 5 zone 1
- ❖ Étage 1 - DEM zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 1
- ❖ Étage 1 - NEF DEM zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale chiffre zone 2
- ❖ Étage 1 - NEF trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 3
- ❖ Façade

A.2. Résultats du repérage



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - Hall d'entrée Zone 1	Sol - béton et brut	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P2) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	Indice d'infestation de moisissures : Spores visibles
RDC - Dégagement zone 1	Sol - béton et brut	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	Indice d'infestation de moisissures : Spores visibles
RDC - Salle gardiens zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - SG zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - salle d'accueil zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Local remises zone 1	Sol - béton et peinture	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P2) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Sanitaires zone 1	Sol - béton et carrelage	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - carrelage et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Mur supérieur - A, B, C, D - béton et carrelage	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - placard s/escalier zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Plafond - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
RDC - sanitaires 2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - carrelage et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
RDC - vestiaires zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - ascenseur zone 1	Sol - Métalique et brut	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et brut	-	-	-
	Porte (P1) - métal et peinture	-	-	-
	Plafond - métal et brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - cuve DSM zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - transit zone 1	Sol - béton et peinture	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - bureau 1 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - bureau 2 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - bureau 3 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - bureau 4 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Local nettoyage zone 1	Sol - béton et carrelage	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Local service general zone 1	Sol - béton et carrelage	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Garde corps - métal et brut	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Local groupe zone 1	Sol - béton et brut	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Escalier zone 1	Sol - béton et brut	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - local escarpelette zone 3	Sol - béton et brut	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Sas d'entrée zone 1	Sol - béton et brut	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	Porte (P2) - bois et brut	-	-	-
	Porte (P3) - métal et brut	-	-	-
RDC - Bureau 5 zone 2	Porte (P4) - métal et brut	-	-	-
	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
RDC - Bureau 6 zone 2	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
RDC - Bureau 7 zone 2	Plafond - métal et brut	-	-	-
	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Sol (S2) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
RDC - Bureau 7 zone 2	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - Bureau 8 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 9 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 10 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 11 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 12 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 13 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - locale open space zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - vestiaire 2 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - bureau 14 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - transit QSM zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Cage de faraday zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - vestiaire 3 zone2	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - Sam zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - cage de faraday 2 zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - salle de conférence zone 3	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - salle de formation zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - vestiaire zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - gardien z-A zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - transit zone armes zone 3	Sol - béton et peinture	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	Porte (P2) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - NEF zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F13) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F14) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F15) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F16) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F17) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F18) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F19) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F20) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - plateforme informatiques zone 3	Sol - béton et dalles plastiques	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	Porte (P2) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - Bureau 15 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 16 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 17 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 18 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 19 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
RDC - Bureau 20 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	Indice d'infestation de moisissures : Spores visibles
RDC - Bureau 21 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Bureau 22 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
RDC - Ascenseur	Sol - métal et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - métal et brut	-	-	-
	Plafond - métal et brut	-	-	-
Étage 1 - magasins outillage zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - réfectoire zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Salle de conférence zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Sanitaire zone 1	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau 1 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau 2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Bureau 3 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau 4 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau 5 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau 6 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Vestiaire zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - DEM zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Dégagement zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	Indice d'infestation de moisissures : Spores visibles
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Zone de stockage zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Bureau7 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Vestiaire zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
Étage 1 - NEF DEM zone 2	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	Indice d'infestation de moisissures : Spores visibles



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Sol - carrelage et carrelage	-	-	-
	Plinthes (P1) - A - carrelage et carrelage	-	-	-
	Plinthes (P2) - B - carrelage et carrelage	-	-	-
	Plinthes (P3) - C - carrelage et carrelage	-	-	-
	Plinthes (P4) - D - carrelage et carrelage	-	-	-
	Mur - E - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes (P5) - A - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P6) - B - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P7) - C - bois et peinture	-	-	-
	Plinthes (P8) - D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F13) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F14) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F15) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F16) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F17) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
Étage 1 - Transit trans zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Locale chiffre zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Bureau8 zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - NEF trans zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Locale open space2 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Locale open space3 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-



Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats des constatations termites	Résultats des constatations des insectes à larves xylophages	Résultats des constatations des champignons lignivores
Étage 1 - Vestiaire zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
Étage 1 - Locale documentations zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
Étage 1 - Sanitaire zone 3	FAUX PLAFOND - plâtre brut	-	-	-
	Sol - béton et plastique (lino)	-	-	-
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	-	-	-
	Porte (P1) - bois et brut	-	-	-
	Porte (P2) - bois et brut	-	-	-



B. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

❖ Étage - Toiture (Moyen d'accès insuffisant)

❖ Étage - Vide sanitaire (Impossibilité d'entrer)

C. Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	-



D. Exclusions

- ❖ Sols : (parquets, revêtements collés, carrelages...)
La présence de revêtements sur les sols ne permet pas le contrôle des planchers.
- ❖ Murs, cloisons, poteaux (Carrelages, papier peints, contre-cloisons, plâtres...)
La présence de revêtements verticaux ne permet pas le contrôle des surfaces de maçonneries et de l'interface entre les maçonneries et les revêtements.
- ❖ Plafonds : (plâtres, contre cloisons, isolants, lambris...)
La présence de revêtement sur les plafonds ne permet pas le contrôle des sous-faces des planchers supérieurs et de l'interface entre les plafonds et les planchers supérieurs.

E. Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200.

Les moyens d'investigation utilisés sont (liste non exhaustive) :

- ❖ Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
- ❖ Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- ❖ A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
- ❖ Et tout autre moyen mécanique et technique disponible sur le marché.

F. Conditions de réalisation du repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Propriétaire

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Aucun document n'a été remis

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

- ☐ Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de traitements antérieurs contre les termites
- ☐ Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de termites dans le bâtiment
- ☐ Le donneur d'ordre a fourni la notice technique relative à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, etc.) :

Néant



G. Constatations diverses

Néant

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatation diverses
RDC - Hall d'entrée Zone 1	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Présence de moisissures sur les murs, Présence de moisissures sur les plafonds, Présence d'eau sur le sol, Présence d'une forte humidité
RDC - Dégagement zone 1	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Présence de moisissures sur les murs, Présence de moisissures sur les plafonds, Présence d'eau sur le sol, Présence d'une forte humidité
RDC - Bureau 20 zone 3	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Parties de murs très dégradées, Présence de moisissures sur les murs, Présence de moisissures sur les plafonds, Présence d'eau sur le sol, Présence d'une forte humidité, Présence d'une fuite d'eau, Traces d'anciennes fuites sur le plafond
Étage 1 - Dégagement zone 1	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Présence de moisissures sur les murs, Présence de moisissures sur les plafonds, Présence d'eau sur le sol, Présence d'une forte humidité
Étage 1 - NEF DEM zone 2	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Présence de moisissures sur les murs, Présence de moisissures sur les plafonds, Présence d'eau sur le sol, Présence d'une forte humidité

Fait à **CHERBOURG-EN-COTENTIN**, le **13/05/2026**
Par : **GUEGADEN Vincent**

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.126-4 et R.131-4 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de mэрule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à l'article L.126.5 du code de la construction et de l'habitation.




H. Photos (Non exhaustives)

	Localisation : RDC - Hall d'entrée Zone 1 Parasite : Moisissures Indices : Spores visibles
	Localisation : RDC - Dégagement zone 1 Parasite : Moisissures Indices : Spores visibles
	Localisation : RDC - Bureau 20 zone 3 Parasite : Moisissures Indices : Spores visibles
	Localisation : Étage 1 - Dégagement zone 1 Parasite : Moisissures Indices : Spores visibles
	Localisation : Étage 1 - NEF DEM zone 2 Parasite : Moisissures Indices : Spores visibles



I. Planches de repérage



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "VIDE"


Annexe au rapport : **M201231_34558**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 1 / 5
Version : V03
du : 13/05/2026



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "REZ-DE"

Annexe au rapport : **M201231_34558**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 2 / 5
Version : V03
du : 13/05/2026




PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "1er

Annexe au rapport : **A201251-34336**
 Propriétaire : Société Ministère des armées
 Port Militaire de Cherbourg
 50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien :	Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
--------	---

Etabli par :	GUEGADEN Vincent
Société :	AED Groupe
Le :	13/05/2026

Croquis 3 / 5	
Version :	V03
du :	13/05/2026



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "T"


Annexe au rapport : **M201231_34558**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Établi par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 4 / 5
Version : V03
du : 13/05/2026



USID ZONE 1

Annexe au rapport : M201231_34558

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien :	Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
--------	---

Etabli par :	GUEGADEN Vincent
Société :	AED Groupe
Le :	13/05/2026

Croquis 5 / 5

Version :	V03
du :	13/05/2026

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance