

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC ROBINET INCENDIE ARM

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES	Tâche.: 104861054-1	N°Appel: 104861054
Bon de commande client.: LOT 1 - Marché 23-0661		
N°Parc: 10657857	N°Contrat : 10134769	Type contrat : Forfait
Employé : tsir	Unité de vente.: Voiron	Technicien.: LENOIR THOMAS

INFORMATIONS INTERVENTION DU 19/12/2025

Nom client ...: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS	Contact du site.:
Adresse intervention.: Hôpital G.PIANTA Magasin Economat 3 Avenuenue de la Dame 74200 THONON LES BAINS FRANCE	Adresse Pv.: Hopitaux du Léman 3 Avenue de la Dame 74200 THONON LES BAINS FRANCE
Signature registre.: Oui	Observation.: voir rapport
Problème accessibilité.: Non	Ria Def.: 0
	Commentaire.:
Plan de prévention spécifique.: Non	Modifications établissement.: aucune

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Intervention											
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min	
N°: 1 Mat: HGP R 2 Bât: pneumologi Composant: TP /HGP R 2 Emplacement: couloir Code barre: 5526618 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
	Nlv: 5	DMF	Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Visuel : -Bon état
N°: 2 Mat: HGP R 1 Bât: pneumologi Composant: TP /HGP R 1 Emplacement: couloir Code barre: 5526619 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
	Nlv: 5	DMF	Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Visuel : -Bon état
N°: 3 Mat: HGP R 3 Bât: pneumologi Composant: TP /HGP R 3 Emplacement: couloir Code barre: 5526617 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
	Nlv: 5	DMF	Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Visuel : -Bon état
N°: 4 Mat: HGP R 4 Bât: pneumologi Composant: TP /HGP R 4 Emplacement: couloir Code barre: 5526616 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
	Nlv: 5	DMF	Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Visuel : -Bon état

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS

Intervention: 19/12/2025
Contrat: 10134769

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

				Intervention						
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min
N°: 5 Mat: HGP R 5 Bât: UPIAS Composant: TP /HGP R 5 Emplacement: couloir Code barre: 5526611 Fabricant: MA Mise en service : 2015 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
N°: 6 Mat: HGP R 6 Bât: UPIAS Composant: TP /HGP R 6 Emplacement: couloir Code barre: 5526614 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
N°: 7 Mat: HGP R 7 Bât: maternité Composant: TP /HGP R 7 Emplacement: couloir Code barre: 5526612 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
N°: 8 Mat: HGP R 8 Bât: maternité Composant: TP /HGP R 8 Emplacement: couloir Code barre: 5526613 Fabricant: MA Mise en service : 2014 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	

Légende :
J.Joint;D:Diffuseur;FL:FuitLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS
Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025
Contrat: 10134769
Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

				Intervention						
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min
N°: 9 Mat: HGP R 9 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 9 Emplacement : couloir Code barre: 5526610 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 10 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 10 Emplacement : couloir Code barre: 5526609 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 11 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 11 Emplacement : couloir Code barre: 5526607 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 12 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 12 Emplacement : couloir Code barre: 5526608 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :

Légende :
J.Joint;D:Diffuseur;FL:FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:Commentaire ligne;

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS

Intervention: 19/12/2025

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

			Intervention								
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	Dl/min	
N°: 13 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 13 Niv: 2 Emplacement: couloir Code barre: 5526606 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 14 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 14 Niv: 2 Emplacement: couloir Code barre: 5526605 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 15 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 15 Niv: 2 Emplacement: couloir Code barre: 5526603 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 16 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 16 Niv: 2 Emplacement: couloir Code barre: 5526604 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
											Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état

Légende :

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

										Intervention				
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min				
N°: 17 Mat: HGP R 1 Bât: pédiatrie Composant: TP /HGP R 17 Emplacement: couloir Code barre : 5526591 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :		
											Code Visuel : -Bon état			
N°: 18 Mat: HGP R 1 Bât: pédiatrie Composant: TP /HGP R 18 Emplacement: couloir Code barre : 5526590 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :		
											Code Visuel : -Bon état			
N°: 19 Mat: HGP R 1 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 19 Emplacement: couloir Code barre : 5526597 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :		
											Code Visuel : -Bon état			
N°: 20 Mat: HGP R 2 Bât: hébergemen Composant: TP /HGP R 20 Emplacement: couloir Code barre : 5526596 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :		
											Code Visuel : -Bon état			

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien : LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Intervention			Code Fonctionnel :	Commentaire :
										Pstat	Pdyn	DI/min		
N°: 21	Mat: HGP R 2 Bât: direction Composant: TP /HGP R 21 Emplacement: couloir Code barre: 5526577 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 22	Mat: HGP R 2 Bât: direction Composant: TP /HGP R 22 Emplacement: couloir Code barre: 5526576 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 23	Mat: HGP R 2 Bât: lrm Composant: TP /HGP R 24 Emplacement: accueil Code barre: 5526588 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 24	Mat: HGP R 2 Bât: bureau ent Composant: TP /HGP R 23 Emplacement: couloir Code barre: 5526589 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	

Nom client : C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien : LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat : 10134769 Tâche : 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Type		Norme		DN		Lg		J		FL		Pstat		Pdyn		Dl/min		Intervention		Code Fonctionnel :		Commentaire :	
N°: 25	Mat: HGP R 2 Bât: irm Composant: TP /HGP R 25 Emplacement: couloir Code barre: 5526587 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Nlv: 0	DMF		Non	25.0	30.0					6.3		3.5						-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état			
N°: 26	Mat: HGP R 2 Bât: pharmacie Composant: TP /HGP R 26 Emplacement: stock Code barre: 5526574 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Nlv: -1	DMF		Non	25.0	30.0					6.3		3.5						-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état			
N°: 27	Mat: HGP R 2 Bât: pharmacie Composant: TP /HGP R 27 Emplacement: stock Code barre: 5526571 Fabricant: DE Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Nlv: -1	DMF		Non	25.0	30.0					6.3		3.5						-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état			
N°: 28	Mat: HGP R 2 Bât: escale Composant: TP /HGP R 28 Emplacement: vers ascenseur Code barre: 5526548 Fabricant: MA Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Nlv: -1	DMF		Non	25.0	30.0					6.3		3.5						-Diffuseur Code Visuel : -Bon état		Commentaire : / diffuseur fuit.	

Légende :
J:Joint;D:Diffuseur;FL:Fuit;Lance;Pstat:Pression Statique;Pdyn:Pression Dynamique;Dlmin:Debit/Litre/min
CF:Code Fonctionnel;CV:Code Visuel;CL:Commentaire/Ligne;

Technicien: LENOIR THOMAS

Contrat: 10134769

Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Intervention										
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	Di/min
N°: 29 Mat: HGP R 2 Bât: service te Composant: TP /HGP R 29 Emplacement: UROC Code barre: 5526549 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
										Commentaire :
										Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
										Code Visuel : -Bon état
N°: 30 Mat: HGP R 3 Bât: service te Composant: TP /HGP R 30 Emplacement: DTST Code barre: 6036452 Fabricant: PK Mise en service : 2024 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
										Commentaire : / vanne mise en service casser. A remplacer.
										Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
										Code Visuel : -Choc
N°: 31 Mat: HGP R 3 Bât: chambre mo Composant: TP /HGP R 31 Emplacement: couloir Code barre: 5526552 Fabricant: PK Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
										Commentaire :
										Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
										Code Visuel : -Bon état
N°: 32 Mat: HGP R 3 Bât: sous soi Composant: TP /HGP R 32 Emplacement: couloir Code barre: 5526620 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
										Commentaire :
										Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement
										Code Visuel : -Bon état

Légende :

Legende :
J:Joint;D:Diffuseur;FL:FluLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Intervention										
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	Di/min
N°: -2 Mat: HGP R 3 Bât: sous sol Composant: TP /HGP R 33 Emplacement: couloir Code barre: 5526621 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
N°: -2 Mat: HGP R 3 Bât: sous sol Composant: TP /HGP R 34 Emplacement: couloir Code barre: 5526622 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
N°: -2 Mat: HGP R 3 Bât: sous sol Composant: TP /HGP R 35 Emplacement: couloir Code barre: 5526623 Fabricant: PK Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
N°: -1 Mat: HGP R 3 Bât: lingerie Composant: TP /HGP R 36 Emplacement: couloir Code barre: 5526551 Fabricant: MA Mise en service : 2010 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5	
										Commentaire :

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien : LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Intervention									
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DL/min	
N°: 37 Mat: HGP R 3 Bât: magasin Composant: TP /HGP R 37 Emplacement: stock Code barre: Niv: -1 Fabricant: MA Mise en service : 2009 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0						Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Choc -Détérioration Commentaire : / ria choc (mauvais état). oxyder. diffuseur fuit.
N°: 38 Mat: HGP R 3 Bât: restaurant Composant: TP /HGP R 38 Emplacement: salle Code barre: 5526575 Fabricant: SD Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0						Code Fonctionnel : -A remplacer -Fuites Code Visuel : -Bon état Commentaire : / fuite a l'axe a remplacer
N°: 39 Mat: HGP R 4 Bât: chambre ga Composant: TP /HGP R 40 Emplacement: couloir Code barre: 5526578 Fabricant: DE Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état Commentaire :
N°: 40 Mat: HGP R 3 Bât: chirurgie Composant: TP /HGP R 39 Emplacement: couloir Code barre: 5526580 Fabricant: MA Mise en service : 2015 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF		Non	25.0	30.0			6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état Commentaire :

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Intervention												
		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	Dl/min		
N°: 41 Mat: HGP R 4 Bât: chambre de Composant: TP /HGP R 41 Emplacement: couloir Code barre: 5526584 Fabricant: MA Mise en service : 2015 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF			Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 42 Mat: HGP R 4 Bât: uhod Composant: TP /HGP R 42 Emplacement: couloir Code barre: 5526581 Fabricant: DE Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF			Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 43 Mat: HGP R 4 Bât: urgence Composant: TP /HGP R 43 Emplacement: accueil Code barre: 5526579 Fabricant: SI Mise en service : 2012 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF			Non	33.0	30.0				6.3	3.0		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Choc	Commentaire :
N°: 44 Mat: HGP R 4 Bât: radiologie Composant: TP /HGP R 44 Emplacement: secrétariat Code barre: 5526586 Fabricant: DE Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF			Non	33.0	30.0				6.3	3.0		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :

Technicien: LENOIR THOMAS

Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

						Intervention						
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min		
N°: 45 Mat: HGP R 4 Bât: s.a.u.v Composant: TP /HGP R 45 Emplacement : couloir Code barre: 5526802 Fabricant: MA Mise en service : 2013 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées												
Niv: 0	DMF	Non	33.0	30.0				6.3	3.0		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire : / support ria choc.
											Code Visuel : -Choc	
N°: 46 Mat: HGP R 4 Bât: scanner Composant: TP /HGP R 46 Emplacement : couloir Code barre: 5526585 Fabricant: MA Mise en service : 2014 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées												
Niv: 0	DMF	Non	33.0	30.0				6.3	2.8		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire : / canalisation pas bonne, passe de 1" à 1"1/2.
											Code Visuel : -Canalisation	
N°: 47 Mat: HGP R 4 Bât: réanimation Composant: TP /HGP R 47 Emplacement : couloir Code barre: 5526582 Fabricant: SI Mise en service : 2007 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées												
Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
											Code Visuel : -Bon état	
N°: 48 Mat: HGP R 4 Bât: réanimation Composant: TP /HGP R 48 Emplacement : couloir Code barre: 5526583 Fabricant: MA Mise en service : 2006 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées												
Niv: 0	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
											Code Visuel : -Bon état	

Légende :

Legende :

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien : LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Type			Norme		Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	Dl/min	Commentaire :	
Intervention															
N°: 49 Mat: HGP R 4 Bât: bloc obsté Composant: TP /HGP R 49 Emplacement: couloir Code barre: 5526592 Fabricant: SD Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF			Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 50 Mat: HGP R 5 Bât: bloc inter Composant: TP /HGP R 50 Emplacement: couloir Code barre: 5526595 Fabricant: PK Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF			Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 51 Mat: HGP R 5 Bât: bloc opéra Composant: TP /HGP R 51 Emplacement: local livraison Code barre: 5526599 Fabricant: SD Mise en service : 2003 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF			Non	25.0	30.0							Code Fonctionnel : -A remplacer -Fuites Code Visuel : -Bon état	Commentaire : / rta fuite a l'axe a remplacer.
N°: 52 Mat: HGP R 5 Bât: uca Composant: TP /HGP R 52 Emplacement: couloir Code barre: 5526593 Fabricant: PK Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF			Non	33.0	30.0				6.3	3.0		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :

Technicien: LENOIR THOMAS

Contrat: 10134769

Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

				Intervention						
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min
N°: 53 Mat: HGP R 5 Bât: HPJ Composant: TP /HGP R 53 Emplacement : couloir Code barre: 5526594 Fabricant: DE Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	33.0	30.0				6.3	3.0	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 54 Mat: HGP R 5 Bât: laboratoire Composant: TP /HGP R 54 Emplacement : entrée Code barre: 5526601 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 55 Mat: HGP R 5 Bât: laboratoire Composant: TP /HGP R 55 Emplacement : laverie Code barre: 5526600 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 56 Mat: HGP R 5 Bât: accueil Composant: TO /HGP R 56 Emplacement : couloir Code barre: 5526573 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5	
								Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :

Légende :

Legende :
J:Joint;D:Diffuseur;FL:FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025

Contrat: 10134769

Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

				Intervention							
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min	
N°: 57 Mat: HGP R 5 Bât: médecine Composant: TO /HGP R 57 Niv: 0 Emplacement: couloir Code barre: 5526569 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Commentaire :
	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 58 Mat: HGP R 5 Bât: médecine Composant: TO /HGP R 59 Niv: 0 Emplacement: couloir Code barre: 5526570 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Commentaire :
	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 59 Mat: HGP R 5 Bât: médecine Composant: TO /HGP R 58 Niv: 0 Emplacement: couloir Code barre: 5526568 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Commentaire :
	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état
N°: 60 Mat: HGP R 6 Bât: médecine Composant: TO /HGP R 60 Niv: 0 Emplacement: couloir Code barre: 5526572 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées											Commentaire :
	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état

Légende :

Legende :

J-Joint;D-Diffuseur;FL-FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Intervention			Code Fonctionnel :	Commentaire :
										Pstat	Pdyn	Dl/min		
N°: 61	Mat: HGP R 6 Bât: direction Composant: TO /HGP R 61 Emplacement: couloir Code barre: 5526555 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -1	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 62	Mat: HGP R 6 Bât: dialyse Composant: TO /HGP R 62 Emplacement: salle 1 Code barre: 5526554 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -1	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 63	Mat: HGP R 6 Bât: déchets di Composant: TO /HGP R 63 Emplacement: vers ascenseur Code barre: 5526560 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -1	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 64	Mat: HGP R 6 Bât: génatrie Composant: TO /HGP R 64 Emplacement: unité mobile Code barre: 5526561 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -1	DMF	Non	25.0	30.0				6.3	3.5		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	

Légende :
J:Joint;D:Diffuseur;FL:FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Intervention										Commentaire :		
		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn		DI/min	
N°: 65 Mat: HGPR 6 Bât: neurologie Composant: TO /HGPR 65 Emplacement: chambre A16 Code barre: 5526562 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -1	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 67 Mat: HGPR 6 Bât: archives Composant: TO /HGPR 67 Emplacement: UDM 9 Code barre: 5526566 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 68 Mat: HGPR 6 Bât: gériatrie Composant: TO /HGPR 68 Emplacement: couloir (B20) Code barre: 5526564 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	Intervention				Code Fonctionnel :	Commentaire :
									FL	Pstat	Pdyn	DI/min		
N°: 69 Mat: HGP R 6 Bât: gériatrie Composant: TO /HGP R 69 Emplacement: couloir (B16) Code barre: 5526563 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0					6.3	3.5	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	N°: 70 Mat: HGP R 7 Bât: archives Composant: TO /HGP R 71 Emplacement: avant UDM9 Code barre: 5526567 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -2	DMF		Non	25.0	30.0				6.3	3.5	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
N°: 71 Mat: HGP R 7 Bât: CTA Composant: TP /HGP R 70 Emplacement: ventilation 1/2 Code barre: 5526598 Fabricant: MA Mise en service : 2011 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: -3	DMF		Non	25.0	30.0					6.3	3.5	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	
	N°: 72 Mat: HGP R 7 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 79 Emplacement: ascenseur Code barre: 6036451 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF		Non	25.0	30.0				7.5	4.2	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	

Légende :
J:Joint;D:Diffuseur;FL:FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min
CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

			Intervention											
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	D/min	Code Fonctionnel :	Commentaire :		
N°: 73 Mat: HGP R 7 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 78 Emplacement: couloir Code barre: 6036453 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF		Non	25.0	30.0				7.5	4.2	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique		
N°: 74 Mat: HGP R 7 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 77 Emplacement: couloir Code barre: 6036454 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF		Non	25.0	30.0						-Fuites Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire : / fuit le a la boîte a eau.	
N°: 75 Mat: HGP R 7 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 76 Emplacement: couloir Code barre: 6036455 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 0	DMF		Non	25.0	30.0				7.5	4.2	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire :	
N°: 76 Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 84 Emplacement: couloir Code barre: 6036456 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF		Non	25.0	30.0				7.5	4.2	-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire :	

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Intervention			Code Fonctionnel :	Commentaire :
										Pstat	Pdyn	DL/min		
N°: 77	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 83 Emplacement: ascenseur Code barre: 6036457 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 78	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 82 Emplacement: couloir Code barre: 6036458 Fabricant: MA Mise en service : 2022 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 79	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 81 Emplacement: couloir Code barre: 6036459 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 80	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 80 Emplacement: couloir Code barre: 6036460 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 1	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	

Légende :

J:Joint;D:Diffuseur;FL:FutLance;Pstat:PressionStatique;Pdyn:PressionDynamique;DLmin:DebitLitre/min

CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention: 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Intervention			Code Fonctionnel :	Commentaire :
										Pstat	Pdyn	D/min		
N°: 81	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 88 Emplacement: ascenseur Code barre: 6036461 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 2	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 82	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 87 Emplacement: couloir Code barre: 6036462 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 2	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 83	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 86 Emplacement: couloir Code barre: 6036463 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 2	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	
N°: 84	Mat: HGP R 8 Bât: New bat Composant: TP /HGP R 85 Emplacement: couloir Code barre: 6036464 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	Niv: 2	DMF	Non	25.0	30.0				7.5	4.2		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	

Nom client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien : LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

Intervention												
Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Pstat	Pdyn	DI/min		
N°: 85 Mat: HGP E 8 Bât: helistatio Composant: PIA /HGP E 89 Emplacement: extérieur Niv: 3 Code barre: 6036465 Fabricant: PS Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification								7.2			Code Fonctionnel : -Bon Fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire : / manque bidon emulseur
			Non	33.0	30.0							
N°: 86 Mat: HGP R 7 Bât: sous sol Composant: TP /HGP R 75 Emplacement: local DASRI Niv: -1 Code barre: 6036466 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF							6.0	3.3		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire :
			Non	33.0	30.0							
N°: 87 Mat: HGP R 7 Bât: sous sol Composant: TP /HGP R 72 Emplacement: central traitement a Niv: -1 Code barre: 6036467 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF							6.0	3.3		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire :
			Non	33.0	30.0							
N°: 88 Mat: HGP R 7 Bât: extérieur Composant: TP /HGP R 74 Emplacement: local recyclage Niv: -1 Code barre: 6036468 Fabricant: MA Mise en service : 2023 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées	DMF							6.0	3.3		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	Commentaire :
			Non	33.0	30.0							

Norm client: C647928 - Centre Hospitalier THONON LES BAINS Technicien: LENOIR THOMAS

Intervention : 19/12/2025 Contrat: 10134769 Tâche: 104861054-1

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

		Type	Norme	Mousse	DN	Lg	J	D	FL	Intervention			Code Fonctionnel :	Commentaire :
										Pstat	Pdyn	D//min		
N°: 89	Mat: HGP R 7 Bât: extérieur Composant: TP /HGP R 73 Emplacement: local CTA Code barre: 6036469 Fabricant: MA Mise en service : 2022 Opération effectuée : Vérification + Pièces Détachées													
	Niv: -1	DMF		Non	33.0	30.0				6.0	3.3		-Bon fonctionnement Code Visuel : -Absence Signalétique	

Légende :
J: Joint; D: Diffuseur; FL: Fut Lance; Pstat: Pression Statique; Pdyn: Pression Dynamique; DLmin: Débit Litre/min
CF: Code Fonctionnel; CV: Code Visuel; CL: Commentaire Ligne;