




- PROJET Toiture terrasse étanchéité support  
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
- PROJET Toiture terrasse étanchéité support  
BETON isolant laine de roche 200mm
- PROJET Galerie - Réfection étanchéité support  
BETON
- OPTION Toiture terrasse étanchéité support  
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
- OPTION Toiture terrasse étanchéité support  
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
- Naissance EP existante
- Naissance EP / Descente EP neuve
- Doublage ITI
- Complexe FDB
- Complexe MOB
- Complexe Simple peau

## Faber

### Rénovation énergétique de la Faculté des Sciences Université d'Angers

2 Boulevard Lavoisier 49000 Angers

| ARCHITECTE MANDATAIRE                                                                                                       | MAÎTRISE D'OUVRAGE                                                                                            | EXPLOITANT                                                                                                                                                            | AMO                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>faber</b><br>35, Boulevard de la Liberté<br>85200 Châteaubourg<br>02 99 74 69 92<br>contact@faber-archi.fr               | Univ. construction<br>8 Rue Gen. Mangin<br>44326 Nantes<br>02 21 98 30 73<br>sebastien.hallier@univ-angers.fr | Université d'Angers<br>40 Rue de Rennes<br>49005 Angers<br>02 41 96 23 04<br>pauline.courme@univ-angers.fr                                                            | ASISTE Ingénierie Grand Ouest<br>45 rue de la Martellière<br>37300 Joué-Vieux<br>02 47 20 68 81<br>emilie.magne@asisteo.com    |
| BUREAU DE CONTROLE                                                                                                          | SPS                                                                                                           | QUALICONSULT                                                                                                                                                          | OPC                                                                                                                            |
| BUROAU VERITAS<br>2 rue de la Martellière - Bât B<br>49000 Triaucourt<br>02 41 68 35 28<br>jerome.dutrieu@bureauveritas.com | 355 avenue Patton<br>49056 Angers<br>02 41 68 35 28<br>francois.moreau@qualiconsult.fr                        | GAMBA<br>Parc d'activités des Grésillères<br>5, rue Jules Verne<br>49002 Angers<br>44230 St-Sébastien-sur-Loire<br>02 41 66 14 32<br>r.reguella@techniquescharters.fr | TECHNIQUES ET CHANTIERS<br>122 rue du Château d'Orgemont<br>49002 Angers<br>02 41 66 14 32<br>r.reguella@techniquescharters.fr |

| DCE               | 025           | A302_EF                                                                                                          |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Dossier : 3417 | Comme indiqué | Bâtiment A - Plan R+2 - État Futur                                                                               |
| Indice A          | 18/07/2025    | Première diffusion                                                                                               |
| Indice B          | 19/09/2025    | Adressé : Modification repérage des toitures, Modification accueil RDC bâtiment A, Ajout repérage de menuiseries |