



Rapport Vert Bois 25-06-2026

Créé: 25/06/2026

Créateur: TLS MANERGY (@TMA)

Statut:

Dates: 04/06/2026 - 04/06/2026

Destinataires

Aucune catégorie


#102 - Th bcl 25c
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât F - RDC
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 12h24
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 12h24
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 12h24
TLS MANERGY	Th bcl 25c	04 juin 12h25

Photos




#87 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât A - R+3
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h53
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h53
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h53
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h54
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 10h54

Photos





● **#92 - Th bcl 59c**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât E - R+3
 Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h34
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h34
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h34
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h35
TLS MANERGY	Th bcl 59c	04 juin 11h35
TLS MANERGY	Supports défectueux	04 juin 11h36

Photos



● #83 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre




Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât A - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h44
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h44
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h44
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h44
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre	04 juin 10h45
TLS MANERGY	Th bcl 59c	04 juin 10h46

Photos



#68 - Adoucisseur HS



Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 00-Bât A - Sous-sol
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 09h27
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 09h27
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 09h27
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 09h28
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 09h28
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 09h28
TLS MANERGY	Photo 7	04 juin 09h28
TLS MANERGY	Photo 8	04 juin 09h28
TLS MANERGY	Photo 9	04 juin 09h29
TLS MANERGY	Photo 10	04 juin 09h29
TLS MANERGY	Photo 11	04 juin 09h29
TLS MANERGY	Photo 12	04 juin 09h29
TLS MANERGY	Adoucisseur HS	04 juin 09h30
TLS MANERGY	Photo 13	04 juin 09h35
TLS MANERGY	Photo 14	04 juin 09h35

Photos





● **#91 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât E - R+3
 Créé 04/06/2026





Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2
- TLS MANERGY Photo 3
- TLS MANERGY Photo 4


- 04 juin 11h33
- 04 juin 11h33
- 04 juin 11h33
- 04 juin 11h33

Photos






#85 -
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât A - R+3
 Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h50
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h50
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h50

Photos




#88 -
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 00-Bât E - Sous-sol
 Créé 04/06/2026









Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h04
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h04
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h05
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h05
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 11h05
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 11h05
TLS MANERGY	Photo 7	04 juin 11h05
TLS MANERGY	Photo 8	04 juin 11h06
TLS MANERGY	Photo 9	04 juin 11h06
TLS MANERGY	Photo 10	04 juin 11h06
TLS MANERGY	Photo 11	04 juin 11h06
TLS MANERGY	Photo 12	04 juin 11h07
TLS MANERGY	Photo 13	04 juin 11h07
TLS MANERGY	Photo 14	04 juin 11h07
TLS MANERGY	Photo 15	04 juin 11h08
TLS MANERGY	Photo 16	04 juin 11h08
TLS MANERGY	Photo 17	04 juin 11h08
TLS MANERGY	Photo 18	04 juin 11h08
TLS MANERGY	Photo 19	04 juin 11h09
TLS MANERGY	Photo 20	04 juin 11h09
TLS MANERGY	Photo 21	04 juin 11h09
TLS MANERGY	Photo 22	04 juin 11h10
TLS MANERGY	Photo 23	04 juin 11h10
TLS MANERGY	Photo 24	04 juin 11h10
TLS MANERGY	Photo 25	04 juin 11h11
TLS MANERGY	Photo 26	04 juin 11h11
TLS MANERGY	Photo 27	04 juin 11h12
TLS MANERGY	Photo 28	04 juin 11h12
TLS MANERGY	Photo 29	04 juin 11h12
TLS MANERGY	Photo 30	04 juin 11h13
TLS MANERGY	Photo 31	04 juin 11h22
TLS MANERGY	Photo 32	04 juin 11h23

Photos










● **#105 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 00-Bât F - Sous-sol
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Photo 2
TLS MANERGY	Photo 3


04 juin 12h34
04 juin 12h34
04 juin 12h34

Photos



● **#89 - Oxydation Cuivre**

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h27
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h27
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h27
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h27
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 11h28
TLS MANERGY	Oxydation Cuivre	04 juin 11h30

Photos





● #71 - Pas de piquages gaines en chambres inaccessible

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 0-Bât A - RDC
 Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Pas de piquages gaines en chambres inaccessible	04 juin 09h55
TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 09h55

Photos



● #94 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât E - R+3
 Créé 04/06/2026






Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h41
-------------	---------	---------------

TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h41
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h41
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h41
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 11h41

Photos



#78 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre purge sur ecs antibelir sur efs


Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât A - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h20
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h20
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h20
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre purge sur ecs antibelir sur efs	04 juin 10h21
TLS MANERGY	Th bcl 62,3c	04 juin 10h24

Photos




● **#80 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât A - R+3
 Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h31
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h31
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h32
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h32
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 10h32
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 10h32

Photos



4



5



6



● #81 - Absence clapet EA sur ecs. Oxydation Cuivre

Priorité 2 | TLS MANERGY | -

Plan: 3-Bât A - R+3

Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Photo 2
TLS MANERGY	Photo 3
TLS MANERGY	Photo 4
TLS MANERGY	Photo 5
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur ecs. Oxydation Cuivre

04 juin 10h35

04 juin 10h35

04 juin 10h35

04 juin 10h36

04 juin 10h36

04 juin 10h37

Photos

1




2




3






● **#100 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 00-Bât F - Sous-sol
 Créé 04/06/2026





Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 7	04 juin 12h06
TLS MANERGY	Photo 8	04 juin 12h07
TLS MANERGY	Photo 9	04 juin 12h08
TLS MANERGY	Photo 10	04 juin 12h09
TLS MANERGY	Photo 11	04 juin 12h09
TLS MANERGY	Photo 12	04 juin 12h09
TLS MANERGY	Photo 13	04 juin 12h09
TLS MANERGY	Photo 14	04 juin 12h10

Photos





● **#70 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2

04 juin 09h51
04 juin 09h51

Photos



● **#104 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 00-Bât F - Sous-sol
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2
- TLS MANERGY Photo 3
- TLS MANERGY Photo 4
- TLS MANERGY Photo 5

04 juin 12h31
04 juin 12h31
04 juin 12h32
04 juin 12h32
04 juin 12h32

Photos






● **#74 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h03
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h03
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h03
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h03
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 10h03

Photos



#69 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 09h46
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 09h46
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 09h46
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 09h47
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre	04 juin 09h49

Photos




● #84 - Absence clapet EA et mitigeur th. Oxydation Cuivre

Priorité 2 | TLS MANERGY | -

Plan: 3-Bât A - R+3


Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h47
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h47
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h47
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h47
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 10h47
TLS MANERGY	Absence clapet EA et mitigeur th. Oxydation Cuivre	04 juin 10h49
TLS MANERGY	Th bcl 59c	04 juin 10h49

Photos



● **#96 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât E - R+3
 Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Photo 2


04 juin 11h45
 04 juin 11h45

Photos



● #73 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre



Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 0-Bât A - RDC
 Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h00
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h00
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h01
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h01
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 10h01
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 10h01
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre	04 juin 10h02


Photos





● #82 - Absence clapet EA et mitigeur th. Oxydation Cuivre


Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât A - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h40
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h40
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h41
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 10h41
TLS MANERGY	Absence clapet EA et mitigeur th. Oxydation Cuivre	04 juin 10h42
TLS MANERGY	Th bcl 59c	04 juin 10h43

Photos








#90 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h31
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h32
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h32
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h32

Photos





#86 -
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât A - R+3
 Créé 04/06/2026





Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Photo 2
TLS MANERGY	Photo 3

04 juin 10h52
 04 juin 10h52
 04 juin 10h52

Photos





#79 - Th bcl 59c
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 3-Bât A - R+3
 Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h26
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h27
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h27
TLS MANERGY	Th bcl 59c	04 juin 10h30

Photos




● #103 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât F - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 12h25
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 12h25
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 12h25

Photos




● **#93 - Th bcl 25c**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h37
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h37
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h37
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h37
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 11h38
TLS MANERGY	Th bcl 25c	04 juin 11h39

Photos





● **#77 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

Photos



#95 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

Photos



#98 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 11h49
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 11h50
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 11h50
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 11h50
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 11h50

Photos





#106 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 00-Bât F - Sous-sol
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 12h34
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 12h35
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 12h35
TLS MANERGY	Photo 4	04 juin 12h35
TLS MANERGY	Photo 5	04 juin 12h35
TLS MANERGY	Photo 6	04 juin 12h35

Photos



● **#101 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât F - RDC
Créé 04/06/2026

Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 12h22
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 12h22

Photos





● **#97 - Th bcl 25c**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 3-Bât E - R+3
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Th bcl 25c

04 juin 11h47
04 juin 11h47

Photos



● **#76 -**
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
-------------	---------


04 juin 10h07

Photos



#72 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

- TLS MANERGY

Photo 1
- TLS MANERGY

Photo 2
- TLS MANERGY


Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre

04 juin 09h56

04 juin 09h56

04 juin 09h57

Photos



● **#75 - Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre . Coffret électrique ouvert Danger**

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât A - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	04 juin 10h05
TLS MANERGY	Photo 2	04 juin 10h05
TLS MANERGY	Photo 3	04 juin 10h05
TLS MANERGY	Absence clapet EA sur mitigeur th. Oxydation Cuivre . Coffret électrique ouvert Danger	04 juin 10h06

Photos



● **#99 - Th bcl 25c**

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 0-Bât E - RDC
Créé 04/06/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Th bcl 25c	04 juin 11h56
-------------	------------	---------------





 100 x 100 m - 100 x 100 m

CROUS DE MONTPELLIER
 CITE UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
 RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

MAÎTRE D'OUVRAGE : CROUS DE MONTPELLIER
 MAÎTRE D'ŒUVRE : [Nom de l'architecte]
 ARCHITECTE : [Nom de l'architecte]
 DATE : [Date]
 ÉCHELLE : [Échelle]

DOE
 02
 PLAN RDC



CROUS DE MONTPELLIER
CITE UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

DOE 82 **PLAN RDC**

PROJET **RESTRUCTURATION DU BATIMENT A**

ARCHITECTE **ARCHITECTURE D'INTERIEUR**

DATE **2023**

PROJET **RESTRUCTURATION DU BATIMENT A**

ARCHITECTE **ARCHITECTURE D'INTERIEUR**

DATE **2023**

PROJET **RESTRUCTURATION DU BATIMENT A**

ARCHITECTE **ARCHITECTURE D'INTERIEUR**

DATE **2023**




CROUS DE MONTPELLIER
CITE UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

DATE DE MISE EN ŒUVRE : 2020
 DATE DE FIN DE MISE EN ŒUVRE : 2022

DOE
 82

PLAN RDC



100 40 0.00 100 00.00

CROUS DE MONTPELLIER

CITE UNIVERSITAIRE VERT-BOIS

RESTRUCTURATION DU BATIMENT A


DATE DE MONTAGE : 10/01/2023

PROJET : RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

DOE 01

PLAN SSOL

100 40 0.00 100 00.00



100 40 0.00 100 00.00

CROUS DE MONTPELLIER

CITE UNIVERSITAIRE VERT-BOIS

RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

DATE DE MONTAGE : 10/01/2023

PROJET : RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

DOE 01

PLAN SSOL

100 40 0.00 100 00.00



NOTA:
 1. TUTTILLO ILLUSTRATIVO COME A SEGNARE IL PIANO DI LAVORO. NON È UNO SCHEMA TECNICO. NON È UNO SCHEMA TECNICO.
 2. TUTTILLO ILLUSTRATIVO COME A SEGNARE IL PIANO DI LAVORO. NON È UNO SCHEMA TECNICO. NON È UNO SCHEMA TECNICO.
 3. TUTTILLO ILLUSTRATIVO COME A SEGNARE IL PIANO DI LAVORO. NON È UNO SCHEMA TECNICO. NON È UNO SCHEMA TECNICO.
 4. TUTTILLO ILLUSTRATIVO COME A SEGNARE IL PIANO DI LAVORO. NON È UNO SCHEMA TECNICO. NON È UNO SCHEMA TECNICO.
 5. TUTTILLO ILLUSTRATIVO COME A SEGNARE IL PIANO DI LAVORO. NON È UNO SCHEMA TECNICO. NON È UNO SCHEMA TECNICO.



Niv +1.500 = NGF 66.45

C.R.O.U.S. DE MONTPELLIER
 CITÉ UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
 RESTRUCTURATION DU BATIMENT A

MAÎTRE D'OUVRAGE: C.R.O.U.S. DE MONTPELLIER
 MAÎTRE D'ŒUVRE: BNP PARIBAS RESEARCH & INNOVATION - ADAMS

COPIE: BUREAU DE CONSTRUCTION
 SET 100 - 1000
 BUREAU DE CONSTRUCTION
 05
 Plan R+3

DOE
 05
 Plan R+3

DATE: 10/01/2023
 REVISION: 1.00
 TITRE: 10000

