



540 - REVÊTEMENTS - ETANCHEITE				
SOMMAIRE				
N° de plan	Thématique	Intitulé	Niveau	Echelle
540-01-c	Repérage revêtements	PLAN RdC	RdC	1/250
540-02-c	Repérage revêtements	PLAN RdC/PARKING	RdC	1/250
540-03-b	Repérage revêtements	PLAN R1	R1	1/250
540-04-a	Repérage revêtements	PLAN R2	R2	1/250
540-05-a	Repérage revêtements	PLAN R3	R3	1/250
540-06-a	Repérage revêtements	PLAN R4	R4	1/250
540-07-a	Repérage revêtements	PLAN TOITURE	TOITURE	1/250
540-08	Détail revêtements	COUPES PRINCIPES	-	1/20
540-09	Détail revêtements	COUPES PRINCIPES	-	1/20



C	01/18	Mise à jour relance LOT 4
b	07/15	Hall-mise à jour DCE 2
a	03/15	mise à jour pour DCE
IND.	DATE	MODIF.

Maître d'ouvrage MINISTERE DE L'INTERIEUR PREFECTURE de la REGION MARTINIQUE Conducteur d'opération : DID de Fort-de-France
Opération : CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE POLICE DE FORT-DE-FRANCE
Maîtrise d'oeuvre : François MONNET - Gilles LE DRIAN - SCPA DERVAIN-VAN THE - architectes 68 rue Hoche, 93170 BAGNOLET - Tél : 01 43 62 64 22 - Fax : 01 72 71 84 49 Mobiles : MONNET : 06 71 57 59 12 / LE DRIAN : 06 08 53 66 18 332, Le Vieux Moulin de Didier 97200 Fort de France Tél : 05.96.64.84.85. - Fax : 05.96.64.69.56. GRONTMIJ SECHAUD BOSSUYT : Bureau d'études Tour de Rosny2 – Av du Général de Gaulle - 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX Tél : 01 48 12 07 10 – Fax : 01 48 12 07 01 CETE Ingénierie Résidence Morne Vannier – Eole 2 - 97200 FORT DE FRANCE Tel : 0596 60 99 17 - Fax : 0596 63 77 29 Geoff ROOKE consultant parasismique Le Bas Lin, 44119 TREILLIERES - Tél/Fax : 02 51 82 62 48



Phase	DCE			
Emetteur	ARCHI			
REVÊTEMENTS ETANCHEITE				
DATE	ECH	N°PLAN	IND:	DATE ind
03/02/2015	-	540	C	10/17/18



REPERAGE REVETEMENTS



- A/FAUX-PLANCHER TECHNIQUE
- B/GRES CERAME 100X100
- C/CARRELAGE 30X30
- D/RESINE EPOXY
- E/THERMOPLASTIQUE SPORT
- F/PEINTURE DE SOL
- G/DALLE SURELEVEE CARREEE
- H/DALLE DECAISSEE CARREEE
- I/CAILLEBOTIS METALLIQUE
- J/DECK EN BOIS
- K/THERMOPLASTIQUE
- L/TAPIS ENCASTRE
- M/BETON MATRICE
- N/PEINTURE RESINE PARKING
- O/ETANCHEITE RESINE/PEINTURE
- P/ETANCHEITE POUR CHEMIN D'ACCES TOITURE

LOCAL NA DALLES CAOUTCHOUC SSB30




REPERAGE REVETEMENTS



- A/FAUX-PLANCHER TECHNIQUE
- B/GRES CERAME 100X100
- C/CARRELAGE 30X30
- D/RESINE EPOXY
- E/THERMOPLASTIQUE SPORT
- F/PEINTURE DE SOL
- G/DALLE SURELEVEE CARREEE
- H/DALLE DECAISSEE CARREEE
- I/CAILLEBOTIS METALLIQUE
- J/DECK EN BOIS
- K/THERMOPLASTIQUE
- L/TAPIS ENCASTRE
- M/BETON MATRICE
- N/PEINTURE RESINE PARKING
- O/ETANCHEITE RESINE/PEINTURE
- P/ETANCHEITE POUR CHEMIN D'ACCES TOITURE



REPERAGE REVETEMENTS

- A/FAUX-PLANCHER TECHNIQUE
- B/GRES CERAME 100X100
- C/CARRELAGE 30X30
- D/RESINE EPOXY
- E/THERMOPLASTIQUE SPORT
- F/PEINTURE DE SOL
- G/DALLE SURELEVEE CARREEE
- H/DALLE DECAISSEE CARREEE
- I/CAILLEBOTIS METALLIQUE
- J/DECK EN BOIS
- K/THERMOPLASTIQUE
- L/TAPIS ENCASTRE
- M/BETON MATRICE
- N/PEINTURE RESINE PARKING
- O/ETANCHEITE RESINE/PEINTURE
- P/ETANCHEITE POUR CHEMIN D'ACCES TOITURE







REPERAGE REVETEMENTS

- A/FAUX-PLACHER TECHNIQUE
- B/GRES CERAME 100X100
- C/CARRELAGE 30X30
- D/RESINE EPOXY
- E/THERMOPLASTIQUE SPORT
- F/PEINTURE DE SOL
- G/DALLE SURELEVEE CARREEE
- H/DALLE DECAISSEE CARREEE
- I/CAILLEBOTIS METALLIQUE
- J/DECK EN BOIS
- K/THERMOPLASTIQUE
- L/TAPIS ENCASTRE
- M/BETON MATRICE
- N/PEINTURE RESINE PARKING
- O/ETANCHEITE RESINE/PEINTURE
- P/ETANCHEITE POUR CHEMIN D'ACCES TOITURE


DETAIL 1 : Revêtement H-Terrasse carrelée décaissée




DETAIL 2 : Revêtement G-Terrasse surélevée / plancher fini




DETAIL 3 : Revêtement J-Deck bois de plain pied (décaissé)




DETAIL 4 : Revêtement I-Terrasse caillebotis métallique



DETAIL 5 : Terrasse entrée parking / HDPF-Terrasse avec syphon



DETAIL 6 : Terrasse carrelée décaisée / HDPF-Terrasse avec syphon



PA'


Carrelage 30X30

Profil drainant

Etanchéité

Syphon ultra plat avec
évacuation dans dalle

1/10



6