




RESTAURATION DE LA FAÇADE SUD DE LA POSTE

REPÉRAGE DE LA ZONE D'INTERVENTION POUR LE DIAGNOSTIC PLOMB



LÉGENDE

- PRÉLEVEMENT A 1,50 MÈTRE DU SOL ENVIRON
- ▭ ZONE D'INTERVENTION - FAÇADE DE LA POSTE - DIAGNOSTIC PLOMB À RÉALISER SUR LA FAÇADE PIERRE



IMMEUBLE 24 RUE DE VAUGIRARD

AUTORISATION
DE TRAVAUX


FAÇADE SUD - ÉTAT EXISTANT

J - 01

Tracé sous autocad :
Mise à jour : 8 février 2021 par JF


1/100e L'Architecte en chef : Damien DÉCHELETTE

RESTAURATION DE LA FAÇADE EST DE LA POSTE
REPÉRAGE DE LA ZONE D'INTERVENTION POUR LE DIAGNOSTIC PLOMB



LÉGENDE

- PRÉLEVEMENT A 1,50 MÈTRE DU SOL ENVIRON
- ▭ ZONE D'INTERVENTION - FAÇADE DE LA POSTE - DIAGNOSTIC PLOMB À RÉALISER SUR LA FAÇADE PIERRE



IMMEUBLE 24 RUE DE VAUGIRARD

AUTORISATION DE TRAVAUX	FAÇADE EST - ÉTAT EXISTANT
J - 02	Tracé sous autocad :
	Mise à jour : 8 février 2021 par JF
	1/100e L'Architecte en chef : Damien DÉCHELETTE