



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

**MAXIDIAG**  
**1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12**  
**76230 BOIS GUILLAUME**

## Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 40781RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : Palais de Justice de Louviers, 5 rue des Pénitents, 27400 LOUVIERS

Date de réception : 15/10/2020

Date et lieu d'analyse : 23/10/2020 au laboratoire AN DIAG – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client							
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon AN Diag	Désignation AN Diag	Préparation		Résultat
					Nbre	Traitement	
1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage] - 1-4-7-21-39	Escalier et palier 1, Dégagement 1, Couloir, Dégagement , Local 8	40781P1A	Carrelage faïence	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 2	Escalier et palier 1	40781P2A 40781P2B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
3	Plafonds [Enduit et peinture] - 3	Escalier et palier 1	40781P3A 40781P3B	Peinture et papier indissociables Peinture et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture] - 5	Dégagement 1	40781P4A 40781P4B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
5	Plafonds [Enduit et peinture] - 6	Dégagement 1	40781P5A 40781P5B 40781P5C	Papier, peinture et matériau souple Papier, peinture et matériau souple Papier, peinture et matériau souple	2 2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme THF	(*) Amiante non détecté
6	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture] - 8	Couloir	40781P6A 40781P6B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
7	Plafonds [Enduit et peinture] - 9	Couloir	40781P7A 40781P7B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
8	Planchers. [Carrelage et colle ragréage] - 10	Local 7	40781P8A	Carrelage et colle ragréage indissociables	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18\_V3 - Date d'application : 07/09/2020- Page 1 sur 5



Accréditation n°1-2478  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

**MAXIDIAG**  
**1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12**  
**76230 BOIS GUILLAUME**

## Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 40781RE

9	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture-revêtement plastifié] - 11	Local 7	40781P9A 40781P9B 40781P9C	Plaque souple, peinture et enduit Plaque souple, peinture et enduit Plaque souple, peinture et enduit	2 2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme THF	(*) Amiante non détecté
10	Plafonds [Briques et peinture] - 12-29-32-58-71-72-73-74-75-76-77-78	Local 7, Escalier et palier 2, Local 1, Vide sanitaires 2-3-5, Dégagement 2, Atelier, Chaufferie, Local technique Cuve fuel, Escalier et palier 4, Sanitaires	40781P10A 40781P10B 40781P10C	Peinture, matériau souple et enduit Peinture, matériau souple et enduit Peinture, matériau souple et enduit	2 2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme THF	(*) Amiante non détecté
11	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton] - 13	Local 6	40781P11A	Béton	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
12	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton] - 14	Vide sanitaire 1	40781P12A	Enduit	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
13	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage] - 15-17	Local 4, Local 5	40781P13A 40781P13B	Plaque souple, colle jaune et ragréage Plaque souple, colle jaune et ragréage	2 2	Acide chlorhydrique THF	(*) Amiante non détecté
14	Plafonds [Enduit et peinture] - 16	Local 4	40781P14A 40781P14B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
15	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Faïence et colle] - 18	Local 5	40781P15A	Carrelage et colle ragréage indissociables	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
16	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture] - 19	Local 5	40781P16A 40781P16B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
17	Plafonds [Dalles polystyrène] - 20	Local 5	40781P17A 40781P17B	Peinture et matériau plastique Peinture et matériau plastique	2 2	Chloroforme THF	(*) Amiante non détecté
18	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture] - 22	Dégagement	40781P18A 40781P18B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
19	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds] - 23-38-41-44	Dégagement, Archives 3, Local 8, Local 2	40781P19A	Plaque effritable	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
20	Planchers. [Béton peint] - 24	Archives 1	40781P20A 40781P20B	Matériau dur et peinture indissociables Matériau dur et peinture indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
21	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 25	Archives 1	40781P21A 40781P21B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18\_V3 - Date d'application : 07/09/2020- Page 2 sur 5



Accréditation n°1-2478  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 40781RE

22	Plafonds [Enduit et peinture] - 26	Archives 1	40781P22A 40781P22B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
23	Planchers. [Béton peint] - 27	Escalier et palier 2	40781P23A 40781P23B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
24	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 28	Escalier et palier 2	40781P24A 40781P24B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
25	Planchers. [Béton] - 30	Local 1	40781P25A 40781P25B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
26	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 31	Local 1	40781P26A 40781P26B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
27	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage] - 33	Archives 2	40781P27A 40781P27B 40781P27C	Colle ragréage, matériau bitumineux et plaque souple Colle ragréage, matériau bitumineux et plaque souple Colle ragréage, matériau bitumineux et plaque souple	2 2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme THF	(*) Amiante non détecté
28	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 34	Archives 2	40781P28A	Peinture	2	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
29	Plafonds [Enduit et peinture] - 35	Archives 2	40781P29A	Enduit	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
30	Planchers. [Moquette et colle ragréage] - 36	Archives 3	40781P30A 40781P30B	Colle ragréage et moquette indissociables Colle ragréage et moquette indissociables	2 2	Acide chlorhydrique THF	(*) Amiante non détecté
31	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit tapisserie et peinture] - 37	Archives 3	40781P31A 40781P31B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
32	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit Bois et peinture] - 40	Local 8	40781P32A 40781P32B	Peinture et bois Peinture et bois	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
33	Planchers. [Carrelage et colle ragréage] - 42	Local 2	40781P33A	Carrelage et colle ragréage indissociables	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
34	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 43	Local 2	40781P34A 40781P34B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
35	Planchers. [Béton] - 45	Escalier 3	40781P35A 40781P35B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18\_V3 - Date d'application : 07/09/2020- Page 3 sur 5



Accréditation n°1-2478  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

**MAXIDIAG**  
**1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12**  
**76230 BOIS GUILLAUME**

## Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 40781RE

36	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 46	Escalier 3	40781P36A	Enduit	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
37	Planchers. [Béton] - 47	Vide sanitaire 4	40781P37A 40781P37B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
38	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 48	Vide sanitaire 4	40781P38A	Enduit	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
39	Planchers. [Carrelage brique et ragréage] - 49-51	Dégagement 2, Atelier	40781P39A	Matériau dur	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
40	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 50	Dégagement 2	40781P40A	Enduit	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
41	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 52	Atelier	40781P41A 40781P41B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
42	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture] - 53	Chaufferie	40781P42A	Matériau dur	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
43	Planchers. [Béton] - 54	Local technique (Cuve fuel)	40781P43A	Matériau dur	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
44	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture] - 55	Local technique (Cuve fuel)	40781P44A 40781P44B	Matériau dur et peinture indissociables Matériau dur et peinture indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
45	Planchers. [Béton peint] - 56	Escalier et palier 4	40781P45A 40781P45B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
46	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture] - 57	Escalier et palier 4	40781P46A 40781P46B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
47	Planchers. [Béton] - 59	Archives 4	40781P47A 40781P47B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
48	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 60	Archives 4	40781P48A 40781P48B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
49	Plafonds [Enduit et peinture] - 61	Archives 4	40781P49A 40781P49B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18\_V3 - Date d'application : 07/09/2020- Page 4 sur 5



Accréditation n°1-2478  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

**MAXIDIAG**  
**1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12**  
**76230 BOIS GUILLAUME**

## Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 40781RE

50	Planchers. [Béton] - 62	Archives 5	40781P50A 40781P50B	Matériau dur et matériau bitumineux indissociables Matériau dur et matériau bitumineux indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
51	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 63	Archives 5	40781P51A 40781P51B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
52	Plafonds [Enduit et peinture] - 64	Archives 5	40781P52A 40781P52B	Peinture, enduit et papier indissociables Peinture, enduit et papier indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
53	Planchers. [Béton] - 65	Sanitaires	40781P53A	Matériau dur	2	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
54	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture] - 66	Sanitaires	40781P54A 40781P54B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
55	Plafonds conduits chauffage [Enduit et peinture] - 67-68-69-70	Vide sanitaires 2-3-5- Chaufferie	40781P55A 40781P55B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	2 2	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

### Méthode d'analyse :

Microscopie Electronique à Transmission, selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050, selon une méthode interne de préparation (modes opératoires internes MO.507.01.17 et MO.507.01.18)

Seuls les résultats précédés par le signe (\*) sont couverts par l'accréditation COFRAC

Le résultat ne concerne que les échantillons soumis à essai et s'applique aux échantillons tel qu'ils ont été reçus.

Les échantillons ont été considérés aptes à être préparés.

L'analyse est faite sur au moins 2 grilles par échantillon.

La limite de détection garantie en % massique est de 0.05 % pour les enrobés et de 0,1% pour les autres matériaux.

En cas de résultat « Amiante non détecté », la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

### Remarque partie analyse

40781P2/3/8/32 : La totalité de l'échantillon a été utilisée

40781P4/5/16/22 : Présence de fibres

40781P9 : Traces de colle

40781P12 : Présence de papier

40781P29 : Traces de peinture

Fonction : Directeur laboratoire

Nom : XV.NGUYEN

Date : 26/10/2020

Signature :

\*FIN\*

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18\_V3 - Date d'application : 07/09/2020- Page 5 sur 5



Accréditation n°1-2478  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)