

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : Tribunal de LOUVIERS

Date de réception : 25/03/2020

Date et lieu d'analyse : 01/04/2020 au laboratoire AN DIAG – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client							
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon AN Diag	Désignation AN Diag	Préparation		Résultat
					Nbre	Traitement	
1	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Salle d'audience 2-RDC	37402P1A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
4	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Salle de réunion 3-RDC	37402P2A	Peinture et enduit indissociables	1	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
6	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Dégagement 1-RDC	37402P3A 37402P3B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
8	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local technique-RDC	37402P4A 37402P4B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
10	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Dégagement 1-RDC	37402P5A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
12	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Salle de réunion 4-RDC	37402P6A	Peinture et enduit indissociables	1	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
14	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27-Bureau 7-RDC	37402P7A	Enduit et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
16	MAXIDIAG - 4 murs Sol moquette	Tribunal LOUVIERS 27-Bureau 8-RDC	37402P8A 37402P8B	Ragréage et moquette indissociables Ragréage et moquette indissociables	1 1	Acide chlorhydrique THF	(*) Amiante non détecté
17	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27-Bureau 8-RDC	37402P9A	Enduit et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
19	MAXIDIAG-Sol	Tribunal LOUVIERS 27- WC - RDC	37402P10A 37402P10B	Plaque souple ragréage	1 1	THF Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
20	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- WC - RDC	37402P11A 37402P11B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 1 sur 7



Accréditation n°1-2478
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

21	MAXIDIAG - 1 Faïence mur	Tribunal LOUVIERS 27- WC - RDC	37402P12A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
23	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 1-RDC	37402P13A 37402P13B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
25	MAXIDIAG - 1 Carrelage sol	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 1-RDC	37402P14A	Carrelage faïence	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
26	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27-Salle de réunion 5-RDC	37402P15A	Plâtre et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
28	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Dégagement 2-RDC	37402P16A 37402P16B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
30	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 1-RDC	37402P17A	Plâtre et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
32	MAXIDIAG - 8 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 2-RDC	37402P18A	Peinture et enduit indissociables	1	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
34	MAXIDIAG - 1 Carrelage sol	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 2-RDC	37402P19A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
36	MAXIDIAG - 4 murs Toile de verre	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P20A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
38	MAXIDIAG - 1 Faïence mur	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P21A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
39	MAXIDIAG - 1 Faïence mur	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P22A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
40	MAXIDIAG - 1 Carrelage sol	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P23A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
41	MAXIDIAG - 1 Carrelage sol	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P24A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
42	MAXIDIAG - 1 Carrelage sol	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-RDC	37402P25A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
43	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Salle de pause-RDC	37402P26A 37402P26B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
45	MAXIDIAG - 1 Faïence mur	Tribunal LOUVIERS 27- Salle de pause-RDC	37402P27A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
46	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 2-RDC	37402P28A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 2 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

48	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 3-RDC	37402P29A	enduit et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
50	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Local informatique-RDC	37402P30A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
52	MAXIDIAG - 1 Sol moquette	Tribunal LOUVIERS 27-Local informatique-RDC	37402P31A 37402P31B	Moquette et ragréage indissociables Moquette et ragréage indissociables	1 1	Acide chlorhydrique THF	(*) Amiante non détecté
53	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Hall- RDC	37402P32A 37402P32B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
55	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27-Salle d'attente-RDC	37402P33A 37402P33B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
57	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27-Salle de réunion 1-RDC	37402P34A	Plâtre et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
59	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie tissu	Tribunal LOUVIERS 27-Salle de réunion 2-RDC	37402P35A	Peinture et enduit et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
61	MAXIDIAG - 1 Sol moquette	Tribunal LOUVIERS 27-Salle de réunion 2-RDC	37402P36A 37402P36B	Moquette et ragréage indissociables Moquette et ragréage indissociables	1 1	Acide chlorhydrique THF	(*) Amiante non détecté
62	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 5-RDC	37402P37A 37402P37B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
64	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 4-RDC	37402P38A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
66	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Salle d'audience 1-RDC	37402P39A 37402P39B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
3-5-7-9-11-13-15-18-22- 24-27-29-31-33-37-44-49- 51-54 -56-58-60-63-65	MAXIDIAG - Plafonds plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- RDC	37402P40A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
68	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 1 - 1er étage	37402P41A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
69	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 1 - 1er étage	37402P42A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
70	MAXIDIAG - 1 Sol moquette	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 1 - 1er étage	37402P43A	Moquette	1	THF	(*) Amiante non détecté
71	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 1 - 1er étage	37402P44A 37402P44B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 3 sur 7



Accréditation n°1-2478
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

72	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 1 - 1er étage	37402P45A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
73	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 1-1er étage	37402P46A	Plâtre et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
76	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 2-1er étage	37402P47A	Peinture et enduit et papier indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
78	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 3-1er étage	37402P48A 37402P48B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
80	MAXIDIAG - 4 murs Tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 4-1er étage	37402P49A 37402P49B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
81	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Bureau 4-1er étage	37402P50A 37402P50B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
82	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 2-1er étage	37402P51A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
83	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 2-1er étage	37402P52A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
84	MAXIDIAG - 1 moquette sol	Tribunal LOUVIERS 27- Escalier 2-1er étage	37402P53A	Moquette	1	THF	(*) Amiante non détecté
85	MAXIDIAG - 9 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Palier 1-1er étage	37402P54A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
86	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27-Palier 1-1er étage	37402P55A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
87	MAXIDIAG - 6 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 2-1er étage	37402P56A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
88	MAXIDIAG - 1 Plafond toile de verre	Tribunal LOUVIERS 27- Couloir 2-1er étage	37402P57A 37402P57B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
89	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 3-1er étage	37402P58A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
90	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 3-1er étage	37402P59A 37402P59B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
91	MAXIDIAG - 1 Sol plastifié	Tribunal LOUVIERS 27- Local 3-1er étage	37402P60A	Moquette	1	THF	(*) Amiante non détecté
92	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 4-1er étage	37402P61A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 4 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

93	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 4-1er étage	37402P62A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
94	MAXIDIAG - 1 Sol moquette	Tribunal LOUVIERS 27- Local 4-1er étage	37402P63A	Moquette	1	THF	(*) Amiante non détecté
95	MAXIDIAG - 4 murs tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Local 5-1er étage	37402P64A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
96	MAXIDIAG - 1 mur Faïence	Tribunal LOUVIERS 27- Local 5-1er étage	37402P65A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
97	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 5-1er étage	37402P66A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
98	MAXIDIAG - 1 Sol plastifié	Tribunal LOUVIERS 27- Local 5-1er étage	37402P67A	Plaque souple	1	THF	(*) Amiante non détecté
99	MAXIDIAG - 4 murs tapisserie	Tribunal LOUVIERS 27- Local 6-1er étage	37402P68A	Peinture et enduit indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
100	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 6-1er étage	37402P69A 37402P69B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
101	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 7-1er étage	37402P70A 37402P70B	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
101 B	MAXIDIAG - 4 murs Faïence	Tribunal LOUVIERS 27- Local 7-1er étage	37402P71A	Carrelage faïence	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
102	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 7-1er étage	37402P72A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
103	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 8-1er étage	37402P73A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
104	MAXIDIAG - 1 Plafond peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 8-1er étage	37402P74A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
105	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 9-1er étage	37402P75A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
106	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 9-1er étage	37402P76A	Plâtre	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
107	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-1er étage	37402P77A 37402P77B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
108	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-1er étage	37402P78A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 5 sur 7



Accréditation n°1-2478

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

109	MAXIDIAG - 1 Sol Carrelage	Tribunal LOUVIERS 27- Toilettes-1er étage	37402P79A	Carrelage et colle ragréage indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
201	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Dégagement-1er étage	37402P80A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
202	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Dégagement-1er étage	37402P81A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
110	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Serveur Local 10 -1er étage	37402P82A 37402P82B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
111	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Serveur Local 10 -1er étage	37402P83A 37402P83B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
112	MAXIDIAG - 1 Sol Plastifié	Tribunal LOUVIERS 27- Serveur Local 10 -1er étage	37402P84A	Plaque souple	1	THF	(*) Amiante non détecté
113	MAXIDIAG - 4 murs Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 11 -1er étage	37402P85A 37402P85B	Peinture, enduit et plâtre indissociables Peinture, enduit et plâtre indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
114	MAXIDIAG - 1 Plafond Plâtre peinture	Tribunal LOUVIERS 27- Local 11 -1er étage	37402P86A	Peinture, enduit et plâtre indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Méthode d'analyse :

Microscopie Electronique à Transmission, selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050 et méthode interne.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

La limite de détection garantie en % massique est de 0.05 % pour les enrobés et de 0,1% pour les autres matériaux.

En cas de résultat « Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Remarque partie analyse

37402P1/2/18/33/38/40/41/42/44/45/49/51/52/54/55/56/57/58/61/66/68/69/70/72/73/77/78/80/81/83/84/86: La totalité de l'échantillon a été utilisée
 37402P62 : Quantité insuffisante de peinture pour l'analyse

Fonction : Directeur laboratoire

Nom : XV.NGUYEN
 Date : 07/04/2020

Signature :

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 6 sur 7



Accréditation n°1-2478
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

MAXIDIAG
1785 RUE DE LA HAIE - IMMEUBLE 12
76230 BOIS GUILLAUME

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 37402RE

FIN

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag –

Référence document : FC 510.01.18_V2 - Date d'application : 09/03/2020- Page 7 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr