

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CFP SALON WERTHEIM
414 Avenue de Wertheim
13300 SALON DE PROVENCE

Demandeur

DELONCA Chantal
DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône
183 Avenue du Prado
13357 MARSEILLE

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 24/08/2021

Date de visite : 18/08/2021

Nombre de pages : 61

Fait à : AIX-EN-PROVENCE

Référence du dossier :
2107CPAAIBCI01080-VR

Nombre de prélèvements : 40

Le présent rapport est établi par
Vincent REYMOND

dont les compétences sont certifiées par
: SOCOTEC Certification France
sur la durée de validité du 09/04/2020 au
08/04/2027

Certificat de compétence :
n° DTI/2003-004

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	12
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	12
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	12
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	15
1. PRESTATIONS REALISEES	15
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	15
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	15
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION....	16
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	16
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	17
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	17
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	33
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	33
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	33
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	35
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	36
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	43
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	47
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	57
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	58
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	60

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le projet à venir s'inscrit dans le plan de relance mis en œuvre par le gouvernement. Il va consister à remplacer l'ensemble des menuiseries extérieures (ouvrants, mais aussi baies vitrées) du bâtiment par des menuiseries plus performantes du point de vue énergétique.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Repérage des parties de l'immeuble mentionnées dans le programme de travaux.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Rez de chaussée	enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier
	enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier
	enregistrement	mastic vitrier extérieur
	enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier

	<p>enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking</p>	mastic vitrier
	circulation	mastic vitrier baie
	escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron
1er étage	<p>Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	mastic vitrier
	<p>Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	mastic vitrier
	<p>Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	mastic vitrier

	Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier imposte
Rez de chaussée	escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron
	escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron
2ème étage	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier
	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier

	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier
	degagement	mastic vitrier baie
1er étage	degagement	mastic vitrier baie
Rez de chaussée	circulation; 1er étage - circulation; 2ème étage - Couloir	mastic vitrier porte
2ème étage	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier
	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier
	Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier

<p>Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier</p>
<p>Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>

	<p>Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
	<p>Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>1er étage</p>	<p>Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - dégagement</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>

<p>Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>

Rez de chaussée	caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte
	caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte
	caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte

<p>caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>
<p>caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12</p>	<p>mastic vitrier imposte</p>

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	caisses
Rez de chaussée	enregistrement
Rez de chaussée	adjoint
Rez de chaussée	bureau
Rez de chaussée	receveur
Rez de chaussée	open space
Rez de chaussée	Bureau 2
Rez de chaussée	Dégagement
Rez de chaussée	Bureau 3
Rez de chaussée	Bureau 4
Rez de chaussée	Bureau 5
Rez de chaussée	WC Femmes
Rez de chaussée	circulation

Rez de chaussée	escalier central RDC vers R+2
Rez de chaussée	sanitaires
Rez de chaussée	entrée
Rez de chaussée	Bureau accueil
Rez de chaussée	Bureau 6
Rez de chaussée	Bureau 7
Rez de chaussée	Bureau 8
Rez de chaussée	Bureau 9
Rez de chaussée	Bureau 10
Rez de chaussée	Bureau 11
Rez de chaussée	Bureau 12
Rez de chaussée	entrée parking
1er étage	Bureau
1er étage	Bureau 2
1er étage	Bureau 3
1er étage	Bureau 4
1er étage	Bureau 5
1er étage	Bureau 6
1er étage	Bureau 7
1er étage	Bureau 8
1er étage	Bureau 9
1er étage	Bureau 10
1er étage	Bureau 11
1er étage	Bureau 12
1er étage	Bureau 13
1er étage	Bureau 14
1er étage	Bureau 15
1er étage	Bureau 16
1er étage	Bureau 17
1er étage	Bureau 18
1er étage	Bureau 19
1er étage	Bureau 20
1er étage	Bureau 21
1er étage	Bureau 22
1er étage	Bureau 23
1er étage	Bureau 24
1er étage	Bureau 25
1er étage	Bureau 26
1er étage	escalier parking RDC vers R+2
1er étage	Escalier de secours RDC vers R+2
1er étage	Sanitaires
1er étage	circulation
1er étage	dégagement
2ème étage	Bureau 27
2ème étage	Bureau 28
2ème étage	Bureau 29
2ème étage	Bureau 30
2ème étage	Bureau 31
2ème étage	Bureau 32
2ème étage	Bureau 33
2ème étage	Bureau 34
2ème étage	Bureau 35
2ème étage	Bureau 36
2ème étage	Bureau 37
2ème étage	Bureau 38
2ème étage	Bureau 39
2ème étage	Bureau 40
2ème étage	Bureau 41
2ème étage	Bureau 42
2ème étage	Bureau 43
2ème étage	Bureau 44
2ème étage	Bureau 45
2ème étage	Bureau 46

2ème étage	Bureau 47
2ème étage	Bureau 48
2ème étage	Bureau 49
2ème étage	dégagement
2ème étage	Couloir
2ème étage	Bureau 50

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Etienne (Cofrac : 1-1761)
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Menuiseries RDC	Menuiseries RDC
Menuiseries R+1	Menuiseries R+1
Menuiseries R+2	Menuiseries R+2

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-003	Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier	mastic vitrier	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		50 U
ZPSO-004	Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier	mastic vitrier	P004	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-005	Rez de chaussée - enregistrement	mastic vitrier extérieur	mastic vitrier extérieur	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-006	Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier	mastic vitrier	P006	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-007	Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier	mastic vitrier	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-008	Rez de chaussée - circulation	mastic vitrier baie	mastic vitrier baie	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 U
ZPSO-009	Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron	mastic vitrier fenestron	P009	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 U

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-010	1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier	mastic vitrier	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-011	1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier	mastic vitrier	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-012	1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - dégagement	mastic vitrier	mastic vitrier	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-013	1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - dégagement	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P013	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		73 U
ZPSO-014	Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron	mastic vitrier fenestron	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 U

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-015	Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2	mastic vitrier fenestron	mastic vitrier fenestron	P015	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		4 U
ZPSO-016	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P016	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		50 U
ZPSO-017	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P017	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-018	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P018	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-019	2ème étage - dégagement	mastic vitrier baie	mastic vitrier baie	P019	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 U
ZPSO-020	1er étage - dégagement	mastic vitrier baie	mastic vitrier baie	P020	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 U
ZPSO-021	Rez de chaussée - circulation; 1er étage - circulation; 2ème étage - Couloir	mastic vitrier porte	mastic vitrier porte	P021	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		3 U
ZPSO-022	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P022	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		50 U

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-023	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P023	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-024	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P024	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-025	2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier	mastic vitrier	P025	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-026	2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P026	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		73 U

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-027	2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P027	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-028	2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P028	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-029	2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P029	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-030	2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P030	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-031	1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P031	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-032	1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P032	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-033	1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P033	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-034	1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - degagement	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P034	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-035	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P035	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		74 U

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-036	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P036	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-037	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P037	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-038	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P038	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-039	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P039	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-040	Rez de chaussée - caisses; Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau accueil; Rez de chaussée - Bureau 6; Rez de chaussée - Bureau 7; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12	mastic vitrier imposte	mastic vitrier imposte	P040	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - caisses	Joint vitrier	Joint vitrier	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - caisses	Joint vitrier	Joint vitrier	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrément par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Matériaux : ZPSO-001
 Prélèvement : P001
 Description : Joint vitrier
 Localisation : Rez de chaussée - caisses
 Résultat : Absence d'amiante
 Quantité :




Matériaux : ZPSO-002
 Prélèvement : P002
 Description : Joint vitrier
 Localisation : Rez de chaussée - caisses
 Résultat : Absence d'amiante
 Quantité :




Matériaux : ZPSO-003
 Prélèvement : P003
 Description : mastic vitrier
 Localisation : Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité : 50 U




Matériaux : ZPSO-004
 Prélèvement : P004
 Description : mastic vitrier
 Localisation : Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : mastic vitrier extérieur
Localisation : Rez de chaussée - enregistrement
Résultat : Présence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking
Résultat : Présence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - enregistrement; Rez de chaussée - adjoint; Rez de chaussée - bureau; Rez de chaussée - receveur; Rez de chaussée - open space; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - WC Femmes; Rez de chaussée - circulation; Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2; Rez de chaussée - sanitaires; Rez de chaussée - Bureau 8; Rez de chaussée - Bureau 9; Rez de chaussée - Bureau 10; Rez de chaussée - Bureau 11; Rez de chaussée - Bureau 12; Rez de chaussée - entrée parking
Résultat : Présence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : mastic vitrier baie
Localisation : Rez de chaussée - circulation
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 2 U



Matériaux : ZPSO-009
 Prélèvement : P009
 Description : mastic vitrier fenestron
 Localisation : Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité : 2 U




Matériaux : ZPSO-010
 Prélèvement : P010
 Description : mastic vitrier
 Localisation : 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - dégagement
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-013
 Prélèvement : P013
 Description : mastic vitrier imposte
 Localisation : 1er étage - Bureau; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Bureau 11; 1er étage - Bureau 12; 1er étage - Bureau 13; 1er étage - Bureau 14; 1er étage - Bureau 15; 1er étage - Bureau 16; 1er étage - Bureau 17; 1er étage - Bureau 18; 1er étage - Bureau 19; 1er étage - Bureau 20; 1er étage - Bureau 21; 1er étage - Bureau 22; 1er étage - Bureau 23; 1er étage - Bureau 24; 1er étage - Bureau 25; 1er étage - Bureau 26; 1er étage - escalier parking RDC vers R+2; 1er étage - Escalier de secours RDC vers R+2; 1er étage - Sanitaires; 1er étage - circulation; 1er étage - dégagement
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité : 73 U



Matériaux : ZPSO-014
 Prélèvement : P014
 Description : mastic vitrier fenestron
 Localisation : Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2
 Résultat : Présence d'amiante
 Quantité : 2 U



Matériaux : ZPSO-016

Prélèvement : P016

Description : mastic vitrier

Localisation : 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement : P017

Description : mastic vitrier

Localisation : 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-019


Prélèvement : P019

Description : mastic vitrier baie

Localisation : 2ème étage - dégagement

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P021

Description : mastic vitrier porte

Localisation : Rez de chaussée - circulation; 1er étage - circulation; 2ème étage - Couloir

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P022

Description : mastic vitrier

Localisation : 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P026

Description : mastic vitrier imposte

Localisation : 2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-027


Prélèvement : P027

Description : mastic vitrier imposte

Localisation : 2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P028

Description : mastic vitrier imposte

Localisation : 2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - degagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-029

Prélèvement : P029

Description : mastic vitrier imposte

Localisation : 2ème étage - Bureau 27; 2ème étage - Bureau 28; 2ème étage - Bureau 29; 2ème étage - Bureau 30; 2ème étage - Bureau 31; 2ème étage - Bureau 32; 2ème étage - Bureau 33; 2ème étage - Bureau 34; 2ème étage - Bureau 35; 2ème étage - Bureau 36; 2ème étage - Bureau 37; 2ème étage - Bureau 38; 2ème étage - Bureau 39; 2ème étage - Bureau 40; 2ème étage - Bureau 41; 2ème étage - Bureau 42; 2ème étage - Bureau 43; 2ème étage - Bureau 44; 2ème étage - Bureau 45; 2ème étage - Bureau 46; 2ème étage - Bureau 47; 2ème étage - Bureau 48; 2ème étage - Bureau 49; 2ème étage - dégagement; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Bureau 50

Résultat : Présence d'amiante

Quantité :

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS




Planche (RDC croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2107CPAAIBCI01080-VR du 18/08/2021
Adresse du bien : CFP SALON WERTHEIM
414 Avenue de Wertheim (Non communiqué) 13300 SALON DE PROVENCE




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2107CPAAIBCI01080-VR du 18/08/2021
Adresse du bien : CFP SALON WERTHEIM
414 Avenue de Wertheim (Non communiqué) 13300 SALON DE PROVENCE




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : **SOCOTEC DIAGNOSTIC**, auteur : **Vincent REYMOND**
 Dossier n° 2107CPAAIBCI01080-VR du 18/08/2021
 Adresse du bien : **CFP SALON WERTHEIM**
414 Avenue de Wertheim (Non communiqué) 13300 SALON DE PROVENCE

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761



Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI) Avenue Louis Philibert 13100 AIX EN PROVENCE	Réf. Commande ITGA : IT0421-17438 Réf. Commande Client : 2108CPAAIBCI1808VR-CFP SALON Menuiseries_2021_08_18_1735_2997
--	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/08/2021

Préparation(s) : Efficuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI1808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE			
Réf échantillon client : P001 - Joint vitrier - Rez de chaussée - caisses		Réf échantillon ITGA : IT112108-13356	
Description ITGA : Matériau souple gris			
Matériau souple gris	META (B) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : TIN
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI1808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE			
Réf échantillon client : P002 - Joint vitrier - Rez de chaussée - caisses		Réf échantillon ITGA : IT112108-13357	
Description ITGA : Matériau souple gris			
Matériau souple gris	META (B) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : BRM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P003 - mastic vitrier - Rez.de chaussée - enregistrement		Réf échantillon ITGA : IT112108-13358 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MDK (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P004 - mastic vitrier - Rez.de chaussée - enregistrement		Réf échantillon ITGA : IT112108-13359 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P005 - mastic vitrier extérieur - Rez.de chaussée - enregistrement		Réf échantillon ITGA : IT112108-13360 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P006 - mastic vitrier - Rez.de chaussée - WC Femmes		Réf échantillon ITGA : IT112108-13361 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P007 - mastic vitrier - Rez.de chaussée - Bureau 5		Réf échantillon ITGA : IT112108-13362 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P008 - mastic vitrier baie - Rez.de chaussee - circulation			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13363	
		Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P009 - mastic vitrier fenestron - Rez.de chaussee - escalier central RDC vers R+2			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13364	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIN (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P010 - mastic vitrier - 1er etage - escalier parking RDC vers R+2			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13365	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P011 - mastic vitrier - 1er etage - Bureau 5			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13366	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P012 - mastic vitrier - 1er etage - Bureau 7			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13367	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P013 - mastic vitrier imposte - 1er étage - Bureau		Réf échantillon ITGA : IT112108-13368 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P014 - mastic vitrier fenestron - Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2		Réf échantillon ITGA : IT112108-13369 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P015 - mastic vitrier fenestron - Rez de chaussée - escalier central RDC vers R+2		Réf échantillon ITGA : IT112108-13370 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P016 - mastic vitrier - 2eme étage - Bureau 32		Réf échantillon ITGA : IT112108-13371 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P017 - mastic vitrier - 2eme étage - Bureau 33		Réf échantillon ITGA : IT112108-13372 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P018 - mastic vitrier - 2eme etage - Bureau 31			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13373	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P019 - mastic vitrier baie - 2eme etage - degagement			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13374	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P020 - mastic vitrier baie - 1er etage - degagement			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13375	
		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
▸ Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P021 - mastic vitrier porte - 2eme etage - Couloir			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13376	
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808 VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P022 - mastic vitrier - 2eme etage - Bureau 49			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13377	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P023 - mastic vitrier - 2eme etage - Bureau 47			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13378 Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact gris non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P024 - mastic vitrier - 2eme etage - Bureau 43			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13379 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P025 - mastic vitrier - 2eme etage - Bureau 40			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13380 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MDK (3)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P026 - mastic vitrier imposte - 2eme etage - Bureau 41			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13381 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P027 - mastic vitrier imposte - 2eme etage - Bureau 43			
		Réf échantillon ITGA : IT112108-13382 Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
▶ Matériau compact beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P028 - mastic vitrier imposte - 2eme etage - Bureau 47		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13383 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P029 - mastic vitrier imposte - 2eme etage - Bureau 27		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13384 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P030 - mastic vitrier imposte - 2eme etage - Bureau 31		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13385 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P031 - mastic vitrier imposte - 1er etage - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13386 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P032 - mastic vitrier imposte - 1er etage - Bureau 3		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13387 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P033 - mastic vitrier imposte - 1er etage - Bureau 13		Réf échantillon ITGA : IT 12108-13388 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P034 - mastic vitrier imposte - 1er étage - Bureau 13		Réf échantillon ITGA : IT112108-13389 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : TIN (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P035 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - Bureau accueil		Réf échantillon ITGA : IT112108-13390 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : EIB (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P036 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - Bureau 7		Réf échantillon ITGA : IT112108-13391 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : AFR (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P037 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - entrée parking		Réf échantillon ITGA : IT112108-13392 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : MDK (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P038 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - Bureau 12		Réf échantillon ITGA : IT112108-13393 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau jaune	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau jaune non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : EIB (4)
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI 808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE Réf échantillon client : P039 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - enregistrement		Réf échantillon ITGA : IT112108-13394 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : EIB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0421-17438 EN DATE DU 23/08/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2108CPAAIBCI/808VR-CFP SALON Menuiseries - CFP SALON WERTHEIM 414 Avenue de Wertheim 13300 SALON DE PROVENCE		Réf échantillon ITGA : IT112108-13395	
Réf échantillon client : P040 - mastic vitrier imposte - Rez de chaussée - adjoit		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau gris	
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 23/08/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (4)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX)

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Sabiré CIFCI Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 9/9

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-004

Certifie par la présente que :			
Vincent REYMOND			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	09/04/2020	08/04/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	09/04/2020	08/04/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	19/05/2020	18/06/2027
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	29/11/2018	28/11/2023
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	29/11/2018	28/11/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	19/10/2018	18/10/2023
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	29/11/2018	28/11/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Plomb : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 43085
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 994 309 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du **01/01/2001**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA, au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA, au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA, au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.