Objet de l'opération de travaux:

Retrait des dalles vinyles sur la totalité du local y compris seuil de porte.
Dalles identifiées dans le cadre des DTA réalisés en 2015 comme étant amiantées et dégradées, génèrant un classement AC2 du local.