Tokheim Services France S.A.S

TSG

Numéro du Procès Verbal: FSU 08 207 A — 686720 H1

Procès Verbal de contrôle quinquennal et de mise en service des systèmes de détection de fuites à liquide de classe II pour réservoirs ou tuyauteries à double paroi (type H)

Accréditation COFRAC inspection, N° 3-0554, liste des implantations et portée disponibles sur www.cofrac.fr

Rappel: Un contrôle annuel des systèmes de détection de fuites doit être fait et enregistré par l'exploitant selon l'article 15 de l'arrêté du 18/04/2008

Contrôle initial (mise en service) ☐ **Contrôle Quinquennal** ☑ **Suite à intervention sur installation existante.** ☑

Station : **Cachet du site**

SHELL - PLOERMEL

AIRE DE BROCELIANDE RN 24 56800 PLOERMEL

Organisme ayant effectué le dernier contrôle

Nom de la Société
TSG

En date du : 18/12/2023

Réservoir (**) En fosse *	Enfoui *	Stratifié *	Identification de la cuve	Capacité totale en m3	Date de fabrication	Constructeur	Position du bac tampon
	☑		Cuve 3	50 m3	Inconnue	Inconnu	Dans_cheminee

	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N°5	
Compartiment						Norme de construction
Produit	GO	GO				EN
Capacité en m3	35 m3	25 m3				EN / NF

Partie réservée au contrôle des systèmes de détection de fuite des tuyauteries équipées en DE

Tuyauteries DE

Enterrées(*)	Enterrées et Aériennes (*)	Produit stocké	Volume en m3

Indicateur de fuite

Type	N° d'homologation CE	N° de série
VEEDER-ROOT	CE 1180	

Résultat de l'essai de fonctionnement

1	État du détecteur à l'arrivée	En_fonction			
2	Présence d'une vanne de purge	Non			
3	État du liquide de détection dans le bac tampon	Bon			
	Concentration mesurée	-12° C	bon	en °C	≤ -15°C
4	Position du bac tampon conforme	bon			
5	conduite entre le bac tampon et le raccord inter-parois			sans vanne	Non
	a) Cette conduite est en pente vers le réservoir	bon			
	b) Cette conduite est en bon état	bon			
6	Fonctionnement du bouton test/alarme visuelle	Conforme			
7	fonctionnement du bouton test/alarme sonore	Conforme			
8	Fonctionnement de l'alarme sonde	Conforme			
9	Fonctionnement de la sonde	Conforme			
10	Report d'alarme	Conforme			
11	Alimentation en courant permanent	bon			

Toutes les NC dans les points 6-7-8-9-10 amènent à une non-conformité globale du système

Sanction État du système de détection de fuites: CONFORME

Date du Procès Verbal	Signature du technicien intervenant	Validation du document
19/06/2024	Barkallah	Document validé après vérification des données par la cellule contrôles réglementaires valant de signature électronique.

(*) Cochez la case correspondante

(**) : 1 P.V. par cuve

TOKHEIM SERVICES France interdit toute référence à son accréditation autre que par la reproduction intégrale des rapports qu'il a émis.

DOSSIER PHOTOS

Photo N° 1

Photo N° 2

Photo N° 3

Photo N° 4

Photo N° 5



Photo N° 6