Bureau Veritas Exploitation SAS
BV EXPL-CUERS
875 AVENUE LEON AMIC
83390 CUERS France
Mail : michael.croizer@bureauveritas.com

A l'attention de
ESID DE LYON
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
CAMP DE CANJUERS
LOGEMENTS MDR ET BUREAUX B1
83131 MONTFERRAT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification périodique des dispositifs d'ancrage destinés à recevoir des équipements de protection contre les chutes de hauteur

AVEC ECART

LIGNES DE VIE BATIMENT 13

Intervention du 10/06/2026

Coordonnées du site : 830050012M
Nom du site : USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS
Latitude : 43.6365
Longitude : 6.4785

Lieu d'intervention : 0013
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
CAMP DE CANJUERS
ORDINAIRE CAMP
83131 MONTFERRAT

Numéro d'affaire : 18044544
Référence du rapport : 18044544/383.4.1.R
Rédigé le : 10/07/2026
Par : Michael CROIZER
Ce document a été validé par son auteur

Ordre de Travail

Ce rapport contient 3 fiches

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos dispositifs de protection décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par dispositif de protection dans laquelle est mentionnés : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification, dont le type est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la règlementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;

- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des équipements;

- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non du maintien en service de chaque équipement.**

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts ou défectuosités constatées lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères	SANS ECART	SANS OBSERVATION Points Non Vérifiés	AVEC ECART
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Copyright BUREAU VERITAS

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. BURIDANT FABRICE.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE : 3

Fiche n° 1 : TOITURE 13 / COTE DROIT

Marque: ODCO Identification: 11024

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Fiche n° 2 : TOITURE 13

Marque: PROTECTA Identification: 6891

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Fiche n° 3 : TOITURE 13 / COTE DROIT

Marque: PROTECTA Identification: 1989

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS

ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche N° 1 : SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE

N° interne : 11024
Marque : ODCO
Localisation : TOITURE 13 > COTE DROIT

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.
L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
2.1- Aspect général	**Refixer une ancre intermédiaire** *Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt*
Code Obs. : *EM/071022/102551/0*	*Date de 1er signalement :* *07/10/2022*
2.1- Aspect général	**Remplacer l'ancre déformée.** *Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt*
Code Obs. : *EM/071022/102320/0*	*Date de 1er signalement :* *07/10/2022*
0.1- Plan d'installation	**Fournir le plan d'installation.**
Code Obs. : *GM/240918/155816/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.2- Note de calcul fixation	**Fournir la note de calcul des fixations.**
Code Obs. : *GM/240918/155856/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.3- Certificat de conformité à la norme EN 795	**Fournir la déclaration de conformité.**
Code Obs. : *GM/240918/155920/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.4- Notice d'instructions	**Fournir la natice d'instruction.**
Code Obs. : *GM/240918/155943/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View
Aucune image disponible

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
1.2- Consignes d'utilisation	**Fournir les consignes d'utilisations.**
Code Obs. : *GM/240918/160009/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*

Fiche N° 2 : SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE

N° interne : 6891
Localisation : TOITURE 13

Marque : PROTECTA

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.
L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
0.1- Plan d'installation	**Fournir le plan d'installation.**
Code Obs. : *GM/240918/160522/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.2- Note de calcul fixation	**Fournir la note de calcul des fixations.**
Code Obs. : *GM/240918/160522/6*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.3- Certificat de conformité à la norme EN 795	**Fournir la déclaration de conformité.**
Code Obs. : *GM/240918/160522/7*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.4- Notice d'instructions	**Fournir la natice d'instruction.**
Code Obs. : *GM/240918/160522/4*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
1.2- Consignes d'utilisation	**Fournir les consignes d'utilisations.**
Code Obs. : *GM/240918/160522/3*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*

Fiche N° 3 : SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE

N° interne : 1989
Localisation : TOITURE 13 > COTE DROIT

Marque : PROTECTA

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.
L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
0.1- Plan d'installation	**Fournir le plan d'installation.**
Code Obs. : *GM/240918/160153/0*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.2- Note de calcul fixation	**Fournir la note de calcul des fixations.**
Code Obs. : *GM/240918/160153/5*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.3- Certificat de conformité à la norme EN 795	**Fournir la déclaration de conformité.**
Code Obs. : *GM/240918/160153/6*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
0.4- Notice d'instructions	**Fournir la natice d'instruction.**
Code Obs. : *GM/240918/160153/3*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
1.2- Consignes d'utilisation	**Fournir les consignes d'utilisations.**
Code Obs. : *GM/240918/160153/2*	*Date de 1er signalement :* *24/09/2018*
3.5- Etat du dispositif de tension du câble / Sangle	**Remettre en place le plombage du tendeur.**
Code Obs. : *GM/070720/095448/0*	*Date de 1er signalement :* *07/07/2020*



ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche N°1	LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
	Marque : ODCO	**Identification :** 11024

	**Nature :** SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE	**Texte de référence :** R 4224-17 CDT
	Localisation : TOITURE 13 / COTE DROIT	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. BURIDANT

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.

Actions à entreprendre

0.1 Plan d'installation *

Code OBS : **GM/240918/155816/0**

Fournir le plan d'installation.

0.2 Note de calcul fixation *

Code OBS : **GM/240918/155856/0**

Fournir la note de calcul des fixations.

0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795 *

Code OBS : **GM/240918/155920/0**

Fournir la déclaration de conformité.

0.4 Notice d'instructions *

Code OBS : **GM/240918/155943/0**

Fournir la natice d'instruction.

1.2 Consignes d'utilisation *

Code OBS : **GM/240918/160009/0**

Fournir les consignes d'utilisations.

2.1 Aspect général *

Code OBS : **EM/071022/102551/0**

Refixer une ancre intermédiaire

Code OBS : **EM/071022/102320/0**

Remplacer l'ancre déformée.

*** N'ayant pas pu vérifier ce(s) point(s) lors de l'intervention, les actions à entreprendre liées à ce(s) point(s) datant de la dernière inspection réalisée sont reconduites.**

Points non vérifiés

2.2 Etat apparent de la fixation

Code OBS : **GM/240918/160046/0**

Non visible étanchéité au dessus.

2.4 Etat apparent de la structure

Code OBS : **GM/240918/160123/0**

Non visible étanchéité au dessus.

Fiche N°1	LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
	Marque : ODCO	**Identification :** 11024

Points non vérifiés

Fiche N°1	LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
	Marque : ODCO	**Identification :** 11024

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

- 0 Aspect documentaire
  - 0.1 Plan d'installation
  - 0.2 Note de calcul fixation
  - 0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795
  - 0.4 Notice d'instructions
- 1 Affichage
  - 1.1 Identification
  - 1.2 Consignes d'utilisation
- 2 Ancre
  - 2.1 Aspect général
  - 2.2 Etat apparent de la fixation
  - 2.4 Etat apparent de la structure
- 3 Ligne de vie
  - 3.2 Etat du câble / Sangle / Rail
  - 3.3 Etat de fixation du câble / Sangle / Rail
  - 3.4 Etat de l'absorbeur d'énergie
  - 3.5 Etat du dispositif de tension du câble / Sangle

Fiche N°2	**LIGNE DE VIE HORIZONTALE**	
	Marque : PROTECTA	**Identification :** 6891

	**Nature :** SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE	**Texte de référence :** R 4224-17 CDT
	Localisation : TOITURE 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. BURIDANT

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.

Actions à entreprendre

0.1 Plan d'installation *

Code OBS : **GM/240918/160522/0**

Fournir le plan d'installation.

0.2 Note de calcul fixation *

Code OBS : **GM/240918/160522/6**

Fournir la note de calcul des fixations.

0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795 *

Code OBS : **GM/240918/160522/7**

Fournir la déclaration de conformité.

0.4 Notice d'instructions *

Code OBS : **GM/240918/160522/4**

Fournir la natice d'instruction.

1.2 Consignes d'utilisation *

Code OBS : **GM/240918/160522/3**

Fournir les consignes d'utilisations.

*** N'ayant pas pu vérifier ce(s) point(s) lors de l'intervention, les actions à entreprendre liées à ce(s) point(s) datant de la dernière inspection réalisée sont reconduites.**

Points non vérifiés

2.4 Etat apparent de la structure

Code OBS : **GM/240918/160522/5**

Non visible étanchéité au dessus.

Fiche N°2	LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
	Marque : PROTECTA	**Identification :** 6891

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

- 0 Aspect documentaire
  - 0.1 Plan d'installation
  - 0.2 Note de calcul fixation
  - 0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795
  - 0.4 Notice d'instructions
- 1 Affichage
  - 1.1 Identification
  - 1.2 Consignes d'utilisation
- 2 Ancre
  - 2.1 Aspect général
  - 2.2 Etat apparent de la fixation
  - 2.4 Etat apparent de la structure
- 3 Ligne de vie
  - 3.2 Etat du câble / Sangle / Rail
  - 3.3 Etat de fixation du câble / Sangle / Rail
  - 3.4 Etat de l'absorbeur d'énergie
  - 3.5 Etat du dispositif de tension du câble / Sangle

Fiche N°3	**LIGNE DE VIE HORIZONTALE**	
	Marque : PROTECTA	**Identification :** 1989

	**Nature :** SUPPORT D ASSURAGE FLEXIBLE	**Texte de référence :** R 4224-17 CDT et EN 795
	Localisation : TOITURE 13 / COTE DROIT	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. BURIDANT

Avis général : **Equip./install. non disponible** : Non vérifié. Equipement/installation non disponible: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

Ligne de vie supprimée. installation de garde corps.

Actions à entreprendre

0.1 Plan d'installation *

Code OBS : **GM/240918/160153/0**

Fournir le plan d'installation.

0.2 Note de calcul fixation *

Code OBS : **GM/240918/160153/5**

Fournir la note de calcul des fixations.

0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795 *

Code OBS : **GM/240918/160153/6**

Fournir la déclaration de conformité.

0.4 Notice d'instructions *

Code OBS : **GM/240918/160153/3**

Fournir la natice d'instruction.

1.2 Consignes d'utilisation *

Code OBS : **GM/240918/160153/2**

Fournir les consignes d'utilisations.

3.5 Etat du dispositif de tension du câble / Sangle *

Code OBS : **GM/070720/095448/0**

Remettre en place le plombage du tendeur.

*** N'ayant pas pu vérifier ce(s) point(s) lors de l'intervention, les actions à entreprendre liées à ce(s) point(s) datant de la dernière inspection réalisée sont reconduites.**

Points non vérifiés

2.2 Etat apparent de la fixation

Code OBS : **GM/240918/160153/1**

Non visible étanchéité au dessus.

2.4 Etat apparent de la structure

Code OBS : **GM/240918/160153/4**

Non visible étanchéité au dessus.

Fiche N°3	LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
	Marque : PROTECTA	**Identification :** 1989

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

- 0 Aspect documentaire
  - 0.1 Plan d'installation
  - 0.2 Note de calcul fixation
  - 0.3 Certificat de conformité à la norme EN 795
  - 0.4 Notice d'instructions
- 1 Affichage
  - 1.1 Identification
  - 1.2 Consignes d'utilisation
- 2 Ancre
  - 2.1 Aspect général
  - 2.2 Etat apparent de la fixation
  - 2.4 Etat apparent de la structure
- 3 Ligne de vie
  - 3.2 Etat du câble / Sangle / Rail
  - 3.3 Etat de fixation du câble / Sangle / Rail
  - 3.4 Etat de l'absorbeur d'énergie
  - 3.5 Etat du dispositif de tension du câble / Sangle