eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur David FAURIAT
1 rue Germaine Tillion
63360 GERZAT

Notre référence : AR-26-SG-002390-01

Numéro de dossier : 26Y001256
Référence de dossier : T251433786
C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y001256-001 - Référence *P026-Tous niveaux - Cage d'escalier - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-002 - Référence *P027-Tous niveaux - Cage d'escalier - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-003 - Référence *P028-Tous niveaux - Cage d'escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-004 - Référence *P029-Tous niveaux - Cage d'escalier - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-005 - Référence *P030-Tous niveaux - Cage d'escalier - Sol - Nez de marche - Colle jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-006 - Référence *P031-RDC - U/Wc PMR - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-007 - Référence *P032-RDC - U/Wc PMR - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-008 - Référence *P033-RDC - U/Wc PMR - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-009 - Référence *P034-RDC - U/Wc H/F - Murs - Plinthes - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-010 - Référence *P035-RDC - U/Petite circulation - Murs - Plinthes - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-011 - Référence *P036-RDC - U/Petite circulation - Murs - Plaque antichoc PVC - Colle jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-012 - Référence *P037-RDC - U/Bureau face acceuil - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-013 - Référence *P038-RDC - U/Bureau face acceuil - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-014 - Référence *P039-RDC - Circulation - Sol - Revêtement de sol - Pvc crème, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-015 - Référence *P040-RDC - Circulation - Murs - Plinthes - Colle de carrelage blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-016 - Référence *P041-RDC - Bureau entrée - Sol - Revêtement de sol - Pvc noir, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-017 - Référence *P042-RDC - Espace douche - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-018 - Référence *P043-RDC - Espace douche - Murs - Plinthes - Colle de carrelage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-019 - Référence *P044-RDC - Espace douche - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-020 - Référence *P045-RDC - Espace douche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-021 - Référence *P046-RDC - Wc personnel - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-022 - Référence *P047-RDC - Office - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-023 - Référence *P048-RDC - Office - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-024 - Référence *P049-RDC - Office - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-025 - Référence *P050-RDC - Office - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-026 - Référence *P051-RDC - Réserve - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-027 - Référence *P052-RDC - Kinésithérapie - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-028 - Référence *P053-RDC - Salle de transmissions - Sol - Revêtement de sol - Pvc rosé, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-029 - Référence *P054-R+1 - Hall - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-030 - Référence *P055-R+1 - Hall - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-031 - Référence *P056-R+1 - Hall - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-032 - Référence *P057-R+1 - Dégagement passerelle - Toutes zones - Porte CF - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-033 - Référence *P058-R+1 - Hall - Toutes zones - Porte CF - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-034 - Référence *P059-R+1 - Sanitaires visiteurs - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-035 - Référence *P060-R+1 - Vestiaries personnel - Sol - Revêtement de sol - Pvc vert, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-036 - Référence *P061-R+1 - Local déchet - Murs - Revêtement de murs - Colle de pvc mural*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-037 - Référence *P062-Extérieur - Escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-038 - Référence *P063-Extérieur - Façade Est - Murs - Revêtement de murs - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-039 - Référence *P064-Extérieur - Façade Sud - Murs - Joint de dilatation - Mousse noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-040 - Référence *P065-Extérieur - Façade Sud - Murs - Joint entre préfabriqués - Type pacs alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-041 - Référence *P066-Extérieur - Mur Sud - Murs - Revêtement de murs - Enduit, béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-042 - Référence *P067-Extérieur - Mur Est - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-043 - Référence *P068-R-1 - Vide sanitaire - Toutes zones - Calorifuge - Mousse noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-044 - Référence *P069-R-1 - Vide sanitaire - Toutes zones - Calorifuge - Tresse, plâtre, bitume, isolant fibres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-045 - Référence *P070-R-1 - Vide sanitaire - Plafond - Revêtements de plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-046 - Référence *P071-Extérieur - Muret de soutien Nord - Murs - Revêtement de murs - Béton, peintures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-047 - Référence *P072-Extérieur - Façade Nord - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-048 - Référence *P073-Extérieur - U/Façade Nord - Murs - Revêtement de murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-049 - Référence *P074-Extérieur - U/Façade Nord - Murs - Baie vitrée Alu - Compris bande*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-050 - Référence *P075-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-051 - Référence *P076-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Tresse et Bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-052 - Référence *P077-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Polyuréthane, pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-053 - Référence *P078-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Lé fibres blanches*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-054 - Référence *P079-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-055 - Référence *P080-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-056 - Référence *P081-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Tresse et Bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-057 - Référence *P082-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Polyuréthane, pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-058 - Référence *P083-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Lé fibres blanches*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-059 - Référence *P084-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-060 - Référence *P085-R+2 - Toiture - Toutes zones - Relevées - Revêtement bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-061 - Référence *P086-RDC - Circulation - Toiture - Porte CF - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-062 - Référence *P087-R+1 - Ménage 1 - Sol - Revêtement de sol - Pvc marbré, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-063 - Référence *P088-R+1 - Ménage 1 - Murs - Plinthes - Colle de carrelage beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-064 - Référence *P089-R+1 - Ménage 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-065 - Référence *P090-R+1 - Ménage 1 - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-066 - Référence *P091-R+1 - Salle d'attente - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-067 - Référence *P092-R+1 - Douche Gastro - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 20x20 blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-068 - Référence *P093-R+1 - Salle de formation - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-069 - Référence *P094-R+1 - Salle de formation - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-070 - Référence *P095-R+1 - Salle de formation - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-071 - Référence *P096-R+1 - Circulation - Toutes zones - Porte CF - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y001256-072 - Référence *P097-Extérieur - Mur Entrée Sud - Murs - Revêtement de murs - Crépis*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 — Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 —
Référence laboratoire N° : 26RI003088 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 — Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26Y001256-001 - P026-Tous niveaux - Cage d''escalier - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)(i)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	26Y001256-002 - P027-Tous niveaux - Cage d''escalier - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (bleu)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26Y001256-003 - P028-Tous niveaux - Cage d''escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26Y001256-004 - P029-Tous niveaux - Cage d''escalier - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26Y001256-005 - P030-Tous niveaux - Cage d''escalier - Sol - Nez de marche - Colle jaune	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	26Y001256-006 - P031-RDC - U/Wc PMR - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26Y001256-007 - P032-RDC - U/Wc PMR - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26Y001256-008 - P033-RDC - U/Wc PMR - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26Y001256-009 - P034-RDC - U/Wc H/F - Murs - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26Y001256-010 - P035-RDC - U/Petite circulation - Murs - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26Y001256-011 - P036-RDC - U/Petite circulation - Murs - Plaque antichoc PVC - Colle jaune	Matériau souple de type plaque (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26Y001256-012 - P037-RDC - U/Bureau face acceuil - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26Y001256-013 - P038-RDC - U/Bureau face acceuil - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26Y001256-014 - P039-RDC - Circulatior - Sol - Revêtement de sol - Pvc crème, colle, ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26Y001256-015 - P040-RDC - Circulatior - Murs - Plinthes - Colle de carrelage blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26Y001256-016 - P041-RDC - Bureau entrée - Sol - Revêtement de sol - Pvc noir, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26Y001256-017 - P042-RDC - Espace douche - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage gris	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26Y001256-018 - P043-RDC - Espace douche - Murs - Plinthes - Colle de carrelage gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26Y001256-019 - P044-RDC - Espace douche - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26Y001256-020 - P045-RDC - Espace douche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	26Y001256-021 - P046-RDC - Wc personnel - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26Y001256-022 - P047-RDC - Office - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26Y001256-023 - P048-RDC - Office - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26Y001256-024 - P049-RDC - Office - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	**MET** / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26Y001256-025 - P050-RDC - Office - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence marron					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26Y001256-026 - P051-RDC - Réserve - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26Y001256-027 - P052-RDC - Kinésithérapie - Sol - Revêtement de sol - Pvc gris, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)(iii)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (transparent) ; matériau (fibreux) (rouge)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	26Y001256-028 - P053-RDC - Salle de transmissions - Sol - Revêtement de sol - Pvc rosé, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26Y001256-029 - P054-R+1 - Hall - Sol - Revêtement de sol - Pvc, colle, ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)(ii)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)(i)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26Y001256-030 - P055-R+1 - Hall - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031 (1)	26Y001256-031 - P056-R+1 - Hall - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26Y001256-032 - P057-R+1 - Dégagement passerelle - Toutes zones - Porte CF - Joint	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (1)	26Y001256-033 - P058-R+1 - Hall - Toutes zones - Porte CF - Joint	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	26Y001256-034 - P059-R+1 - Sanitaires visiteurs - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26Y001256-035 - P060-R+1 - Vestiaires personnel - Sol - Revêtement de sol - Pvc vert, colle, ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (i)	**MET** / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)(i)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26Y001256-036 - P061-R+1 - Local déchet - Murs - Revêtement de murs - Colle de pvc mural	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreux) (beige)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	26Y001256-037 - P062-Extérieur - Escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	26Y001256-038 - P063-Extérieur - Façade Est - Murs - Revêtement de murs - Crépi exterieur	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26Y001256-039 - P064-Extérieur - Façade Sud - Murs - Joint de dilatation - Mousse noire	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26Y001256-040 - P065-Extérieur - Façade Sud - Murs - Joint entre préfabriqués - Type pacs alu	Matériau de type aluminium ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26Y001256-041 - P066-Extérieur - Mur Sud - Murs - Revêtement de murs - Enduit, béton					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	26Y001256-042 - P067-Extérieur - Mur Est - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	26Y001256-043 - P068-R-1 - Vide sanitaire - Toutes zones - Calorifuge - Mousse noire	Matériau de type mousse (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26Y001256-044 - P069-R-1 - Vide sanitaire - Toutes zones - Calorifuge - Tresse, plâtre, bitume, isolant fibres	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	26Y001256-045 - P070-R-1 - Vide sanitaire - Plafond - Revêtements de plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	26Y001256-046 - P071-Extérieur - Muret de soutien Nord - Murs - Revêtement de murs - Béton, peintures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26Y001256-047 - P072-Extérieur - Façade Nord - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	26Y001256-048 - P073-Extérieur - U/Façade Nord - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	26Y001256-049 - P074-Extérieur - U/Façade Nord - Murs - Baie vitrée Alu - Compris bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type mousse (jaune)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	26Y001256-050 - P075-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Revêtement bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	26Y001256-051 - P076-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Tresse et Bitume	Matériau (jaune) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	26Y001256-052 - P077-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Polyuréthane, pare vapeur	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) en traces	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	26Y001256-053 - P078-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Lé fibres blanches	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	26Y001256-054 - P079-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°1 - Revêtement bitumineux					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	26Y001256-055 - P080-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Revêtement bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	26Y001256-056 - P081-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Tresse et Bitume	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	26Y001256-057 - P082-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Polyuréthane, pare vapeur	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	26Y001256-058 - P083-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Lé fibres blanches	Matériau (jaune) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01
Référence laboratoire N° : 26RI003088
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03
Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Date de réception :19/01/2026

Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	26Y001256-059 - P084-R+2 - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse n°2 - Revêtement bitumineux	Matériau (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	26Y001256-060 - P085-R+2 - Toiture - Toutes zones - Relevées - Revêtement bitumineux	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	26Y001256-061 - P086-RDC - Circulation - Toiture - Porte CF - Joint	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	26Y001256-062 - P087-R+1 - Ménage 1 - Sol - Revêtement de sol - Pvc marbré, colle, ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	26Y001256-063 - P088-R+1 - Ménage 1 - Murs - Plinthes - Colle de carrelage beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	26Y001256-064 - P089-R+1 - Ménage 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065	26Y001256-065 - P090-R+1 - Ménage 1 - Murs - Plinthes - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	26Y001256-066 - P091-R+1 - Salle d''attente - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	26Y001256-067 - P092-R+1 - Douche Gastro - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 20x20 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	26Y001256-068 - P093-R+1 - Salle de formation - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence 15x15 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
069	26Y001256-069 - P094-R+1 - Salle de formation - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 |
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
070	26Y001256-070 - P095-R+1 - Salle de formation - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
071	26Y001256-071 - P096-R+1 - Circulation - Toutes zones - Porte CF - Joint	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	26Y001256-072 - P097-Extérieur - Mur Entrée Sud - Murs - Revêtement de murs - Crépis	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 | Page21/22
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(iii) Des fibres minérales compatibles avec l'espèce trémolite-amiante mais présentant une morphologie différente de celle des fibres asbestiformes définie par l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié ont été observées.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-003686-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 22:03 | Page22/22
Référence laboratoire N° : 26RI003088 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y001256
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 22/01/2026
Référence dossier Client:26Y001256 - T251433786C25197998 A - 13 rue du Docteur Sauvat 63500 ISSOIRE - Centre Hospitalier PAUL ARDIER

Validé et approuvé par :



Klaudia Barecka
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA