Dénomination	Détecteur	Indicateur	Bris de glace	Report SSI	Divers
	base	base	base	base	
ETAGE 3					
rangement	1	1			
SG301	1	1			
SG301 bis	1	1			
SG303	1	1			
SG305	1	1			
SG307	1	1			
SG309(ex 315)	1	1			
SG311(ex 313)	1	1			
SG322	1	1			
SG320	1	1			
SG318	1	1			
SG316	1	1			
SG314	1	1			
SG312	1	1			
SG310	1	1			
SG308	1	1			
SG306	1	1			
SG304	1	1		1	
SG302	1	1			
circulation	5		2		2AGS flach et 3 asservissement PCF
palier	1	1	2		asservissement NS ascenseur
sanitaire					4AGS flach
étage 2					
SG201	1	1			
SG203	1	1			
SG205	1	1			
SG207	1	1			
SG209	1	1			
SG211	1	1			
SG213	1	1			
SG215	1	1			
SG217	1	1			
SG219	1	1			
SG220					4AGS flach
SG218	1	1		1	
SG216	1	1			
SG214	1	1			
SG212	1	1			
SG210	1	1			
SG208	1	1			
SG206	1	1			
SG204	1	1			
SG202	1	1			
circulation	5		2		2AGS flach et 3 asservissement PCF
palier	1	1	2		asservissement NS ascenseur
étage 1					
SG101					
SG103					
SG105					
SG107					
SG109					
SG111					
SG113					
SG115					
SG118					
SG116				1	
SG114					
SG112					
SG110					
SG108					
SG106					
SG104					
SG102					
SG100					
circulation			2		2AGS flach et 3 asservissement PCF
palier			2		asservissement NS ascenseur
RDC					
circulation			3		1 asservissement PCF
contrôle d'acces					asservissement SSI des 3 portes contrôlées
entrée nord	4	4	1		mise en œuvre d'une double détection incendie et d'un asservissement porte (centrale B62 et centrale Bat 07)
Asserissement et réarmemenat des clapets					6 clapets par niveaux,(R+3/2/1) réarmement par étage
Mise à jour supervion					
Réception					
Compte prorata					
Provision pour imprévu 3%					
Total indicatif des besoins	**54**	**44**	**16**	**3**	