Rapport de recherche de fuite

Nom : Azouani
Prénom : Zahir
Date de réponse : 20/02/2026 14:20:42

INFORMATION GENERALE

Lieu : Latitude : 43.328173, Longitude : 5.3599126, Altitude : 78

Adresse exacte du lieu d'intervention
Adresse : 2 rue monteil
Code postal : 34093
Ville : Montpellier
Pays : France
Région : Occitanie

N° du BT : 010

1-TYPE DE TOITURE ET PROTECTION

Type de toiture et protection : Autoprotégée

Photo de la toiture :



2- TYPE D'ISOLATION DE LA TOITURE

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Inversée : Non

Etat de l'isolant : Imbibée

Photo de l'isolant :



3- RECHERCHE DE FUITE PAR

Méthode de recherche : Autre

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo de la recherche :



4- RÉALISATION DES TRAVAUX

Relevage du gravillon (si toiture gravillonnée) : Non

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photos du relevage :



Photos du sondage :



DESCRIPTIF DU COMPLEXE D'ETANCHEITE

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Pare vapeur : Non

Type d'isolant : Laine de roche

Epaisseur de l'isolant (en cm) : 60

Type de membrane d'étanchéité : Etanchéité bitumineuse

Epaisseur de la protection (en cm) : 1

6- ÉTAT DU COMPLEXE

État : Mauvais

Présence d'eau : Oui

Reprise des ouvrages d'étanchéité : Non

7- TYPE DE REPARATION

Description du type de réparation : Reprise d'un potelé de sécurité, reprise d'une partie des relevés en étanchéité liquide type flashing.

Résultat : La toiture est en très mauvaise état, il est impossible de garantir un résultat positif suite à cette intervention. Il faut prévoir de remplacer la toiture dans son intégralité.

Photo :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo