Rapport de recherche de fuite

Nom : Azouani
Prénom : Zahir
Date de réponse : 20/02/2026 15:11:26

INFORMATION GENERALE

Lieu : Latitude : 43.3282426, Longitude : 5.3599687, Altitude : 77

Adresse exacte du lieu d'intervention
Adresse : Place Eugéne bataillon
Code postal : 34090
Ville : Montpellier
Pays : France
Région :

N° du BT : 0021

1-TYPE DE TOITURE ET PROTECTION

Type de toiture et protection : Autoprotégée

Photo de la toiture :



2- TYPE D'ISOLATION DE LA TOITURE

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Inversée : Non

Etat de l'isolant : Imbibée

Photo de l'isolant :



3- RECHERCHE DE FUITE PAR

Méthode de recherche : Visuelle

Photo de la recherche :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

4- RÉALISATION DES TRAVAUX

Relevage du gravillon (si toiture gravillonnée) : Non

Photos du relevage :



Photos du sondage :



DESCRIPTIF DU COMPLEXE D'ETANCHEITE

Pare vapeur : Non

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Type d'isolant : Polystyrène

Epaisseur de l'isolant (en cm) : 12

Type de membrane d'étanchéité : Etanchéité bitumineuse

Epaisseur de la protection (en cm) : 1

6- ÉTAT DU COMPLEXE

État : Mauvais

Présence d'eau : Oui

Reprise des ouvrages d'étanchéité : Non

7- TYPE DE REPARATION

Description du type de réparation : Reprise en étanchéité liquide de poinçonement et des jonction d'étanchéité ainsi que la reprise d'une évacuation pluviales.

Résultat : Intervention compliquée à réalisé du fait du positionnement des climatisation ainsi que les VMC, la toiture reste en mauvaise état il faut prévoir de la remplacer.

Photo :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo