Rapport de recherche de fuite

Nom : Azouani
Prénom : Zahir
Date de réponse : 14/03/2026 12:06:50

INFORMATION GENERALE

Lieu : Latitude : 43.5079956, Longitude : 5.7338461, Altitude : 357

Adresse exacte du lieu d'intervention

Adresse : 75 avenue Augustin Fliche bâtiment E
Code postal : 34090
Ville : Montpellier
Pays :

1-TYPE DE TOITURE ET PROTECTION

Type de toiture et protection : Autoprotégée

Photo de la toiture :



2- TYPE D'ISOLATION DE LA TOITURE

Inversée : Non

Etat de l'isolant : Imbibée

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo de l'isolant :



3- RECHERCHE DE FUITE PAR

Méthode de recherche : Fumigène

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo de la recherche :



4- RÉALISATION DES TRAVAUX

Relevage du gravillon (si toiture gravillonnée) : Non

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photos du sondage :



DESCRIPTIF DU COMPLEXE D'ETANCHEITE

Pare vapeur : Non

Type d'isolant : Polyuréthane

Epaisseur de l'isolant (en cm) : 140

Type de membrane d'étanchéité : Etanchéité bitumineuse

Epaisseur de la protection (en cm) : 1

6- ÉTAT DU COMPLEXE

État : Mauvais

Présence d'eau : Oui

Reprise des ouvrages d'étanchéité : Non

7- TYPE DE REPARATION

Description du type de réparation : Reprise d'une partie de relevés qui entoure une évacuation pluviales. Ainsi que de multiples réparations au flashing.

Résultat : Nous ne sommes pas en mesure de garantir notre réparation. Nous pensons l'avoir cibler.

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo :





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo



Zone de texte :

Préconisation

Zone de texte : Toiture qui vieillit très mal compte tenue de son âge qui apparament à moins de 10 ans il serait judicieux de prendre contact avec la société qui l'a réalisé. Nous joignons des foto complémentaires.

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo