Rapport de recherche de fuite

Nom : Azouani
Prénom : Zahir
Date de réponse : 21/01/2026 10:27:08

INFORMATION GENERALE

Lieu : Latitude : 43.623757, Longitude : 3.8601951, Altitude : 90

Adresse exacte du lieu d'intervention
Adresse : 259 voie dominitienne
Code postal : 34090
Ville : Montpellier
Pays :
Région :

N° du BT : 000

1-TYPE DE TOITURE ET PROTECTION

Type de toiture et protection : Autoprotégée

Photo de la toiture :



2- TYPE D'ISOLATION DE LA TOITURE

Inversée : Non

Etat de l'isolant : Imbibée

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo de l'isolant :



3- RECHERCHE DE FUITE PAR

Méthode de recherche : Visuelle

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo de la recherche :



4- RÉALISATION DES TRAVAUX

Relevage du gravillon (si toiture gravillonnée) : Non

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photos du relevage :



Photos du sondage :



DESCRIPTIF DU COMPLEXE D'ETANCHEITE

Pare vapeur : Oui

Type d'isolant : Laine de roche

Epaisseur de l'isolant (en cm) : 100

Type de membrane d'étanchéité : Etanchéité bitumineuse

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Epaisseur de la protection (en cm) : 1

6- ÉTAT DU COMPLEXE

État : Mauvais

Présence d'eau : Non


Reprise des ouvrages d'étanchéité : Non

7- TYPE DE REPARATION

Description du type de réparation : Réparation partiel avec étanchéité bitumeuse auto protégé.

Résultat : La toiture est en très mauvaise état, il faut prévoir de la remplacer. Nous somme venues deux fois pour la réparer et à chaque passage se ne sont de nouvelles fuites que nous découvrons.

Photo :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo