Annexe 4 : Photos rapport d'intervention du 1er avril 2026 ;



Photo 1 :

Hauteur de vidange non adaptée



Photo 2 :

Oxydation point d'ancrage ligne de vie crinoline cuve

Annexe 4 : Photos rapport d'intervention du 1er avril 2026 ;



Photo 3 :

Projecteur LED éclairage cuve HS.



Photo 4 :

Fissure au niveau de l'ancrage du garde-corps (en haut du fût)

Annexe 4 : Photos rapport d'intervention du 1er avril 2026 ;



Photo 5 :

Fuite sur refoulement de l'alimentation du réservoir



Photo 6 :

Portillon descente dans la cuve présentant plusieurs points de rouille (l'ensemble des soudures des gardes sont oxydées)