20/09/2024
Mise à jour suite synthèse,
Dévoiement de l'EP existant et
dévoiement ventilation primaire

ZONE LIMITE D'INTERVENTION

N

E: 1/50

LéGENDE PHASE 2 TEMPS 2

- Zone limite chantier
- Zone chantier
- Cloison provisoire de protection en Polyane
- Cloison provisoire chantier
- Accès chantier
- Flux patient

* PLAN DE REPéRAGE



* TYPE DE MURS ET CLOISONS

- Mur existant
- Cloison base épi: 120mm (hors cloisons interface chambre/SDB)
- Cloison épi: 120mm HYDRO (hors cloisons interface chambre/SDB)
- Cloison épi: 150mm type bloc operatoire + radio-protection
- Contre-cloison épi: 100mm type bloc operatoire + radio-protection

* CODIFICATION DE PORTE

Niveau - X - Y - Nombre de porte
Type - Largeur - Hauteur - Classement au feu
DAS - Oculus - Ferme Porte

* SIGLE PORTE ET CHASSIS

E15	Etanche au feu 15 minutes
E30	Etanche et isolante coupe feu 30 minutes (CF 1/2H)
E60	Etanche et isolante coupe feu 60 minutes (CF 1H)
PBB	Porte battante bois
PBV	Porte battante vitrée
PCB	Porte coulissante bois
VSs	Oculus position: Vantail principal et secondaire
FPE	Ferme-porte encastré
FPC	Ferme-porte à compas
FPH	Ferme-porte à came motorisé
OCCyr	Oculus circulaire
OCCRyc	Oculus rectangulaire
VPs	Oculus position: Vantail principal simple
DAS	Déclenchement automatique de sécurite
ALU	Châssis profil aluminium
BOI	Châssis profil bois
P	Porte
C	Châssis

* SIGLE GENERAL

PA	Protection d'angle
REV	Châssis à réviser
REP	Châssis à remplacer
RC	Renfort dans cloison (ex: pour sanitaires, lavabos, etc.)
TP	Trappe de visite

Nota 1 : Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de l 'ensemble des documents graphiques constituant le dossier de consultation.

Nota 2 : Les plans d'architecte priment sur les fond de plans techniques.

Nota 3 : Les plans d'architecte ont été réalisés à partir des plans de l 'existant fournis par la maitrise d 'ouvrage. Les entreprises sont tenues de vérifier les côtes sur place en fonction de l 'existant, une fois le curage réalisé pour les prises de mesure. Les cotations sur les plans sont données à titre indicatif.

Nota 4: Les équipements : lits, chevets, sièges, tables, bureaux, et plus généralement le mobilier non fixe sont hors marché.

MAÎTRE D'OUVRAGE
APHP-Centre Université

Hôpital Necker-Enfants malades
149, rue de Sèvres – 75015 Paris

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS



PROJET CŒUR DE L'HOPITAL NECKER-ENFANTS MALADES

149, rue de Sèvres – 75015 Paris

PHASE :
DCE LOT 17_ Portes coulissantes manuelles de réanimation et sas de transfert zone salle d'Opération

P06 LA4 T2 Plan R+4 Laënnec
Zone de Réanimation_ Temps 1

Echelle : 1/50
Date : 28/10/2024
Dn° : 1396.01

Dn° : 1396.01

Nomenclature des révisions

N°	Date de révision	Description de la révision	Remis à

Mandataire , Architecte :
A26 AD
165 bis de Vaugirard
75015 Paris
01 43 49 14 00
a26-ad@a26.eu

B.E.T. :
Projex INGÉNIERIE
102 Avenue de Général de Gaulle
91250 La Germine Colombes
01 56 83 76 10
oppelia@freatlanplex.fr

Economiste :
VANGUARD
Cap Saint Ouen, 5/7 Rue Paul Bert,
93581 Saint Ouen Cedex
01 80 89 99 80
ch.pillon@cabinetvanguard.com

Pilote :
ipcs
11 Rue Stanislas
75006 Paris
01 47 07 06 05
bet.ipcsorange.fr

CSSI :
CSD INGÉNIEURS
Le Valmy
18, avenue Léon Gaumont
75020 PARIS
01 44 73 14 37 – 06 38 43 09 78
c.bernathal-asselies.com
HYPERLINK
mailto:c.bernathal-asselies.com

Bureau de controle :
DEKRA
Bâtiment Certanthe 1
21 rue du Petit Albi
95800 CERGY PONTOISE CEDEX

CSPS:
GCEC
124 avenue de Cherbourg
78740 Vaux Sur Seine
06.16.08.00.77 – 06.19.70.27.66
gcec@gcec.eu
HYPERLINK
mailto:gcec@gcec.eu