Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Référence client : Locaux à risques

Désignation : Rangueil - H1 / Locaux à risques

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Donneur d'ordre :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CARNIEL GUILHEM

Accompagnateur : CHU - Mme Céline PICAUT (06 19 51 69 59)

Date de repérage 12/01/2021

Numéro attestation : CPDI3809 V005

Délivré le : 20/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 20/01/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/01/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	R-3 - Vol 2 (Chaufferie 2)
R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)
R-2 - Vol 5 (RH1B85)	R-2 - Vol 6 (RH1B80)
R-2 - Vol 7 (RH1B81)	R-2 - Vol 8 (RH1B79)
R-2 - Vol 9 (RH1B42)	R-2 - Vol 10 (RH1BK3)
R-2 - Vol 11 (RH1B61)	R-2 - Vol 12 (RH1BM3)
R-2 - Vol 13 (RH1BM6)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
R-2 - Vol 15 (RH1BZ6)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
R-2 - Vol 17 (RH1B63)	R-2 - Vol 19 (RH1B82)
R-2 - Vol 20 (RH1B83)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)
R-1 - Vol 24 (RH1AS2)	R-1 - Vol 25 (RH1AS1)
R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)
R-1 - Vol 28 (RH1A07)	R-1 - Vol 29 (RH1ABR)

R-1 - Vol 30 (RH1AZB)	R-2 - Vol 31 (RH1BM5)
R-2 - Vol 32 (RH1B73)	R-2 - Vol 34 (RH1B89)
R+6 - Vol 35 (RH16E9)	R+6 - Vol 36 (RH16E6)
R+6 - Vol 37 (RH16E8)	R+6 - Vol 38 (RH16E7)
R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	R-1 - Vol 40 (RH1AI1)
R-1 - Vol 41 (RH1AH4)	R-1 - Vol 42 (RH1AE7)
R-1 - Vol 43 (RH1A91)	R-1 - Vol 44 (RH1A87)
R-1 - Vol 45 (88A1HR)	R-1 - Vol 46 (RH1A80)
R-1 - Vol 47 (RH1A86)	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
R-1 - Vol 49 (RH1A58)	R-1 - Vol 50 (RH1A90)
Rdc - Vol 51 (RH1056)	Rdc - Vol 52 (RH10XP)
Rdc - Vol 53 (RH10X0)	Rdc - Vol 54 (RH10XY)
Rdc - Vol 55 (RH10D8)	Rdc - Vol 56 (RH1069)
Rdc - Vol 57 (RH1027)	Rdc - Vol 58 (RH1045)
Rdc - Vol 59 (RH1010)	Rdc - Vol 60 (RH10H8)
Rdc - Vol 61 (RH10H9)	Rdc - Vol 62 (RH10I1)
Rdc - Vol 63 (RH10J5)	R+1 - Vol 64 (RH1199)
R+1 - Vol 65 (RH11C1)	R+1 - Vol 66 (RH1199)
R+1 - Vol 67 (RH11ER)	R+1 - Vol 68 (RH11EL)
R+1 - Vol 69 (RH11EI)	R+1 - Vol 70 (RH11EA)
R+1 - Vol 71 (RH11EB)	R+1 - Vol 72 (RH11CX)
R+1 - Vol 73 (RH11CY)	R+1 - Vol 74 (RH11DF)
R+1 - Vol 75 (RH11CE)	R+1 - Vol 76 (RH11EP)
R+1 - Vol 77 (RH11BA)	R+1 - Vol 78 (RH11BB)
R+2 - Vol 79 (RH12L7)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
R+2 - Vol 81 (RH12L1)	R+3 - Vol 82 (RH1390)
R+3 - Vol 83 (RH1384)	R+3 - Vol 84 (RH1394)
R+5 - Vol 85 (RH15MP)	R+5 - Vol 86 (RH152R)
R+5 - Vol 87 (RH1582)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
R+6 - Vol 89 (RH16BJ)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
R+2 - Vol 91 (RH12R1)	R+2 - Vol 92 (RH12N1)
R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)
R+4 - Vol 95 (RH14Q2)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	R+5 - Vol 98 (RH15R1)
R+6 - Vol 99 (RH16Q1)	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)
R+6 - Vol 101 (RH16N1)	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)
R+7 - Vol 103 (RH17Q1)	R+7 - Vol 104 (RH17P1)
R+7 - Vol 107 (RH17AU)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
R+7 - Vol 106 (RH17P8)	Moyen investigation non mis a disposition (clés)	
R-2 - Vol 18 (RH1BH2)	Moyen investigation non mis a disposition (clés)	
R+7 - Vol 105 (RH17N5)	Moyen investigation non mis a disposition (clés)	
R-2 - Vol 33 (RH1B51)	Moyen investigation non mis a disposition (clés)	
RH1BM6 - Gaine technique	Moyen investigation non mis a disposition. (absence des clés)	

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme des travaux (en annexe) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par Mme Céline PICAUT le 23/11/2020.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

La chaufferie, H1-C-2-01, RH1B85, RH1BX5, RH1BM5, RH1B80, RH1B81, RH1B79, RH1B42, RH1BH7, RH1BZ6, RH1B63, RH1B82, RHABE8, RHABK3, RH1B61, RH1BM6, RH1BM3, RH1B73, RH1B89, RH1AV3, RH1A07, RH1AS4, RH1AS3, RH1AS5, RH1AS2, RH1S1, RH1AGA, RH1ABR, RH1AZB, RH1A90, RH1A87, RH1A86, RH1A80, 88A1HR, RH1A91, RH1AF7, RH1AE7, RH1AI1, RH1AH4, 89A1HR, RH1A58, RH10D8, RH1056, RH10XP, RH10XY, RH10X0, RH1069, RH1010, RH1027, RH1045, RH10I1, RH10H9, RH10H8, RH10J5, RH1199, RH11C1, RH1199, RH11DF, RH11CE, RH11EP, RH11EL, RH11ER, RH11EA, RH11EI, RH11EB, RH11CX, RH11CY, RH11BA, RH11BB, RH12N1, RH12Q2, RH12R1, RH12L1, RH12L7, RH12L4, RH13Q2, RH13Q3, RH1384, RH1394, RH1390, RH14Q3, RH14Q2, RH15Q2, RH15R1, RH152R, RH15MP, RH1582, RH16E7, RH16E8, RH16E6, RH16E9, RH16Q2, RH16Q1, RH16N1, RH16BJ, RH16BM, RH17Q1, RH17Q9, RH17P1, RH17AU.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - A531957733_9445962-001-2_CHU-RANGUEIL-BAT-H1_K161-1_2017_03 - APAVE - 19/12/2018

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R-3	Vol 1 (Chaufferie 1) - Vol 2 (Chaufferie 2) - Vol 3 (H1-C-2-01)	
Plafond et faux-plafonds	R-3	Vol 1 (Chaufferie 1) - Vol 2 (Chaufferie 2) - Vol 3 (H1-C-2-01)	
Revêtement de sol	R-3	Vol 1 (Chaufferie 1) - Vol 2 (Chaufferie 2) - Vol 3 (H1-C-2-01)	
Conduits, canalisations et équipements	R-3	Vol 3 (H1-C-2-01)	

Parois verticales intérieures et enduits	R-2	Vol 4 (RH1BX5) - Vol 5 (RH1B85) - Vol 6 (RH1B80) - Vol 7 (RH1B81) - Vol 8 (RH1B79) - Vol 9 (RH1B42) - Vol 10 (RH1BK3) - Vol 11 (RH1B61) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 14 (RH1BE8) - Vol 15 (RH1BZ6) - Vol 16 (RH1BH7) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 19 (RH1B82) - Vol 20 (RH1B83) - Vol 31 (RH1BM5) - Vol 32 (RH1B73) - Vol 34 (RH1B89)
Plafond et faux-plafonds	R-2	Vol 4 (RH1BX5) - Vol 6 (RH1B80) - Vol 7 (RH1B81) - Vol 8 (RH1B79) - Vol 9 (RH1B42) - Vol 10 (RH1BK3) - Vol 11 (RH1B61) - Vol 14 (RH1BE8) - Vol 15 (RH1BZ6) - Vol 16 (RH1BH7) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 20 (RH1B83) - Vol 32 (RH1B73)
Revêtement de mur	R-2	Vol 4 (RH1BX5) - Vol 5 (RH1B85) - Vol 10 (RH1BK3) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 14 (RH1BE8) - Vol 15 (RH1BZ6) - Vol 16 (RH1BH7) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 31 (RH1BM5) - Vol 34 (RH1B89)
Revêtement de sol	R-2	Vol 4 (RH1BX5) - Vol 5 (RH1B85) - Vol 6 (RH1B80) - Vol 7 (RH1B81) - Vol 8 (RH1B79) - Vol 9 (RH1B42) - Vol 10 (RH1BK3) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 14 (RH1BE8) - Vol 15 (RH1BZ6) - Vol 16 (RH1BH7) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 19 (RH1B82) - Vol 20 (RH1B83) - Vol 31 (RH1BM5) - Vol 34 (RH1B89)
Conduits, canalisations et équipements	R-2	Vol 12 (RH1BM3) - Vol 13 (RH1BM6)
Equipements divers et accessoires	R-2	Vol 17 (RH1B63)

Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 21 (RH1AV3) - Vol 22 (RH1AS4) - Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1) - Vol 26 (RH1AGA) - Vol 27 (RH1AS5) - Vol 28 (RH1A07) - Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB) - Vol 39 (RH1AF7) - Vol 40 (RH1AI1) - Vol 42 (RH1AE7) - Vol 43 (RH1A91) - Vol 44 (RH1A87) - Vol 45 (88A1HR) - Vol 46 (RH1A80) - Vol 47 (RH1A86) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58) - Vol 50 (RH1A90)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 21 (RH1AV3) - Vol 22 (RH1AS4) - Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1) - Vol 26 (RH1AGA) - Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB) - Vol 39 (RH1AF7) - Vol 40 (RH1AI1) - Vol 43 (RH1A91) - Vol 44 (RH1A87) - Vol 45 (88A1HR) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58)
Revêtement de sol	R-1	Vol 21 (RH1AV3) - Vol 22 (RH1AS4) - Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1) - Vol 26 (RH1AGA) - Vol 27 (RH1AS5) - Vol 28 (RH1A07) - Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB) - Vol 39 (RH1AF7) - Vol 40 (RH1AI1) - Vol 41 (RH1AH4) - Vol 42 (RH1AE7) - Vol 43 (RH1A91) - Vol 44 (RH1A87) - Vol 45 (88A1HR) - Vol 46 (RH1A80) - Vol 47 (RH1A86) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58) - Vol 50 (RH1A90)
Revêtement de mur	R-1	Vol 23 (RH1AS3) - Vol 25 (RH1AS1) - Vol 26 (RH1AGA) - Vol 30 (RH1AZB) - Vol 47 (RH1A86) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58) - Vol 50 (RH1A90)
Parois verticales intérieures et enduits	R+6	Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7) - Vol 88 (RH16BM) - Vol 89 (RH16BJ) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 100 (RH16Q2) - Vol 101 (RH16N1)
Plafond et faux-plafonds	R+6	Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 88 (RH16BM) - Vol 100 (RH16Q2) - Vol 101 (RH16N1)

Revêtement de mur	R+6	Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 100 (RH16Q2) - Vol 101 (RH16N1)
Revêtement de sol	R+6	Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7) - Vol 88 (RH16BM) - Vol 89 (RH16BJ) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 100 (RH16Q2) - Vol 101 (RH16N1)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 51 (RH1056) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 55 (RH10D8) - Vol 56 (RH1069) - Vol 57 (RH1027) - Vol 58 (RH1045) - Vol 59 (RH1010) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 63 (RH10J5)
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 51 (RH1056) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 56 (RH1069) - Vol 57 (RH1027) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 62 (RH10I1)
Revêtement de mur	Rdc	Vol 51 (RH1056) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 54 (RH10XY)
Revêtement de sol	Rdc	Vol 51 (RH1056) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 55 (RH10D8) - Vol 56 (RH1069) - Vol 57 (RH1027) - Vol 58 (RH1045) - Vol 59 (RH1010) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 63 (RH10J5)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 64 (RH1199) - Vol 65 (RH11C1) - Vol 66 (RH1199) - Vol 67 (RH11ER) - Vol 68 (RH11EL) - Vol 69 (RH11EI) - Vol 71 (RH11EB) - Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 74 (RH11DF) - Vol 75 (RH11CE) - Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 64 (RH1199) - Vol 65 (RH11C1) - Vol 66 (RH1199) - Vol 67 (RH11ER) - Vol 69 (RH11EI) - Vol 74 (RH11DF) - Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)

Revêtement de sol	R+1	Vol 64 (RH1199) - Vol 65 (RH11C1) - Vol 66 (RH1199) - Vol 67 (RH11ER) - Vol 68 (RH11EL) - Vol 69 (RH11EI) - Vol 70 (RH11EA) - Vol 71 (RH11EB) - Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 75 (RH11CE) - Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 79 (RH12L7) - Vol 80 (RH12L4) - Vol 81 (RH12L1) - Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 79 (RH12L7) - Vol 80 (RH12L4) - Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)
Revêtement de mur	R+2	Vol 79 (RH12L7) - Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)
Revêtement de sol	R+2	Vol 79 (RH12L7) - Vol 80 (RH12L4) - Vol 81 (RH12L1) - Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 82 (RH1390) - Vol 83 (RH1384) - Vol 84 (RH1394) - Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 82 (RH1390)
Revêtement de mur	R+3	Vol 82 (RH1390) - Vol 84 (RH1394) - Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)
Revêtement de sol	R+3	Vol 82 (RH1390) - Vol 84 (RH1394) - Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 85 (RH15MP) - Vol 86 (RH152R) - Vol 87 (RH1582) - Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)
Plafond et faux-plafonds	R+5	Vol 85 (RH15MP) - Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)
Revêtement de sol	R+5	Vol 87 (RH1582) - Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 95 (RH14Q2) - Vol 96 (RH14Q3)
Revêtement de mur	R+4	Vol 95 (RH14Q2) - Vol 96 (RH14Q3)
Revêtement de sol	R+4	Vol 95 (RH14Q2) - Vol 96 (RH14Q3)
Parois verticales intérieures et enduits	R+7	Vol 102 (RH17Q9) - Vol 103 (RH17Q1) - Vol 104 (RH17P1) - Vol 107 (RH17AU)
Revêtement de mur	R+7	Vol 102 (RH17Q9) - Vol 103 (RH17Q1)

Revêtement de sol	R+7	Vol 102 (RH17Q9) - Vol 103 (RH17Q1) - Vol 104 (RH17P1) - Vol 107 (RH17AU)
Plafond et faux-plafonds	R+7	Vol 104 (RH17P1) - Vol 107 (RH17AU)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22
Vol 13 (RH1BM6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22
Vol 12 (RH1BM3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22
Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22
Vol 12 (RH1BM3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S21
Vol 13 (RH1BM6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S21
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39
Vol 29 (RH1ABR)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39
Vol 30 (RH1AZB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75 Phase 2
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75 Phase 2
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77 Phase 3
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77 Phase 3
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78 Phase 4
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81 Phase 3
Vol 51 (RH1056)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102
Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102
Vol 54 (RH10XY)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P135
Vol 87 (RH1582)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P143 Phase 2
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P156

Vol 91 (RH12R1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P156
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P156
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P166 Phase 2
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P166 Phase 2
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169 Phase 2
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P174 Phase 3
Vol 98 (RH15R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P174 Phase 3
Vol 100 (RH16Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P186
Vol 99 (RH16Q1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P186
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P186
Vol 102 (RH17Q9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P187 Phase 2
Vol 103 (RH17Q1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P187 Phase 2

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (RH11C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P110	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199) - Vol 64 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P110	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 66 (RH1199) - Vol 64 (RH1199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC061215 n°110 - 2	P110 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°111 - 2	P111	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC061215 n°111 - 2	P111	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC061215 n°111 - 2	P111	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (RH11C1) - Vol 66 (RH1199)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002AC061215 n°111 - 2	P111	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°112 - 2	P112	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Cloison	002AC061215 n°112 - 2	P112	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Cloison	002AC061215 n°112 - 2	P112	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RH1199)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Cloison	002AC061215 n°112 - 2	P112	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (RH11C1) - Vol 66 (RH1199) - Vol 64 (RH1199)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112 - S145 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Cloison	002AC061215 n°112 - 2	P112	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°113 - 2	P113	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC061215 n°113 - 2	P113	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (RH1199)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC061215 n°113 - 2	P113	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (RH1199) - Vol 64 (RH1199)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S147 - S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002AC061215 n°113 - 2	P113	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (RH11C1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S148	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
Vol 66 (RH1199)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S148	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S148						Négatif sur marquage
Vol 71 (RH11EB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P114	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (RH11CX)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RH11CY)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RH11EA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 70 (RH11EA) - Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150 - S151 - S152 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P114	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RH11CX)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RH11CY)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 70 (RH11EA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 70 (RH11EA) - Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150 - S151 - S152 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P114	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RH11CX)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RH11CY)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (RH11EA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 70 (RH11EA) - Vol 75 (RH11CE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150 - S151 - S152 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002AC061215 n°114 - 1	P114 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RH11ER)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°115 - 1	P115	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RH11ER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°116 - 1	P116	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RH11ER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002AC061215 n°116 - 1	P116	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RH11EL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002AC061215 n°116 - 1	P116	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RH11DF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002AC061215 n°116 - 1	P116	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RH11ER) - Vol 68 (RH11EL) - Vol 74 (RH11DF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116 - S153 - S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002AC061215 n°116 - 1	P116	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (RH11ER)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P117	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (RH11EI)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (RH11DF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RH11BA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RH11BB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RH11EI) - Vol 74 (RH11DF) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S166 - S167 - S171 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC061215 n°117 - 1	P117	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RH11EI)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P118	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°118 - 1	P118	Peinture en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RH11EL)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P119	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 77 (RH11BA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RH11BB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168 - S178 - S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (RH11EL)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P119	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RH11BA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RH11BB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168 - S178 - S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC061215 n°119 - 2	P119 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 71 (RH11EB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P120	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (RH11CX)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RH11CY)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (RH11EI)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RH11CE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RH11BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 78 (RH11BB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB) - Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 69 (RH11EI) - Vol 75 (RH11CE) - Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P120 - S156 - S157 - S160 - S163 - S170 - S176 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC061215 n°120 - 1	P120	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (RH11CX)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (RH11CY)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RH11EI)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (RH11CE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 77 (RH11BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB) - Vol 72 (RH11CX) - Vol 73 (RH11CY) - Vol 69 (RH11EI) - Vol 75 (RH11CE) - Vol 76 (RH11EP) - Vol 77 (RH11BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P121 - S154 - S155 - S159 - S162 - S169 - S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC061215 n°121 - 1	P121	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (RH11EB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RH11EI)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (RH11CE)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (RH11BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (RH11BB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 77 (RH11BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (RH11EI) - Vol 75 (RH11CE) - Vol 77 (RH11BA) - Vol 78 (RH11BB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S158 - S161 - S173 - S174 - P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC061215 n°122 - 1	P122	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (RH11EP)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P123	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°123 - 2	P123	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 79 (RH12L7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P124	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°124 - 1	P124 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P124	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°124 - 1	P124 Phase 3	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 80 (RH12L4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RH12L1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7) - Vol 81 (RH12L1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH12L4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (RH12L1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7) - Vol 81 (RH12L1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC061215 n°125 - 1	P125 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 80 (RH12L4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002AC061215 n°126 - 1	P126	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH12L4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P127	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°127 - 1	P127	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC061215 n°127 - 1	P127	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 81 (RH12L1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC061215 n°127 - 1	P127	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7) - Vol 81 (RH12L1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S181 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC061215 n°127 - 1	P127	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH12L4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P128	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°128 - 1	P128	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC061215 n°128 - 1	P128	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH12L4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P129	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°129 - 1	P129	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (RH12L7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002AC061215 n°129 - 1	P129	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 81 (RH12L1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°130 - 1	P130	Peinture non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P153	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 1	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 1	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 1	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S190 - S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 1	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P153	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 2	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 91 (RH12R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 2	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 2	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S190 - S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC061215 n°153 - 1	P153 Phase 2	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P154	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°154 - 1	P154 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P154	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°154 - 1	P154 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P155	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°155 - 1	P155 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P155	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°155 - 1	P155 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 90 (RH12Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P156	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°156 - 1	P156	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 91 (RH12R1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S192 (P156)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002AC061215 n°156 - 1	P156	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S193 (P156)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002AC061215 n°156 - 1	P156	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°157 - 1	P157	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 90 (RH12Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002AC061215 n°157 - 1	P157	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002AC061215 n°157 - 1	P157	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002AC061215 n°157 - 1	P157	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2) - Vol 92 (RH12N1) - Vol 91 (RH12R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157 - S196 - S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002AC061215 n°157 - 1	P157	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 90 (RH12Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°158 - 1	P158	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002AC061215 n°158 - 1	P158	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002AC061215 n°158 - 1	P158	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002AC061215 n°158 - 1	P158	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P158 - S194 - S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002AC061215 n°158 - 1	P158	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 90 (RH12Q2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P159	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°159 - 1	P159	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (RH12R1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC061215 n°159 - 1	P159	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (RH12N1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°160 - 1	P160	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 82 (RH1390)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P131	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°131 - 1	P131	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P132	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°132 - 1	P132 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P132	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°132 - 1	P132 Phase 3	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P133	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°133 - 1	P133	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P134	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°134 - 1	P134	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Cloison	002AC061215 n°134 - 1	P134	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1394)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Cloison	002AC061215 n°134 - 1	P134	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390) - Vol 84 (RH1394)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P134 - S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Cloison	002AC061215 n°134 - 1	P134	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P135	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002AC061215 n°135 - 1	P135	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135	Porteur	002AC061215 n°135 - 1	P135	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 82 (RH1390)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P136	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°136 - 1	P136	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (RH1390)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P137	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°137 - 1	P137	Enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RH1384)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P138	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°138 - 1	P138	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RH1384)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P139	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°139 - 1	P139	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1394)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P140	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°140 - 1	P140 Phase 1	Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1394)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P140	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°140 - 1	P140 Phase 3	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1394)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P140	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°140 - 1	P140 Phase 4	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1394)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°141 - 1	P141 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 84 (RH1394)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°141 - 1	P141 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°161 - 1	P161 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°161 - 1	P161 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°161 - 1	P161 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°162 - 1	P162 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°162 - 1	P162 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°162 - 1	P162 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°162 - 1	P162 Phase 4	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°164 - 1	P164	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002AC061215 n°164 - 1	P164	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002AC061215 n°164 - 1	P164	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164 - S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002AC061215 n°164 - 1	P164	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 93 (RH13Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P165	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°165 - 1	P165	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC061215 n°165 - 1	P165	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC061215 n°165 - 1	P165	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P165 - S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002AC061215 n°165 - 1	P165	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P166	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°166 - 1	P166 Phase 2	Colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S201 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC061215 n°166 - 1	P166 Phase 2	Colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 93 (RH13Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P166	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°166 - 1	P166 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (RH13Q3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S201 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002AC061215 n°166 - 1	P166 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P167	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°167 - 1	P167 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P167	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°167 - 1	P167 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°168 - 1	P168 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°168 - 1	P168 Phase 2	Revêtement souple orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P168	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°168 - 1	P168 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°169 - 1	P169 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°169 - 1	P169 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P170	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°170 - 1	P170	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (RH14Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002AC061215 n°170 - 1	P170	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002AC061215 n°170 - 1	P170	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3) - Vol 95 (RH14Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P170 - S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002AC061215 n°170 - 1	P170	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P171	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°171 - 1	P171	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC061215 n°171 - 1	P171	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC061215 n°171 - 1	P171	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (RH14Q3) - Vol 95 (RH14Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P171 - S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC061215 n°171 - 1	P171	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (RH14Q3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P172	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°172 - 1	P172	Peintures multiples non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (RH14Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002AC061215 n°172 - 1	P172	Peintures multiples non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (RH15MP)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P142	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°142 - 1	P142	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RH15MP)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002AC061215 n°142 - 1	P142	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RH1582)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P143	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°143 - 1	P143 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RH1582)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P143	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°143 - 1	P143 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 87 (RH1582)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P144	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°144 - 1	P144 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 87 (RH1582)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P144	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°144 - 1	P144 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RH15MP)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P145	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°145 - 1	P145	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RH152R)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P146	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°146 - 1	P146	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RH152R)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC061215 n°146 - 1	P146	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (RH1582)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC061215 n°146 - 1	P146	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (RH152R) - Vol 87 (RH1582)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P146 - S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC061215 n°146 - 1	P146	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°173 - 1	P173 Phase 1	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°173 - 1	P173 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°173 - 1	P173 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°173 - 1	P173 Phase 4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P174	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S205 (P174)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P174	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S205 (P174)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P174	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S205 (P174)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002AC061215 n°174 - 1	P174 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (RH15Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P175	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°175 - 1	P175	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002AC061215 n°175 - 1	P175	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002AC061215 n°175 - 1	P175	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P175 - S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002AC061215 n°175 - 1	P175	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P176	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°176 - 1	P176	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (RH15Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC061215 n°176 - 1	P176	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC061215 n°176 - 1	P176	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P176 - S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC061215 n°176 - 1	P176	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 97 (RH15Q2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P177	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°177 - 1	P177	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC061215 n°177 - 1	P177	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (RH15R1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°178 - 1	P178	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6) - Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6) - Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC061215 n°72 - 1	P72 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°73 - 1	P73 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC061215 n°73 - 1	P73 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC061215 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°74 - 1	P74	Colle beige + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°75 - 1	P75 Phase 2	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S76 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC061215 n°75 - 1	P75 Phase 2	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°75 - 1	P75 Phase 3	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S76 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC061215 n°75 - 1	P75 Phase 3	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P76	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°76 - 1	P76	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°77 - 1	P77 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S75 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002AC061215 n°77 - 1	P77 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°77 - 1	P77 Phase 3	Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S75 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002AC061215 n°77 - 1	P77 Phase 3	Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°78 - 1	P78 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°78 - 1	P78 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°78 - 1	P78 Phase 4	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RH16E8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7) - Vol 36 (RH16E6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79 - S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloison	002AC061215 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (RH16E8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (RH16E7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80 - S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Porteur	002AC061215 n°80 - 2	P80	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°81 - 1	P81 Phase 1	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°81 - 1	P81 Phase 3	Colle beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 35 (RH16E9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P82	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°82 - 1	P82	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002AC061215 n°82 - 1	P82	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (RH16E8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002AC061215 n°82 - 1	P82	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (RH16E6) - Vol 37 (RH16E8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002AC061215 n°82 - 1	P82	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 88 (RH16BM)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°147 - 1	P147 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RH16BM)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°147 - 1	P147 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RH16BM)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P148	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°148 - 1	P148 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RH16BM)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P148	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°148 - 1	P148 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RH16BJ)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P149	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°149 - 1	P149 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RH16BJ)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P149	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°149 - 1	P149 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RH16BM)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P150	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°150 - 1	P150	Peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 88 (RH16BM)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P151	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°151 - 1	P151	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (RH16BJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC061215 n°151 - 1	P151	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (RH16BM)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P152	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°152 - 1	P152	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P179	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°179 - 1	P179 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P179	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°179 - 1	P179 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 99 (RH16Q1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P180	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°180 - 1	P180 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RH16Q1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P180	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°180 - 1	P180 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P181	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°181 - 1	P181 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P181	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°181 - 1	P181 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P182	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°182 - 1	P182 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P182	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°182 - 1	P182 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P182	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°182 - 1	P182 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°183 - 1	P183	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 100 (RH16Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002AC061215 n°183 - 1	P183	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (RH16Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002AC061215 n°183 - 1	P183	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002AC061215 n°183 - 1	P183	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 101 (RH16N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P183 - S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002AC061215 n°183 - 1	P183	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P184	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°184 - 1	P184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002AC061215 n°184 - 1	P184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 99 (RH16Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002AC061215 n°184 - 1	P184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002AC061215 n°184 - 1	P184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 101 (RH16N1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P184 - S211 - S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002AC061215 n°184 - 1	P184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P185	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°185 - 1	P185	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (RH16Q2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P186	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°186 - 1	P186	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 99 (RH16Q1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S213 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002AC061215 n°186 - 1	P186	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S214 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002AC061215 n°186 - 1	P186	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 101 (RH16N1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S215	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 100 (RH16Q2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S215	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S215						Négatif sur marquage

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 102 (RH17Q9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P187	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°187 - 1	P187 Phase 1	Revêtement cassant bleu avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216 (P187)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC061215 n°187 - 1	P187 Phase 1	Revêtement cassant bleu avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102 (RH17Q9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P187	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°187 - 1	P187 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216 (P187)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002AC061215 n°187 - 1	P187 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 102 (RH17Q9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P188	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°188 - 1	P188 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC061215 n°188 - 1	P188 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102 (RH17Q9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P188	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°188 - 1	P188 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002AC061215 n°188 - 1	P188 Phase 3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 103 (RH17Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P189	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102 (RH17Q9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 104 (RH17P1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1) - Vol 102 (RH17Q9) - Vol 107 (RH17AU) - Vol 104 (RH17P1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P189 - S218 - S220 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002AC061215 n°189 - 1	P189	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P190	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102 (RH17Q9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 104 (RH17P1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (RH17Q1) - Vol 102 (RH17Q9) - Vol 107 (RH17AU) - Vol 104 (RH17P1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P190 - S219 - S221 - S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002AC061215 n°190 - 1	P190	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 104 (RH17P1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 104 (RH17P1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 3	Matériau compact incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 104 (RH17P1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002AC061215 n°191 - 1	P191 Phase 3	Matériau compact incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P192	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°192 - 1	P192	Papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 104 (RH17P1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002AC061215 n°192 - 1	P192	Papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolants	P193	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°193 - 1	P193	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 104 (RH17P1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolants	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002AC061215 n°193 - 1	P193	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (RH17AU)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P194	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°194 - 1	P194	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 104 (RH17P1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002AC061215 n°194 - 1	P194	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RH1AV3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RH1ABR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RH1ABR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC061215 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°39 - 1	P39	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 29 (RH1ABR)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloison	002AC061215 n°39 - 1	P39	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (RH1AZB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloison	002AC061215 n°39 - 1	P39	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P40	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°40 - 1	P40	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41	Réalisation d'un prélevement	Porteur int	002AC061215 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Porteur int	002AC061215 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Porteur ext	002AC061215 n°42 - 2	P42	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (RH1AV3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Porteur ext	002AC061215 n°42 - 2	P42	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (RH1AV3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P43	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°43 - 1	P43	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 1	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 1	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RH1AS2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 1	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 1	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 1	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 2	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 2	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RH1AS2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 2	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 2	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC061215 n°44 - 1	P44 Phase 2	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RH1AS2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4) - Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC061215 n°45 - 1	P45	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°46 - 1	P46	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC061215 n°46 - 1	P46	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (RH1AS2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC061215 n°46 - 1	P46	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC061215 n°46 - 1	P46	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC061215 n°46 - 1	P46	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement	Porteur ext	002AC061215 n°47 - 1	P47	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RH1AS3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Porteur ext	002AC061215 n°47 - 1	P47	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RH1AS2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Porteur ext	002AC061215 n°47 - 1	P47	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Porteur ext	002AC061215 n°47 - 1	P47	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Porteur ext	002AC061215 n°47 - 1	P47	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (RH1AS4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°48 - 1	P48	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RH1AS3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC061215 n°48 - 1	P48	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (RH1AS2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC061215 n°48 - 1	P48	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC061215 n°48 - 1	P48	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3) - Vol 24 (RH1AS2) - Vol 25 (RH1AS1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC061215 n°48 - 1	P48	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°49 - 1	P49 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°49 - 1	P49 Phase 3	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°50 - 1	P50 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (RH1AS3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°50 - 1	P50 Phase 3	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (RH1AS1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P51	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°51 - 1	P51	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P52	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°52 - 1	P52 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P52	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002AC061215 n°53 - 1	P53	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Porteur	002AC061215 n°53 - 1	P53	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°54 - 1	P54	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002AC061215 n°54 - 1	P54	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (RH1AGA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P55	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°55 - 1	P55	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°56 - 1	P56 Phase 1	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°56 - 1	P56 Phase 3	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (RH1AGA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°56 - 1	P56 Phase 4	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RH1AS5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P57	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°57 - 1	P57 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RH1A07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC061215 n°57 - 1	P57 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RH1AS5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P57	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (RH1A07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC061215 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RH1AS5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°58 - 1	P58	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (RH1A07)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC061215 n°58 - 1	P58	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (RH1AS5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°59 - 1	P59	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°60 - 2	P60 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RH1AZB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°60 - 2	P60 Phase 3	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (RH1ABR)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P61	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°61 - 2	P61	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (RH1AZB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC061215 n°61 - 2	P61	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P83	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°83 - 1	P83 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RH1AI1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002AC061215 n°83 - 1	P83 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P83	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°83 - 1	P83 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (RH1AI1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002AC061215 n°83 - 1	P83 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002AC061215 n°84 - 1	P84	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Porteur	002AC061215 n°84 - 1	P84	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Porteur	002AC061215 n°84 - 1	P84	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87) - Vol 43 (RH1A91)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Porteur	002AC061215 n°84 - 1	P84	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002AC061215 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (88A1HR)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Cloison	002AC061215 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Cloison	002AC061215 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RH1A90)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Cloison	002AC061215 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (88A1HR) - Vol 44 (RH1A87) - Vol 50 (RH1A90)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87 - S93 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Cloison	002AC061215 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P86	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RH1AI1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (88A1HR)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (RH1A80)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RH1A86)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (89A1HR)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RH1A58)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (RH1AI1) - Vol 45 (88A1HR) - Vol 46 (RH1A80) - Vol 47 (RH1A86) - Vol 43 (RH1A91) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58) - Vol 50 (RH1A90)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S79 - S84 - S85 - S86 - S94 - S95 - S96 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002AC061215 n°86 - 1	P86	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (RH1AF7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P87	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°87 - 1	P87	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RH1AI1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC061215 n°87 - 1	P87	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RH1AH4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P88	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°88 - 1	P88 Phase 1	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RH1AE7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC061215 n°88 - 1	P88 Phase 1	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (RH1AH4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P88	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°88 - 1	P88 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (RH1AE7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002AC061215 n°88 - 1	P88 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (RH1AE7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°89 - 1	P89	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (RH1AI1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
Vol 39 (RH1AF7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
Vol 45 (88A1HR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RH1A80)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91) - Vol 46 (RH1A80) - Vol 44 (RH1A87)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82 - S83 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (88A1HR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 2	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (RH1A91)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 2	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (RH1A80)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 2	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 2	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91) - Vol 46 (RH1A80) - Vol 44 (RH1A87)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82 - S83 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002AC061215 n°90 - 1	P90 Phase 2	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (88A1HR)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P91	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (RH1A91)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RH1A58)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (RH1A87) - Vol 43 (RH1A91) - Vol 48 (89A1HR) - Vol 49 (RH1A58)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S89 - S90 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002AC061215 n°91 - 1	P91	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RH1A86)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P92	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°92 - 1	P92	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RH1A86)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P93	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°93 - 1	P93 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RH1A86)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P93	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°93 - 1	P93 Phase 3	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (RH1A86)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P94	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°94 - 1	P94	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P95	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°95 - 1	P95	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC061215 n°95 - 1	P95	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 4	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 4	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P96	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 6	Colle beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC061215 n°96 - 2	P96 Phase 6	Colle beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°97 - 2	P97 Phase 1	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°97 - 2	P97 Phase 3	Colle blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (89A1HR)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°97 - 2	P97 Phase 4	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RH1A58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P98	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°98 - 2	P98 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RH1A58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P98	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°98 - 2	P98 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (RH1A58)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P99	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°99 - 2	P99 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (RH1A58)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P99	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°99 - 2	P99 Phase 2	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (RH1A90)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°100 - 2	P100	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (RH1BX5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°9 - 1	P9 Phase 3	Couche plâtreuse blanche avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RH1B85)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (RH1BM5) - Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 1	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RH1B85)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 3	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 3	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 3	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5) - Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC061215 n°10 - 1	P10 Phase 3	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RH1B85)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°11 - 1	P11	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC061215 n°11 - 1	P11	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC061215 n°11 - 1	P11	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5) - Vol 10 (RH1BK3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S52 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC061215 n°11 - 1	P11	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RH1B85)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°12 - 1	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (RH1B85)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC061215 n°12 - 1	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (RH1BM5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC061215 n°12 - 1	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (RH1B85) - Vol 31 (RH1BM5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC061215 n°12 - 1	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RH1B80)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RH1B81)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RH1B42)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1B61)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RH1B73)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (RH1B80) - Vol 7 (RH1B81) - Vol 9 (RH1B42) - Vol 11 (RH1B61) - Vol 32 (RH1B73)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S7 - S8 - S13 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC061215 n°13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (RH1BX5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Métal	S6	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 6 (RH1B80)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°14 - 1	P14	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RH1B81)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC061215 n°14 - 1	P14	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RH1B79)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°15 - 1	P15	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RH1B80)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (RH1B80)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P17	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RH1B81)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC061215 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (RH1B79)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC061215 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RH1B42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC061215 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (RH1B81) - Vol 8 (RH1B79) - Vol 9 (RH1B42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S10 - S11 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC061215 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (RH1B79)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S12	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 6 (RH1B80)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 7 (RH1B81)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (RH1B42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (RH1B42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°18 - 1	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (RH1B42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (RH1B42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15 - S16 - P21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AC061215 n°21 - 1	P21	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°22 - 1	P22	Colle beige + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC061215 n°22 - 1	P22	Colle beige + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (RH1BM6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC061215 n°22 - 1	P22	Colle beige + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC061215 n°22 - 1	P22	Colle beige + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC061215 n°22 - 1	P22	Colle beige + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°23 - 1	P23	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC061215 n°23 - 1	P23	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (RH1B63)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RH1B83)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 20 (RH1B83)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19 - S24 - P24 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC061215 n°24 - 1	P24	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC061215 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC061215 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RH1B83)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC061215 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3) - Vol 17 (RH1B63) - Vol 20 (RH1B83)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC061215 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (RH1BM6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BK3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1B61)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (RH1BM6) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 10 (RH1BK3) - Vol 11 (RH1B61)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26 - S20 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AC061215 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (RH1BM3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S21	Réalisation d'un sondage		S21 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 13 (RH1BM6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S21		S21 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°27 - 1	P27	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (RH1BE8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°28 - 1	P28	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (RH1BE8)	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°29 - 1	P29	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°30 - 1	P30	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°31 - 1	P31 Phase 1	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°31 - 1	P31 Phase 3	Colle beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P32	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°32 - 1	P32	Tampon bitumineux noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (RH1B63)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°33 - 1	P33	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RH1B82)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P34	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°34 - 1	P34	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (RH1B89)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC061215 n°34 - 1	P34	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RH1B82)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°35 - 1	P35 Phase 1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (RH1B82)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°35 - 1	P35 Phase 2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RH1B83)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°36 - 2	P36	Matériau plâtreux gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (RH1B83)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°37 - 2	P37	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°62 - 1	P62 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RH1BZ6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC061215 n°62 - 1	P62 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RH1BZ6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002AC061215 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°63 - 1	P63 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (RH1BZ6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC061215 n°63 - 1	P63 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°63 - 1	P63 Phase 3	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RH1BZ6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC061215 n°63 - 1	P63 Phase 3	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°64 - 1	P64	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RH1BZ6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC061215 n°64 - 1	P64	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (RH1BH7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°65 - 2	P65	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (RH1BH7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°66 - 4	P66	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (RH1BZ6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC061215 n°66 - 4	P66	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BK3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P67	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°67 - 2	P67	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RH1B73)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Isolant	P68	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°68 - 1	P68	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (RH1B73)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Isolant	P69	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°69 - 1	P69	Matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RH1B89)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P70	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°70 - 1	P70	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (RH1B89)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°71 - 1	P71	Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Chaufferie 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°1 - 1	P1	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Chaufferie 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC061215 n°1 - 1	P1	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC061215 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Chaufferie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC061215 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Chaufferie 1) - Vol 2 (Chaufferie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC061215 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Chaufferie 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Chaufferie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC061215 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (H1-C-2-01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC061215 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Chaufferie 2) - Vol 3 (H1-C-2-01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC061215 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S4	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 2 (Chaufferie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 3 (H1-C-2-01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°4 - 1	P4	Toile bitumée noire avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (H1-C-2-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°5 - 1	P5	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (H1-C-2-01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P6	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°6 - 1	P6	Matériau plâtreux gris avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (RH1056)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RH10D8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RH10XY)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RH10XP)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RH10D8) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S106 - S107 - S108 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RH10D8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (RH10XY)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RH10XP)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RH10D8) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S106 - S107 - S108 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC061215 n°101 - 1	P101 Phase 2	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°102 - 1	P102	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (RH10X0)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S110 (P102)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC061215 n°102 - 1	P102	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 54 (RH10XY)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S111 (P102)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC061215 n°102 - 1	P102	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RH10X0)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RH10XP)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (RH10XY)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (RH10D8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 58 (RH1045)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RH10J5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RH10X0) - Vol 52 (RH10XP) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 55 (RH10D8) - Vol 57 (RH1027) - Vol 56 (RH1069) - Vol 59 (RH1010) - Vol 58 (RH1045) - Vol 63 (RH10J5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112 - S113 - S114 - S115 - S125 - S126 - S127 - S128 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC061215 n°103 - 1	P103	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (RH1027)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RH10I1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (RH10H9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027) - Vol 56 (RH1069) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 61 (RH10H9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123 - S124 - S139 - S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC061215 n°104 - 1	P104	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RH10XP)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (RH10X0)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (RH10XP) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 56 (RH1069) - Vol 57 (RH1027)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S104 - S105 - S121 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC061215 n°105 - 1	P105	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (RH1056)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S103	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
Vol 51 (RH1056)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P106	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°106 - 1	P106	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (RH10X0)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P107	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (RH1069)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RH10H9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RH10H8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 62 (RH10I1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069) - Vol 57 (RH1027) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 62 (RH10I1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S119 - S120 - S133 - S134 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC061215 n°107 - 1	P107	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P108	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RH1045)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RH10H9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RH10H8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RH10I1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010) - Vol 58 (RH1045) - Vol 57 (RH1027) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116 - S117 - S118 - S130 - S131 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P108	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RH1045)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RH10H9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 60 (RH10H8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RH10I1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010) - Vol 58 (RH1045) - Vol 57 (RH1027) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116 - S117 - S118 - S130 - S131 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (RH1069)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P108	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (RH1045)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (RH1027)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (RH10H9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RH10H8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RH10I1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (RH1010) - Vol 58 (RH1045) - Vol 57 (RH1027) - Vol 61 (RH10H9) - Vol 60 (RH10H8) - Vol 62 (RH10I1) - Vol 63 (RH10J5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116 - S117 - S118 - S130 - S131 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC061215 n°108 - 1	P108 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (RH10H9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P109	Réalisation d'un prélevement		002AC061215 n°109 - 2	P109	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RH10H8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC061215 n°109 - 2	P109	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (RH10I1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC061215 n°109 - 2	P109	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (RH10H8) - Vol 62 (RH10I1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S129 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002AC061215 n°109 - 2	P109	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+2				
P156	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 90 (RH12Q2) - Vol 91 (RH12R1) - Vol 92 (RH12N1)	59,35 m	,1 m	5,94 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+3				
P135	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 82 (RH1390) - Vol 82 (RH1390)	8,72 m	3 m	26,16 m²	
P166 Phase 2	Revêtement de mur	Colle beige	Vol 93 (RH13Q2) - Vol 94 (RH13Q3)	34,45 m	,1 m	3,45 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+4				
P169 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Vol 96 (RH14Q3)	18,64 m		19,85 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+5				
P143 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Vol 87 (RH1582)	2,47 m		,15 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+5				
P174 Phase 3	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Vol 97 (RH15Q2) - Vol 98 (RH15R1)	34,29 m		34,4 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+6				
P75 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Vol 37 (RH16E8) - Vol 38 (RH16E7)	30,75 m	,1 m		2 unité(s)
P77 Phase 3	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 35 (RH16E9) - Vol 36 (RH16E6)	31,78 m	,1 m		2 unité(s)
P78 Phase 4	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 35 (RH16E9)	17,42 m	1 m		1 unité(s)
P81 Phase 3	Revêtement de mur	Colle beige	Vol 36 (RH16E6)	12,2 m	1 m		1 unité(s)
P186	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Vol 100 (RH16Q2) - Vol 99 (RH16Q1) - Vol 101 (RH16N1)	53,6 m	,1 m	5,36 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+7				
P187 Phase 2	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Vol 102 (RH17Q9) - Vol 103 (RH17Q1)	31,26 m		27,82 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
P39	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Vol 21 (RH1AV3) - Vol 29 (RH1ABR) - Vol 30 (RH1AZB)	50,73 m	3 m		3 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-2				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-2				
P22	Revêtement de mur	Colle beige + matériau compact gris	Vol 14 (RH1BE8) - Vol 14 (RH1BE8) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 13 (RH1BM6) - Vol 12 (RH1BM3) - Vol 17 (RH1B63)	76,57 m	,1 m		7 unité(s)
S21	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 12 (RH1BM3)	19,52 m		4,07 m²	2 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Rdc				
P102	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Vol 51 (RH1056) - Vol 53 (RH10X0) - Vol 54 (RH10XY) - Vol 54 (RH10XY)	34,71 m	,1 m		4 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-3	R-3 - Plan de repérage - Actions menées
	R-3	R-3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-3	R-3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R-2	R-2 - Plan de repérage - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 6 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 7 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées

R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de mur
R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées
R+7	R+7 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+7	R+7 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
R+7	R+7 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées

R-3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3
	Périmètre dintervention 4
	Périmètre dintervention 5

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002AC061215



Légende

	S21: Conduit en fibres-ciment
	P22 : Colle de carrelage (plinthe)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3
	Périmètre dintervention 4
	Périmètre dintervention 5
	Périmètre dintervention 6
	Périmètre dintervention 7

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002AC061215



Légende

	P39 : Enduits plâtre

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002AC061215



Légende

	P39 : Enduits plâtre

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 6 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3
	Périmètre dintervention 4

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Légende

	P102 : Colle de carrelage (plinthe)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Légende	
	P102 : Colle de carrelage (plinthe)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215

Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3
	Périmètre dintervention 4

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Légende

	P156 : Colle de carrelage (plinthe)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



H1 - 3°ETAGE

0 5 10m

Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215

Légende

	P166 : Colle beige

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002AC061215



Légende	
	P135 : Enduits plâtre

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002AC061215



Légende

	P169 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002AC061215



Légende

	P174 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002AC061215



Plan de situation



Légende

	P143 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Légende

	P81 : Colle beige
	P75 : Colle grise + peinture en faible quantité non séparable
	P77 : Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable
	P78 : Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Légende

	P186 : Colle de carrelage (plinthe)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC061215



Plan de situation



Légende

	P186 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215

Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+7 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+7 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002AC061215



Légende

	P187 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

R+7 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC061215



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1 / Locaux à risques	12/01/2021	CARNIEL GUILHEM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR0344135591400298 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC061215 n°110 - 2 (P110)	R+1 - Vol 65 (RH11C1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°111 - 2 (P111)	R+1 - Vol 65 (RH11C1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°112 - 2 (P112)	R+1 - Vol 65 (RH11C1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°113 - 2 (P113)	R+1 - Vol 65 (RH11C1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°114 - 1 (P114)	R+1 - Vol 71 (RH11EB)	Prélevement négatif
002AC061215 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 67 (RH11ER)	Prélevement négatif
002AC061215 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 67 (RH11ER)	Prélevement négatif
002AC061215 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 67 (RH11ER)	Prélevement négatif
002AC061215 n°118 - 1 (P118)	R+1 - Vol 69 (RH11EI)	Prélevement négatif
002AC061215 n°119 - 2 (P119)	R+1 - Vol 68 (RH11EL)	Prélevement négatif
002AC061215 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 71 (RH11EB)	Prélevement négatif
002AC061215 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 71 (RH11EB)	Prélevement négatif
002AC061215 n°122 - 1 (P122)	R+1 - Vol 71 (RH11EB)	Prélevement négatif
002AC061215 n°123 - 2 (P123)	R+1 - Vol 76 (RH11EP)	Prélevement négatif
002AC061215 n°124 - 1 (P124)	R+2 - Vol 79 (RH12L7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°125 - 1 (P125)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°126 - 1 (P126)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°127 - 1 (P127)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°128 - 1 (P128)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°129 - 1 (P129)	R+2 - Vol 80 (RH12L4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°130 - 1 (P130)	R+2 - Vol 81 (RH12L1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°153 - 1 (P153)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°154 - 1 (P154)	R+2 - Vol 92 (RH12N1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°155 - 1 (P155)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°156 - 1 (P156)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement positif
002AC061215 n°157 - 1 (P157)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°158 - 1 (P158)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement négatif

002AC061215 n°159 - 1 (P159)	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°160 - 1 (P160)	R+2 - Vol 92 (RH12N1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°131 - 1 (P131)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°132 - 1 (P132)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°133 - 1 (P133)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°134 - 1 (P134)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°135 - 1 (P135)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement positif
002AC061215 n°136 - 1 (P136)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°137 - 1 (P137)	R+3 - Vol 82 (RH1390)	Prélevement négatif
002AC061215 n°138 - 1 (P138)	R+3 - Vol 83 (RH1384)	Prélevement négatif
002AC061215 n°139 - 1 (P139)	R+3 - Vol 83 (RH1384)	Prélevement négatif
002AC061215 n°140 - 1 (P140)	R+3 - Vol 84 (RH1394)	Prélevement négatif
002AC061215 n°141 - 1 (P141)	R+3 - Vol 84 (RH1394)	Prélevement négatif
002AC061215 n°161 - 1 (P161)	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°162 - 1 (P162)	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°163 - 1 (P163)	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°164 - 1 (P164)	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°165 - 1 (P165)	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°166 - 1 (P166)	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)	Prélevement positif
002AC061215 n°167 - 1 (P167)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°168 - 1 (P168)	R+4 - Vol 95 (RH14Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°169 - 1 (P169)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)	Prélevement positif
002AC061215 n°170 - 1 (P170)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°171 - 1 (P171)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°172 - 1 (P172)	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°142 - 1 (P142)	R+5 - Vol 85 (RH15MP)	Prélevement négatif
002AC061215 n°143 - 1 (P143)	R+5 - Vol 87 (RH1582)	Prélevement positif
002AC061215 n°144 - 1 (P144)	R+5 - Vol 87 (RH1582)	Prélevement négatif
002AC061215 n°145 - 1 (P145)	R+5 - Vol 85 (RH15MP)	Prélevement négatif
002AC061215 n°146 - 1 (P146)	R+5 - Vol 86 (RH152R)	Prélevement négatif

002AC061215 n°173 - 1 (P173)	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°174 - 1 (P174)	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	Prélevement positif
002AC061215 n°175 - 1 (P175)	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°176 - 1 (P176)	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°177 - 1 (P177)	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°178 - 1 (P178)	R+5 - Vol 98 (RH15R1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°72 - 1 (P72)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement négatif
002AC061215 n°73 - 1 (P73)	R+6 - Vol 37 (RH16E8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°74 - 1 (P74)	R+6 - Vol 37 (RH16E8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°75 - 1 (P75)	R+6 - Vol 37 (RH16E8)	Prélevement positif
002AC061215 n°76 - 1 (P76)	R+6 - Vol 37 (RH16E8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°77 - 1 (P77)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement positif
002AC061215 n°78 - 1 (P78)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement positif
002AC061215 n°79 - 1 (P79)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement négatif
002AC061215 n°80 - 2 (P80)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement négatif
002AC061215 n°81 - 1 (P81)	R+6 - Vol 36 (RH16E6)	Prélevement positif
002AC061215 n°82 - 1 (P82)	R+6 - Vol 35 (RH16E9)	Prélevement négatif
002AC061215 n°147 - 1 (P147)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)	Prélevement négatif
002AC061215 n°148 - 1 (P148)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)	Prélevement négatif
002AC061215 n°149 - 1 (P149)	R+6 - Vol 89 (RH16BJ)	Prélevement négatif
002AC061215 n°150 - 1 (P150)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)	Prélevement négatif
002AC061215 n°151 - 1 (P151)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)	Prélevement négatif
002AC061215 n°152 - 1 (P152)	R+6 - Vol 88 (RH16BM)	Prélevement négatif
002AC061215 n°179 - 1 (P179)	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°180 - 1 (P180)	R+6 - Vol 99 (RH16Q1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°181 - 1 (P181)	R+6 - Vol 101 (RH16N1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°182 - 1 (P182)	R+6 - Vol 101 (RH16N1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°183 - 1 (P183)	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°184 - 1 (P184)	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)	Prélevement négatif
002AC061215 n°185 - 1 (P185)	R+6 - Vol 101 (RH16N1)	Prélevement négatif

002AC061215 n°186 - 1 (P186)	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)	Prélevement positif
002AC061215 n°187 - 1 (P187)	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)	Prélevement positif
002AC061215 n°188 - 1 (P188)	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)	Prélevement négatif
002AC061215 n°189 - 1 (P189)	R+7 - Vol 103 (RH17Q1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°190 - 1 (P190)	R+7 - Vol 103 (RH17Q1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°191 - 1 (P191)	R+7 - Vol 107 (RH17AU)	Prélevement négatif
002AC061215 n°192 - 1 (P192)	R+7 - Vol 107 (RH17AU)	Prélevement négatif
002AC061215 n°193 - 1 (P193)	R+7 - Vol 107 (RH17AU)	Prélevement négatif
002AC061215 n°194 - 1 (P194)	R+7 - Vol 107 (RH17AU)	Prélevement négatif
002AC061215 n°38 - 1 (P38)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°39 - 1 (P39)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement positif
002AC061215 n°40 - 1 (P40)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°41 - 1 (P41)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°42 - 2 (P42)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°43 - 1 (P43)	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°44 - 1 (P44)	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°45 - 1 (P45)	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°46 - 1 (P46)	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°47 - 1 (P47)	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°48 - 1 (P48)	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°49 - 1 (P49)	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°50 - 1 (P50)	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°51 - 1 (P51)	R-1 - Vol 25 (RH1AS1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°52 - 1 (P52)	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	Prélevement négatif
002AC061215 n°53 - 1 (P53)	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	Prélevement négatif
002AC061215 n°54 - 1 (P54)	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	Prélevement négatif
002AC061215 n°55 - 1 (P55)	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	Prélevement négatif
002AC061215 n°56 - 1 (P56)	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)	Prélevement négatif
002AC061215 n°57 - 1 (P57)	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°58 - 1 (P58)	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)	Prélevement négatif

002AC061215 n°59 - 1 (P59)	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°60 - 2 (P60)	R-1 - Vol 30 (RH1AZB)	Prélevement négatif
002AC061215 n°61 - 2 (P61)	R-1 - Vol 29 (RH1ABR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°83 - 1 (P83)	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°84 - 1 (P84)	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°85 - 1 (P85)	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°86 - 1 (P86)	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°87 - 1 (P87)	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°88 - 1 (P88)	R-1 - Vol 41 (RH1AH4)	Prélevement négatif
002AC061215 n°89 - 1 (P89)	R-1 - Vol 42 (RH1AE7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°90 - 1 (P90)	R-1 - Vol 45 (88A1HR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°91 - 1 (P91)	R-1 - Vol 45 (88A1HR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°92 - 1 (P92)	R-1 - Vol 47 (RH1A86)	Prélevement négatif
002AC061215 n°93 - 1 (P93)	R-1 - Vol 47 (RH1A86)	Prélevement négatif
002AC061215 n°94 - 1 (P94)	R-1 - Vol 47 (RH1A86)	Prélevement négatif
002AC061215 n°95 - 1 (P95)	R-1 - Vol 48 (89A1HR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°96 - 2 (P96)	R-1 - Vol 48 (89A1HR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°97 - 2 (P97)	R-1 - Vol 48 (89A1HR)	Prélevement négatif
002AC061215 n°98 - 2 (P98)	R-1 - Vol 49 (RH1A58)	Prélevement négatif
002AC061215 n°99 - 2 (P99)	R-1 - Vol 49 (RH1A58)	Prélevement négatif
002AC061215 n°100 - 2 (P100)	R-1 - Vol 50 (RH1A90)	Prélevement négatif
002AC061215 n°7 - 1 (P7)	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°8 - 1 (P8)	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°9 - 1 (P9)	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°10 - 1 (P10)	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	Prélevement négatif
002AC061215 n°11 - 1 (P11)	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	Prélevement négatif
002AC061215 n°12 - 1 (P12)	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	Prélevement négatif
002AC061215 n°13 - 1 (P13)	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	Prélevement négatif
002AC061215 n°14 - 1 (P14)	R-2 - Vol 6 (RH1B80)	Prélevement négatif
002AC061215 n°15 - 1 (P15)	R-2 - Vol 8 (RH1B79)	Prélevement négatif

002AC061215 n°16 - 1 (P16)	R-2 - Vol 6 (RH1B80)	Prélevement négatif
002AC061215 n°17 - 1 (P17)	R-2 - Vol 6 (RH1B80)	Prélevement négatif
002AC061215 n°18 - 1 (P18)	R-2 - Vol 9 (RH1B42)	Prélevement négatif
002AC061215 n°19 - 1 (P19)	R-2 - Vol 9 (RH1B42)	Prélevement négatif
002AC061215 n°20 - 1 (P20)	R-2 - Vol 9 (RH1B42)	Prélevement négatif
002AC061215 n°21 - 1 (P21)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°22 - 1 (P22)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement positif
002AC061215 n°23 - 1 (P23)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°24 - 1 (P24)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°25 - 1 (P25)	R-2 - Vol 12 (RH1BM3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°26 - 1 (P26)	R-2 - Vol 13 (RH1BM6)	Prélevement négatif
002AC061215 n°27 - 1 (P27)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°28 - 1 (P28)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°29 - 1 (P29)	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)	Prélevement négatif
002AC061215 n°30 - 1 (P30)	R-2 - Vol 17 (RH1B63)	Prélevement négatif
002AC061215 n°31 - 1 (P31)	R-2 - Vol 17 (RH1B63)	Prélevement négatif
002AC061215 n°32 - 1 (P32)	R-2 - Vol 17 (RH1B63)	Prélevement négatif
002AC061215 n°33 - 1 (P33)	R-2 - Vol 17 (RH1B63)	Prélevement négatif
002AC061215 n°34 - 1 (P34)	R-2 - Vol 19 (RH1B82)	Prélevement négatif
002AC061215 n°35 - 1 (P35)	R-2 - Vol 19 (RH1B82)	Prélevement négatif
002AC061215 n°36 - 2 (P36)	R-2 - Vol 20 (RH1B83)	Prélevement négatif
002AC061215 n°37 - 2 (P37)	R-2 - Vol 20 (RH1B83)	Prélevement négatif
002AC061215 n°62 - 1 (P62)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°63 - 1 (P63)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°64 - 1 (P64)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°65 - 2 (P65)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°66 - 4 (P66)	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)	Prélevement négatif
002AC061215 n°67 - 2 (P67)	R-2 - Vol 10 (RH1BK3)	Prélevement négatif
002AC061215 n°68 - 1 (P68)	R-2 - Vol 32 (RH1B73)	Prélevement négatif
002AC061215 n°69 - 1 (P69)	R-2 - Vol 32 (RH1B73)	Prélevement négatif

002AC061215 n°70 - 1 (P70)	R-2 - Vol 34 (RH1B89)	Prélevement négatif
002AC061215 n°71 - 1 (P71)	R-2 - Vol 34 (RH1B89)	Prélevement négatif
S21 - 1 (S21)	R-2 - Vol 12 (RH1BM3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002AC061215 n°1 - 1 (P1)	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°2 - 1 (P2)	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°3 - 1 (P3)	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	Prélevement négatif
002AC061215 n°4 - 1 (P4)	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	Prélevement négatif
002AC061215 n°5 - 1 (P5)	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	Prélevement négatif
002AC061215 n°6 - 1 (P6)	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	Prélevement négatif
002AC061215 n°101 - 1 (P101)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement négatif
002AC061215 n°102 - 1 (P102)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement positif
002AC061215 n°103 - 1 (P103)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement négatif
002AC061215 n°104 - 1 (P104)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement négatif
002AC061215 n°105 - 1 (P105)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement négatif
002AC061215 n°106 - 1 (P106)	Rdc - Vol 51 (RH1056)	Prélevement négatif
002AC061215 n°107 - 1 (P107)	Rdc - Vol 53 (RH10X0)	Prélevement négatif
002AC061215 n°108 - 1 (P108)	Rdc - Vol 56 (RH1069)	Prélevement négatif
002AC061215 n°109 - 2 (P109)	Rdc - Vol 61 (RH10H9)	Prélevement négatif

002AC061215 n°1 - 1 (P1) - R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)

002AC061215 n°2 - 1 (P2) - R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)

002AC061215 n°3 - 1 (P3) - R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)

002AC061215 n°4 - 1 (P4) - R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)

002AC061215 n°5 - 1 (P5) - R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)

002AC061215 n°6 - 1 (P6) - R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)

002AC061215 n°7 - 1 (P7) - R-2 - Vol 4 (RH1BX5)

002AC061215 n°8 - 1 (P8) - R-2 - Vol 4 (RH1BX5)

002AC061215 n°9 - 1 (P9) - R-2 - Vol 4 (RH1BX5)

002AC061215 n°10 - 1 (P10) - R-2 - Vol 5 (RH1B85)

002AC061215 n°11 - 1 (P11) - R-2 - Vol 5 (RH1B85)



002AC061215 n°12 - 1 (P12) - R-2 - Vol 5 (RH1B85)

002AC061215 n°13 - 1 (P13) - R-2 - Vol 4 (RH1BX5)

002AC061215 n°14 - 1 (P14) - R-2 - Vol 6 (RH1B80)

002AC061215 n°15 - 1 (P15) - R-2 - Vol 8 (RH1B79)

002AC061215 n°16 - 1 (P16) - R-2 - Vol 6 (RH1B80)

002AC061215 n°17 - 1 (P17) - R-2 - Vol 6 (RH1B80)

002AC061215 n°18 - 1 (P18) - R-2 - Vol 9 (RH1B42)

002AC061215 n°19 - 1 (P19) - R-2 - Vol 9 (RH1B42)



002AC061215 n°20 - 1 (P20) - R-2 - Vol 9 (RH1B42)

002AC061215 n°21 - 1 (P21) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)

002AC061215 n°22 - 1 (P22) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)



002AC061215 n°23 - 1 (P23) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)

002AC061215 n°24 - 1 (P24) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)



002AC061215 n°25 - 1 (P25) - R-2 - Vol 12 (RH1BM3)

002AC061215 n°26 - 1 (P26) - R-2 - Vol 13 (RH1BM6)

002AC061215 n°27 - 1 (P27) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)

002AC061215 n°28 - 1 (P28) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)

002AC061215 n°29 - 1 (P29) - R-2 - Vol 14 (RH1BE8)

002AC061215 n°30 - 1 (P30) - R-2 - Vol 17 (RH1B63)

002AC061215 n°31 - 1 (P31) - R-2 - Vol 17 (RH1B63)

002AC061215 n°32 - 1 (P32) - R-2 - Vol 17 (RH1B63)

002AC061215 n°33 - 1 (P33) - R-2 - Vol 17 (RH1B63)

002AC061215 n°34 - 1 (P34) - R-2 - Vol 19 (RH1B82)

002AC061215 n°35 - 1 (P35) - R-2 - Vol 19 (RH1B82)

002AC061215 n°36 - 2 (P36) - R-2 - Vol 20 (RH1B83)

002AC061215 n°37 - 2 (P37) - R-2 - Vol 20 (RH1B83)

002AC061215 n°38 - 1 (P38) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)



002AC061215 n°39 - 1 (P39) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)



002AC061215 n°40 - 1 (P40) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)

002AC061215 n°41 - 1 (P41) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)

002AC061215 n°42 - 2 (P42) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)

002AC061215 n°43 - 1 (P43) - R-1 - Vol 21 (RH1AV3)



002AC061215 n°44 - 1 (P44) - R-1 - Vol 22 (RH1AS4)



002AC061215 n°45 - 1 (P45) - R-1 - Vol 22 (RH1AS4)

002AC061215 n°46 - 1 (P46) - R-1 - Vol 22 (RH1AS4)

002AC061215 n°47 - 1 (P47) - R-1 - Vol 22 (RH1AS4)



002AC061215 n°48 - 1 (P48) - R-1 - Vol 22 (RH1AS4)

002AC061215 n°49 - 1 (P49) - R-1 - Vol 23 (RH1AS3)

002AC061215 n°50 - 1 (P50) - R-1 - Vol 23 (RH1AS3)

002AC061215 n°51 - 1 (P51) - R-1 - Vol 25 (RH1AS1)

002AC061215 n°52 - 1 (P52) - R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

002AC061215 n°53 - 1 (P53) - R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

002AC061215 n°54 - 1 (P54) - R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

002AC061215 n°55 - 1 (P55) - R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

002AC061215 n°56 - 1 (P56) - R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

002AC061215 n°57 - 1 (P57) - R-1 - Vol 27 (RH1AS5)



002AC061215 n°58 - 1 (P58) - R-1 - Vol 27 (RH1AS5)

002AC061215 n°59 - 1 (P59) - R-1 - Vol 27 (RH1AS5)

002AC061215 n°60 - 2 (P60) - R-1 - Vol 30 (RH1AZB)



002AC061215 n°61 - 2 (P61) - R-1 - Vol 29 (RH1ABR)

002AC061215 n°62 - 1 (P62) - R-2 - Vol 16 (RH1BH7)

002AC061215 n°63 - 1 (P63) - R-2 - Vol 16 (RH1BH7)



002AC061215 n°64 - 1 (P64) - R-2 - Vol 16 (RH1BH7)

002AC061215 n°65 - 2 (P65) - R-2 - Vol 16 (RH1BH7)

002AC061215 n°66 - 4 (P66) - R-2 - Vol 16 (RH1BH7)

002AC061215 n°67 - 2 (P67) - R-2 - Vol 10 (RH1BK3)



002AC061215 n°68 - 1 (P68) - R-2 - Vol 32 (RH1B73)

002AC061215 n°69 - 1 (P69) - R-2 - Vol 32 (RH1B73)

002AC061215 n°70 - 1 (P70) - R-2 - Vol 34 (RH1B89)

002AC061215 n°71 - 1 (P71) - R-2 - Vol 34 (RH1B89)

002AC061215 n°72 - 1 (P72) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)

002AC061215 n°73 - 1 (P73) - R+6 - Vol 37 (RH16E8)

002AC061215 n°74 - 1 (P74) - R+6 - Vol 37 (RH16E8)

002AC061215 n°75 - 1 (P75) - R+6 - Vol 37 (RH16E8)

002AC061215 n°76 - 1 (P76) - R+6 - Vol 37 (RH16E8)

002AC061215 n°77 - 1 (P77) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)

002AC061215 n°78 - 1 (P78) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)

002AC061215 n°79 - 1 (P79) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)



002AC061215 n°80 - 2 (P80) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)

002AC061215 n°81 - 1 (P81) - R+6 - Vol 36 (RH16E6)

002AC061215 n°82 - 1 (P82) - R+6 - Vol 35 (RH16E9)

002AC061215 n°83 - 1 (P83) - R-1 - Vol 39 (RH1AF7)



002AC061215 n°84 - 1 (P84) - R-1 - Vol 39 (RH1AF7)



002AC061215 n°85 - 1 (P85) - R-1 - Vol 39 (RH1AF7)



002AC061215 n°86 - 1 (P86) - R-1 - Vol 39 (RH1AF7)

002AC061215 n°87 - 1 (P87) - R-1 - Vol 39 (RH1AF7)

002AC061215 n°88 - 1 (P88) - R-1 - Vol 41 (RH1AH4)

002AC061215 n°89 - 1 (P89) - R-1 - Vol 42 (RH1AE7)

002AC061215 n°90 - 1 (P90) - R-1 - Vol 45 (88A1HR)

002AC061215 n°91 - 1 (P91) - R-1 - Vol 45 (88A1HR)

002AC061215 n°92 - 1 (P92) - R-1 - Vol 47 (RH1A86)

002AC061215 n°93 - 1 (P93) - R-1 - Vol 47 (RH1A86)

002AC061215 n°94 - 1 (P94) - R-1 - Vol 47 (RH1A86)

002AC061215 n°95 - 1 (P95) - R-1 - Vol 48 (89A1HR)

002AC061215 n°96 - 2 (P96) - R-1 - Vol 48 (89A1HR)

002AC061215 n°97 - 2 (P97) - R-1 - Vol 48 (89A1HR)

002AC061215 n°98 - 2 (P98) - R-1 - Vol 49 (RH1A58)

002AC061215 n°99 - 2 (P99) - R-1 - Vol 49 (RH1A58)

002AC061215 n°100 - 2 (P100) - R-1 - Vol 50 (RH1A90)

002AC061215 n°101 - 1 (P101) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°102 - 1 (P102) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°103 - 1 (P103) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°104 - 1 (P104) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°105 - 1 (P105) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°106 - 1 (P106) - Rdc - Vol 51 (RH1056)

002AC061215 n°107 - 1 (P107) - Rdc - Vol 53 (RH10X0)

002AC061215 n°108 - 1 (P108) - Rdc - Vol 56 (RH1069)

002AC061215 n°109 - 2 (P109) - Rdc - Vol 61 (RH10H9)

002AC061215 n°110 - 2 (P110) - R+1 - Vol 65 (RH11C1)

002AC061215 n°111 - 2 (P111) - R+1 - Vol 65 (RH11C1)

002AC061215 n°112 - 2 (P112) - R+1 - Vol 65 (RH11C1)



002AC061215 n°113 - 2 (P113) - R+1 - Vol 65 (RH11C1)

002AC061215 n°114 - 1 (P114) - R+1 - Vol 71 (RH11EB)

002AC061215 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 67 (RH11ER)



002AC061215 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 67 (RH11ER)



002AC061215 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 67 (RH11ER)

002AC061215 n°118 - 1 (P118) - R+1 - Vol 69 (RH11EI)

002AC061215 n°119 - 2 (P119) - R+1 - Vol 68 (RH11EL)



002AC061215 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 71 (RH11EB)

002AC061215 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 71 (RH11EB)

002AC061215 n°122 - 1 (P122) - R+1 - Vol 71 (RH11EB)

002AC061215 n°123 - 2 (P123) - R+1 - Vol 76 (RH11EP)

002AC061215 n°124 - 1 (P124) - R+2 - Vol 79 (RH12L7)

002AC061215 n°125 - 1 (P125) - R+2 - Vol 80 (RH12L4)

002AC061215 n°126 - 1 (P126) - R+2 - Vol 80 (RH12L4)

002AC061215 n°127 - 1 (P127) - R+2 - Vol 80 (RH12L4)

002AC061215 n°128 - 1 (P128) - R+2 - Vol 80 (RH12L4)

002AC061215 n°129 - 1 (P129) - R+2 - Vol 80 (RH12L4)

002AC061215 n°130 - 1 (P130) - R+2 - Vol 81 (RH12L1)

002AC061215 n°131 - 1 (P131) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°132 - 1 (P132) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°133 - 1 (P133) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°134 - 1 (P134) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°135 - 1 (P135) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°136 - 1 (P136) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°137 - 1 (P137) - R+3 - Vol 82 (RH1390)

002AC061215 n°138 - 1 (P138) - R+3 - Vol 83 (RH1384)

002AC061215 n°139 - 1 (P139) - R+3 - Vol 83 (RH1384)

002AC061215 n°140 - 1 (P140) - R+3 - Vol 84 (RH1394)

002AC061215 n°141 - 1 (P141) - R+3 - Vol 84 (RH1394)



002AC061215 n°142 - 1 (P142) - R+5 - Vol 85 (RH15MP)

002AC061215 n°143 - 1 (P143) - R+5 - Vol 87 (RH1582)

002AC061215 n°144 - 1 (P144) - R+5 - Vol 87 (RH1582)

002AC061215 n°145 - 1 (P145) - R+5 - Vol 85 (RH15MP)



002AC061215 n°146 - 1 (P146) - R+5 - Vol 86 (RH152R)

002AC061215 n°147 - 1 (P147) - R+6 - Vol 88 (RH16BM)

002AC061215 n°148 - 1 (P148) - R+6 - Vol 88 (RH16BM)

002AC061215 n°149 - 1 (P149) - R+6 - Vol 89 (RH16BJ)

002AC061215 n°150 - 1 (P150) - R+6 - Vol 88 (RH16BM)

002AC061215 n°151 - 1 (P151) - R+6 - Vol 88 (RH16BM)

002AC061215 n°152 - 1 (P152) - R+6 - Vol 88 (RH16BM)

002AC061215 n°153 - 1 (P153) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°154 - 1 (P154) - R+2 - Vol 92 (RH12N1)

002AC061215 n°155 - 1 (P155) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°156 - 1 (P156) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°157 - 1 (P157) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°158 - 1 (P158) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°159 - 1 (P159) - R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

002AC061215 n°160 - 1 (P160) - R+2 - Vol 92 (RH12N1)

002AC061215 n°161 - 1 (P161) - R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

002AC061215 n°162 - 1 (P162) - R+3 - Vol 94 (RH13Q3)

002AC061215 n°163 - 1 (P163) - R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

002AC061215 n°164 - 1 (P164) - R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

002AC061215 n°165 - 1 (P165) - R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

002AC061215 n°166 - 1 (P166) - R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

002AC061215 n°167 - 1 (P167) - R+4 - Vol 96 (RH14Q3)

002AC061215 n°168 - 1 (P168) - R+4 - Vol 95 (RH14Q2)

002AC061215 n°169 - 1 (P169) - R+4 - Vol 96 (RH14Q3)

002AC061215 n°170 - 1 (P170) - R+4 - Vol 96 (RH14Q3)

002AC061215 n°171 - 1 (P171) - R+4 - Vol 96 (RH14Q3)

002AC061215 n°172 - 1 (P172) - R+4 - Vol 96 (RH14Q3)

002AC061215 n°173 - 1 (P173) - R+5 - Vol 97 (RH15Q2)

002AC061215 n°174 - 1 (P174) - R+5 - Vol 97 (RH15Q2)

002AC061215 n°175 - 1 (P175) - R+5 - Vol 97 (RH15Q2)

002AC061215 n°176 - 1 (P176) - R+5 - Vol 97 (RH15Q2)



002AC061215 n°177 - 1 (P177) - R+5 - Vol 97 (RH15Q2)



002AC061215 n°178 - 1 (P178) - R+5 - Vol 98 (RH15R1)

002AC061215 n°179 - 1 (P179) - R+6 - Vol 100 (RH16Q2)

002AC061215 n°180 - 1 (P180) - R+6 - Vol 99 (RH16Q1)

002AC061215 n°181 - 1 (P181) - R+6 - Vol 101 (RH16N1)

002AC061215 n°182 - 1 (P182) - R+6 - Vol 101 (RH16N1)

002AC061215 n°183 - 1 (P183) - R+6 - Vol 100 (RH16Q2)

002AC061215 n°184 - 1 (P184) - R+6 - Vol 100 (RH16Q2)

002AC061215 n°185 - 1 (P185) - R+6 - Vol 101 (RH16N1)

002AC061215 n°186 - 1 (P186) - R+6 - Vol 100 (RH16Q2)

002AC061215 n°187 - 1 (P187) - R+7 - Vol 102 (RH17Q9)

002AC061215 n°188 - 1 (P188) - R+7 - Vol 102 (RH17Q9)

002AC061215 n°189 - 1 (P189) - R+7 - Vol 103 (RH17Q1)



002AC061215 n°190 - 1 (P190) - R+7 - Vol 103 (RH17Q1)

002AC061215 n°191 - 1 (P191) - R+7 - Vol 107 (RH17AU)

002AC061215 n°192 - 1 (P192) - R+7 - Vol 107 (RH17AU)

002AC061215 n°193 - 1 (P193) - R+7 - Vol 107 (RH17AU)

002AC061215 n°194 - 1 (P194) - R+7 - Vol 107 (RH17AU)

S21 - 1 (S21) - R-2 - Vol 12 (RH1BM3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac - -	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-3 - Vol 1 (Chaufferie 1)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile bitumée noire avec poussières - -	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux gris avec fibres - -	R-3 - Vol 3 (H1-C-2-01)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P9 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P9 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche avec couche en papier - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	
P10 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - -	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-2 - Vol 5 (RH1B85)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-2 - Vol 4 (RH1BX5)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - -	R-2 - Vol 6 (RH1B80)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux beige - -	R-2 - Vol 8 (RH1B79)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	R-2 - Vol 6 (RH1B80)	

P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-2 - Vol 6 (RH1B80)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-2 - Vol 9 (RH1B42)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-2 - Vol 9 (RH1B42)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R-2 - Vol 9 (RH1B42)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau compact gris - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-2 - Vol 12 (RH1BM3)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R-2 - Vol 13 (RH1BM6)
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P29	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-2 - Vol 14 (RH1BE8)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R-2 - Vol 17 (RH1B63)
P31 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	R-2 - Vol 17 (RH1B63)
P31 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité - -	R-2 - Vol 17 (RH1B63)
P32	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir avec fibres - -	R-2 - Vol 17 (RH1B63)

P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R-2 - Vol 17 (RH1B63)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - -	R-2 - Vol 19 (RH1B82)
P35 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R-2 - Vol 19 (RH1B82)
P35 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris - -	R-2 - Vol 19 (RH1B82)
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux gris en vrac - -	R-2 - Vol 20 (RH1B83)
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-2 - Vol 20 (RH1B83)
P38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris - -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloison -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteur int -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)

P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteur ext -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-1 - Vol 21 (RH1AV3)
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose - -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable - -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Porteur ext -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P48	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 22 (RH1AS4)
P49 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)
P49 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - -	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)
P50 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)
P50 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R-1 - Vol 23 (RH1AS3)
P51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R-1 - Vol 25 (RH1AS1)
P52 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)

P52 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - Porteur -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - Cloison -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P56 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P56 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P56 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche - -	R-1 - Vol 26 (RH1AGA)
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)
P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène - -	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R-1 - Vol 27 (RH1AS5)
P60 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R-1 - Vol 30 (RH1AZB)
P60 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	R-1 - Vol 30 (RH1AZB)
P61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-1 - Vol 29 (RH1ABR)
P62 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P62 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P63 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)

P63 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P66	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux beige - -	R-2 - Vol 16 (RH1BH7)
P67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 - Vol 10 (RH1BK3)
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	R-2 - Vol 32 (RH1B73)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Matériau fibreux jaune avec poussières - -	R-2 - Vol 32 (RH1B73)
P70	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable - -	R-2 - Vol 34 (RH1B89)
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact beige - -	R-2 - Vol 34 (RH1B89)
P72 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P72 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)
P73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)
P74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture avec couche en toile non séparable - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)
P75 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)

P75 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	R+6 - Vol 37 (RH16E8)
P77 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P77 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P78 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P78 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P78 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc - Cloison -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Porteur -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P81 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	R+6 - Vol 36 (RH16E6)
P81 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R+6 - Vol 36 (RH16E6)
P82	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux beige en vrac - -	R+6 - Vol 35 (RH16E9)
P83 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)
P83 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + couche blanche non séparable - -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)

P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Porteur -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - Cloison -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)
P87	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux beige en vrac - -	R-1 - Vol 39 (RH1AF7)
P88 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec poussières - -	R-1 - Vol 41 (RH1AH4)
P88 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable - -	R-1 - Vol 41 (RH1AH4)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	R-1 - Vol 42 (RH1AE7)
P90 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R-1 - Vol 45 (88A1HR)
P90 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R-1 - Vol 45 (88A1HR)
P91	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-1 - Vol 45 (88A1HR)
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	R-1 - Vol 47 (RH1A86)
P93 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R-1 - Vol 47 (RH1A86)
P93 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche - -	R-1 - Vol 47 (RH1A86)
P94	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	R-1 - Vol 47 (RH1A86)
P95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P96 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P96 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)

P96 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P96 Phase 6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P97 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P97 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P97 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée - -	R-1 - Vol 48 (89A1HR)
P98 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R-1 - Vol 49 (RH1A58)
P98 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R-1 - Vol 49 (RH1A58)
P99 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	R-1 - Vol 49 (RH1A58)
P99 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	R-1 - Vol 49 (RH1A58)
P100	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R-1 - Vol 50 (RH1A90)
P101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P102	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P105	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)

P106	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise - -	Rdc - Vol 51 (RH1056)
P107	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	Rdc - Vol 53 (RH10X0)
P108 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - -	Rdc - Vol 56 (RH1069)
P108 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	Rdc - Vol 56 (RH1069)
P108 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Rdc - Vol 56 (RH1069)
P109	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	Rdc - Vol 61 (RH10H9)
P110 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R+1 - Vol 65 (RH11C1)
P110 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 65 (RH11C1)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 65 (RH11C1)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R+1 - Vol 65 (RH11C1)
P113	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 65 (RH11C1)
P114 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)
P114 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)
P114 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)

P115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	R+1 - Vol 67 (RH11ER)
P116	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 67 (RH11ER)
P117	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 67 (RH11ER)
P118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable - -	R+1 - Vol 69 (RH11EI)
P119 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R+1 - Vol 68 (RH11EL)
P119 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène - -	R+1 - Vol 68 (RH11EL)
P120	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)
P121	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)
P122	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R+1 - Vol 71 (RH11EB)
P123	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - -	R+1 - Vol 76 (RH11EP)
P124 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc - -	R+2 - Vol 79 (RH12L7)

P124 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	R+2 - Vol 79 (RH12L7)
P125 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P125 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P126	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P127	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P128	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P129	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	R+2 - Vol 80 (RH12L4)
P130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable - -	R+2 - Vol 81 (RH12L1)
P131	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P132 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P132 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P133	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)

P134	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloison -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P135	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Porteur -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P136	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P137	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac - -	R+3 - Vol 82 (RH1390)
P138	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+3 - Vol 83 (RH1384)
P139	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+3 - Vol 83 (RH1384)
P140 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en faible quantité - -	R+3 - Vol 84 (RH1394)
P140 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	R+3 - Vol 84 (RH1394)
P140 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple noir - -	R+3 - Vol 84 (RH1394)
P141 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+3 - Vol 84 (RH1394)
P141 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose - -	R+3 - Vol 84 (RH1394)
P142	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	R+5 - Vol 85 (RH15MP)

P143 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+5 - Vol 87 (RH1582)
P143 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - -	R+5 - Vol 87 (RH1582)
P144 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+5 - Vol 87 (RH1582)
P144 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	R+5 - Vol 87 (RH1582)
P145	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+5 - Vol 85 (RH15MP)
P146	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+5 - Vol 86 (RH152R)
P147 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P147 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P148 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P148 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P149 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris - -	R+6 - Vol 89 (RH16BJ)
P149 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	R+6 - Vol 89 (RH16BJ)
P150	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)

P151	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P152	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres - -	R+6 - Vol 88 (RH16BM)
P153 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P153 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P154 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	R+2 - Vol 92 (RH12N1)
P154 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable - -	R+2 - Vol 92 (RH12N1)
P155 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P155 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P156	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P157	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)

P158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P159	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres non séparable - -	R+2 - Vol 90 (RH12Q2)
P160	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+2 - Vol 92 (RH12N1)
P161 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P161 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P161 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P162 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple incolore avec poussières - -	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)
P162 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)
P162 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)
P162 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	R+3 - Vol 94 (RH13Q3)
P163 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P163 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P164	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P165	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P166 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)
P166 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris hétérogène - -	R+3 - Vol 93 (RH13Q2)

P167 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P167 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P168 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple incolore avec poussières - -	R+4 - Vol 95 (RH14Q2)
P168 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange - -	R+4 - Vol 95 (RH14Q2)
P168 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+4 - Vol 95 (RH14Q2)
P169 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P169 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P170	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P171	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P172	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en toile non séparable - -	R+4 - Vol 96 (RH14Q3)
P173 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple gris - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P173 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P173 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P173 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P174 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P174 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)

P174 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P175	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P176	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P177	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+5 - Vol 97 (RH15Q2)
P178	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige - -	R+5 - Vol 98 (RH15R1)
P179 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)
P179 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)
P180 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	R+6 - Vol 99 (RH16Q1)
P180 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+6 - Vol 99 (RH16Q1)
P181 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P181 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P182 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P182 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P182 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P183	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)

P184	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)
P185	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable - -	R+6 - Vol 101 (RH16N1)
P186	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable - -	R+6 - Vol 100 (RH16Q2)
P187 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu avec poussières - -	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)
P187 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)
P188 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)
P188 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris - -	R+7 - Vol 102 (RH17Q9)
P189	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - -	R+7 - Vol 103 (RH17Q1)
P190	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	R+7 - Vol 103 (RH17Q1)
P191 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche en mousse - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)
P191 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)
P191 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact incolore avec poussières - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)
P192	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)

P193	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium + matériau fibreux jaune avec poussières - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)
P194	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable - -	R+7 - Vol 107 (RH17AU)

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0721-2869 Réf. Commande Client : 002AC061215

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/01/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-21948	
Réf échantillon client : 002AC061215001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 1 (Chaufferie 1)			Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-21949	
Réf échantillon client : 002AC061215002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 1 (Chaufferie 1)			Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21950		
Réf échantillon client : 002AC061215003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1 (Chaufferie 1)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21951		
Réf échantillon client : 002AC061215004 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 3 (H1-C-2-01)		Description ITGA : Toile bitumée noire avec poussières		
Toile bitumée noire avec poussières	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21952		
Réf échantillon client : 002AC061215005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 3 (H1-C-2-01)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21953		
Réf échantillon client : 002AC061215006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 3 (H1-C-2-01)		Description ITGA : Matériau plâtreux gris avec fibres		
Matériau plâtreux gris avec fibres	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21954		
Réf échantillon client : 002AC061215007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (RH1BX5)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21955		
Réf échantillon client : 002AC061215008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4 (RH1BX5)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21956		
Réf échantillon client : 002AC061215009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (RH1BX5)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche avec couche en papier	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21957		
Réf échantillon client : 002AC061215010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (RH1B85)		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise hétérogène		
Joint cassant gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21962		
Réf échantillon client : 002AC061215011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 5 (RH1B85)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21963		
Réf échantillon client : 002AC061215012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 (RH1B85)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21964		
Réf échantillon client : 002AC061215013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 4 (RH1BX5)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21965		
Réf échantillon client : 002AC061215014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 6 (RH1B80)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21966		
Réf échantillon client : 002AC061215015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 8 (RH1B79)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige		
Matériau plâtreux beige	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21967		
Réf échantillon client : 002AC061215016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 6 (RH1B80)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21968		
Réf échantillon client : 002AC061215017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 6 (RH1B80)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21969		
Réf échantillon client : 002AC061215018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 9 (RH1B42)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	3	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21970		
Réf échantillon client : 002AC061215019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 9 (RH1B42)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21971		
Réf échantillon client : 002AC061215020 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (RH1B42)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21972		
Réf échantillon client : 002AC061215021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène		
Colle grise en vrac hétérogène	META (1)	3	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21973		
Réf échantillon client : 002AC061215022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris		
Colle beige + matériau compact gris	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21974		
Réf échantillon client : 002AC061215023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc		
Matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21975		
Réf échantillon client : 002AC061215024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Matériau gris en vrac		
Matériau gris en vrac	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21976		
Réf échantillon client : 002AC061215025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 12 (RH1BM3)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21977		
Réf échantillon client : 002AC061215026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 13 (RH1BM6)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21978		
Réf échantillon client : 002AC061215027 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec poussières		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21979		
Réf échantillon client : 002AC061215028 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Colle beige		
Colle beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21980		
Réf échantillon client : 002AC061215029 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Enduits plâtre / Vol 14 (RH1BE8)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21981		
Réf échantillon client : 002AC061215030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 17 (RH1B63)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21982		
Réf échantillon client : 002AC061215031 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17 (RH1B63)		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige en faible quantité		
Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en faible quantité	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21983		
Réf échantillon client : 002AC061215032 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 17 (RH1B63)		Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec fibres		
Tampon bitumineux noir avec fibres	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21984		
Réf échantillon client : 002AC061215033 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 17 (RH1B63)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21985		
Réf échantillon client : 002AC061215034 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 19 (RH1B82)		Description ITGA : Colle grise hétérogène		
Colle grise hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21986		
Réf échantillon client : 002AC061215035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 19 (RH1B82)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21987		
Réf échantillon client : 002AC061215036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 20 (RH1B83)		Description ITGA : Matériau plâtreux gris en vrac		
Matériau plâtreux gris en vrac	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21988		
Réf échantillon client : 002AC061215037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 20 (RH1B83)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21989		
Réf échantillon client : 002AC061215038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris		
Revêtement souple gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21990		
Réf échantillon client : 002AC061215039 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21991		
Réf échantillon client : 002AC061215040 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21992		
Réf échantillon client : 002AC061215041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac		
Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21993		
Réf échantillon client : 002AC061215042 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21994		
Réf échantillon client : 002AC061215043 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 21 (RH1AV3)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21995		
Réf échantillon client : 002AC061215044 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 22 (RH1AS4)		Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage rose	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21996		
Réf échantillon client : 002AC061215045 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 22 (RH1AS4)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21997		
Réf échantillon client : 002AC061215046 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 22 (RH1AS4)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-2869 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-21998		
Réf échantillon client : 002AC061215047 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 22 (RH1AS4)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22004		
Réf échantillon client : 002AC061215048 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 22 (RH1AS4)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22005		
Réf échantillon client : 002AC061215049 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23 (RH1AS3)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture		
Peinture	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + peinture non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22010		
Réf échantillon client : 002AC061215050 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23 (RH1AS3)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige		
Peintures multiples	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0721-3368 Réf. Commande Client : 002AC061215

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/01/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques — Réf échantillon ITGA : IT072101-22075				
Réf échantillon client : 002AC061215051 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 25 (RH1AS1) — Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche				
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques — Réf échantillon ITGA : IT072101-22076				
Réf échantillon client : 002AC061215052 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 26 (RH1AGA) — Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en faible quantité en vrac				
Revêtement cassant beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + couche blanche + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22077		
Réf échantillon client : 002AC061215053 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 26 (RH1AGA)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22078		
Réf échantillon client : 002AC061215054 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 26 (RH1AGA)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22079		
Réf échantillon client : 002AC061215055 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 26 (RH1AGA)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22080		
Réf échantillon client : 002AC061215056 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 26 (RH1AGA)		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Joint cassant blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22081		
Réf échantillon client : 002AC061215057 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 27 (RH1AS5)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
Revêtement souple beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22082		
Réf échantillon client : 002AC061215058 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 27 (RH1AS5)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22083		
Réf échantillon client : 002AC061215059 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 27 (RH1AS5)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22084		
Réf échantillon client : 002AC061215060 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 30 (RH1AZB)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
Peinture	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22085		
Réf échantillon client : 002AC061215061 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 29 (RH1ABR)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22086		
Réf échantillon client : 002AC061215062 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 16 (RH1BH7)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22087		
Réf échantillon client : 002AC061215063 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 16 (RH1BH7)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac		
Peinture	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22088		
Réf échantillon client : 002AC061215064 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16 (RH1BH7)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22089		
Réf échantillon client : 002AC061215065 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 16 (RH1BH7)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22090		
Réf échantillon client : 002AC061215066 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 16 (RH1BH7)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige		
Matériau plâtreux beige	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22091		
Réf échantillon client : 002AC061215067 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 10 (RH1BK3)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22092		
Réf échantillon client : 002AC061215068 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte coupe-feu / Isolant / Vol 32 (RH1B73)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22093		
Réf échantillon client : 002AC061215069 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte coupe-feu / Isolant / Vol 32 (RH1B73)		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22094		
Réf échantillon client : 002AC061215070 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 34 (RH1B89)		Description ITGA : Colle blanche / Peinture en faible quantité		
Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22095		
Réf échantillon client : 002AC061215071 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 34 (RH1B89)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau compact beige		
Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22096		
Réf échantillon client : 002AC061215072 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise		
Joint cassant gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22097		
Réf échantillon client : 002AC061215073 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 37 (RH16E8)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22098		
Réf échantillon client : 002AC061215074 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 37 (RH16E8)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture avec couche en toile		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + peinture avec couche en toile non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22099		
Réf échantillon client : 002AC061215075 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 37 (RH16E8)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Couche plâtreuse blanche	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22100		
Réf échantillon client : 002AC061215076 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 37 (RH16E8)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22103		
Réf échantillon client : 002AC061215077 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Joint cassant gris / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche		
Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22110		
Réf échantillon client : 002AC061215078 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peinture	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22111		
Réf échantillon client : 002AC061215079 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22112		
Réf échantillon client : 002AC061215080 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22113		
Réf échantillon client : 002AC061215081 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 36 (RH16E6)		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige		
Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	19/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22114		
Réf échantillon client : 002AC061215082 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 35 (RH16E9)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac		
Matériau plâtreux beige en vrac	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22115		
Réf échantillon client : 002AC061215083 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 39 (RH1AF7)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Couche blanche		
Revêtement souple gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + couche blanche non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22116		
Réf échantillon client : 002AC061215084 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 39 (RH1AF7)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22117		
Réf échantillon client : 002AC061215085 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 39 (RH1AF7)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22118		
Réf échantillon client : 002AC061215086 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 39 (RH1AF7)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22119		
Réf échantillon client : 002AC061215087 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 39 (RH1AF7)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac		
Matériau plâtreux beige en vrac	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22120		
Réf échantillon client : 002AC061215088 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 41 (RH1AH4)		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières / Colle polymère jaune / Couche blanche		
Revêtement souple gris avec poussières	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22121		
Réf échantillon client : 002AC061215089 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 42 (RH1AE7)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22122		
Réf échantillon client : 002AC061215090 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 45 (88A1HR)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22123		
Réf échantillon client : 002AC061215091 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 45 (88A1HR)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22124		
Réf échantillon client : 002AC061215092 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 47 (RH1A86)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---			Non analysé
▸ Colle grise	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22125		
Réf échantillon client : 002AC061215093 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 47 (RH1A86)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
▸ Colle grise	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
▸ Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22126		
Réf échantillon client : 002AC061215094 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 47 (RH1A86)		Description ITGA : Colle blanche		
▸ Colle blanche	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22127		
Réf échantillon client : 002AC061215095 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 48 (89A1HR)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	---			Non analysé
▸ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22128		
Réf échantillon client : 002AC061215096 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 48 (89A1HR)		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carrelage en faible quantité / Colle beige en faible quantité		
Joint cassant gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage en faible quantité	---			Non analysé
Colle beige en faible quantité	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22129		
Réf échantillon client : 002AC061215097 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 48 (89A1HR)		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle blanche en faible quantité / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée		
Joint cassant blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche en faible quantité	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22130		
Réf échantillon client : 002AC061215098 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 49 (RH1A58)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22131		
Réf échantillon client : 002AC061215099 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 49 (RH1A58)		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage		
Peinture	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3368 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22132		
Réf échantillon client : 002AC061215100 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 50 (RH1A90)		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0721-3370 Réf. Commande Client : 002AC061215

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/01/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-22221	
Réf échantillon client : 002AC061215151 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 88 (RH16BM)			Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-22222	
Réf échantillon client : 002AC061215152 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 88 (RH16BM)			Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux gris en vrac avec fibres	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22223		
Réf échantillon client : 002AC061215153 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22225		
Réf échantillon client : 002AC061215154 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 92 (RH12N1)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène		
Revêtement souple gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22226		
Réf échantillon client : 002AC061215155 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22227		
Réf échantillon client : 002AC061215156 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche		
Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22228		
Réf échantillon client : 002AC061215157 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22229		
Réf échantillon client : 002AC061215158 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22230		
Réf échantillon client : 002AC061215159 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 90 (RH12Q2)		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux gris en vrac avec fibres		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac avec fibres non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22231		
Réf échantillon client : 002AC061215160 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 92 (RH12N1)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22232		
Réf échantillon client : 002AC061215161 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 93 (RH13Q2)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
Revêtement souple beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22233		
Réf échantillon client : 002AC061215162 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 94 (RH13Q3)		Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
Matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22234		
Réf échantillon client : 002AC061215163 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 93 (RH13Q2)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris		
Revêtement cassant beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22235		
Réf échantillon client : 002AC061215164 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 93 (RH13Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22236		
Réf échantillon client : 002AC061215165 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 93 (RH13Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22237		
Réf échantillon client : 002AC061215166 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 93 (RH13Q2)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	19/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22238		
Réf échantillon client : 002AC061215167 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 96 (RH14Q3)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22239		
Réf échantillon client : 002AC061215168 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 95 (RH14Q2)		Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement souple orange	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22240		
Réf échantillon client : 002AC061215169 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 96 (RH14Q3)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène		
Revêtement cassant beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22241		
Réf échantillon client : 002AC061215170 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 96 (RH14Q3)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22242		
Réf échantillon client : 002AC061215171 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 96 (RH14Q3)		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22243		
Réf échantillon client : 002AC061215172 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 96 (RH14Q3)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en toile		
Peintures multiples non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en toile non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22244		
Réf échantillon client : 002AC061215173 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 97 (RH15Q2)		Description ITGA : Matériau souple gris / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
Matériau souple gris	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22246		
Réf échantillon client : 002AC061215174 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 97 (RH15Q2)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ragréage gris	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22247		
Réf échantillon client : 002AC061215175 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 97 (RH15Q2)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22248		
Réf échantillon client : 002AC061215176 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 97 (RH15Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22249		
Réf échantillon client : 002AC061215177 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 97 (RH15Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22250		
Réf échantillon client : 002AC061215178 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 98 (RH15R1)		Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22251		
Réf échantillon client : 002AC061215179 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 100 (RH16Q2)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22252		
Réf échantillon client : 002AC061215180 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 99 (RH16Q1)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22253		
Réf échantillon client : 002AC061215181 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 101 (RH16N1)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22254		
Réf échantillon client : 002AC061215182 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 101 (RH16N1)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris		
Revêtement cassant bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22256		
Réf échantillon client : 002AC061215183 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 100 (RH16Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22257		
Réf échantillon client : 002AC061215184 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 100 (RH16Q2)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22258		
Réf échantillon client : 002AC061215185 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 101 (RH16N1)		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22259		
Réf échantillon client : 002AC061215186 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 100 (RH16Q2)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture en faible quantité		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22260		
Réf échantillon client : 002AC061215187 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 102 (RH17Q9)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant bleu avec poussières	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22261		
Réf échantillon client : 002AC061215188 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 102 (RH17Q9)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22262		
Réf échantillon client : 002AC061215189 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 103 (RH17Q1)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc		
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22263		
Réf échantillon client : 002AC061215190 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 103 (RH17Q1)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3370 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22264		
Réf échantillon client : 002AC061215191 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 107 (RH17AU)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact incolore avec poussières		
Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche en mousse	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact incolore avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22265		
Réf échantillon client : 002AC061215192 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 107 (RH17AU)		Description ITGA : Papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité		
Papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22267		
Réf échantillon client : 002AC061215193 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Isolants / Vol 107 (RH17AU)		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22269		
Réf échantillon client : 002AC061215194 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 107 (RH17AU)		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0721-3369 Réf. Commande Client : 002AC061215

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/01/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-22151	
Réf échantillon client : 002AC061215101 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 51 (RH1056)			Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement cassant beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques			Réf échantillon ITGA : IT072101-22152	
Réf échantillon client : 002AC061215102 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 51 (RH1056)			Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22154		
Réf échantillon client : 002AC061215103 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol51 (RH1056)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22155		
Réf échantillon client : 002AC061215104 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol51 (RH1056)		Description ITGA : Peinture avec couche en mousse / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture avec couche en mousse non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22156		
Réf échantillon client : 002AC061215105 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol51 (RH1056)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22157		
Réf échantillon client : 002AC061215106 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol51 (RH1056)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise		
Peinture non séparable + colle grise	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22158		
Réf échantillon client : 002AC061215107 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 53 (RH10X0)		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22159		
Réf échantillon client : 002AC061215108 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 56 (RH1069)		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Peinture	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement souple bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22160		
Réf échantillon client : 002AC061215109 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 61 (RH10H9)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22162		
Réf échantillon client : 002AC061215110 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 65 (RH11C1)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22164		
Réf échantillon client : 002AC061215111 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 65 (RH11C1)		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22166		
Réf échantillon client : 002AC061215112 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 65 (RH11C1)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22168		
Réf échantillon client : 002AC061215113 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 65 (RH11C1)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22170		
Réf échantillon client : 002AC061215114 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 71 (RH11EB)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple noir	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22172		
Réf échantillon client : 002AC061215115 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 67 (RH11ER)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22174		
Réf échantillon client : 002AC061215116 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 67 (RH11ER)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22176		
Réf échantillon client : 002AC061215117 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 67 (RH11ER)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22179		
Réf échantillon client : 002AC061215118 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 69 (RH11EI)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac hétérogène		
Peinture en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22180		
Réf échantillon client : 002AC061215119 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 68 (RH11EL)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22181		
Réf échantillon client : 002AC061215120 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 71 (RH11EB)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22182		
Réf échantillon client : 002AC061215121 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 71 (RH11EB)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22183		
Réf échantillon client : 002AC061215122 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 71 (RH11EB)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22184		
Réf échantillon client : 002AC061215123 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 76 (RH11EP)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22185		
Réf échantillon client : 002AC061215124 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 79 (RH12L7)		Description ITGA : Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Matériau souple blanc	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22186		
Réf échantillon client : 002AC061215125 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 80 (RH12L4)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22187		
Réf échantillon client : 002AC061215126 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 80 (RH12L4)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22188		
Réf échantillon client : 002AC061215127 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 80 (RH12L4)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22189		
Réf échantillon client : 002AC061215128 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 80 (RH12L4)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22190		
Réf échantillon client : 002AC061215129 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 80 (RH12L4)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22191		
Réf échantillon client : 002AC061215130 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 81 (RH12L1)		Description ITGA : Peinture / Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières		
Peinture non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22192		
Réf échantillon client : 002AC061215131 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22193		
Réf échantillon client : 002AC061215132 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant gris		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22194		
Réf échantillon client : 002AC061215133 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22196		
Réf échantillon client : 002AC061215134 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22197		
Réf échantillon client : 002AC061215135 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22198		
Réf échantillon client : 002AC061215136 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22199		
Réf échantillon client : 002AC061215137 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 82 (RH1390)		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac		
Enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22200		
Réf échantillon client : 002AC061215138 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 83 (RH1384)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22201		
Réf échantillon client : 002AC061215139 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 83 (RH1384)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22202		
Réf échantillon client : 002AC061215140 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 84 (RH1394)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau souple noir		
Peinture en faible quantité	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Matériau souple noir	META (2)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22203		
Réf échantillon client : 002AC061215141 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 84 (RH1394)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22204		
Réf échantillon client : 002AC061215142 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 85 (RH15MP)		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22205		
Réf échantillon client : 002AC061215143 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 87 (RH1582)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	2	20/01/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22206		
Réf échantillon client : 002AC061215144 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 87 (RH1582)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22207		
Réf échantillon client : 002AC061215145 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 85 (RH15MP)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22208		
Réf échantillon client : 002AC061215146 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 86 (RH152R)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22209		
Réf échantillon client : 002AC061215147 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 88 (RH16BM)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise hétérogène	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22210		
Réf échantillon client : 002AC061215148 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 88 (RH16BM)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement souple beige	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22211		
Réf échantillon client : 002AC061215149 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 89 (RH16BJ)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	20/01/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-3369 EN DATE DU 20/01/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Locaux à risques 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1 / Locaux à risques		Réf échantillon ITGA : IT072101-22212		
Réf échantillon client : 002AC061215150 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 88 (RH16BM)		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/01/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03



Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérule ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 02/03

HDI

l'habitation) ;

- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;
- Certificat de décence - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;
- Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;
- Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic Technique Global (DTG) ;
- Inventaire des matières dangereuses (IHM) dans les navires ;
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;
- Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositions dispositifs Robien et équivalents) ;
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;
- Diagnostic d'accessibilité handicapée.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03

HDI

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 – OB/MM

HDI
HDI Global Specialty SE

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - SIRET : 44135591400298 - TVA intracommunautaire : FR 03441355914 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - RC professionnelle n° 76208471-30015

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3809 V005

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3809 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CARNIEL Guilhem

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 20/10/2017 - Date d'expiration : 19/10/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 20/10/2017 - Date d'expiration : 19/10/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 20/04/2018 - Date d'expiration : 20/03/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 21/03/2017 - Date d'expiration : 20/03/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/01/2017 - Date d'expiration : 25/01/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/04/2017 - Date d'expiration : 06/04/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 12/09/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 rév13

Hôpitaux de Toulouse

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page **1** sur **5**
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	**Indexation : FO ACTI 005-2** Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

En lien avec la procédure Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante, (Id. session Windows/Outlook) ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	- Site : Rangueil - Bâtiment : H1 - Etage/aile : tous niveaux - N° pièce ou lieu : VOIR PLANS – 90 locaux concernés
Code Opération ou bon GMAO	R1604
Surface (en m^2) impactée par l'intervention	1350 m²
Demande URGENTE (sous 48h) ?	OUI ☐ NON ☒
Date max. d'intervention souhaitée (Contractuellement ; délai max 10 jours)	CONTRACTUELLE
Périmètre et programme des travaux **précis**	Mises aux normes des locaux à risque moyen (identifiés dans les plans) DANS TOUS LES CAS : Asservissement des portes avec changement des portes POUR LES LOCAUX ORANGE : Plancher CF = flocage ou création de plafond CF (en démolissant l'existant) Renforcement CF des cloisons si besoin
	☒ À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe *(Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements)*
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : Céline PICAUT Tel 06 19 51 69 59 Accompagnateur : Céline PICAUT Tel 06 19 51 69 59
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de situation (cf. page suivante : si autre site l'ajouter) - Plan de masse - Photos (SO)

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :

1- **Société AC Environnement** ; chu@ac-environnement.com
Si besoin, interlocuteur AC Environnement ; **M. Florent Keller 06 60 58 95 04**

2- **Société DEKRA** ; refamiante.fr@dekra.com
Possibilité de solliciter DEKRA, dans le cas où AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité.
Si besoin, interlocuteur DEKRA ; **M. Guillaume Salafia 06 17 01 62 82**

3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER

Site de Rangueil



étage	code local	nom sur plan	localisation	nature des travaux
R-3		Sous-station sud	local technique	équipement porte + CF local
R-3		Sous-station nord	local technique	équipement porte + CF local
R-3		Sous-station isotopes	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B42	Centrale Fluides med	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B79	Centrale Fluides med	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B81	Atelier chaufferie	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B80	Sous-station	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B ELIOR	local ELIOR	local ELIOR	équipement porte + CF local
R-2	RH1BM3	local technique	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1BM6	local technique	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1BE8	Réserve	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B61	local SSI	local SSI	équipement porte + CF local
R-2	RH1BK3	local SSI	local SSI	équipement porte + CF local
R-2	RH1B63	Réserve	GBM	équipement porte + CF local
R-2	RH1BH2	Réserve biomédical	GBM	équipement porte + CF local
R-2	RH1BZ6	Local	GBM	équipement porte + CF local
R-2	RH1BH7	Local linge	EHL LINGE	équipement porte + CF local
R-2	RH1BQ3	local VDI	local informatique	équipement porte + CF local
R-2	RH1BX5	local DASRI	EHL DASRI	équipement porte + CF local
R-2	RH1B83	local technique	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B51	local technique	local technique	équipement porte + CF local
R-2	RH1B73	local technique	local technique	équipement porte + CF local
R-1	RH1AI1	Lave bassin	UHCD	équipement porte asservie
R-1	RH1AF7	Founitures	SU (coté asc visiteurs)	équipement porte asservie
R-1	RH1A91	Réserves soins techniques	SU coté SAUV	équipement porte asservie
R-1	RH1A87	Réserve soins couchés	SU	équipement porte asservie
R-1	RH1A88	Linge propre	SU coté SAUV	équipement porte asservie
R-1	RH1A89	Linge sale	SU coté AMCT	équipement porte asservie
R-1	RH1A58	Office entretien	SU coté AMCT	équipement porte + CF local
R-1	RH1AZB	Réserve GBM	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1ABR	Réserve GBM	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AGA	Atelier GBM Bloc	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AV3	Atelier Elec Bloc	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AS1	Atelier DIAG	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AS2	Atelier Labo	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AS3	Atelier Ventilation	GBM	équipement porte + CF local
R-1	RH1AS4	Stockage	GBM	équipement porte + CF local

RDC	RH1069	Archives	UF1 Consults	équipement porte asservie
RDC	RH1056	Stockage sale	UF1 Consults	équipement porte asservie
RDC	RH10XD	Rangement 1	UF1 Consults	équipement porte asservie
RDC	RH10XP	Rangement 2	UF1 Consults	équipement porte asservie
RDC	RH1027	Office technique	UF1 Consults	équipement porte + CF local
RDC	RH10H8	Repos	UF1 Consults	équipement porte + CF local
RDC	RH10H9	Réserve congélation	UF1 Consults	équipement porte + CF local
R+1	RH1198	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+1	RH1199	réserve coursier	parties communes	équipement porte + CF local
R+1	RH1199	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+1	RH11DF	local technique clim	parties communes	équipement porte ferme-porte
R+1	RH11 XX?	local technique	parties communes	équipement porte + CF local
R+1	RH1182	Poste sale	BOH1, blocs	équipement porte asservie
R+1	RH1178	Poste sale	BOH1, blocs	équipement porte asservie
R+1	RH1169	Poste sale	BOH1, blocs	équipement porte asservie
R+1	RH11BA	Office entretien	UF4 consults	équipement porte + CF local
R+1	RH11BB	Vestiaires	UF4 consults	équipement porte + CF local
R+1	RH11EP	Réserve secrétariat	UF4 consults	équipement porte + CF local
R+1	RH11EI	local informatique	UF2 Réa	équipement porte + CF local
R+1	RH11CE	Réserve	UF2 Réa	équipement porte asservie
R+1	RH11CY	Réserve	UF2 Réa	équipement porte asservie
R+1	RH11CX	Lingerie	UF2 Réa	équipement porte asservie
R+1	RH11EB	Rangements chariots	UF2 Réa	équipement porte asservie
R+2	RH12N1	Coursier	parties communes	équipement porte asservie
R+2	RH12R1	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+2	RH12Q2	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+2	RH12L4	Réserve	BOH1 consults	équipement porte + CF local
R+2	RH12L7	Office technique	BOH1 Consults	équipement porte + CF local
R+3	RH13Q3	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+3	RH13Q2	Hall monte charge	parties communes	équipement porte asservie
R+3	RH1390	Réserve	UF1	équipement porte asservie
R+3	RH1384	local technique	UF1	équipement porte + CF local
R+4	RH14Q3	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+4	RH13Q2	Hall monte charge	parties communes	équipement porte asservie
R+5	RH15Q2	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+5	RH15R1	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+5	RH15I8	Office entretien	UF2 Réa	équipement porte asservie
R+5	RH15MP	Local VDI	parties communes	équipement porte + CF local
R+5	RH152R	Local Technique	parties communes	équipement porte + CF local
R+6	RH16BM	local VDI	BOH1 / local informatique	équipement porte ferme-porte

R+6	RH16Q1	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+6	RH16Q2	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local
R+6	RH16N1	Réserve (derrrière central course)	parties communes	équipement porte + CF local
R+6	RH16E6	Archives ARC	UF4 tertiaire	équipement porte + CF local
R+6	RH16E7	Archives	UF4 tertiaire	équipement porte + CF local
R+6	RH16E8	Local (?)	UF4 tertiaire	équipement porte + CF local
R+6	RH16E9	Archives ARC	UF4 tertiaire	équipement porte + CF local
R+7	RH17AU	Archives	BOH1 Consults	équipement porte asservie
R+7	RH17P8	Réserve	BOH1 Consults	équipement porte asservie
R+7	RH17N5	Réserve	BOH1 Consults	équipement porte asservie
R+7	RH17P1	Réserve	BOH1 Consults	équipement porte asservie
R+7	RH17M2	Réserve (petit bloc)	BOH1 Consults	équipement porte asservie
R+7	RH17Q9	Hall monte charge	parties communes	équipement porte + CF local

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Plan niveau 3ème Sous-sol Etat des lieux

LOCAUX CONSIDERES COMME NON A RISQUE Mise aux normes stabilité au feu

FP Ferme porte à créer

Légende

Périmètre R1604



Nombre de locaux à visiter : 3

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

Plan niveau 2ème Sous-sol Etat des lieux

NIVEAU DE RISQUE IMPORTANT



FP **Ferme porte à créer**

FP **Ferme porte existant**

B **Bras libre à créer**

B **Bras libre existant**

V **Ventouse porte à créer**

V **Ventouse existante**

LOCAUX A RECOUPER

Nombre de locaux à visiter : 19

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

Plan niveau
1er Sous-sol
Etat des lieux

LOCAUX A RECOUPER



FP	Ferme porte à créer	FP	Ferme porte existant
B	Bras libre à créer	B	Bras libre existant
V	Ventouse porte à créer	V	Ventouse existante

Nombre de locaux à visiter : 15

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

avec ajouts pour certains d'asservissements V Ventouse porte à créer

Légende

Périmètre R1604

Plan niveau RDC
tat des lieux



Nombre de locaux à visiter : 7

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

B Bras libre à créer

FP Ferme porte à créer



Nombre de locaux à visiter : 16

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
1er Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

V Ventouse porte à créer

Légende

Périmètre R1604



Nombre de locaux à visiter : 5

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
2ème Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

Légende

Périmètre R1604

B Bras libre à créer



Nombre de locaux à visiter : 4

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
3ème Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

V Ventouse porte à créer



Nombre de locaux à visiter : 2

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
4ème Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

B Bras libre à créer



Nombre de locaux à visiter : 5

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
5ème Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

Légende

Périmètre R1604

B Bras libre à créer

FP Ferme porte à créer



Nombre de locaux à visiter : 8

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
6ème Etage
Etat des lieux

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

LOCAUX CONCERNES PAR LA DAT

Légende

Périmètre R1604

LOCAUX A RISQUES CONFORMES A CE JOUR

B Bras libre à créer

Nombre de locaux à visiter : 6

FP Ferme porte à créer

B Bras libre à créer

V Ventouse porte à créer

FP Ferme porte existant

B Bras libre existant

V Ventouse existante

Plan niveau
7ème Etage
Etat des lieux