ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER848855-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 04/11/2024
Reférence mandataire : Bibliothèque Lafayette

DÉSIGNATION DU BIEN

Bibliothèque Lafayette
1 BOULEVARD LAFAYETTE
63000 CLERMONT-FERRAND

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier Technique Amiante (DTA) (Liste A et B)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

Référence client : Bibliothèque Lafayette

Désignation : Bibliothèque Lafayette

Date de construction : En 2023

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CHASTRETTE THOMAS

Accompagnateur : ()

Date de repérage 04/11/2024

Numéro attestation : CPDI6250

Délivré le : 23/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 15/11/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 15/11/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1	RDC - Vol 2
RDC - Vol 3	RDC - Vol 4
RDC - Vol 5	RDC - Vol 6
RDC - Vol 7	RDC - Vol 8
RDC - Vol 9	RDC - Vol 10
RDC - Vol 11	RDC - Vol 12
RDC - Vol 13	RDC - Vol 14
R+1 - Vol 15	R+1 - Vol 16
R+1 - Vol 17	R+1 - Vol 18
R+1 - Vol 19	R+1 - Vol 20
R+1 - Vol 21	R+1 - Vol 22
R+1 - Vol 23	R+1 - Vol 24
R+1 - Vol 25	R+1 - Vol 26
R+1 - Vol 28	R+1 - Vol 29

R+1 - Vol 30	R+1 - Vol 31
R+1 - Vol 32	R+1 - Vol 33
R+1 - Vol 34	R+1 - Vol 35
R+1 - Vol 36	R+1 - Vol 37
R+2 - Vol 38	R+2 - Vol 39
R+2 - Vol 40	R+2 - Vol 41
R+2 - Vol 42	R+3 - Vol 43
R+3 - Vol 44	R+3 - Vol 45
R+3 - Vol 46	R+3 - Vol 47
R+3 - Vol 48	R+3 - Vol 49
R+3 - Vol 50	R+3 - Vol 51
R+3 - Vol 52	R+3 - Vol 53
R+3 - Vol 54	R+3 - Vol 55
R+3 - Vol 56	R+3 - Vol 57
R+3 - Vol 58	R+3 - Vol 59
R+3 - Vol 60	R+3 - Vol 61
R+4 - Vol 62	R+4 - Vol 63
R+4 - Vol 64	R+4 - Vol 65
R+4 - Vol 66	R+4 - Vol 67
R+4 - Vol 68	R+4 - Vol 69
R+4 - Vol 70	R+4 - Vol 71
R+4 - Vol 72	R+4 - Vol 73
R+4 - Vol 74	R+4 - Vol 75
R+4 - Vol 76	R+4 - Vol 77
R+4 - Vol 78	R+4 - Vol 79
R+4 - Vol 80	R+5 - Vol 81
R+5 - Vol 82	R+5 - Vol 83
R+5 - Vol 84	R+5 - Vol 85
R+5 - Vol 86	R+5 - Vol 87
R+5 - Vol 88	R+5 - Vol 89
R+5 - Vol 90	R+5 - Vol 91
R+5 - Vol 92	R+5 - Vol 93
RDC - Vol 94	RDC - Vol 95
RDC - Vol 96	Caves - Vol 98 (Caves)
RDC - Vol 99	RDC - Vol 100
RDC - Vol 101	RDC - Vol 102
RDC - Vol 103	RDC - Vol 104
R+1 - Vol 105	R+2 - Vol 106
R+3 - Vol 107	R+4 - Vol 108
R+1 - Vol 109	Toiture - Vol 110 (Toiture terrasse 1)
Toiture - Vol 111 (Toiture terrasse 2)	Toiture - Vol 112 (Toiture terrasse 3)
Façade Sud - Vol 115 (Façade 1)	Façade Est - Vol 116 (Façade 2)
Façade Nord - Vol 117 (Façade 3)	Façade Ouest - Vol 118 (Façade 4)

R+1 - Vol 119

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Toiture - Vol 113 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Locaux non accessibles sans la présence d'un technicien ascenseur
RDC - Vol 97	Moyen investigation non mis a disposition	Ascenseur Non visitable sans la présence d'un technicien ascenseur

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Dépose étagères bibliothèques
- Création et dépose de cloisons
- Rénovation de WC & bureaux
- Ouvertures sur murs porteurs.
- Création d'une cuisine

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Périmètre de travaux défini sur place avec le donneur d'ordre. L'investigation ne concerne que les volumes mentionnés dans le présent rapport.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 96 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 10 - Vol 96 - Vol 99	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 96	
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 - Vol 96	
Revêtement de sol	RDC	Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 96	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 22 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 105 - Vol 119	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 22 - Vol 30 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 119	
Revêtement de sol	R+1	Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 119	
Revêtement de mur	R+1	Vol 34 - Vol 35	
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 35	
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 38	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 38 - Vol 106	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 38 - Vol 41	

Revêtement de sol	R+2	Vol 38 - Vol 41
Conduits, canalisations et équipements	R+3	Vol 43
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 52 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 61 - Vol 107
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 52 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 61
Revêtement de sol	R+3	Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 52 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 61
Revêtement de mur	R+3	Vol 47
Conduits, canalisations et équipements	R+4	Vol 64
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 69 - Vol 73 - Vol 108
Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 69
Revêtement de sol	R+4	Vol 64 - Vol 65 - Vol 66
Revêtement de mur	R+4	Vol 66
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 81 - Vol 82 - Vol 87 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92
Plafond et faux-plafonds	R+5	Vol 81 - Vol 82 - Vol 87 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92
Revêtement de sol	R+5	Vol 81 - Vol 82 - Vol 87 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92
Revêtement de mur	R+5	Vol 90 - Vol 91
Conduits, canalisations et équipements	Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°2
Vol 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°13
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°13
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°13
Vol 119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°13
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER848855 n°13
Vol 35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18
Vol 35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19
Vol 64	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S23
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P18
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P19
Vol 96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P27
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P30

Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
Vol 119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44
Vol 33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44
Vol 38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S53
Vol 43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S59
Vol 47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Toiture - Vol 113 (Machinerie ascenseur)		Moyen investigation non mis a disposition	Locaux non accessibles sans la présence d'un technicien ascenseur	
RDC - Vol 97		Moyen investigation non mis a disposition	Ascenseur Non visitable sans la présence d'un technicien ascenseur	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Seul les éléments accessibles des parties privatives du bien font l'objet du présent Diagnostic Avant Travaux. Il n'est pas exclu que des matériaux contenant de l'amiante n'ont pu être repérés en raison de leur « encoffrement », ou de leur inaccessibilité. Il est conseillé de faire appel aux diagnostiqueurs pour toute demande de prélèvement supplémentaire sur tout élément qui n'aurait pu être sondé lors de l'inspection terrain et qui se serait rendu visible lors des travaux. - Commentaire n°1 : - Seuls les éléments accessibles des parties communes de l'immeuble sont l'objet du présent diagnostic DTA. Il n'est pas exclu que des matériaux contenant de l'amiante n'ont pu être repérés en raison de leur « encoffrement », de leur inaccessibilité ou l'impossibilité d'effectuer un prélèvement non destructif.Commentaire n°2 : Les grilles d'aérations n'ont pas pu être sondées sans sondage destructif.Commentaire n°3 : Il a été repéré des revêtements collés ou non soulevable (lino, parquets, carrelage) dans l'ensemble du bâtiment (bureaux, sanitaires, bibliothèques, magasins, archives, locaux techniques.etc) rendant inaccessible les parties d'ouvrage situées en dessous sans destruction localisée des revêtements de sol. Dans le cadre d'un DTA, la méthodologie du diagnostic n'autorise pas l'opérateur de détériorer les revêtements, de démonter des appareils ou des coffrages pour observer d'éventuels éléments internes pouvant contenir de l'amiante. En cas de manipulation, démontage, remplacement de ces appareils, il est recommandé de faire établir un diagnostic amiante avant travaux.Commentaire n°4 : Les parties en lien avec l'ascenseur (trémie, cabine, fosse, machinerie.etc) n'ont pu faire l'objet d'investigation sans le présence d'un technicien ascenseur.Commentaire n°5 : Les éléments coupe-feu ne peuvent être investigués sans risque de détérioration et sans libération totale du bâtiment.

La chaufferie étant encore en fonction le jour de la visite, l'investigation à l'intérieur des chaudières n'a pu avoir lieu sans un technicien compétent.Commentaire n°6 : Les sondages de certains équipements et matériaux ont pu être limités en raison de l'encombrement ou de la présence de mobilier limitant l'accès aux opérateurs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°5 - 1	002ER848855 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER848855 n°5 - 1	002ER848855 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°8 - 1	002ER848855 n°8	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER848855 n°8 - 1	002ER848855 n°8	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°9 - 1	002ER848855 n°9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER848855 n°9 - 1	002ER848855 n°9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 99	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°11 - 1	002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 84885 5 n°11 - 1	002ER 84885 5 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 84885 5 n°11 - 1	002ER 84885 5 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 107	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 84885 5 n°11 - 1	002ER 84885 5 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 84885 5 n°11 - 1	002ER 84885 5 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Porteur	002ER 84885 5-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Porteur	002ER 84885 5-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 - Vol 6	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Porteur	002ER 84885 5-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	Porteur		P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Porteur		P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Porteur		P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 - Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Porteur		P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °22 - 1	P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 84885 5-1 n °22 - 1	P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement	Cloisons	002ER 84885 5-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Cloisons	002ER 84885 5-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °24 - 1	P24	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °40 - 1	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °40 - 1	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °41 - 1	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °41 - 1	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °41 - 1	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 - Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °41 - 1	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °42 - 1	P42	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 - Vol 119 - Vol 33	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43 - S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °50 - 1	P50	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °50 - 1	P50	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Porteur	002ER 84885 5-1 n °52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Porteur	002ER 84885 5-1 n °56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °57 - 1	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °57 - 1	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °57 - 1	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56 - Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur ext	002ER 84885 5-1 n °57 - 1	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °62 - 1	P62	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Porteur	002ER 84885 5-1 n °62 - 1	P62	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °66 - 1	P66	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Porteur	002ER 84885 5-1 n °66 - 1	P66	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °68 - 1	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Porteur	002ER 84885 5-1 n °68 - 1	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Porteur	002ER 84885 5-1 n °68 - 1	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Porteur	002ER 84885 5-1 n °68 - 1	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 44 - Vol 49 - Vol 45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68 - S78 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Porteur	002ER 84885 5-1 n °68 - 1	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 47	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Porteur	002ER 84885 5-1 n °76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Porteur	002ER 84885 5-1 n °76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 52 - Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P76 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Porteur	002ER 84885 5-1 n °76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 45	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 - Vol 48 - Vol 45	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S82 - S83 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Cloison brique	002ER 84885 5-1 n °78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 64	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °79 - 1	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °79 - 1	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 69	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °79 - 1	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65 - Vol 69	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °79 - 1	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteur	002ER 84885 5-1 n °81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteur	002ER 84885 5-1 n °81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteur	002ER 84885 5-1 n °81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 64 - Vol 67 - Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93 - S94 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteur	002ER 84885 5-1 n °81 - 1	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °92 - 1	P92	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °93 - 1	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 91 - Vol 90	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °100 - 1	P100	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Porteur	002ER 84885 5-1 n °100 - 1	P100	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Murs et cloisons	Enduits ciment	P103	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER 84885 5-1 n °103 - 1	P103	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 87	Murs et cloisons	Enduits ciment	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Porteur	002ER 84885 5-1 n °103 - 1	P103	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P107	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °107 - 1	P107	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 92	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER84885 5-1 n °107 - 1	P107	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Murs et cloisons	Enduits ciment	P108	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER84885 5-1 n °108 - 1	P108	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Murs et cloisons	Enduits ciment	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108	Porteur	002ER84885 5-1 n °108 - 1	P108	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002ER84885 5-1 n °109 - 1	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 92	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °109 - 1	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °109 - 1	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Cloisons séparative	002ER 84885 5-1 n °109 - 1	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 92 - Vol 81 - Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P109 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Cloisons séparative	002ER84885 5-1 n°109 - 1	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P110	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER84885 5-1 n°110 - 1	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Porteur	002ER84885 5-1 n°110 - 1	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Porteur	002ER84885 5-1 n°110 - 1	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81 - Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P110 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Porteur	002ER84885 5-1 n°110 - 1	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P112	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002ER84885 5-1 n°112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Doublage mur	002ER84885 5-1 n°112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P113	Réalisation d'un prélevement	Bande	002ER84885 5-1 n °113 - 1	P113	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Beige / Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113	Bande	002ER84885 5-1 n °113 - 1	P113	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Beige / Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Réalisation d'un prélevement	Porteur	002ER84885 5-1 n °116 - 1	P116	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116	Porteur	002ER 84885 5-1 n °116 - 1	P116	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 96	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5 n°4 - 1	002ER 84885 5 n°4	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Plafonds	Flocages	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5 n°7 - 1	002ER 84885 5 n°7	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Plafonds	Flocages	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 84885 5 n°7 - 1	002ER 84885 5 n°7	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Plafonds	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 84885 5-1 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 84885 5-1 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 84885 5-1 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °20 - 1	P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 84885 5-1 n °20 - 1	P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Plafonds	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Plâtre + peinture noir	002ER 84885 5-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 84885 5-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 84885 5-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 84885 5-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 - Vol 119 - Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 84885 5-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement	Poutres	002ER 84885 5-1 n °33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Poutres	002ER 84885 5-1 n °33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35	Plafonds	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °39 - 1	P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 84885 5-1 n °39 - 1	P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Plafonds	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement			P49	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49			P49	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 38	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement	Poutres	002ER 84885 5-1 n °51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Poutres	002ER 84885 5-1 n °51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °53 - 1	P53	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 84885 5-1 n °53 - 1	P53	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 - Vol 57 - Vol 61 - Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 84885 5-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélevement	Poutres	002ER 84885 5-1 n °60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Poutres	002ER 84885 5-1 n °60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 61	Plafonds	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 84885 5-1 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44	Plafonds	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 49	Plafonds	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 84885 5-1 n °67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 84885 5-1 n °67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 84885 5-1 n °67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 49 - Vol 45 - Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S81 - S86 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 84885 5-1 n °67 - 1	P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °77 - 1	P77	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65	Plafonds	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °80 - 1	P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 84885 5-1 n °80 - 1	P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 69	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 84885 5-1 n °80 - 1	P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 84885 5-1 n °80 - 1	P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 64 - Vol 69 - Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S90 - S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 84885 5-1 n °80 - 1	P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °86 - 1	P86	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Plafonds	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °101 - 1	P101	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Plafonds	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER 84885 5-1 n °101 - 1	P101	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Plafonds	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °102 - 1	P102	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Plafonds	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement			P111	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 82	Plafonds	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111			P111	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Plafonds	Enduits plâtre	P114	Réalisation d'un prélevement		002ER84885 5-1 n °114 - 1	P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Plafonds	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER84885 5-1 n °114 - 1	P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Plafonds	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER84885 5-1 n °114 - 1	P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Plafonds	Enduits plâtre	S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER84885 5-1 n °114 - 1	P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22	Plafonds	Enduits plâtre	P115	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °115 - 1	P115	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélevement	Gris noir	002ER 84885 5 n°1 - 1	002ER 84885 5 n°1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris noir	002ER 84885 5 n°1 - 1	002ER 84885 5 n°1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélevement	Blanc beige	002ER 84885 5 n°2 - 1	002ER 84885 5 n°2	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélevement	Vert	002ER 84885 5 n°3 - 1	002ER 84885 5 n°3	Revêtement / Matériau / Colle / Ragréage - Dur / Effritable / Souple / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélevement	Beige	002ER 84885 5 n°13 - 1	002ER 84885 5 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER 84885 5 n°13 - 1	002ER 84885 5 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER 84885 5 n°13 - 1	002ER 84885 5 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER 84885 5 n°13 - 1	002ER 84885 5 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 32	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER 84885 5 n°13 - 1	002ER 84885 5 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélevement	Colle de dds marron	002ER 84885 5-1 n °17 - 1	P17	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement	Ragréage sous DDS	002ER 84885 5-1 n °18 - 1	P18	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Marron / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P19	Réalisation d'un prélevement	Cille bitu sous ragréage		P19	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P27	Réalisation d'un prélevement	Colle + rag sol souple vert	002ER 84885 5-1 n °27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P30	Réalisation d'un prélevement	Colle bitu	002ER 84885 5-1 n °30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 35	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38	Réalisation d'un prélevement	Colle + ragréage	002ER 84885 5-1 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 34	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S41 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Colle + ragréage	002ER 84885 5-1 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44	Réalisation d'un prélevement	Colle + ragréage	002ER 84885 5-1 n °44 - 1	P44	Revêtement / Colle / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S48 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Colle + ragréage	002ER 84885 5-1 n °44 - 1	P44	Revêtement / Colle / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 32	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S49 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Colle + ragréage	002ER 84885 5-1 n °44 - 1	P44	Revêtement / Colle / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris rose récent	002ER 84885 5-1 n °45 - 1	P45	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33	Revêtement de sol	Ragréage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Ragréage gris rose récent	002ER 84885 5-1 n °45 - 1	P45	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32	Revêtement de sol	Ragréage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Ragréage gris rose récent	002ER 84885 5-1 n °45 - 1	P45	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 - Vol 32	Revêtement de sol	Ragréage	S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Ragréage gris rose récent	002ER 84885 5-1 n °45 - 1	P45	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P46	Réalisation d'un prélevement	Gris	002ER 84885 5-1 n °46 - 1	P46	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Gris	002ER 84885 5-1 n °46 - 1	P46	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P47	Réalisation d'un prélevement	Colle revêtement souple rouge	002ER 84885 5-1 n °47 - 1	P47	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Colle revêtement souple rouge	002ER 84885 5-1 n °47 - 1	P47	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Ragréage	P48	Réalisation d'un prélevement	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °48 - 1	P48	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Ragréage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °48 - 1	P48	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P54	Réalisation d'un prélevement	Moquette fibreuse beige + colle rouge - Présence en sous face périphériqu e des étagères	002ER 84885 5-1 n °54 - 1	P54	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Moquette fibreuse beige + colle rouge - Présence en sous face périphériqu e des étagères	002ER 84885 5-1 n °54 - 1	P54	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Peinture noir	P55	Réalisation d'un prélevement	Revêtement dur type bois + peinture bois - Présence sous face périphérique étagère sur moquette	002ER 84885 5-1 n °55 - 1	P55	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Beige Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Peinture noir	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Revêtement dur type bois + peinture bois - Présence sous face périphérique étagère sur moquette	002ER 84885 5-1 n °55 - 1	P55	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Beige Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P59	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune lino	002ER 84885 5-1 n °59 - 1	P59	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P63	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune lino rouge	002ER 84885 5-1 n °63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Colle jaune lino rouge	002ER 84885 5-1 n °63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Colle jaune lino rouge	002ER 84885 5-1 n °63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Colle jaune lino rouge	002ER 84885 5-1 n °63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43 - Vol 57 - Vol 56	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Colle jaune lino rouge	002ER 84885 5-1 n °63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélevement	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Revêtement de sol	Ragréage	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Revêtement de sol	Ragréage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 - Vol 57 - Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Ragréage	002ER 84885 5-1 n °64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélevement	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 61	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 61 - Vol 43 - Vol 57 - Vol 56	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris - Résidus moquette sous face périphériqu e étagère	002ER 84885 5-1 n °65 - 1 - 002ER 84885 5-1 n °65 - 2	P65	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P69	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °69 - 1	P69	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 84885 5-1 n °69 - 1	P69	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P74	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °74 - 1	P74	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 84885 5-1 n °74 - 1	P74	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P82	Réalisation d'un prélevement	Gris	002ER 84885 5-1 n °82 - 1	P82	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P88	Réalisation d'un prélevement	Vert	002ER 84885 5-1 n °88 - 1	P88	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P89	Réalisation d'un prélevement	Colle sous lès vert	002ER 84885 5-1 n °89 - 1	P89	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P90	Réalisation d'un prélevement	Colle sous lès bleu	002ER 84885 5-1 n °90 - 1	P90	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	P91	Réalisation d'un prélevement	Ragréage orange	002ER 84885 5-1 n °91 - 1	P91	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 91	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P95	Réalisation d'un prélevement	Colle + ragréage lino bleu	002ER 84885 5-1 n °95 - 1	P95	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P99	Réalisation d'un prélevement	Marron	002ER 84885 5-1 n °99 - 1	P99	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Marron	002ER 84885 5-1 n °99 - 1	P99	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P105	Réalisation d'un prélevement	Lès. + colle	002ER 84885 5-1 n °105 - 1	P105	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Lès. + colle	002ER 84885 5-1 n °105 - 1	P105	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Lès. + colle	002ER 84885 5-1 n °105 - 1	P105	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Lès. + colle	002ER 84885 5-1 n °105 - 1	P105	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92 - Vol 81 - Vol 82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Lès. + colle	002ER 84885 5-1 n °105 - 1	P105	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 87	Revêtement de sol	Ragréage	P106	Réalisation d'un prélevement	Rose	002ER 84885 5-1 n °106 - 1	P106	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 92	Revêtement de sol	Ragréage	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Rose	002ER 84885 5-1 n °106 - 1	P106	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 81	Revêtement de sol	Ragréage	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Rose	002ER 84885 5-1 n °106 - 1	P106	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 82	Revêtement de sol	Ragréage	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Rose	002ER 84885 5-1 n °106 - 1	P106	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 92 - Vol 81 - Vol 82	Revêtement de sol	Ragréage	S104 - S105 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Rose	002ER 84885 5-1 n °106 - 1	P106	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 96	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Blanc	002ER 84885 5-1 n °25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P29	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °29 - 1	P29	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °36 - 1	P36	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °37 - 1	P37	Joint / Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Blanc	002ER 84885 5-1 n °37 - 1	P37	Joint / Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002ER 84885 5-1 n °73 - 1	P73	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Blanc	002ER 84885 5-1 n °73 - 1	P73	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Réalisation d'un prélevement	Marron	002ER 84885 5-1 n °75 - 1	P75	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 47	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Marron	002ER 84885 5-1 n °75 - 1	P75	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P83	Réalisation d'un prélevement	Gris		P83	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Gris		P83	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélevement		002ER 84885 5-1 n °87 - 1	P87	Joint / Colle / Mortier - Dur / Dur / Dur - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Réalisation d'un prélevement	Marron	002ER 84885 5-1 n °94 - 1	P94	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Marron	002ER 84885 5-1 n °94 - 1	P94	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Marron	002ER 84885 5-1 n °94 - 1	P94	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 91 - Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Marron	002ER 84885 5-1 n °94 - 1	P94	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97	Réalisation d'un prélevement	Blanc bords arrondis	002ER 84885 5-1 n °97 - 1	P97	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Blanc bords arrondis	002ER 84885 5-1 n °97 - 1	P97	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Blanc bords arrondis	002ER 84885 5-1 n °97 - 1	P97	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91 - Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Blanc bords arrondis	002ER 84885 5-1 n °97 - 1	P97	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P98	Réalisation d'un prélevement	Faïence bords droits	002ER 84885 5-1 n °98 - 1	P98	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Faïence bords droits	002ER 84885 5-1 n °98 - 1	P98	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 2	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3		S3 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 1	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4	Réalisation d'un sondage		S4 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 1	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélevement	Beige	002ER848855 n°6 - 1	002ER848855 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Beige	002ER848855 n°6 - 1	002ER848855 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 104	Conduit eau	Calorifugeage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Beige	002ER 84885 5 n°6 - 1	002ER 84885 5 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 - Vol 104	Conduit eau	Calorifugeage	P6 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Beige	002ER 84885 5 n°6 - 1	002ER 84885 5 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P12	Réalisation d'un prélevement	Noire	002ER 84885 5 n°12 - 1	002ER 84885 5 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 101	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Noire	002ER 84885 5 n°12 - 1	002ER 84885 5 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 101	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Noire	002ER 84885 5 n°12 - 1	002ER 84885 5 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 103	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Noire	002ER 84885 5 n°12 - 1	002ER 84885 5 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 101 - Vol 103	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Noire	002ER 84885 5 n°12 - 1	002ER 84885 5 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18	Réalisation d'un sondage		S18 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S18		S18 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1	Vol 35	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19	Réalisation d'un sondage		S19 - 1 - S19 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S19		S19 - 1 - S19 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 64	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 96	Conduit fluide non identifié	Conduit métallique	S36	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 38	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S53	Réalisation d'un sondage		S53 - 2 - 002ER848855-1 n°46 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S59	Réalisation d'un sondage		002ER84885 5-1 n °56 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002ER848855 n°13	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 34 - Vol 35 - Vol 31 - Vol 119 - Vol 32	89,13 m		80,72 m²	
S18	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 35	1,42 m		,09 m²	
S19	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 35	1,37 m		,08 m²	
P38	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Vol 35 - Vol 34	31,18 m		28,3 m²	
P44	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Vol 119 - Vol 33 - Vol 32	94,14 m		88,72 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+2				
S53	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 38	1,75 m		,19 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+3				
S59	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 43	1,76 m		,19 m²	
P73	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Vol 47 - Vol 47 - Vol 47 - Vol 47	4,66 m	2,5 m	11,65 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+4				
S23	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 64	2,28 m		,32 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
002ER848855 n°2	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 4	19,59 m		9,42 m²	
S2	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 2	15,67 m		4,15 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
S3	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 1	14,66 m		3,19 m²	
S4	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 1	2,99 m		,5 m²	
P18	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Marron / Gris	Vol 3	20,14 m		17,97 m²	
P19	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Vol 3	19,88 m		17,3 m²	
P27	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Vol 96	6,41 m		2,52 m²	
P30	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Vol 6	11,85 m		6 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Zoom 1 - MPCA Revêtement de mur
	R+3	R+3 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Zoom 1 - Actions menées
	R+4	R+4 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - Zoom 1 - Actions menées
	Caves	Caves - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade Nord	Façade Nord - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV RDC

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	P30 : Colle bitumeuse
	P19 : Colle bitumeuse
	S4: Conduit en fibres-ciment
	P27 : Colles de revêtement de sol
	P2 : Dalles plastiques
	P18 : Ragréage

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P30 : Colle bitumeuse
	P19 : Colle bitumeuse
	P27 : Colles de revêtement de sol
	P2 : Dalles plastiques
	P18 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 1

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	P44 : Colle bitumeuse
	P38 : Colle bitumeuse
	P13 : Dalles plastiques
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P44 : Colle bitumeuse
	P38 : Colle bitumeuse
	P13 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 2

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 3

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P73 : Colle de carrelage (faïence)
	S59: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P73 : Colle de carrelage (faïence)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S59: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

	Zoom 1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 4

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S23: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S23: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



BAT BU LAFAYETTE

NIV 5

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+5 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

CAVES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1

Légende	
	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1

Légende	
	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER848855 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 34	Prélevement positif
002ER848855-1 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 33	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 33	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 33	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 34	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 35	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 35	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 35	Prélevement positif
002ER848855-1 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 35	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°40 - 1 (P40)	R+1 - Vol 35	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°41 - 1 (P41)	R+1 - Vol 35	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°42 - 1 (P42)	R+1 - Vol 119	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°43 - 1 (P43)	R+1 - Vol 32	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°44 - 1 (P44)	R+1 - Vol 119	Prélevement positif
002ER848855-1 n°45 - 1 (P45)	R+1 - Vol 119	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 22	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 22	Prélevement négatif
S18 - 1 (S18)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 1 (S19)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 2 (S19)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°46 - 1 (P46)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°47 - 1 (P47)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°48 - 1 (P48)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°52 - 1 (P52)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 41	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°54 - 1 (P54)	R+2 - Vol 41	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°55 - 1 (P55)	R+2 - Vol 41	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°46 - 2 (S53)	R+2 - Vol 38	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S53 - 2 (S53)	R+2 - Vol 38	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°56 - 1 (P56)	R+3 - Vol 55	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°57 - 1 (P57)	R+3 - Vol 55	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°58 - 1 (P58)	R+3 - Vol 56	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°59 - 1 (P59)	R+3 - Vol 55	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°60 - 1 (P60)	R+3 - Vol 57	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°61 - 1 (P61)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°62 - 1 (P62)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°63 - 1 (P63)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°64 - 1 (P64)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°65 - 1 (P65)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°65 - 2 (P65)	R+3 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°66 - 1 (P66)	R+3 - Vol 43	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°67 - 1 (P67)	R+3 - Vol 44	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°68 - 1 (P68)	R+3 - Vol 44	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°69 - 1 (P69)	R+3 - Vol 44	Prélevement négatif

002ER848855-1 n°70 - 1 (P70)	R+3 - Vol 47	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°71 - 1 (P71)	R+3 - Vol 47	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°72 - 1 (P72)	R+3 - Vol 47	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°73 - 1 (P73)	R+3 - Vol 47	Prélevement positif
002ER848855-1 n°74 - 1 (P74)	R+3 - Vol 47	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°75 - 1 (P75)	R+3 - Vol 47	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°76 - 1 (P76)	R+3 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°77 - 1 (P77)	R+3 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°78 - 1 (P78)	R+3 - Vol 44	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°56 - 1 (S59)	R+3 - Vol 43	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°79 - 1 (P79)	R+4 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°80 - 1 (P80)	R+4 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°81 - 1 (P81)	R+4 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°82 - 1 (P82)	R+4 - Vol 66	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°84 - 1 (P84)	R+4 - Vol 66	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°85 - 1 (P85)	R+4 - Vol 66	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°86 - 1 (P86)	R+4 - Vol 66	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°87 - 1 (P87)	R+4 - Vol 66	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°88 - 1 (P88)	R+4 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°89 - 1 (P89)	R+4 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°90 - 1 (P90)	R+4 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°91 - 1 (P91)	R+4 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°92 - 1 (P92)	R+4 - Vol 73	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°93 - 1 (P93)	R+4 - Vol 73	Prélevement négatif
S23 - 1 (S23)	R+4 - Vol 64	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°94 - 1 (P94)	R+5 - Vol 91	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°95 - 1 (P95)	R+5 - Vol 91	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°96 - 1 (P96)	R+5 - Vol 91	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°97 - 1 (P97)	R+5 - Vol 91	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°98 - 1 (P98)	R+5 - Vol 91	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°99 - 1 (P99)	R+5 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°100 - 1 (P100)	R+5 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°101 - 1 (P101)	R+5 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°102 - 1 (P102)	R+5 - Vol 87	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°103 - 1 (P103)	R+5 - Vol 87	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°104 - 1 (P104)	R+5 - Vol 87	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°105 - 1 (P105)	R+5 - Vol 87	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°106 - 1 (P106)	R+5 - Vol 87	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°107 - 1 (P107)	R+5 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°108 - 1 (P108)	R+5 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°109 - 1 (P109)	R+5 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°110 - 1 (P110)	R+5 - Vol 81	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°112 - 1 (P112)	R+5 - Vol 81	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°113 - 1 (P113)	R+5 - Vol 81	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°114 - 1 (P114)	R+5 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER848855 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 6	Prélevement négatif
002ER848855 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4	Prélevement positif
002ER848855 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif
002ER848855 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002ER848855 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002ER848855 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002ER848855 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2	Prélevement négatif
002ER848855 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif

002ER848855 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 99	Prélevement négatif
002ER848855 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 102	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 6	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 3	Prélevement positif
002ER848855-1 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 96	Prélevement positif
002ER848855-1 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002ER848855-1 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 6	Prélevement positif
002ER848855-1 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 6	Prélevement négatif
S2 - 1 (S2)	RDC - Vol 2	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (S3)	RDC - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 1 (S4)	RDC - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002ER848855 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 6

002ER848855 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 4

002ER848855 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 3

002ER848855 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 96

002ER848855 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 1

002ER848855 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 1

002ER848855 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1

002ER848855 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 2

002ER848855 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 10

002ER848855 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 99

002ER848855 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 102

002ER848855 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 34

002ER848855-1 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 6



002ER848855-1 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 4



002ER848855-1 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 4

002ER848855-1 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 96

002ER848855-1 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 96



002ER848855-1 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 96

002ER848855-1 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 96

002ER848855-1 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 96

002ER848855-1 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 3

002ER848855-1 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 6



002ER848855-1 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 6

002ER848855-1 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 33



002ER848855-1 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 33

002ER848855-1 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 33

002ER848855-1 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 34

002ER848855-1 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 35

002ER848855-1 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 35

002ER848855-1 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 35

002ER848855-1 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 35

002ER848855-1 n°40 - 1 (P40) - R+1 - Vol 35

002ER848855-1 n°41 - 1 (P41) - R+1 - Vol 35



002ER848855-1 n°42 - 1 (P42) - R+1 - Vol 119

002ER848855-1 n°43 - 1 (P43) - R+1 - Vol 32

002ER848855-1 n°44 - 1 (P44) - R+1 - Vol 119

002ER848855-1 n°45 - 1 (P45) - R+1 - Vol 119

002ER848855-1 n°46 - 1 (P46) - R+2 - Vol 38

002ER848855-1 n°47 - 1 (P47) - R+2 - Vol 38



002ER848855-1 n°48 - 1 (P48) - R+2 - Vol 38

002ER848855-1 n°50 - 1 (P50) - R+2 - Vol 38

002ER848855-1 n°51 - 1 (P51) - R+2 - Vol 38

002ER848855-1 n°52 - 1 (P52) - R+2 - Vol 38



002ER848855-1 n°53 - 1 (P53) - R+2 - Vol 41

002ER848855-1 n°54 - 1 (P54) - R+2 - Vol 41

002ER848855-1 n°55 - 1 (P55) - R+2 - Vol 41

002ER848855-1 n°56 - 1 (P56) - R+3 - Vol 55

002ER848855-1 n°57 - 1 (P57) - R+3 - Vol 55

002ER848855-1 n°58 - 1 (P58) - R+3 - Vol 56

002ER848855-1 n°59 - 1 (P59) - R+3 - Vol 55

002ER848855-1 n°60 - 1 (P60) - R+3 - Vol 57

002ER848855-1 n°61 - 1 (P61) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°62 - 1 (P62) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°63 - 1 (P63) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°64 - 1 (P64) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°65 - 1 (P65) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°65 - 2 (P65) - R+3 - Vol 61

002ER848855-1 n°66 - 1 (P66) - R+3 - Vol 43

002ER848855-1 n°67 - 1 (P67) - R+3 - Vol 44

002ER848855-1 n°68 - 1 (P68) - R+3 - Vol 44

002ER848855-1 n°69 - 1 (P69) - R+3 - Vol 44

002ER848855-1 n°70 - 1 (P70) - R+3 - Vol 47

002ER848855-1 n°71 - 1 (P71) - R+3 - Vol 47



002ER848855-1 n°72 - 1 (P72) - R+3 - Vol 47

002ER848855-1 n°73 - 1 (P73) - R+3 - Vol 47

002ER848855-1 n°74 - 1 (P74) - R+3 - Vol 47

002ER848855-1 n°75 - 1 (P75) - R+3 - Vol 47

002ER848855-1 n°76 - 1 (P76) - R+3 - Vol 52

002ER848855-1 n°77 - 1 (P77) - R+3 - Vol 52

002ER848855-1 n°78 - 1 (P78) - R+3 - Vol 44

002ER848855-1 n°79 - 1 (P79) - R+4 - Vol 64

002ER848855-1 n°80 - 1 (P80) - R+4 - Vol 65



002ER848855-1 n°81 - 1 (P81) - R+4 - Vol 65

002ER848855-1 n°82 - 1 (P82) - R+4 - Vol 66

002ER848855-1 n°84 - 1 (P84) - R+4 - Vol 66

002ER848855-1 n°85 - 1 (P85) - R+4 - Vol 66

002ER848855-1 n°86 - 1 (P86) - R+4 - Vol 66

002ER848855-1 n°87 - 1 (P87) - R+4 - Vol 66



002ER848855-1 n°88 - 1 (P88) - R+4 - Vol 65

002ER848855-1 n°89 - 1 (P89) - R+4 - Vol 65

002ER848855-1 n°90 - 1 (P90) - R+4 - Vol 64

002ER848855-1 n°91 - 1 (P91) - R+4 - Vol 64

002ER848855-1 n°92 - 1 (P92) - R+4 - Vol 73



002ER848855-1 n°93 - 1 (P93) - R+4 - Vol 73

002ER848855-1 n°94 - 1 (P94) - R+5 - Vol 91

002ER848855-1 n°95 - 1 (P95) - R+5 - Vol 91

002ER848855-1 n°96 - 1 (P96) - R+5 - Vol 91

002ER848855-1 n°97 - 1 (P97) - R+5 - Vol 91

002ER848855-1 n°98 - 1 (P98) - R+5 - Vol 91

002ER848855-1 n°99 - 1 (P99) - R+5 - Vol 90

002ER848855-1 n°100 - 1 (P100) - R+5 - Vol 90

002ER848855-1 n°101 - 1 (P101) - R+5 - Vol 90

002ER848855-1 n°102 - 1 (P102) - R+5 - Vol 87

002ER848855-1 n°103 - 1 (P103) - R+5 - Vol 87

002ER848855-1 n°104 - 1 (P104) - R+5 - Vol 87



002ER848855-1 n°105 - 1 (P105) - R+5 - Vol 87



002ER848855-1 n°106 - 1 (P106) - R+5 - Vol 87

002ER848855-1 n°107 - 1 (P107) - R+5 - Vol 92

002ER848855-1 n°108 - 1 (P108) - R+5 - Vol 92

002ER848855-1 n°109 - 1 (P109) - R+5 - Vol 92

002ER848855-1 n°110 - 1 (P110) - R+5 - Vol 81

002ER848855-1 n°112 - 1 (P112) - R+5 - Vol 81

002ER848855-1 n°113 - 1 (P113) - R+5 - Vol 81

002ER848855-1 n°114 - 1 (P114) - R+5 - Vol 92



002ER848855-1 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 22

002ER848855-1 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 22

S2 - 1 (S2) - RDC - Vol 2

S3 - 1 (S3) - RDC - Vol 1

S4 - 1 (S4) - RDC - Vol 1

S18 - 1 (S18) - R+1 - Vol 35

S19 - 1 (S19) - R+1 - Vol 35

S19 - 2 (S19) - R+1 - Vol 35



S23 - 1 (S23) - R+4 - Vol 64

002ER848855-1 n°46 - 2 (S53) - R+2 - Vol 38

S53 - 2 (S53) - R+2 - Vol 38

002ER848855-1 n°56 - 1 (S59) - R+3 - Vol 43

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER848855 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Gris noir	RDC - Vol 6	
002ER848855 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - Blanc beige	RDC - Vol 4	
002ER848855 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau / Colle / Ragréage - Dur / Effritable / Souple / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Rose - Vert	RDC - Vol 3	
002ER848855 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 96	
002ER848855 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige - Beige	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	RDC - Vol 2	
002ER848855 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc	RDC - Vol 10	
002ER848855 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 99	
002ER848855 n°12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron - Noire	RDC - Vol 102	
002ER848855 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - Beige	R+1 - Vol 34	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Porteur	RDC - Vol 6	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc - Cloison brique	RDC - Vol 4	

P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	RDC - Vol 4
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Jaune / Rose / Blanc - Colle de dds marron	RDC - Vol 3
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Marron / Gris - Ragréage sous DDS	RDC - Vol 3
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc - Cille bitu sous ragréage	RDC - Vol 3
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	RDC - Vol 3
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige - Porteur	RDC - Vol 3
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	RDC - Vol 3
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - Cloisons	RDC - Vol 96
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - Porteur	RDC - Vol 96
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris - Blanc	RDC - Vol 96
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Plâtre + peinture noir	RDC - Vol 96
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris - Colle + rag sol souple vert	RDC - Vol 96

P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - Mur ext	RDC - Vol 3
P29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Blanc	RDC - Vol 3
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris - Colle bitu	RDC - Vol 6
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige - Cloison brique	RDC - Vol 6
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 33
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Poutres	R+1 - Vol 33
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Mur ext	R+1 - Vol 33
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Blanc	R+1 - Vol 34
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc - Blanc	R+1 - Vol 35
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc - Blanc	R+1 - Vol 35
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris - Colle + ragréage	R+1 - Vol 35
P39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - Vol 35
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc - Mur ext	R+1 - Vol 35

P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 35
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc / Gris - Porteur	R+1 - Vol 119
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - Cloison brique	R+1 - Vol 32
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris - Colle + ragréage	R+1 - Vol 119
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Beige - Ragréage gris rose récent	R+1 - Vol 119
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Gris	R+2 - Vol 38
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Colle revêtement souple rouge	R+2 - Vol 38
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Ragréage	R+2 - Vol 38
P49	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	R+2 - Vol 38
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris - Mur ext	R+2 - Vol 38
P51	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron - Poutres	R+2 - Vol 38

P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc - Porteur	R+2 - Vol 38
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 41
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron - Moquette fibreuse beige + colle rouge	R+2 - Vol 41
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Beige Marron / Noir - Revêtement dur type bois + peinture bois	R+2 - Vol 41
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 55
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur ext	R+3 - Vol 55
P58	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 56
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Colle jaune lino	R+3 - Vol 55
P60	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Poutres	R+3 - Vol 57
P61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 61
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Porteur	R+3 - Vol 61

P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Colle jaune lino rouge	R+3 - Vol 61
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Marron / Blanc - Ragréage	R+3 - Vol 61
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Toile - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Rouge / Beige - Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris	R+3 - Vol 61
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Porteur	R+3 - Vol 43
P67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 44
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir - Porteur	R+3 - Vol 44
P69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+3 - Vol 44
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 47
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 47

P72	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+3 - Vol 47
P73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Blanc	R+3 - Vol 47
P74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris	R+3 - Vol 47
P75	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Marron	R+3 - Vol 47
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 52
P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 52
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloison brique	R+3 - Vol 44
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 64
P80	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+4 - Vol 65
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige - Porteur	R+4 - Vol 65
P82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Gris	R+4 - Vol 66
P83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Gris	R+4 - Vol 66
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+4 - Vol 66
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 66
P86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	R+4 - Vol 66

P87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Mortier - Dur / Dur / Dur - Gris / Beige / Gris	R+4 - Vol 66
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Vert / Jaune - Vert	R+4 - Vol 65
P89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris - Colle sous lès vert	R+4 - Vol 65
P90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir - Colle sous lès bleu	R+4 - Vol 64
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris - Ragréage orange	R+4 - Vol 64
P92	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 73
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+4 - Vol 73
P94	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris - Marron	R+5 - Vol 91
P95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Marron - Colle + ragréage lino bleu	R+5 - Vol 91
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris - Cloisons séparative	R+5 - Vol 91
P97	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Blanc bords arrondis	R+5 - Vol 91
P98	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Faïence bords droits	R+5 - Vol 91
P99	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Marron	R+5 - Vol 90
P100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc - Porteur	R+5 - Vol 90

P101	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 90
P102	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+5 - Vol 87
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige - Porteur	R+5 - Vol 87
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc - Cloisons séparative	R+5 - Vol 87
P105	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune - Lès. + colle	R+5 - Vol 87
P106	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Rose	R+5 - Vol 87
P107	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	R+5 - Vol 92
P108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris - Porteur	R+5 - Vol 92
P109	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Cloisons séparative	R+5 - Vol 92
P110	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - Porteur	R+5 - Vol 81
P111	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 81
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc - Doublage mur	R+5 - Vol 81

P113	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Beige / Beige Blanc - Bande	R+5 - Vol 81
P114	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 92
P115	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Blanc	R+1 - Vol 22
P116	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc - Porteur	R+1 - Vol 22

CHANTIER

Référence	**C032024074008**
Adresse	Commande : 002ER848855 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 boulevard Lafayette 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 20/02/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032024074008
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER848855_001

Référence labo	69PM00537382	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Gris noir Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	LMO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER848855_002

Référence labo	69PM00537383	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-		Acétone	1	2	LMO	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER848855_003

Référence labo	69PM00537384	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_004

Référence labo	69PM00537385	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ALA					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_005

Référence labo	69PM00537386	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER848855_006

Référence labo	69PM00537387	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ASI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	ALA					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffractio électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_007

Référence labo	69PM00537388	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	ALA	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Matériau Effritable Gris Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_008

Référence labo	69PM00537389	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_009

Référence labo	69PM00537390	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Mortier Dur Gris

Référence échantillon : 002ER848855_011

Référence labo	69PM00537391	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_012

Référence labo	69PM00537392	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 102		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMO	Non détecté
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_013

Référence labo	69PM00537393	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence dossier: RSC032024074008

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 12 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 12/12

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe
Lucile Falenta

Accréditation N°1-7326 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024741282
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER848855-1_014

Référence labo	PM06624295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Date d'analyse	14/11/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_015

Référence labo	PM06624296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Date d'analyse	14/11/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_016

Référence labo	PM06624297	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_017

Référence labo	PM06624298	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de dds marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Résineux Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_018

Référence labo	PM06624299	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage sous DDS Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UAD	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Marron	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_019

Référence labo	PM06624300	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Cille bitu sous ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UAD	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_020

Référence labo	PM06624301	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_021

Référence labo	PM06624302	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_022

Référence labo	PM06624303	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_023

Référence labo	PM06624304	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_024

Référence labo	PM06624305	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_025

Référence labo	PM06624306	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Date d'analyse	14/11/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	JFA	Non détecté	●
	3	Peinture Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_026

Référence labo	PM06624307	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Date d'analyse	14/11/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Plâtre + peinture noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_027

Référence labo	PM06624308	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Date d'analyse	14/11/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Colle + rag sol souple vert Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Résineux Jaune, Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UAD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_028

Référence labo	PM06624309	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_029

Référence labo	PM06624310	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_030

Référence labo	PM06624311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Colle bitu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UAD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_031

Référence labo	PM06624312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_032

Référence labo	PM06624313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_033

Référence labo	PM06624314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	Poutres		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_034

Référence labo	PM06624315	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_035

Référence labo	PM06624316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_036

Référence labo	PM06624317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Faïence Dur Beige, Joint Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_037

Référence labo	PM06624318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	JFA	Non détecté	●
	2	Colle Dur Beige	-	-	-						
	4	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_038

Référence labo	PM06624319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Colle + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UAD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_039

Référence labo	PM06624320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_040

Référence labo	PM06624321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_041

Référence labo	PM06624322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER848855-1_042

Référence labo	PM06624323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 119		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_043

Référence labo	PM06624324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 32		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Peinture Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_044

Référence labo	PM06624325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 119		
Remarque concernant le prélèvement	Colle + ragréage Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Bitumineux Noir, Ragréage Dur Gris, Colle Résineux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	NNG	Chrysotile	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_045

Référence labo	PM06624326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 119		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris rose récent Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_046

Référence labo	PM06624327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER848855-1_047

Référence labo	PM06624328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Colle revêtement souple rouge Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Résineux Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_048

Référence labo	PM06624329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_049

Référence labo	PM06624330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_050

Référence labo	PM06624331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_051

Référence labo	PM06624332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Poutres Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Bois Fibreux Dur Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_052

Référence labo	PM06624333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_053

Référence labo	PM06624334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_054

Référence labo	PM06624335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	Moquette fibreuse beige + colle rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_055

Référence labo	PM06624336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Peinture noir	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement dur type bois + peinture bois		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_056

Référence labo	PM06624337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_057

Référence labo	PM06624338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_058

Référence labo	PM06624339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 56		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_059

Référence labo	PM06624340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune lino Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Résineux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_060

Référence labo	PM06624341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 57		
Remarque concernant le prélèvement	Poutres		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_061

Référence labo	PM06624342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_062

Référence labo	PM06624343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_063

Référence labo	PM06624344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune lino rouge Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Résineux Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_064

Référence labo	PM06624345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Marron	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_065

Référence labo	PM06624346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	Moquette beige + colle rouge + matériau dur gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_066

Référence labo	PM06624347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 43		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_067

Référence labo	PM06624348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_068

Référence labo	PM06624349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	5	Matériau Effritable Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_069

Référence labo	PM06624350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_070

Référence labo	PM06624351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_071

Référence labo	PM06624352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_072

Référence labo	PM06624353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Beige Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_073

Référence labo	PM06624354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	HEU	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_074

Référence labo	PM06624355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER848855-1_075

Référence labo	PM06624356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002ER848855-1_076

Référence labo	PM06624357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_077

Référence labo	PM06624358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_078

Référence labo	PM06624359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_079

Référence labo	PM06624360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_080

Référence labo	PM06624361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_081

Référence labo	PM06624362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_082

Référence labo	PM06624363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER848855-1_083

Référence labo	PM06624364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002ER848855-1_084

Référence labo	PM06624365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_085

Référence labo	PM06624366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_086

Référence labo	PM06624367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Beige Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855-1_087

Référence labo	PM06624368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 66		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	NNG	Non détecté	●
	3	Colle Dur Beige	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Noir

Référence échantillon : 002ER848855-1_088

Référence labo	PM06624369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_089

Référence labo	PM06624370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	13/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	Colle sous lès vert Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Résineux Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_090

Référence labo	PM06624371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	Colle sous lès bleu Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Résineux Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_091

Référence labo	PM06624372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage orange Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Marron Orange		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_092

Référence labo	PM06624373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_093

Référence labo	PM06624374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_094

Référence labo	PM06624375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	Marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Colle Dur Gris		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002ER848855-1_095

Référence labo	PM06624376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	Colle + ragréage lino bleu		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_096

Référence labo	PM06624377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_097

Référence labo	PM06624378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc bords arrondis		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_098

Référence labo	PM06624379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence bords droits Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JFA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER848855-1_099

Référence labo	PM06624380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	Marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Carrelage Dur Marron, Joint Dur Gris

Référence échantillon : 002ER848855-1_100

Référence labo	PM06624381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_101

Référence labo	PM06624382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_102

Référence labo	PM06624383	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_103

Référence labo	PM06624384	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-						
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_104

Référence labo	PM06624385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_105

Référence labo	PM06624386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	Lès. + colle		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Vert	2	2	CCE	Acétone	1	2	DGG	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_106

Référence labo	PM06624387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	Rose Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_107

Référence labo	PM06624388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_108

Référence labo	PM06624389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_109

Référence labo	PM06624390	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_110

Référence labo	PM06624391	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 81		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_111

Référence labo	PM06624392	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 81		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_112

Référence labo	PM06624393	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 81		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_113

Référence labo	PM06624394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 81		
Remarque concernant le prélèvement	Bande Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Papier Souple Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Beige Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_114

Référence labo	PM06624395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_115

Référence labo	PM06624396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 22		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855-1_116

Référence labo	PM06624397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/11/2024		
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	14/11/2024
Zone de prélèvement	Bibliothèque Lafayette - Vol 22		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012024741282

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 103 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 102/103

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn{uvg
Marion Gauin Thimon

Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et R1334-29-5 du Code de la santé publique et conformément aux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46-020 d'août 2017.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Bibliothèque Lafayette

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Bibliothèque Lafayette

Date de construction/permis de construire : En 2023

Fonction du bâtiment : Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Date commande : 04/11/2024

Date repérage : 04/11/2024

Représentant du DO : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Rapport émis le : 15/11/2024

A-3 OPERATEUR DE REPERAGE

Nom prénom : CHASTRETTE THOMAS

Certification n° : CPDI6250

Délivré le 23/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 ASSURANCE

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Assurance : SE 76208471-30015valide jusqu'au 31/12/2024 00:00:00

Date de validité: du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de l'immeuble
A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Opérateur de repérage
A-4 - Assurance
B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D - Conclusion(s)
D-1 - Conclusion(s) du rapport de mission
D-2 - Commentaire(s) et réserve(s)
E - Conditions de repérage
E-1 - Rapport(s) précédemment réalisé(s)
E-2 - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention
E-3 - Périmètre de repérage
E-4 - Conditions de réalisation du repérage
F - Grille de résultat du repérage
G - Obligations réglementaires du propriétaire
Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes
H - Recommandations générales de sécurité

Annexes
Annexe : Mesurage des zones amiantées
Plan de repérage technique
Reportage photographique
Etat de conservation des matériaux de la liste A
Etat de conservation des materiaux de la liste B
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements
Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire
Documents

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Plan	Volume	Plan	Volume
RDC	Vol 1	RDC	Vol 2
RDC	Vol 3	RDC	Vol 4
RDC	Vol 5	RDC	Vol 6
RDC	Vol 7	RDC	Vol 8
RDC	Vol 9	RDC	Vol 10
RDC	Vol 11	RDC	Vol 12
RDC	Vol 13	RDC	Vol 14
R+1	Vol 15	R+1	Vol 16
R+1	Vol 17	R+1	Vol 18
R+1	Vol 19	R+1	Vol 20
R+1	Vol 21	R+1	Vol 22
R+1	Vol 23	R+1	Vol 24
R+1	Vol 25	R+1	Vol 26
R+1	Vol 28	R+1	Vol 29
R+1	Vol 30	R+1	Vol 31
R+1	Vol 32	R+1	Vol 33
R+1	Vol 34	R+1	Vol 35
R+1	Vol 36	R+1	Vol 37
R+2	Vol 38	R+2	Vol 39
R+2	Vol 40	R+2	Vol 41
R+2	Vol 42	R+3	Vol 43
R+3	Vol 44	R+3	Vol 45
R+3	Vol 46	R+3	Vol 47
R+3	Vol 48	R+3	Vol 49
R+3	Vol 50	R+3	Vol 51

R+3	Vol 52	R+3	Vol 53
R+3	Vol 54	R+3	Vol 55
R+3	Vol 56	R+3	Vol 57
R+3	Vol 58	R+3	Vol 59
R+3	Vol 60	R+3	Vol 61
R+4	Vol 62	R+4	Vol 63
R+4	Vol 64	R+4	Vol 65
R+4	Vol 66	R+4	Vol 67
R+4	Vol 68	R+4	Vol 69
R+4	Vol 70	R+4	Vol 71
R+4	Vol 72	R+4	Vol 73
R+4	Vol 74	R+4	Vol 75
R+4	Vol 76	R+4	Vol 77
R+4	Vol 78	R+4	Vol 79
R+4	Vol 80	R+5	Vol 81
R+5	Vol 82	R+5	Vol 83
R+5	Vol 84	R+5	Vol 85
R+5	Vol 86	R+5	Vol 87
R+5	Vol 88	R+5	Vol 89
R+5	Vol 90	R+5	Vol 91
R+5	Vol 92	R+5	Vol 93
RDC	Vol 94	RDC	Vol 95
RDC	Vol 96	Caves	Vol 98 (Caves)
RDC	Vol 99	RDC	Vol 100
RDC	Vol 101	RDC	Vol 102
RDC	Vol 103	RDC	Vol 104
R+1	Vol 105	R+2	Vol 106
R+3	Vol 107	R+4	Vol 108
R+1	Vol 109	Toiture	Vol 110 (Toiture terrasse 1)
Toiture	Vol 111 (Toiture terrasse 2)	Toiture	Vol 112 (Toiture terrasse 3)
Façade Sud	Vol 115 (Façade 1)	Façade Est	Vol 116 (Façade 2)
Façade Nord	Vol 117 (Façade 3)	Façade Ouest	Vol 118 (Façade 4)
R+1	Vol 119		

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Justification(s)	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Toiture - Vol 113 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Locaux non accessibles sans la présence d'un technicien ascenseur	
RDC - Vol 97	Moyen investigation non mis a disposition	Ascenseur Non visitable sans la présence d'un technicien ascenseur	

D - CONCLUSIONS

D-1 CONCLUSION(S) DU RAPPORT DE MISSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau	Après analyse	Etat de conservation
Vol 4	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 2	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 2	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 1	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 1	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 34	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 35	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 31	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 119	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 32	Revêtement - Dur - Beige	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 35	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 35	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 64	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 38	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP
Vol 43	Conduit en fibres-ciment	Positif sur jugement personnel	EP

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Toiture - Vol 113 (Machinerie ascenseur)		Moyen investigation non mis a disposition	Locaux non accessibles sans la présence d'un technicien ascenseur	
RDC - Vol 97		Moyen investigation non mis a disposition	Ascenseur Non visitable sans la présence d'un technicien ascenseur	

D-2 COMMENTAIRE(S) ET RESERVE(S)

Commentaire n°1
- Seuls les éléments accessibles des parties communes de l'immeuble sont l'objet du présent diagnostic DTA. Il n'est pas exclu que des matériaux contenant de l'amiante n'ont pu être repérés en raison de leur « encoffrement », de leur inaccessibilité ou l'impossibilité d'effectuer un prélèvement non destructif.

Commentaire n°2
Les grilles d'aérations n'ont pas pu être sondées sans sondage destructif.

Commentaire n°3
Il a été repéré des revêtements collés ou non soulevable (lino, parquets, carrelage) dans l'ensemble du bâtiment (bureaux, sanitaires, bibliothèques, magasins, archives, locaux techniques.etc) rendant inaccessible les parties d'ouvrage situées en dessous sans destruction localisée des revêtements de sol. Dans le cadre d'un DTA, la méthodologie du diagnostic n'autorise pas l'opérateur de détériorer les revêtements, de démonter des appareils ou des coffrages pour observer d'éventuels éléments internes pouvant contenir de l'amiante. En cas de manipulation, démontage, remplacement de ces appareils, il est recommandé de faire établir un diagnostic amiante avant travaux.

Commentaire n°4
Les parties en lien avec l'ascenseur (trémie, cabine, fosse, machinerie.etc) n'ont pu faire l'objet d'investigation sans le présence d'un technicien ascenseur.

Commentaire n°5
Les éléments coupe-feu ne peuvent être investigués sans risque de détérioration et sans libération totale du bâtiment. La chaufferie étant encore en fonction le jour de la visite, l'investigation à l'intérieur des chaudières n'a pu avoir lieu sans un technicien compétent.

Commentaire n°6
Les sondages de certains équipements et matériaux ont pu être limités en raison de l'encombrement ou de la présence de mobilier limitant l'accès aux opérateurs.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 RAPPORT(S) PRECEDEMMENT REALISE(S)

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

E-2 OBJET, METHODOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Objet de la mission :
Etablir ou mettre à jour le rapport de repérage des matériaux et produit de liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique en vue de la constitution ou de l'actualisation de Dossier Technique Amiante.
Obligation règlementaire de la constitution du DTA :
Le présent rapport de repérage devra être joint par le propriétaire aux autres pièces constitutives du Dossier Technique Amiante du bien, telles que définies à l'article R1334-29-5 du Code de la santé publique.
Méthodologie :
Rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.
Cadre réglementaire et normatif :
- Code de la santé publique : articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-29-5, listes A et B de l'annexe 13-9;
- Décret n°2011-629 de 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du "dossier technique amiante";
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et fixant les condition de mise en oeuvre des solutions d'effet équivanent.
- Norme NF X46-020 Août 2017;
Limite de la mission:
Le présent rapport de repérage correspond à l'Etat relatif à la présence ou l'absence d'amiante à produire en cas de vente, prévu à l'article L1334-13 et R1334-29-7 du Code de la santé publique, dans les limites de réalisation de la mission rappelées dans le présent rapport. Le présent rapport de repérage n'est pas suffisant pour couvrir les obligations d'évaluation initiale du risque amiante du propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage en cas de travaux, prévues par le code du travail aux articles R4412-97 à R4412-97-6. En cas de travaux, le propriétaire propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage devra fournir aux entreprises

E-3 PERIMETRE DE REPERAGE

Notre périmètre de repérage porte sur l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble listés au point C-1 du présent rapport et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités listés au point C-2.

E-4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage
Le programme de repérage de la mission est constitué par les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique :

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

Composant de la construction	Partie de composant à sonder ou à vérifier
1. Parois verticales intérieures	
- Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
- Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F - GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Action	Description	Précision	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	EC
Plan : Caves												
Vol 98 (Caves)										Néant*	Absence	
Plan : Façade Est												
Vol 116 (Façade 2)										Néant*	Absence	
Plan : Façade Nord												
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S2						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S4						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S18						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

Plan : Façade Nord

Vol 117 (Façade 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S19					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

Plan : Façade Ouest

Vol 118 (Façade 4)									Néant*	Absence	

Plan : Façade Sud

Vol 115 (Façade 1)									Néant*	Absence	

Plan : R+1

Vol 105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P13	Réalisation d'un prélevement	Beige	002ER848855 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S17 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER848855 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S20 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER848855 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S47 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER848855 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S50 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Beige	002ER848855 n°13	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP

Plan : R+1

Vol 35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S18						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S19						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P32	Réalisation d'un prélevement		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 - Vol 119 - Vol 30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P33	Réalisation d'un prélevement	Poutres	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Poutres	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P34	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	P34	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Mur ext	P34	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P39	Réalisation d'un prélevement		P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

Plan : R+1

Vol 34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P40	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Mur ext	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P41	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 - Vol 34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P41 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Cloisons séparative	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P42	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P42	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P43	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 - Vol 119 - Vol 33	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P43 - S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloison brique	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+1

Vol 22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P115	Réalisation d'un prélevement		P115	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P116	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P116	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116	Porteur	P116	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15										Néant*	Absence
Vol 16										Néant*	Absence
Vol 17										Néant*	Absence
Vol 18										Néant*	Absence
Vol 19										Néant*	Absence
Vol 20										Néant*	Absence
Vol 21										Néant*	Absence
Vol 23										Néant*	Absence
Vol 24										Néant*	Absence
Vol 25										Néant*	Absence
Vol 26										Néant*	Absence
Vol 28										Néant*	Absence
Vol 29										Néant*	Absence
Vol 36										Néant*	Absence
Vol 37										Néant*	Absence
Vol 109										Néant*	Absence

Plan : R+2

Vol 106	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S53						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P49	Réalisation d'un prélevement		P49	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		P49	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P50	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	P50	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Mur ext	P50	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

Plan : R+2

Vol 38	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	B	P51	Réalisation d'un prélevement	Poutres	P51	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	B	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Poutres	P51	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P52	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P52	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Porteur	P52	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P53	Réalisation d'un prélevement		P53	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		P53	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39										Néant*	Absence
Vol 40										Néant*	Absence

Plan : R+2

Vol 42										Néant*	Absence

Plan : R+3

Vol 107	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S59						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage EP
Vol 55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P56	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P56	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Porteur	P56	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P57	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 - Vol 57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mur ext	P57	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+3

Vol 56	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P58	Réalisation d'un prélevement		P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 - Vol 57 - Vol 61 - Vol 43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	B	P60	Réalisation d'un prélevement	Poutres	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	B	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Poutres	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P61	Réalisation d'un prélevement		P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P62	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P62	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+3

Vol 61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Porteur	P62	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P66	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P66	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Porteur	P66	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P67	Réalisation d'un prélevement		P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 - Vol 45 - Vol 48	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S81 - S86 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		P67	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P68	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+3

Vol 44 - Vol 49 - Vol 45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P68 - S78 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Porteur	P68	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P70	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P70	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P71	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P71	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P72	Réalisation d'un prélevement		P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P76	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+3

Vol 52 - Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P76 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Porteur	P76	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P77	Réalisation d'un prélevement		P77	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P78	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 - Vol 48 - Vol 45	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	S82 - S83 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Cloison brique	P78	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46										Néant*	Absence
Vol 50										Néant*	Absence
Vol 51										Néant*	Absence
Vol 53										Néant*	Absence
Vol 54										Néant*	Absence
Vol 58										Néant*	Absence
Vol 59										Néant*	Absence
Vol 60										Néant*	Absence

Plan : R+4

Vol 108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+4

Vol 64	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S23						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 64	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P79	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 - Vol 69	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Cloisons séparative	P79	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P80	Réalisation d'un prélevement		P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 - Vol 69 - Vol 67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S90 - S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		P80	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P81	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

Plan : R+4

Vol 64 - Vol 67 - Vol 69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	S93 - S94 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteur	P81	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P84	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P85	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P86	Réalisation d'un prélevement		P86	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P92	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P92	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P93	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62										Néant*	Absence
Vol 63										Néant*	Absence
Vol 68										Néant*	Absence

Plan : R+4

Vol 70										Néant*	Absence
Vol 71										Néant*	Absence
Vol 72										Néant*	Absence
Vol 74										Néant*	Absence
Vol 75										Néant*	Absence
Vol 76										Néant*	Absence
Vol 77										Néant*	Absence
Vol 78										Néant*	Absence
Vol 79										Néant*	Absence
Vol 80										Néant*	Absence

Plan : R+5

Vol 91	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P96	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 - Vol 90	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	P96	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P100	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P100	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Porteur	P100	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+5

Vol 90	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P101	Réalisation d'un prélevement		P101	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		P101	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P102	Réalisation d'un prélevement		P102	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P103	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P103	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Porteur	P103	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P104	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P104	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Cloisons séparative	P104	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+5

Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	B	P107	Réalisation d'un prélevement		P107	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	B	P107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		P107	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P108	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P108	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108	Porteur	P108	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P109	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 - Vol 81 - Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P109 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Cloisons séparative	P109	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P110	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 - Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P110 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Porteur	P110	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : R+5

Vol 81	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P111	Réalisation d'un prélevement		P111	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		P111	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	P112	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	P112	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Doublage mur	P112	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P114	Réalisation d'un prélevement		P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		P114	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83										Néant*	Absence
Vol 84										Néant*	Absence
Vol 85										Néant*	Absence
Vol 86										Néant*	Absence
Vol 88										Néant*	Absence

Plan : R+5

Vol 89										Néant*	Absence	
Vol 93										Néant*	Absence	

Plan : RDC

Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P1	Réalisation d'un prélevement	Gris noir	002ER848855 n°1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris noir	002ER848855 n°1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P2	Réalisation d'un prélevement	Blanc beige	002ER848855 n°2	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P3	Réalisation d'un prélevement	Vert	002ER848855 n°3	Revêtement / Matériau / Colle / Ragréage - Dur / Effritable / Souple / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°4	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S2						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

Plan : RDC

Vol 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S4						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER848855 n°5	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P6	Réalisation d'un prélevement	Beige	002ER848855 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 - Vol 104	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P6 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Beige	002ER848855 n°6	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°7	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

Plan : RDC

Vol 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER848855 n°7	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°8	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER848855 n°8	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P9	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER848855 n°9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P11	Réalisation d'un prélevement		002ER848855 n°11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	B	P12	Réalisation d'un prélevement	Noire	002ER848855 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 - Vol 103	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	B	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Noire	002ER848855 n°12	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P14	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : RDC

Vol 4 - Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Porteur	P14	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P15	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Cloison brique	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P16	Réalisation d'un prélevement		P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		P16	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P20	Réalisation d'un prélevement		P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P21	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : RDC

Vol 3 - Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	B	P21 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Porteur	P21	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	P22	Réalisation d'un prélevement		P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	P23	Réalisation d'un prélevement	Cloisons	P23	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Cloisons	P23	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P24	Réalisation d'un prélevement	Porteur	P24	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	B	P26	Réalisation d'un prélevement	Plâtre + peinture noir	P26	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P28	Réalisation d'un prélevement	Mur ext	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : RDC

Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	B	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mur ext	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P31	Réalisation d'un prélevement	Cloison brique	P31	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Cloison brique	P31	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5										Néant*	Absence
Vol 8										Néant*	Absence
Vol 9										Néant*	Absence
Vol 11										Néant*	Absence
Vol 12										Néant*	Absence
Vol 13										Néant*	Absence
Vol 14										Néant*	Absence
Vol 94										Néant*	Absence
Vol 95										Néant*	Absence
Vol 100										Néant*	Absence

Plan : Toiture

Vol 110 (Toiture terrasse 1)										Néant*	Absence
Vol 111 (Toiture terrasse 2)										Néant*	Absence
Vol 112 (Toiture terrasse 3)										Néant*	Absence

* Conformément à l'article R 1334-20 et 21 (Liste A et B) définissant l'ensemble des composants dont les parties sont à sonder ou à vérifier, après intervention de l'opération de repérage, les locaux investigués ne présentent aucun de ces éléments.

G - OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU PROPRIETAIRE

RECOMMANDATIONS DE GESTION ADAPTÉES AUX BESOINS DE PROTECTION DES PERSONNES

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 :

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 :

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 :

Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné :

- dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre,
- dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette evaluation consiste a :

a) Controler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 (action corrective de niveau 1) :

Cette action corrective consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 (action corrective de niveau 2) :

Cette action corrective consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

H - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque,
gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE / MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants.

Ref prélevement	Composant	Type de matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Unité
			R+1				
002ER848855 n °13	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 31, Vol 32, Vol 34, Vol 35, Vol 119			80,72 m²	
S18	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 35, Vol 117 (Façade 3)			,09 m²	
S19	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 35, Vol 117 (Façade 3)			,08 m²	
			R+2				
S53	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 38			,19 m²	
			R+3				
S59	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 43			,19 m²	
			R+4				
S23	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	Vol 64			,32 m²	
			RDC				
002ER848855 n °2	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 4			9,42 m²	
S2	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 2, Vol 117 (Façade 3)			4,15 m²	
S3	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 1, Vol 117 (Façade 3)			3,19 m²	
S4	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 1, Vol 117 (Façade 3)			,5 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Zoom 1 - Actions menées
	R+4	R+4 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - Zoom 1 - Actions menées
	Caves	Caves - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade Nord	Façade Nord - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV RDC

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	P2 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P2 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

Zoom 1



SITE CLERMONT CENTRE
1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

BAT BU LAFAYETTE

NIV 1

DOC

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P13 : Dalles plastiques
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	P13 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+1 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 2

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+2 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 3

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S59: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+3 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S59: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

	Zoom 1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 4

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S23: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+4 - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1



Légende

	S23: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BAT BU LAFAYETTE

NIV 5

SITE CLERMONT CENTRE

1 Boulevard Lafayette - BP 27
63001 CLERMONT FERRAND Cedex 1

DOC

Légende

	Zoom 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

R+5 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Plan de situation

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

CAVES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende

Vol 116
(Façade 2)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER848855-1

Légende	
	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE NORD - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER848855-1

Légende	
	S2: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER848855-1

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND	Bibliothèque Lafayette	04/11/2024	CHASTRETTE THOMAS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER848855 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 34	Prélevement
002ER848855-1 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 33	Prélevement
002ER848855-1 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 33	Prélevement
002ER848855-1 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 33	Prélevement
002ER848855-1 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 35	Prélevement
002ER848855-1 n°40 - 1 (P40)	R+1 - Vol 35	Prélevement
002ER848855-1 n°41 - 1 (P41)	R+1 - Vol 35	Prélevement
002ER848855-1 n°42 - 1 (P42)	R+1 - Vol 119	Prélevement
002ER848855-1 n°43 - 1 (P43)	R+1 - Vol 32	Prélevement
002ER848855-1 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 22	Prélevement
002ER848855-1 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 22	Prélevement
S18 - 1 (S18)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 1 (S19)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 2 (S19)	R+1 - Vol 35	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 38	Prélevement
002ER848855-1 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 38	Prélevement
002ER848855-1 n°52 - 1 (P52)	R+2 - Vol 38	Prélevement
002ER848855-1 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 41	Prélevement
002ER848855-1 n°46 - 2 (S53)	R+2 - Vol 38	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S53 - 2 (S53)	R+2 - Vol 38	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°56 - 1 (P56)	R+3 - Vol 55	Prélevement
002ER848855-1 n°57 - 1 (P57)	R+3 - Vol 55	Prélevement
002ER848855-1 n°58 - 1 (P58)	R+3 - Vol 56	Prélevement
002ER848855-1 n°60 - 1 (P60)	R+3 - Vol 57	Prélevement
002ER848855-1 n°61 - 1 (P61)	R+3 - Vol 61	Prélevement
002ER848855-1 n°62 - 1 (P62)	R+3 - Vol 61	Prélevement
002ER848855-1 n°66 - 1 (P66)	R+3 - Vol 43	Prélevement
002ER848855-1 n°67 - 1 (P67)	R+3 - Vol 44	Prélevement
002ER848855-1 n°68 - 1 (P68)	R+3 - Vol 44	Prélevement
002ER848855-1 n°70 - 1 (P70)	R+3 - Vol 47	Prélevement
002ER848855-1 n°71 - 1 (P71)	R+3 - Vol 47	Prélevement
002ER848855-1 n°72 - 1 (P72)	R+3 - Vol 47	Prélevement
002ER848855-1 n°76 - 1 (P76)	R+3 - Vol 52	Prélevement
002ER848855-1 n°77 - 1 (P77)	R+3 - Vol 52	Prélevement
002ER848855-1 n°78 - 1 (P78)	R+3 - Vol 44	Prélevement
002ER848855-1 n°56 - 1 (S59)	R+3 - Vol 43	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER848855-1 n°79 - 1 (P79)	R+4 - Vol 64	Prélevement
002ER848855-1 n°80 - 1 (P80)	R+4 - Vol 65	Prélevement
002ER848855-1 n°81 - 1 (P81)	R+4 - Vol 65	Prélevement
002ER848855-1 n°84 - 1 (P84)	R+4 - Vol 66	Prélevement
002ER848855-1 n°85 - 1 (P85)	R+4 - Vol 66	Prélevement
002ER848855-1 n°86 - 1 (P86)	R+4 - Vol 66	Prélevement
002ER848855-1 n°92 - 1 (P92)	R+4 - Vol 73	Prélevement
002ER848855-1 n°93 - 1 (P93)	R+4 - Vol 73	Prélevement
S23 - 1 (S23)	R+4 - Vol 64	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002ER848855-1 n°96 - 1 (P96)	R+5 - Vol 91	Prélevement
002ER848855-1 n°100 - 1 (P100)	R+5 - Vol 90	Prélevement
002ER848855-1 n°101 - 1 (P101)	R+5 - Vol 90	Prélevement
002ER848855-1 n°102 - 1 (P102)	R+5 - Vol 87	Prélevement
002ER848855-1 n°103 - 1 (P103)	R+5 - Vol 87	Prélevement
002ER848855-1 n°104 - 1 (P104)	R+5 - Vol 87	Prélevement
002ER848855-1 n°107 - 1 (P107)	R+5 - Vol 92	Prélevement
002ER848855-1 n°108 - 1 (P108)	R+5 - Vol 92	Prélevement
002ER848855-1 n°109 - 1 (P109)	R+5 - Vol 92	Prélevement
002ER848855-1 n°110 - 1 (P110)	R+5 - Vol 81	Prélevement
002ER848855-1 n°112 - 1 (P112)	R+5 - Vol 81	Prélevement
002ER848855-1 n°114 - 1 (P114)	R+5 - Vol 92	Prélevement
002ER848855 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 6	Prélevement
002ER848855 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4	Prélevement
002ER848855 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3	Prélevement
002ER848855 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 96	Prélevement
002ER848855 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 1	Prélevement
002ER848855 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1	Prélevement
002ER848855 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1	Prélevement
002ER848855 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2	Prélevement
002ER848855 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 10	Prélevement
002ER848855 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 99	Prélevement
002ER848855 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 102	Prélevement
002ER848855-1 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 6	Prélevement
002ER848855-1 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 4	Prélevement
002ER848855-1 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 4	Prélevement
002ER848855-1 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 3	Prélevement
002ER848855-1 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 3	Prélevement
002ER848855-1 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 96	Prélevement
002ER848855-1 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 96	Prélevement
002ER848855-1 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 96	Prélevement
002ER848855-1 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 3	Prélevement
002ER848855-1 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 6	Prélevement
S2 - 1 (S2)	RDC - Vol 2	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (S3)	RDC - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 1 (S4)	RDC - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002ER848855 n°1 - 1 (P1)

002ER848855 n°2 - 1 (P2)

002ER848855 n°3 - 1 (P3)

002ER848855 n°4 - 1 (P4)

002ER848855 n°5 - 1 (P5)

002ER848855 n°6 - 1 (P6)

002ER848855 n°7 - 1 (P7)

002ER848855 n°8 - 1 (P8)

002ER848855 n°9 - 1 (P9)

002ER848855 n°11 - 1 (P11)

002ER848855 n°12 - 1 (P12)

002ER848855 n°13 - 1 (P13)

002ER848855-1 n°14 - 1 (P14)



002ER848855-1 n°15 - 1 (P15)



002ER848855-1 n°16 - 1 (P16)

002ER848855-1 n°20 - 1 (P20)

002ER848855-1 n°22 - 1 (P22)

002ER848855-1 n°23 - 1 (P23)

002ER848855-1 n°24 - 1 (P24)

002ER848855-1 n°26 - 1 (P26)

002ER848855-1 n°28 - 1 (P28)



002ER848855-1 n°31 - 1 (P31)

002ER848855-1 n°32 - 1 (P32)

002ER848855-1 n°33 - 1 (P33)

002ER848855-1 n°34 - 1 (P34)

002ER848855-1 n°39 - 1 (P39)



002ER848855-1 n°40 - 1 (P40)

002ER848855-1 n°41 - 1 (P41)

002ER848855-1 n°42 - 1 (P42)

002ER848855-1 n°43 - 1 (P43)

002ER848855-1 n°50 - 1 (P50)

002ER848855-1 n°51 - 1 (P51)

002ER848855-1 n°52 - 1 (P52)



002ER848855-1 n°53 - 1 (P53)

002ER848855-1 n°56 - 1 (P56)

002ER848855-1 n°57 - 1 (P57)

002ER848855-1 n°58 - 1 (P58)

002ER848855-1 n°60 - 1 (P60)

002ER848855-1 n°61 - 1 (P61)

002ER848855-1 n°62 - 1 (P62)

002ER848855-1 n°66 - 1 (P66)

002ER848855-1 n°67 - 1 (P67)

002ER848855-1 n°68 - 1 (P68)

002ER848855-1 n°70 - 1 (P70)

002ER848855-1 n°71 - 1 (P71)



002ER848855-1 n°72 - 1 (P72)

002ER848855-1 n°76 - 1 (P76)

002ER848855-1 n°77 - 1 (P77)

002ER848855-1 n°78 - 1 (P78)

002ER848855-1 n°79 - 1 (P79)

002ER848855-1 n°80 - 1 (P80)



002ER848855-1 n°81 - 1 (P81)

002ER848855-1 n°84 - 1 (P84)

002ER848855-1 n°85 - 1 (P85)

002ER848855-1 n°86 - 1 (P86)

002ER848855-1 n°92 - 1 (P92)



002ER848855-1 n°93 - 1 (P93)

002ER848855-1 n°96 - 1 (P96)

002ER848855-1 n°100 - 1 (P100)

002ER848855-1 n°101 - 1 (P101)

002ER848855-1 n°102 - 1 (P102)

002ER848855-1 n°103 - 1 (P103)

002ER848855-1 n°104 - 1 (P104)

002ER848855-1 n°107 - 1 (P107)

002ER848855-1 n°108 - 1 (P108)

002ER848855-1 n°109 - 1 (P109)

002ER848855-1 n°110 - 1 (P110)

002ER848855-1 n°112 - 1 (P112)

002ER848855-1 n°114 - 1 (P114)



002ER848855-1 n°115 - 1 (P115)

002ER848855-1 n°116 - 1 (P116)

S2 - 1 (S2)

S3 - 1 (S3)

S4 - 1 (S4)

S18 - 1 (S18)

S19 - 1 (S19)

S19 - 2 (S19)



S23 - 1 (S23)

002ER848855-1 n°46 - 2 (S53)

S53 - 2 (S53)

002ER848855-1 n°56 - 1 (S59)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1
Materiau : Revêtement - Dur - Beige
Réf mesure : 002ER848855 n°2
Destination du local :
Date évaluation : 04/11/2024
Local ou zone homogène : Vol 4
Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**



Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1 **Materiau :** Conduit en fibres-ciment

Réf mesure : S2 **Destination du local :**

Date évaluation : 04/11/2024 **Local ou zone homogène :** Vol 2, Vol 117 (Façade 3)

Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1 **Materiau :** Conduit en fibres-ciment

Réf mesure : S3 **Destination du local :**

Date évaluation : 04/11/2024 **Local ou zone homogène :** Vol 1, Vol 117 (Façade 3)

Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1
Materiau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S4
Destination du local :
Date évaluation : 04/11/2024
Local ou zone homogène : Vol 1, Vol 117 (Façade 3)
Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1
Materiau : Revêtement - Dur - Beige
Réf mesure : 002ER848855 n°13
Destination du local :
Date évaluation : 04/11/2024
Local ou zone homogène : Vol 34, Vol 35, Vol 31, Vol 119, Vol 32
Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1 **Materiau :** Conduit en fibres-ciment

Réf mesure : S18 **Destination du local :**

Date évaluation : 04/11/2024 **Local ou zone homogène :** Vol 35, Vol 117 (Façade 3)

Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1
Materiau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S19
Destination du local :
Date évaluation : 04/11/2024
Local ou zone homogène : Vol 35, Vol 117 (Façade 3)
Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1 **Materiau :** Conduit en fibres-ciment

Réf mesure : S23 **Destination du local :**

Date évaluation : 04/11/2024 **Local ou zone homogène :**

Batiment : Vol 64

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**



Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1 **Materiau :** Conduit en fibres-ciment

Réf mesure : S53 **Destination du local :**

Date évaluation : 04/11/2024 **Local ou zone homogène :**

Batiment : Vol 38

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**



Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER848855-1
Materiau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S59
Destination du local :
Date évaluation : 04/11/2024
Local ou zone homogène : Vol 43
Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER848855 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Gris noir	RDC - Vol 6	
002ER848855 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - Blanc beige	RDC - Vol 4	
002ER848855 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau / Colle / Ragréage - Dur / Effritable / Souple / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Rose - Vert	RDC - Vol 3	
002ER848855 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 96	
002ER848855 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Peinture / Toile / Enduit - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Beige / Beige - Beige	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	RDC - Vol 1	
002ER848855 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	RDC - Vol 2	
002ER848855 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc	RDC - Vol 10	
002ER848855 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 99	
002ER848855 n°12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Marron - Noire	RDC - Vol 102	
002ER848855 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - Beige	R+1 - Vol 34	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Porteur	RDC - Vol 6	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc - Cloison brique	RDC - Vol 4	

P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige Blanc / Blanc	RDC - Vol 4
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	RDC - Vol 3
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc Beige - Porteur	RDC - Vol 3
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	RDC - Vol 3
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - Cloisons	RDC - Vol 96
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - Porteur	RDC - Vol 96
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Plâtre + peinture noir	RDC - Vol 96
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - Mur ext	RDC - Vol 3
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige / Beige - Cloison brique	RDC - Vol 6
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 33
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Poutres	R+1 - Vol 33
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Mur ext	R+1 - Vol 33
P39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - Vol 35
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc - Mur ext	R+1 - Vol 35

P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 35
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Beige / Blanc / Gris - Porteur	R+1 - Vol 119
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - Cloison brique	R+1 - Vol 32
P49	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Gris	R+2 - Vol 38
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Blanc / Gris - Mur ext	R+2 - Vol 38
P51	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Enduit / Ciment / Plâtre / Bois - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Fibreux Dur - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron - Poutres	R+2 - Vol 38
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris / Blanc - Porteur	R+2 - Vol 38
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 41
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 55
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur ext	R+3 - Vol 55
P58	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 56

P60	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Poutres	R+3 - Vol 57
P61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 61
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Porteur	R+3 - Vol 61
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Porteur	R+3 - Vol 43
P67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Toile / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 44
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Gris / Noir - Porteur	R+3 - Vol 44
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 47
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 47
P72	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+3 - Vol 47
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+3 - Vol 52

P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+3 - Vol 52
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloison brique	R+3 - Vol 44
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 64
P80	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+4 - Vol 65
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige - Porteur	R+4 - Vol 65
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+4 - Vol 66
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 66
P86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	R+4 - Vol 66
P92	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+4 - Vol 73
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur	R+4 - Vol 73
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige Blanc / Gris - Cloisons séparative	R+5 - Vol 91

P100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc - Porteur	R+5 - Vol 90
P101	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 90
P102	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+5 - Vol 87
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc Beige / Beige - Porteur	R+5 - Vol 87
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Beige / Blanc - Cloisons séparative	R+5 - Vol 87
P107	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige Blanc / Blanc	R+5 - Vol 92
P108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Blanc / Gris - Porteur	R+5 - Vol 92
P109	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Cloisons séparative	R+5 - Vol 92
P110	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - Porteur	R+5 - Vol 81
P111	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 81
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Marron / Blanc - Doublage mur	R+5 - Vol 81
P114	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+5 - Vol 92

P115	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Blanc	R+1 - Vol 22
P116	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc - Porteur	R+1 - Vol 22

CHANTIER

Référence	**C032024074008**
Adresse	Commande : 002ER848855 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 boulevard Lafayette 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 20/02/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032024074008
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER848855_001

Référence labo	69PM00537382	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Gris noir Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	LMO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER848855_002

Référence labo	69PM00537383	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-		Acétone	1	2	LMO	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER848855_003

Référence labo	69PM00537384	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_004

Référence labo	69PM00537385	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ALA					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_005

Référence labo	69PM00537386	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER848855_006

Référence labo	69PM00537387	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ASI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	ALA					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffractio électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_007

Référence labo	69PM00537388	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	ALA	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Matériau Effritable Gris Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER848855_008

Référence labo	69PM00537389	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_009

Référence labo	69PM00537390	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Mortier Dur Gris

Référence échantillon : 002ER848855_011

Référence labo	69PM00537391	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_012

Référence labo	69PM00537392	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 102		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMO	Non détecté
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER848855_013

Référence labo	69PM00537393	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	09/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE	**Date d'analyse**	20/02/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	DTA de la BU - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence dossier: RSC032024074008

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 12 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 12/12

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe

Lucile Falenta

Accréditation N°1-7326 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624295
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_014
Référence labo	PM06624295
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 6**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624295
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624296
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_015
Référence labo	PM06624296
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 4**
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624296
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624297
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_016
Référence labo	PM06624297
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 4**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624297
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624301
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_020
Référence labo	PM06624301
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 3**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624301
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624302
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_021
Référence labo	PM06624302
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 3**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Blanc Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624302
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624303
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_022
Référence labo	PM06624303
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 3**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624303
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624304
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_023
Référence labo	PM06624304
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 96**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624304
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624305
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_024
Référence labo	PM06624305
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 96**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624305
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624307
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_026
Référence labo	PM06624307
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 96**
Remarque concernant le prélèvement	Plâtre + peinture noir

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624307
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624309
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_028
Référence labo	PM06624309
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 3**
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624309
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624312
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_031
Référence labo	PM06624312
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 6**
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624312
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624313
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_032
Référence labo	PM06624313
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 33**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624313
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624314
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_033
Référence labo	PM06624314
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 33**
Remarque concernant le prélèvement	Poutres

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624314
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624315
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_034
Référence labo	PM06624315
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 33**
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624315
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624320
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_039
Référence labo	PM06624320
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 35**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624320
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624321
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_040
Référence labo	PM06624321
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 35**
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624321
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624322
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_041
Référence labo	PM06624322
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 35**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624322
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

AC LAB - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)
contact_aclab@itga.fr

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624323
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_042
Référence labo	PM06624323
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 119**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624323
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624324
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_043
Référence labo	PM06624324
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 32**
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Peinture Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624324
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624330
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_049
Référence labo	PM06624330
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 38**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624330
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624331
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_050
Référence labo	PM06624331
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 38**
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624331
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624332
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_051
Référence labo	PM06624332
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 38**
Remarque concernant le prélèvement	Poutres Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Bois Fibreux Dur Marron	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624332
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624333
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_052
Référence labo	PM06624333
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 38**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624333
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624334
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_053
Référence labo	PM06624334
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 41**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624334
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624337
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_056
Référence labo	PM06624337
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 55**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624337
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624338
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_057
Référence labo	PM06624338
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 55**
Remarque concernant le prélèvement	Mur ext Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624338
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624339
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_058
Référence labo	PM06624339
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 56**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624339
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624341
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_060
Référence labo	PM06624341
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 57**
Remarque concernant le prélèvement	Poutres

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624341
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624342
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_061
Référence labo	PM06624342
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 61**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624342
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624343
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_062
Référence labo	PM06624343
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 61**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624343
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624347
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_066
Référence labo	PM06624347
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 43**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624347
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624348
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_067
Référence labo	PM06624348
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 44**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624348
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624349
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_068
Référence labo	PM06624349
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 44**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Effritable Gris

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
	5	Matériau Effritable Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624349
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624351
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_070
Référence labo	PM06624351
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 47**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Non
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624351
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624352
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_071
Référence labo	PM06624352
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 47**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624352
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624353
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_072
Référence labo	PM06624353
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 47**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Beige Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024	Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*		
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses		
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1		
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624353
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624357
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_076
Référence labo	PM06624357
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 52**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624357
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_077
Référence labo	PM06624358
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 52**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	13/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624359
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_078
Référence labo	PM06624359
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 44**
Remarque concernant le prélèvement	Cloison brique

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624359
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624360
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_079
Référence labo	PM06624360
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 64**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624360
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624361
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_080
Référence labo	PM06624361
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 65**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624361
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624362
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_081
Référence labo	PM06624362
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 65**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624362
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624365
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_084
Référence labo	PM06624365
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 66**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624365
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624366
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_085
Référence labo	PM06624366
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 66**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624366
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624367
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_086
Référence labo	PM06624367
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	04/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 66**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Beige Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	13/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624367
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624373
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_092
Référence labo	PM06624373
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 73**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624373
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624374
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_093
Référence labo	PM06624374
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 73**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGG	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624374
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624377
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_096
Référence labo	PM06624377
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 91**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624377
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624381
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_100
Référence labo	PM06624381
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 90**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Pulvérulent Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624381
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624382
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_101
Référence labo	PM06624382
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 90**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624382
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624383
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_102
Référence labo	PM06624383
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 87**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624383
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624384
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_103
Référence labo	PM06624384
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 87**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Blanc Gris

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624384
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624385
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_104
Référence labo	PM06624385
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 87**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc, Ciment Dur Gris

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624385
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624388
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_107
Référence labo	PM06624388
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 92**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624388
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624389
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_108
Référence labo	PM06624389
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 92**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Effritable Blanc Gris

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624389
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

AC LAB - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)
contact_aclab@itga.fr

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624390
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_109
Référence labo	PM06624390
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 92**
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Date d'analyse	14/11/2024
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624390
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624391
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_110
Référence labo	PM06624391
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 81**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624391
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_111
Référence labo	PM06624392
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 81**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624393
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_112
Référence labo	PM06624393
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 81**
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624393
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

AC LAB - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)
contact_aclab@itga.fr

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624395
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_114
Référence labo	PM06624395
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 92**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624395
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624396
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_115
Référence labo	PM06624396
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 22**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624396
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPM06624397
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002ER848855-1_116
Référence labo	PM06624397
Auteur du prélèvement	THOMAS CHASTRETTE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Date	05/11/2024
Zone de prélèvement	**Bibliothèque Lafayette - Vol 22**
Remarque concernant le prélèvement	Porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/11/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UAD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024741282**
Adresse	Commande : 002ER848855-1 Affaire : Bibliothèque Lafayette 1 BOULEVARD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/11/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° RPMD6624397
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Analyste
Marion Gauin Thimon

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de corpropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
Tél : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

DocuSigned by:
Dominique BISAGA
0BE2B4D8E86C469...

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6250

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6250 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHASTRETTE Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 21/03/2022 - Date d'expiration : 20/03/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 28/11/2022 - Date d'expiration : 27/11/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 01/06/2022 - Date d'expiration : 31/05/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19